

អាវយឺតមនុស្សធំ ទំហំ M · ទ្រូងខាងមុខ

ទទឹងទ្រូង ៥១ ស.ម · ផ្ទាំងបោះពុម្ពតែមួយ នៅលើទ្រូងខាងស្តាំរបស់អ្នកពាក់ · ខ្នាតទាំងអស់គិតជា ស.ម



ខ្នាត និងទីតាំងដាក់ (ស.ម)

ការវាស់	ទ្រូងខាងមុខ	ខាងក្រោយ
ទំហំផ្ទាំងបោះពុម្ពសរុប (ទទឹង × កម្ពស់)	៩០.០ × ៩.៨	២៦.០ × ២៥.៧
និមិត្តសញ្ញា (ទទឹង × កម្ពស់)	៨.៥ × ៧.៥	២២.០ × ១៩.៦
ចំណងជើង (ទទឹង × កម្ពស់)	៩០.០ × ១.៨	២៦.០ × ៤.៤
គម្លាតពីនិមិត្តសញ្ញា ដល់ចំណងជើង	០.៤ (នៅលើក្រោម)	១.៧ (នៅលើក្រោម)
ទីតាំងផ្តេក	CF→ ៥.៧	ចំកណ្តាល CB
តែមលើនិមិត្តសញ្ញា	HPS ↓ ១៥.២	ថ្នើរ ↓ ៨.០
តែមលើចំណងជើង	HPS ↓ ២៣.១	ថ្នើរ ↓ ២៩.៣
សញ្ញាកណ្តាល ពីតែមឆ្វេងផ្ទាំងបោះពុម្ព	—	១៣.០

វិធីអ៊ុតផ្ទាំងរូប (Heat Press)

- អ៊ុតអាវមុន ៥ វិនាទី បន្ទាប់មកអ៊ុត ២ វិនាទី ដើម្បីឲ្យផ្ទៃរាបស្មើ។
 - ខាងមុខ៖ ផ្ទាំងបោះពុម្ពតែមួយ នៅលើទ្រូងខាងស្តាំរបស់អ្នកពាក់។ តែមខាងក្នុង ៥.៧ ពីស្នាម CF ហើយតែមលើ ១៥.២ ពី HPS ចុះក្រោម។
 - ខាងក្រោយ៖ បង្កើតស្នាមកណ្តាលខ្នង (CB)។ តួសសញ្ញា ១៣.០ ពីតែមឆ្វេងផ្ទាំងបោះពុម្ព។ តែមលើនិមិត្តសញ្ញា ៨.០ ពីថ្នើរអាខាងក្រោយចុះក្រោម។
 - រក្សាផ្ទាំងបោះពុម្ពនីមួយៗឲ្យត្រង់ (កែងនឹងស្នាមកណ្តាល)។ បិទដោយស្មុគស្មាញ់ កម្ដៅ។
 - អ៊ុត ១៦០ °C រយៈពេល ១៥ វិនាទី សម្រាប់ធម្មតា-ខ្លាំង។ ហែកហ្វីលតាមប្រភេទហ្វីល។ អ៊ុតបញ្ចប់ ១០ វិនាទី ដោយគ្របក្រដាសការពារ។ អ៊ុតខាងមុខមុន ហើយគ្របវា ដោយក្រដាសការពារ ពេលអ៊ុតខាងក្រោយ។
- ខាងមុខ៖ ផ្ទាំងបោះពុម្ពតែមួយ (និមិត្តសញ្ញា និងចំណងជើងនៅខាងក្រោម) នៅលើទ្រូងខាងស្តាំរបស់អ្នកពាក់។
- HPS = ចំណុចខ្ពស់ស្នា · CF = បន្ទាត់កណ្តាលខាងមុខ · CB = បន្ទាត់កណ្តាលខាងក្រោយ