エラー回避

▮ 1. 測定値のエラー

- 距離センサーは、測定がうまくできないと[8890]を返す
 - o 8mも測定できない(するつもりもない)
- ただし、webserial のグラフアプリに出力すると、グラフが読めなくなってしまう。
- どうすれば良いか?
- ヒント:条件分岐

■ 2. エラー回避

- もしエラーだったら
- そうじゃなかったら

【3. 測定値をなめらかにする

• 測定値の急な変化を抑える(ハイカットフィルター)

$$a = 0.1$$

x結果 =(1-a) imes x測定値 +a imes xひとつ前の結果

• aを微調整しながら、フィルター効果を実感しよう

【4. 速度のグラフを表示する

• 変数をうまく使おう

$$v = rac{v_{now} - v_{pre}}{\Delta t}$$

• これをコードで書くと...?