

PQ-08.03 – Ação corretiva e ação preventiva

Revisão 25 de 17/04/25

1 Objetivo

Estabelecer metodologia para a implementação de ação corretiva, preventiva e de melhoria.

2 Aplicação

Aplica-se a todo o Ital.

3 Definições e siglas

Disponível no FQ-04.11: Intranet > Documentos da Qualidade > Definições e Siglas.

4 Método

As não conformidades, necessidades de melhorias e ações preventivas identificadas são avaliadas e registradas em uma das opções abaixo, considerando:

SAC Solicitação de Ação Corretiva	• Não conformidade detectada que necessite de ação para eliminação da (s) causa (s).
SAP Solicitação de Ação Preventiva ou Melhoria	• Oportunidade de prevenção ou melhoria que exijam planejamento.
NCBI Não conformidade ou melhoria de baixo impacto	• Não conformidade que necessita apenas de correção pontual ou melhoria simples, que não exija planejamento.

4.1 Identificação da não conformidade ou ação preventiva

Ações corretivas e preventivas podem ser identificadas em auditorias de terceira parte, auditorias internas, reuniões da Comissão de Gestão da Qualidade (CGQ), reuniões do Conselho Técnico-Científico (CD), pesquisa de satisfação de cliente, reunião de análise crítica, reunião do setor da qualidade ou outras fontes. O registro dessas ações é feito tão logo identificadas, após análise do responsável (RA ou RQ), sendo:

4.1.1 Ações emitidas pelo RA

O RA é responsável pela análise e emissão das ações entre Unidades ou registradas por mecanismos sob responsabilidade do RA, como auditoria interna, auditoria externa, reunião de análise crítica do sistema de gestão do Ital.

No caso de ações emitidas entre Unidades, a solicitação é encaminhada ao RA por e-mail, informando a caracterização do problema (SAC) ou da ação preventiva (SAP) ou da não conformidade ou melhoria de baixo impacto (NCBI). O RA analisa a solicitação e, em caso positivo, registra a ação. Nesse caso, após a emissão, o

Página 1/13

PQ-08.03 – Ação corretiva e ação preventiva

Revisão 25 de 17/04/25

solicitante recebe um e-mail informando que a ação foi registrada e poderá acompanhar via Sistema ERP-Ital o andamento da ação. Quando a ação não é emitida, o RA envia justificativa por e-mail ao solicitante.

4.1.2 Ações emitidas pelo RQ (internas)

O RQ é responsável pelas ações emitidas no âmbito da Unidade.

Para emissão de ações dentro da Unidade a solicitação é direcionada ao RQ, por e-mail ou pessoalmente. O Representante da Qualidade analisa a oportunidade de emitir a ação e, em caso positivo, realiza o registro. Caso contrário, o RQ justifica ao solicitante o motivo.

4.2 Registro

O registro da SAC, SAP ou NCBI é feito no Sistema ERP-Ital pelo RQ para ações internas e pelo RA para as demais ações, conforme abaixo:

1. Acessar Sistema ERP-Ital (<http://www.ital-erp.ital.sp.gov.br>)
2. Realizar login (inserir usuário e senha)
3. Clicar no Módulo Qualidade
4. Selecionar em Ações a opção desejada: SAC, SAP ou NCBI
5. No lado direito da tela está disponível a orientação para utilização dos recursos. Para acessá-la clicar no ícone 



4.2.1 Definição dos responsáveis

Após o registro pelo emissor, o Diretor da Unidade recebe um alerta por e-mail, solicitando o acesso ao sistema para indicação dos responsáveis pelos itens e definição do prazo inicial, sendo: SAC (item 4 até 6), SAP (item 4 até 5) e NCBI (item 3 até 4).

Se necessário, o Diretor pode alterar, incluir, excluir ou substituir os responsáveis das etapas em andamento. Em caso de exclusão e substituição, todo registro feito pelo usuário é apagado.

Para ações emitidas ao RA é permitido que o Diretor Geral indique funcionário de outras Unidades como responsável de itens da ação.

4.3 Solução e Tratamento de não conformidades (SAC)

Para exemplificar o preenchimento dessa etapa vamos utilizar a seguinte não conformidade:

PQ-07.04, item 4.5.1: Não foi realizada a avaliação do fornecimento (FQ-07.09) dos pedidos de compra nº BB.021/19 e BB.023/19, nos quais foram solicitadas calibrações dos equipamentos do laboratório Tal.

A seguir estão descritas as orientações para atendimento à cada etapa e alguns exemplos de preenchimento. As orientações também podem ser acessadas na SAC, clicando no ícone , localizado ao lado da etapa desejada, conforme imagem:

PQ-08.03 – Ação corretiva e ação preventiva

Revisão 25 de 17/04/25



8	Evidências da eficácia das ações implementadas (evidenciar a solução do problema)	Responsável	Cinthia Cristina Ronchesel Leite	40
Data				

Etapa 4: Ação de emergência

O responsável avalia a necessidade ou não de ação de emergência, ou seja, verifica a necessidade de realizar correções imediatas para minimizar os efeitos da não conformidade ou bloquear a sua recorrência.

Como preencher essa etapa:

1. Providenciar preenchimento da avaliação de fornecimento dos pedidos de compra nº BB.021/19 e BB.023/19.
Foi providenciado o preenchimento do FQ-07.09 dos pedidos de compra BB.021/19 e BB.023/19 em 22/05/19 por João Teodoro e encaminhado ao Setor de Compras para devidas providências.

Outros exemplos:

Não conformidade	Possíveis ações de emergência
Equipamento não calibrado em uso.	Segregar equipamento. Avaliar impacto do uso nos trabalhos realizados. Contatar cliente, se necessário.
Plano de treinamento não foi enviado ao NTC.	Enviar plano de treinamento atrasado ao NTC.
Avaliação de fornecimento não realizada.	Realizar avaliação de fornecimento.

Etapa 5: Análise da causa e abrangência (sugestão utilizar os 5 porquês)

Nessa etapa o responsável busca identificar a(s) causa(s) do problema e a sua abrangência, sendo:

Abrangência: verificar se a não conformidade apontada se repete em outros casos na Unidade, além dos mencionados como evidência da ação emitida. Recomenda-se checar processos semelhantes e reportar nesse item o resultado dessa verificação, sendo que os casos de não conformidades encontradas na abrangência devem ser registrados e tratados na SAC em preenchimento.

A análise de abrangência pode ser amostral ou total, considerando o impacto e a frequência no processo. Recomenda-se que o responsável por esta análise tenha acesso ao processo para coleta de amostras representativas.

Ao concluir a amostragem o responsável registra e anexa evidências para indicar se a não conformidade é pontual ou sistêmica.

Análise de causa: para encontrar a causa raiz é necessário envolver responsável (eis) com conhecimento sobre o processo em que foi detectada a não conformidade. Recomenda-se que na análise de causa sejam levados em consideração os seguintes aspectos, quando aplicáveis:

- As pessoas que atuam neste processo sabem o procedimento correto?
- Os equipamentos disponíveis são adequados para atividade?
- Existem mecanismos de controle para evitar erros neste processo?
- Materiais/insumos disponíveis são de qualidade e atendem o que precisa este processo?
- O local em que acontece este processo é adequado?
- O procedimento possui lacunas que podem direcionar ao erro?

O responsável pode optar por utilizar metodologias para auxiliar na identificação da causa como: “5 porquês”, Brainstorming e Diagrama de Ishikawa, que oferecem sistemática para refletir sobre as variáveis do processo a fim de identificar as possíveis causas, conforme exemplificado abaixo:

PQ-08.03 – Ação corretiva e ação preventiva

Revisão 25 de 17/04/25

“5 porquês”: utiliza do artifício de se fazer várias perguntas (em torno de cinco, pode ser mais ou menos) interativas, sempre questionando a resposta anterior, facilitando assim a identificação da causa do problema. Vide exemplo a seguir (sugere-se também a leitura das referências complementares):

Como preencher essa etapa:

Exemplo A:

1- Por que não foi realizada a avaliação do fornecimento dos pedidos de compra nº BB.021/19 e BB.023/19?

Resposta: Porque houve esquecimento do preenchimento do FQ-07.09 por parte do solicitante.

2- Por que o solicitante não se lembrou de realizar a avaliação do fornecimento?

Resposta: Porque não há um mecanismo para controle dessas avaliações

Resposta: Porque ele não conhecia o procedimento

Resposta: Porque o solicitante não considerou importante realizar a avaliação no caso de serviço de calibração.

Abrangência: Foram verificados outros pedidos de compra na Unidade, de BB.035/19 até BB.070/19 e todos estavam com a mesma falha. Demonstrando que a não conformidade registrada é sistêmica.

Exemplo B:

Pergunta 1: Por que houve falta de vapor durante o processamento da Unidade BB, no dia 15/05/15?

Resposta: Porque a caldeira I parou durante essa atividade.

Pergunta 2: Por que a caldeira I parou durante essa atividade? Resposta: Porque o fusível queimou devido a uma sobrecarga.

Pergunta 3: Por que houve uma sobrecarga? Resposta: Porque a lubrificação do rolamento foi inadequada.

Pergunta 4: Por que a lubrificação foi inadequada? Resposta: Porque a bomba de lubrificação não estava funcionando direito.

Pergunta 5: Por que a bomba de lubrificação não estava funcionando direito? Resposta: Porque o eixo da bomba estava gasto.

Pergunta 6: Por que ele estava gasto? Resposta: Porque entrou sujeira.


Abrangência: Foram verificados outros pedidos de fornecimento de vapor dos meses de janeiro a junho de 2015 (Pedidos nºBB-15/15, nºBB-18/15, nºBB-21/15, nºBB-30/15 e nºBB-45/15) e todos foram atendidos de forma satisfatória, demonstrando que se trata de uma não conformidade pontual.

Observação: se não tivesse sido feita essa série de perguntas, não se teria chegado à raiz do problema e poderia ter optado por outra medida intermediária, como, a troca de fusível. Dessa forma o problema voltaria a ocorrer.

Diagrama de Ishikawa: também conhecido como diagrama de espinha de peixe ou diagrama de causa e efeito, é uma ferramenta visual que ajuda a identificar as causas de um problema.

PQ-08.03 – Ação corretiva e ação preventiva

Revisão 25 de 17/04/25



Após identificar as possíveis causas, recomenda-se destacá-las de forma a facilitar a próxima etapa, pois o Plano de Ação deve conter ações para todas as causas identificadas.



Etapa 6: Plano de ação corretiva (plano e andamento)

O planejamento das ações é redigido no infinitivo impessoal, indicando uma tarefa ou ação que será feita no futuro. O plano de ação corretiva deve contemplar o planejamento de ações para evitar que a não conformidade aconteça novamente. É comum o plano de ação conter medidas para implantação de etapas de controle e/ou verificação, capacitação dos envolvidos e mudanças em processos.

PQ-08.03 – Ação corretiva e ação preventiva

Revisão 25 de 17/04/25

Após planejar as ações é o momento de registrar e evidenciar o que foi feito para cada uma delas. Todo planejamento deve ter pelo menos um registro de ação. O registro do que foi feito deve conter datas, número de documentos, nome dos envolvidos, menção a evidências entre outras informações que permitam a rastreabilidade e deem garantia de que as ações foram realizadas. Recomenda-se que nessa etapa sejam inseridos anexos para evidenciar as ações realizadas.

Observação: caso a correção da não conformidade não tenha sido contemplada integralmente na ação de emergência, ela deve ser tratada no plano de ação.

Como preencher essa etapa:

Planejamento:

1. **Realizar** treinamento para os funcionários que realizam aquisição sobre o PQ-07.04.
 - 1.1 Em 25/05/19 foi oferecido treinamento sobre o PQ-07.04 a todos os funcionários da Unidade que realizam pedido de compra (Lista de presença anexa).
2. **Esclarecer** aos funcionários que calibração é um serviço crítico para a realização de nossos serviços e que é obrigatória a avaliação do fornecimento nesses casos.
 - 2.1 Conforme programa do treinamento anexo, foi reforçada aos presentes no treinamento de 25/05/19 a obrigatoriedade da avaliação do fornecimento dos produtos/serviços que impactam na qualidade do serviço realizado pelo Ital. Item 4.1 do PQ-07.04.
3. **Analisar** melhoria no controle de pedidos de compra e avaliação de fornecimento na reunião do setor da qualidade da Unidade.
 - 3.1 Em 01/06/19 foram analisadas na reunião do setor da qualidade possíveis melhorias no controle dos pedidos de compra, de acordo com a necessidade de avaliar o fornecimento. Foi definida a criação de um formulário interno para controle e monitoramento dos pedidos de compra e realização da avaliação de fornecimento.
4. **Verificar** necessidade de modificar procedimento interno e criação de controle e definição responsáveis. Se houver necessidade, oferecer novo treinamento aos funcionários envolvidos no processo de aquisição.
 - 4.1 Em 30/06/19 o setor da qualidade analisou as alterações na **NI-BB.001** (Compras e avaliações de fornecimento), na qual foram inseridos o FQ-BB.038 (Controle e monitoramento de aquisições) revisão 00 e definido que o funcionário João ficará responsável por esse acompanhamento e em sua ausência a Claudete executará essa atividade.
 - 4.2 Em 01/07/19 foram colocados em vigor a NI-BB.001 revisão 15 e o FQ-BB.038, que foram disseminados a todos os funcionários, conforme anexo.

Na reunião geral da Unidade em 25/07/19, a RQ reforçou a todos o novo procedimento e enfatizou a importância do cumprimento desse procedimento. (Anexos: lista de presença e resumo da reunião)

Etapa 7: Verificação da implementação das ações corretivas

O responsável verifica em até 20 dias após a conclusão do item 6, as evidências que comprovam que as ações propostas foram implementadas. Nessa etapa todas as ações mencionadas no item anterior devem ser verificadas e quando necessário o responsável indica a necessidade de adequação e a ação é devolvida ao responsável anterior. Para toda ação não confirmada é necessário redigir uma justificativa.



Nesse item não está disponível a função PRORROGAÇÃO.



Etapa 8: Evidências da eficácia das ações implementadas (evidenciar a solução do problema)

Para comprovar a eficácia é necessário evidenciar que em determinado período (após a conclusão das ações) o problema não ocorreu novamente. O prazo para preenchimento desse item é definido pelo responsável indicado pelo Diretor e somente após a definição desse prazo o preenchimento é permitido.

PQ-08.03 – Ação corretiva e ação preventiva

Revisão 25 de 17/04/25



O prazo é contado a partir da data de encerramento da Etapa 7 e não a partir da data em que ele foi definido.



Exemplo de preenchimento:

Em 25/10/19 verifiquei os pedidos de compra BB.100/19, BB.115/19, BB.150/19, BB.151/19 e BB.152/19. Todos os pedidos são referentes a pedidos de calibração, reagentes e demais produtos/serviços considerados críticos para a realização de nossos produtos e os fornecimentos foram avaliados dentro do prazo estabelecido no PQ-07.04, item 4.5.

Recomenda-se anexar evidências que comprovem a eficácia das ações de forma a complementar o registro detalhado exemplificado no quadro acima.

Quando na verificação da eficácia o responsável identificar o mesmo problema apontado inicialmente ou uma nova não conformidade, ele registra essa informação e pode decidir entre:

- **Opção 1:** Devolver para etapas anteriores para que as etapas sejam realizadas novamente, com o objetivo de tomar ações mais abrangentes e ter ações mais eficazes.
- **Opção 2:** Direcionar ação para encerramento recomendando a abertura de uma nova SAC para tratamento dos novos problemas encontrados.

Recomenda-se que para ações emitidas com tempo superior a 180 (cento e oitenta) dias seja adotada a Opção 2.



Se o responsável não acessar o sistema para definir o prazo, todas as etapas seguintes de monitoramento e acompanhamento das ações são comprometidas!



Etapa 9: Análise crítica da eficácia das ações corretivas implementadas

Essa etapa é responsabilidade do Diretor da Unidade, que realiza a análise crítica da eficácia das ações corretivas executadas. O preenchimento desse item deve reforçar a solução do problema apontado inicialmente ou endossar que as ações tomadas não foram eficazes, sendo necessária nova ação.

Exemplo:

As ações tomadas foram eficazes, pois além da correção do problema, foram criadas sistemáticas de controle dos pedidos de compra, incluindo a avaliação de fornecimento, e também foram definidas, de forma clara, as responsabilidades, não havendo reincidência do problema detectado inicialmente.

Etapa 10: Verificação pelo emissor (RA ou RQ)

Nessa etapa é realizada uma última análise para indicar se o problema apontado foi realmente solucionado. Nos casos em que houver dúvidas sobre isso, uma nova SAC poderá ser aberta vinculando-se, no item Fonte de Observação, a numeração da SAC anterior. Devem ser justificados casos excepcionais em que a ação não for eficaz e o emissor decidir não emitir nova ação.

4.4 Solução e Tratamento de ações preventivas (SAP)

Por se tratar de ação preventiva e de melhoria a SAP não possui as etapas de ação de emergência e evidências da eficácia das ações implementadas, sendo o preenchimento dos demais itens semelhantes ao da SAC, incluindo apenas nesse caso um item para “Análise do potencial de prevenção” devido ao caráter preventivo desse tipo de ação.

Para exemplificar o preenchimento da SAP vamos utilizar a seguinte ação preventiva:

IT-07.01.02, item 4.3: Recomenda-se rever a necessidade de manter em estoque os reagentes, soluções, corantes etc. com prazos de validade expirados, para evitar o uso indevido, bem como manter um controle informatizado específico para esses produtos.

PQ-08.03 – Ação corretiva e ação preventiva

Revisão 25 de 17/04/25

Etapa 4: A análise do potencial de prevenção tem como objetivo avaliar a viabilidade da ação sugerida e identificar possíveis pontos fortes e/ou fracos, bem como os impactos que podem ser gerados pela ação de melhoria. Exemplo:

Os responsáveis dos vários laboratórios da Unidade avaliaram que se não houver uma medida objetiva com relação à eliminação desses materiais vencidos, o risco de uso indevido com interferência nos resultados dos ensaios é muito grande. Portanto, há necessidade urgente de medidas concretas visando à segregação, identificação e descarte correto desses materiais, tão logo ocorra o vencimento do prazo de validade.

O preenchimento das demais etapas segue de forma semelhante ao preenchimento da SAC (item 4.3).

4.5 Solução e Tratamento de não conformidade e melhoria de baixo impacto (NCBI)

As ações tomadas para solucionar uma NCBI são registradas de forma simplificada, porém garantindo a rastreabilidade, sendo para isso necessário indicar registros, datas de reuniões, documentos e outras ações que permitam ser posteriormente verificadas e confirmadas.

NCBI com prazo superior a 1 (um) ano deve ser avaliada pelo emissor (RA ou RQ), e, se necessário deve ser encerrada e uma nova ação deve ser registrada (SAC, SAP ou NCBI).

Quando a NCBI não for solucionada deve ser mantida uma justificativa, esclarecendo o motivo, podendo ser registrada uma nova ação (SAC, SAP ou NCBI).

Para NCBIs emitidas internamente com reincidência elevada o Representante da Qualidade registra uma SAC.

4.6 Retorno de etapa

Algumas etapas da SAC, SAP e NCBI permitem ao usuário voltar a edição para etapas anteriores. Nestes casos o usuário do item em edição deve observar se há necessidade imediata de prorrogação e realizar a solicitação, incluindo a informação de que a prorrogação é necessária em virtude do retorno ao item para realização de ações complementares.

4.7 Controle das ações

O controle das SAC, SAP e NCBI emitidas está disponível no Sistema ERP-Ital > Qualidade > Relatórios. A SAC, SAP ou NCBI com prazo de preenchimento expirado é identificada em fonte vermelha.

Data	Etapa	Número	Unidade	A pedido de	Classificação	Prazo	Ações
14/02/20	6	SAC nº RA-004/20	C. Chocotec	RA	Auditoria de cliente	19/02/20	    
26/02/20	2	SAC nº RA-006/20	C. Chocotec	Adilson Batista de Souza	Auditoria de cliente	a definir	    

4.7.1 SAC emitida em auditoria interna ou externa

A SAC emitida em auditoria interna ou externa é identificada em cor diferente no sistema (laranja), conforme abaixo:

PQ-08.03 – Ação corretiva e ação preventiva

Revisão 25 de 17/04/25

Data	Etapa	Número	Unidade	A pedido de	Classificação	Prazo	Ações
14/02/20	6	SAC nº RA-004/20	C. Chocotec	RA	Auditoria de cliente	19/02/20	    
26/02/20	2	SAC nº RA-006/20	C. Chocotec	Adilson Batista de Souza	Auditoria de cliente	a definir	    
03/03/20	3	SAC nº RA-008/20	C. Chocotec	RA	Auditoria interna	a definir	    
03/03/20	10	SAC nº RA-009/20	C. Chocotec	RA	Reclamação de cliente	a finalizar	    
06/03/20	2	SAC nº RA-010/20	C. Chocotec	RA	Auditoria externa (ISO 9001)	a definir	    

O plano de ação da SAC emitida em auditoria interna ou externa é concluído no prazo máximo de 90 (noventa) dias, casos excepcionais são tratados conforme definido na IT-08.01.03.

4.7.2 Alerta de vencimento de prazo e solicitação de prorrogação

O sistema envia alertas automáticos para avisar a proximidade do vencimento do prazo, conforme tabela abaixo:

Quando	Para quem
7 (sete) dias antes de expirar o prazo	Responsável pela etapa em andamento
3 (três) dias antes de expirar o prazo	Responsável pela etapa em andamento
No dia de vencimento do prazo	Responsável pela etapa em andamento
1 (um) dia após a expiração do prazo	Responsável pela etapa em andamento Diretores da Unidade Representantes da Qualidade

Em casos em que o prazo definido não seja suficiente o responsável pelo item em andamento solicita prorrogação mediante o fornecimento de justificativa, que é avaliada e aprovada pelo Diretor da Unidade.



Quando o prazo vence em final de semana, feriado ou ponto facultativo é permitido que a aprovação da prorrogação ocorra no próximo dia útil ao vencimento.



Não é necessário que a ação esteja vencida para solicitar prorrogação do prazo. Uma vez identificada e justificada a real necessidade de prorrogação, ela pode ser solicitada pelo usuário responsável pelo item em edição.

4.8 Mudanças em documentos ou processos

As Unidades que implementarem ações corretivas, preventivas ou de melhorias, que impliquem em mudanças no SGQ, incluindo alterações em documentos da qualidade ou processos, podem registrar essa necessidade através de envio de e-mail para qualidade@ital.sp.gov.br ou durante o preenchimento da SAC, SAP ou NCBI, clicando em: Risco/Mudança: .

4.9 Atualização de riscos e oportunidades (FQ-04.06)

Quando no tratamento a ações corretivas e preventivas ou de melhorias for identificada a necessidade de atualização de riscos e oportunidades, o responsável pela etapa realiza o registro durante o preenchimento da SAC, SAP ou NCBI, clicando em: Risco/Mudança: . O tratamento é realizado conforme PQ-04.04.

PQ-08.03 – Ação corretiva e ação preventiva

Revisão 25 de 17/04/25

4.10 Registros de ação corretiva, preventiva ou de melhoria

As Unidades responsáveis pela implementação da ação corretiva, preventiva ou de melhoria mantêm documentos originais que comprovam a solicitação, implementação e eficácia dessas ações por um período mínimo de 2 (dois) anos, a contar da data de emissão.

4.11 Gestão das ações


As ações registradas como SAC, SAP e NCBI emitidas pelo RA ou pelo RQ devem ser monitoradas pelo RQ, a fim de avaliar o preenchimento e tratamento dado às ações recebidas, bem como orientar em caso de adequações e ou necessidade de prorrogações.

O RQ ou pessoa designada é responsável por gerir todas as ações recebidas por sua Unidade, sejam elas emitidas pelo RA ou internas, o que inclui o acompanhamento periódico das ações em andamento.

O emissor da ação (RQ ou RA) poderá incluir ou excluir, a qualquer momento, usuários com permissão para visualizar o andamento de determinada ação.

4.12 Pendências

Todos os usuários ao acessar o Módulo Qualidade têm acesso à página a seguir, na qual estão apresentadas as pendências pessoais:



Os RQs adicionalmente têm permissão para visualizar as pendências da Unidade:

PQ-08.03 – Ação corretiva e ação preventiva

Revisão 25 de 17/04/25

Qualidade

Bem-vindo (a) ao Módulo Qualidade!

As orientações para uso dos recursos do sistema estão disponíveis no canto superior direito das telas SAC, SAP e NCBI.

Dúvidas sobre como realizar o tratamento de uma ação? Consulte o PQ-08.03 disponível na Intranet.

Pendências Pessoais
4 Pendências

Pendências Unidade
18 Pendências

Observações
Observações

4.13 Monitoramento

O sistema gera automaticamente relatórios para acompanhamento das ações registradas, que ficam disponíveis em Relatórios > Resumo.

Mensalmente, o RA acessa o relatório resumo e grava o relatório, conforme descrito abaixo:

» Relatório Geral Resumido

Tipos de Ação: Todos

Origem: Emitidas pelo RA

Ano: 2024

☒ Unidades Ativas

1. Selecionar origem: Emitidas pelo RA
2. Selecionar ano
3. Clicar em
4. Selecionar o mês e clicar em “Gravar”
5. Os relatórios gravados ficam disponíveis para visualização pelos RQs em: Relatórios > Histórico.

Após gravar, o Setor RA – DG transfere os dados dos indicadores relacionados para o FQ-08.33, disponível em: \\192.168.89.2\gestao_estrategica\qualidade, com acesso restrito aos RQs, diretores e demais indicados pelas Unidades.

5 Responsabilidade

É responsabilidade de todos os funcionários indicarem falhas ou oportunidades de melhorias no SGQ.

O RA é responsável por:

- Emitir SAC/SAP/NCBI de abrangência geral, *realizar* o controle e análise final da solução do problema apontado ou da melhoria sugerida.
- Submeter as ações corretivas para análise crítica da alta direção.

PQ-08.03 – Ação corretiva e ação preventiva

Revisão 25 de 17/04/25

Os Representantes da Qualidade são responsáveis pela emissão e controle de SAC/SAP/NCBI da Unidade, assim como pela análise final da solução do problema apontado ou da melhoria sugerida.

O RQ ou pessoa designada é responsável por gerir e acompanhar as SAC, SAP e NCBI emitidas internamente e pelo RA para a Unidade.

O Diretor da Unidade é responsável por:

- Designar os responsáveis pelas etapas das ações;
- Definir os prazos;
- Aprovar a solicitação de prorrogação;
- Analisar criticamente as ações implementadas.

Os funcionários designados para tratamento das ações são responsáveis por:

- Tomar a ação para solução das SAC/SAP/NCBI e realizar o registro no Sistema ERP-Ital > Módulo Qualidade.
- Comunicar ao RA a necessidade de atualização ou mudança de riscos e oportunidades em virtude de tratamento de ação corretiva, preventiva ou melhoria;
- Quando necessário, mediante justificativa, solicitar prorrogação de prazo das ações sob sua responsabilidade;
- Implementar ações corretivas para eliminação da causa de não conformidades.

6 Aprovação

A aprovação deste PQ é responsabilidade do RA.

7 Documentos relacionados

7.1 Referências normativas

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 9001**: sistemas de gestão da qualidade – requisitos. Rio de Janeiro, 2015. 32 p.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR ISO/IEC 17025**: requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 2017. 32 p.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Diretoria Colegiada. **RESOLUÇÃO RDC nº 512**, de 27 de maio de 2021. Brasília, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-rdc-n-512-de-27-de-maio-de-2021-322975673>. Acesso em: 14 abr. 2025.

7.2 Referências complementares

MERIGHI, S. **Turbinando os 5 por quês?** Disponível em: < <https://www.midomenech.com.br/turbinando-os-5-por-ques> > Acesso em: 14 abr. 2025.

FIDÉLIS, Gilberto Carlos. **Tratamento de Não Conformidades**. Florianópolis – SC, 2013. 1ª edição, CECT. 182 páginas.

ITAL. Orientação para uso do Sistema ERP-Ital > Módulo Qualidade. Disponível em: <http://ital-erp.ital.sp.gov.br>.


7.3 Referências cruzadas

MQ
PQ-04.04
IT-08.01.03
FQ-04.06
FQ-08.33

PQ-08.03 – Ação corretiva e ação preventiva

Revisão 25 de 17/04/25

8 Histórico de revisões

Rev.	Data	Autor	Verificado	Aprovado	Descrição sumária
24	13/11/24	RA	CGQ	Cynthia C. Ronchesel Leite	Alterações nos itens 4.2.1, 4.3, 4.6, 4.7, 4.7.1, 4.7.2, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 7.1 (detalhamento nas orientações, com enfoque na abrangência e análise de causa).
25	17/04/25	RA	CGQ	 Cynthia C. Ronchesel Leite	Alterações nos itens 4.7.2, 5, 7.1 e 7.2 (adequação de texto, detalhamento de responsabilidades e confirmação das referências).