

衛生福利部中央健康保險署 「醫事機構轉換晶片讀卡機及雲端安全模組」

控制軟體5.1安裝指引

V2. 1

# 修訂紀錄

版本	日期	作者	修改摘要	
V1.0	2018/03/14	蔡吟姍	初版	
V1.1	2018/03/14	蔡吟姍	版面修改	
V1.2	2018/03/18	蘇志良	增加支援 OS 說明。	
			附錄:控制軟體 5.0(CS50_1070315.zip)更新目錄	
			說明。	
V1.3	2018/03/19	蘇志良	依控制軟體 5.0 安裝包(CS50_1070319.zip),修改	
			附錄更新目錄說明。	
V1.4	2018/03/21	殷珮玲	依控制軟體 5.0 安裝包,修改附錄更新目錄說明。	
V1.5	2018/03/26	殷珮玲	依控制軟體 5.0.0.3 版,修改雲端安全模組主控台	
			說明。	
V1.6	2018/03/27	蔡吟姍	修改 SAM 檔案放置方式,請參考(三、4)。	
			增加常見問題排除,請參考(六)。	
V1.7	2018/03/30	蘇志良	增加注意事項:正式、測試卡說明	
V1.8	2018/04/16	殷珮玲	控制軟體 5.0.0.4 版釋出,原主控台電腦開機後會	
			自動啟動,調整為 his 系統呼叫任一 API 時,才會	
			自動啟動。	
V1.9	2018/05/29	蔡吟姍	新增附錄二-關懷名單測試操作步驟	
		蘇志良	增加說明補述	
V2. 0	2018/10/04	蔡吟姍	修正三、正式環境安裝準備	
			新增四、更版環境使用說明	
V2. 1	2018/11/19	蔡吟姍	新增四.4「晶片讀卡機/健保讀卡機」切換說明	
			5. CSFSIM 功能切換說明	
			新增六、常見問題排除	

# 目錄

_	、注意事項5	
	1. 健保測試卡及醫事測試卡、需與測試(雲端)安全模組搭配使用。(9 開頭)5	
	2. 正式健保卡與正式醫事人員憑證 IC 卡、需與正式(雲端)安全模組搭配使用。(0 開頭)6	
	3. 卡片與安全模組不可混搭使用7	
	3-1 健保測試卡及醫事測試卡、不可與正式(雲端)安全模組混用,會造成鎖卡。 7	
	3-2 正式健保卡及正式醫事人員憑證 IC卡、不可與測式(雲端)安全模組混用,會造成鎖卡。 7	
	3-3 若正式區的醫事人員測試卡及正式區的健保測試卡與測試(雲端)安全模組混用時,會造成鎖卡。	7
	3-4 健保測試卡 與 正式醫事人員憑證 IC卡 不可混用,會造成鎖卡。 7	
	3-5 醫事測試卡 與 正式健保卡不可混用,會造成鎖卡。 7	
二	、設備準備8	
	1. 準備兩台「晶片讀卡機」8	
	2. 準備 9 開頭的測試醫師卡及測試健保卡8	
	3. 準備可外接電源的 USB HUB (非必要,若供電不穩定時使用)8	
	4. 支援電腦 OS 版本: Windows 7 和以上版本。(含 32 位元及 64 位元)8	
二	.1環境初始化9	
	1. 將兩台晶片讀卡機插入電腦 USB,並安裝讀卡機驅動程式9	
三	、正式環境安裝準備10	
	1. 下載控制軟體 5.1 安裝包10	
	2. 執行 setup.exe 說明。11	
	3. 「雲端安全模組」放置路徑。17	
	4. 執行 C:\NHI\BIN\ CsFsim.exe 或 桌面的「雲端安全模組主控台」。19	
	5. Reader.dll 檔案放置。21	
四	、更版環境使用說明22	
	1. 選取卡片對應的讀卡機	
	1-1 方法一 連接兩台晶片讀卡機 22	
	1-2 方法二 連接一台晶片讀卡機 23	
	1-3 方法三 不連接晶片讀卡機 23	

2. 未接上讀卡機跳出對話視窗24
3. 主控台系統設定畫面-預設為「晶片讀卡機」25
4. 「晶片讀卡機/健保讀卡機」切換畫面26
5. CSFSIM 功能說明27
圖一:預設為 ENABLE 會將安全模組主控台開啟 27
圖二:選取「健保讀卡機」並將 CSFSIM 改為 DISABLE 不會將安全模組主控台開啟。 28
6. 關閉對話視窗29
五、測試環境安裝準備30
1. 執行 C:\NHI\SAMPLE\TestHis.exe (本段可以使用 HIS 直接測試)30
2. 選擇 1 開 COM → 2 認證 → 3 醫事人員 PIN → 功能選擇 → 4 開始測試31
3. 醫事人員 PIN,電腦鍵盤輸入醫事人員 PIN 碼。
4. 功能選擇測試:按「功能選擇」按鈕,開啟功能選擇視窗:
5. 功能選擇測試「流程畫面說明」:33
六、常見問題排除36
1. 找不到檔案:cshis.dll 之錯誤訊息36
七、諮詢窗口37
八、附錄38
附錄一、 控制軟體 5.1 安裝包更新目錄說明。38
<b>附錄二、 關懷名單測試操作步驟40</b>
1 說明40
2 原下載「保險對象特定醫療資訊查詢作業_API 程式版」位置 41
3 注意: 需將 cshismed2.dll 副檔名更改為 cshismed2.dllxx 43
4 執行「sampleCode.exe」(API 範例程式) 44
5 輸入完畢後請按「執行」,其舉例畫面如下。 45

X

# 一、 注意事項

1. 健保測試卡及醫事測試卡、需與測試(雲端)安全模組搭配使用。(9開頭)





■ 3501200000 901000000042.SAM - 記事本

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)

0225232388~? ? T<襙芼SR莩 1 ?1z Y 5矉絃 緳H?箸 詅挌怀敁 ?Cci uz ▲ 羻 忮ln @??P洄B?涺 # ?J #?gQ乂^- ?N懰. x淫 =BvW?c8 S 烅頗 ?u 淺B w T=裝 甇qb?m ? 羶xq@9<? Q??kX 7?fZ晬埜.j?Ⅰ擗\*9 9? f?諈}c10犕 O % m.? (棋%><?褫 ▼P ^士謎舑6PK霫{ F?? U ~觝 G?ZV 憎?n 逢T?嫥U手G :澠 ??蜞傲鍔齖( A ?q 9u? \_?砸?裏T濱 & (Cb? U? o? 嚾??'阜3鑳 &槼`!??瞎XKN??h?`o?g&r a ?擨? ? ? 糊;? 幻?]f+砪 ?x刉?? ?縠???梵? ,-帟KiEsdR? 撐??x踠拲kUNI?~ 陝z H2??渱??s ?% Og蛇TW襩?R璭 o?KA\*o( ? ?o?>Z繋:K 惴M? !qX? 1h ? = 性 ? 附?誸? )?8艣 蟋i? I?( &5X? ? :Q? ? 枉H>u?淚品(08暰 , 櫇揊 ??籸Q牽N ? 鐃 瞀. F? ?`?f傜傿鯔X Ġ?殳 T Z& 模Y?騤c樊.??y 8w?獸郅5 ]OjJ J??4kl ℃翮2Rd ?`??【 ?1s懠?? 1?灕??!?潦)t??l#n噿荽Y{]l 斄掘 嗆%"?r52 L? 厲? 嶍沖v貅 ? D {9Yp#?B燧bm琇澿 浃 fz韭:?毀 t焯?? 貤?BOS旂 ?awt敜惃??Mg? xR堋~Y瀚暗?qU?^\*r 耘15 <r Q -?邔} ?Y} >眶 [z 楎N?炭?? ( 勾刑?\?S `?澴C{H??曌窘#??鏮{?尚2 嬗=?<?X???u? U ? ^? ? "92靪ipX竺鎏U3 ?[坲R?K菽?踑胙 16F桶砼2 i輕央??y??W? 

 IH2h鄫'? ?抬鎙 y罶龘?卅^朏傂(?B蹺蚻e蚔??? 969?t拒? ???4X婶 邈

 Z 蚝姥/ 嵙(?07? ??L"x)? 拄 ??B特C') ~埌 藍E礦 郗Q茺

 >s n < \a j躩???<綅 錝E I` 淪 1ZX 豸\$9蕊?鉹 OXGB??脖DyN=瞿?? 48p?Q? ? P ? d惜3漞 G?c`??! K 葂\*蕦Z?鵴騁 ??t(敨?N?'篲?\Mn 靸絃h? 搥蝧?湠v? e& ?s!攁t ??7念? 2 Q} Q ?璞z Y? G蜈去n葥隤?#YR?m

 $\times$ 

#### 2. 正式健保卡與正式醫事人員憑證IC卡、需與正式(雲端)安全模組搭配使用。(0開頭)





*三* 350120000<mark>0010</mark>00000029.SAM - 記事本

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)

?瑮1槢濴?-級椥騬w畚底 1 ??怑 wG**呩**P[\* 0?G? ? ??0?匭彥6湝i? 騰x謺庲 ??轒?#fn7??7? 晼 F Lvil u舝 ?鋿J鐌 鴜1 6 "??₩輔t\$;?h'Eq羍葩?gZ??腏 q> ?(??Wp X??~惆 郭呺? P6HL 縕 ??1 y粕 ? 咆Q0?9 菢 z a^a 🖰 %( ? 귾 w?<?杭F'+? 5gs 籽K詠>鱟祏? -N?&m鑉u&}? 5wOB淤D??絏? 狽 E珥 ? u?怬Z籜ts7 環 ?X?n寋 mm.:?軥 (P囊:@?默1W 汛譾 J6RR ?┗窗勴 ?獿>?8?7炰賰+壤 ?書縯W18奄 zZj+ ? ]荋?/吝昨@ ı L B齎6)F `5?? ?H煙蝙?,?I 掞w B ?? u W 恔4?.}:/ ?珃一鐸 ?泱 0. 1}?a?:綔 渚?昶?b?lvP垓{? &sDe?)悟 ^ U P耛? 遂?篡B韕∷Sz曊☆揇 ?胱緋荶6訢??L?#[膴鷩p =Z?勘? }外?獧I噎? V 棰 E DliW3娶?u ?舫NY?~5? \_f ?J厒c&僚 瘣蕠F?挔椸痎qB瞣??俅 閻 Z鞗kaS\$◆??唑? 駮圞 疐\_ ???Qy)? \_P??Q@.?)製???鎂胕`t1?瞍V ?m?O?:oa譈:%j?!qVqD h 鏔??『 牚? 灬??籮 ?? 騤}蕎 U縃:{? ? # RL \* 3e堄 ?if▣C蒇▣ 冀蟿 ?5固?舑-4h#? 椊像? .A 絑 ?轝? 鰗(?聶6!?5個?爲➡ ? d逅[?g Q? 馕蟿 ?5固?舑-4h#? 椊像? .A 絑 ?轝? 鰗(?聶6!?5個?灂≒ ? d逅[?g Q?怨 鈐 μο? ? {?P? ?痒Eh?/77 kd2? ???? ?c? 8Ω? -揗{0昝cw?汋珫??9 蟺-G岊朄枅豇]茍 ? ?徒弅甬D ?["&k \*%萴??爢騥枺ToQH"?彶 液?鈍?8 甽▲炬 栮 S貽鈑???!?P?G? ZU cb?np? ? #A "e? ?Y\*黴a?' cd埕 P?N 媵 ?w鼽

- 3. 卡片與安全模組不可混搭使用
- 3-1 健保測試卡及醫事測試卡、不可與正式(雲端)安全模組混用,會造成鎖卡。
- 3-2 正式健保卡及正式醫事人員憑證 IC 卡、不可與測式(雲端)安全模組混用,會造成鎖卡。
- 3-3 若正式區的醫事人員測試卡及正式區的健保測試卡與測試(雲端)安全模組混用時,會造成鎖卡。
- 3-4 健保測試卡 與 正式醫事人員憑證 IC 卡 不可混用,會造成鎖卡。
- 3-5 醫事測試卡 與 正式健保卡不可混用,會造成鎖卡。

# 二、 設備準備

1. 準備兩台「晶片讀卡機」



2. 準備9開頭的測試醫師卡及測試健保卡



3. 準備可外接電源的USB HUB (非必要,若供電不穩定時使用)




4. 支援電腦OS版本: Windows 7 和以上版本。(含32位元及64位元)

# 二.1環境初始化

1. 將兩台晶片讀卡機插入電腦USB,並安裝讀卡機驅動程式

#### 📇 裝置管理員

檔案(F) 動作(A) 檢視(V) 說明(H)





# 三、 正式環境安裝準備

1. 下載控制軟體5.1安裝包

下載後解開壓縮檔,會看到 gCIE\_Setup. msi 及 setup. exe,請執行 setup. exe。

· 若已安裝過,不需解除安裝,直接執行 setup. exe。

名稱	修改日期	類型	大小
docu	2018/10/2 下午 0	檔案資料夾	
gCIE_Setup	2018/10/2 下午 0	檔案資料夾	
5.1.0.4版修正說明	2018/10/2 下午 0	文字文件	2 KB
🗾 健保資訊網服務系統(VPN)_雲端安全模組申請指引V1.9	2018/10/2 下午 0	Adobe Acrobat 文	2,772 KB
🗾 控制軟體5.0安裝指引-簡易說明V1.0	2018/10/2 下午 0	Adobe Acrobat 文	316 KB
🗾 控制軟體5.1安裝指引V2.0	2018/10/2 下午 0	Adobe Acrobat 文	3,274 KB


#### gCIE\_Setup

名稱 ^	修改日期	類型	大小
vcredist_x86	2018/10/2 下午 0	檔案資料夾	
<b>⊯</b> gCIE_Setup	2018/10/2 下午 0	Windows Installer	16,885 KB
📆 setup	2018/10/2 下午 0	應用程式	386 KB

檔案/資料夾	<b>說明</b>
Setup. exe	安裝程式。
gCIE_Setup.msi	若不需要考慮必要可散發套元件,則可以只拿 msi 檔安裝。
vcredist_x86	可散發套件目錄。
docu	健保卡讀卡機控制軟體-API 參考手冊

### 2. 執行setup. exe說明。

• 執行 setup. exe 畫面電腦將會安裝 Vi sual C++ 2010 可轉散發套件 X86 元件。




□是,傳送我的安裝經驗相關資訊給 Microsoft Corporation(Y)

如需詳細資訊,請閱讀資料收集原則。

安裝(I)

取消




•若之前已安裝過 Vi sual C++ 2010 X86 可轉散發套件則是出現維護畫面,請選擇

### 【下一步】。




•接著安裝健保卡讀卡機控制(PCSC),閱讀後請選擇【下一步】。










# 3. 「雲端安全模組」放置路徑。

•安裝完成後,將未使用之『安全模組檔』解壓縮. SAM 檔放置 C:\NHI\SAM\COMX1 路徑下。

### 解壓縮後的. SAM檔



(C:) > NHI			
名稱	修改日期	類型	大小
■ BIN	2018/3/23 下午 04:55	檔案資料夾	
INI	2018/3/21 下午 03:16	檔案資料夾	
LIB	2018/3/21 下午 03:16	檔案資料夾	
LOG	2018/3/26 下午 06:01	檔案資料夾	
SAM	2018/3/27 下午 05:03	檔案資料夾	
sample	2018/3/21 下午 03:30	檔案資料夾	
nhi.ico	2018/3/20 下午 11:24	圖示	4 KB
• nhi_logo.ico	2018/3/20 下午 11:24	圖示	5 KB
README.rtf	2018/3/20 下午 11:24	RTF 格式	49 KB


·醫療院所識別檔,檔名是「醫療院所代號」+「安全模組代號」. SAM

#### (C:) > NHI > SAM > COMX1

名稱	^	修改日期	類型	大小
350	000029.SAM	2018/3/9 下午 03:	SAM 檔案	7 KB

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明(H)

# 4. 執行 C:\NHI\BIN\ CsFsim.exe 或 桌面的「雲端安全模組主控台」。



下圖:程式啟動之畫面(啟動後,請勿關閉,否則無法提供服務。)




#### 作業檢視畫面

選擇「讀取狀態」,確認卡片都有讀取成功狀態為2。

	0:檔案未置入。
SAM(安全模組檔)	1:安全模組尚未與健保署 IDC 認證。
JAM(女生保紅猫)	2:安全模組與健保署 IDC 認證成功。
	9:所置入非安全模組檔。
	0:卡片未置入。
	1:健保 IC 卡尚未與安全模組認證。
HC(健保卡)	2:健保 IC 卡與安全模組認證成功。
	3:健保 IC 卡與醫事人員卡認證成功
	9:所置入非健保 IC 卡。
	0:卡片未置入。
	1:醫事人員卡尚未與安全模組認證。
HPC(醫事人員卡)	2:醫事人員卡與安全模組認證成功(PIN 尚未認證)。
	3:醫事人員卡 PIN 認證成功。
	9:所置入非醫事人員卡。
	THE STATE OF THE S

此時查看 C:\NHI\INI\, 若有兩個以上的 COMX 則會產生「ReaderCFGO. ini」、「ReaderCFG1. ini」。

需出現 HPC\_ReaderName= 及 HC\_ReaderName= 才是正常。



# 5. Reader.dll檔案放置。

現行的晶片讀卡機及健保讀卡機**需放入 Reader. dll**,請依據實際使用之讀卡機 廠牌,將該健保讀卡機的 Reader. dll 檔案放置在系統目錄下;(依據作業系統 不同而放在不同目錄)

例如 C:\Windows\System32 或 C:\Windows\Syswow64



# 四、更版環境使用說明

#### 1. 選取卡片對應的讀卡機

# 1-1 方法一 連接兩台晶片讀卡機

第一次開啟 csfsim. exe 或各自醫療管理系統(his)會跳出「選取卡片對應的讀卡機」對話視窗,可自行選擇醫師卡及健保卡讀卡機型號,若不清楚讀卡機型號的情況下,可點選「重新掃描讀卡機」自動配對讀卡機型號。



讀卡機控制軟體 主控台狀態已就緒!!


# 1-2 方法二 連接一台晶片讀卡機

開啟 csfsim. exe 或各自醫療管理系統(his)會跳出「選取卡片對應的讀卡機」對話視窗,若只有連接一台晶片讀卡機時,需使用者以手動方式選擇醫師卡讀卡機或健保卡讀卡機型號,無法點選「重新掃描讀卡機」自動配對讀卡機型號。



### 1-3 方法三 不連接晶片讀卡機

若醫療院所將設定為「就醫資料上傳」專用,則從選單都設定為 N/A、N/A。



### 2. 未接上讀卡機跳出對話視窗

當開啟 csfsim. exe 或各自醫療管理系統(his)若未接上讀卡機時,會跳出「選取卡 片對應的讀卡機」對話視窗,若先不使用則選擇「先結束程式」。



### 3. 主控台系統設定畫面-預設為「晶片讀卡機」

確認「系統設定」頁面是否有「醫療院所代號」、「安全模組卡號」資料,並至「作業檢視」點選 SAM 認證。





# 4. 「晶片讀卡機/健保讀卡機」切換畫面

若切換回健保讀卡機,請選取「健保讀卡機」,此時讀卡機控制軟體路徑會更改為

#### 中央健康保險署讀卡機控制軟體(主控台) 2018/10/31

C:\NHI\LIB\csHis30.d11

作業檢視 系統設定 環境檢	査│鍵盤 │	
醫療院所代號:		重新讀取
安全模組卡號:		
資料中心對應 IP-Addr:		(不支援健保讀卡機)
置入醫師卡讀卡機:		(不支援健保讀卡機)
置入健保卡讀卡機:		(不支援健保讀卡機)
本機 IP 位置:	192 . 168 . 106 . 214	
執行檔路徑:	C:\NHI\BIN\csfsim.exe	
讀卡機控制軟體路徑:	C:\NHI\LIB\csHis30.dll	
連接埠:	COMX1 ▼ CSFSIM:	ENABLE ▼
─選取─── 健保讀卡機	○ 晶片讀卡機	確定
		隱藏關閉

中央健康保險署讀卡機控制軟體(主控台) 2018/10/31



### 5. CSFSIM功能說明

若 CSFSIM 設定為 ENABLE 時, HIS 系統呼叫任一 API 時,會開啓雲端安全模組主控台,反之設定為 DISABLE 時則不會開啟,其預設為 ENABLE。(如:圖一)

CSFSIM 設定為 DISABLE 主要用於在「健保讀卡機」不會開啓「雲端安全模組主控台」。 (如:圖二)

#### 圖一: 預設為 ENABLE 會將安全模組主控台開啟

中央健康保險署讀卡機控制軟體(主控台) 2018/10/31

醫療院所代號:	35	重新讀取
安全模組卡號:	00	(正式卡)
資料中心對應 IP-Addr:	10 . 253 . 253 . 250	(不支援健保讀卡機)
置入醫師卡讀卡機:	N/A	(不支援健保讀卡機
置入健保卡讀卡機:	N/A	(不支援健保讀卡機
本機 P位置:	192 . 168 . 106 . 214	
執行檔路徑:	C:\NHI\BIN\csfsim.exe	
讀卡機控制軟體路徑:	C:\NHI\LIB\csHis50.dll	
連接埠:	COMX1 ▼ CSFSIM:	ENABLE 🔻
選取	● 晶片讀卡機	確定

讀卡機控制軟體 主控台狀態已就绪!!


# 圖二:選取「健保讀卡機」並將 CSFSIM 改為 DISABLE 不會將安全模組主控台開啟。

中央健康保險署讀卡機控制軟體(主控台) 2018/10/31

作業檢視 系統設定 環境核	食査 鍵盤	
醫療院所代號:		重新讀取
安全模組卡號:		(正式卡)
資料中心對應 IP-Addr:		(不支援健保讀卡機)
置入醫師卡讀卡機:		(不支援健保讀卡機)
置入健保卡讀卡機:		(不支援健保讀卡機)
本機 IP 位置:	192 . 168 . 106 . 214	
執行檔路徑:	C:\NHI\BIN\csfsim.exe	
讀卡機控制軟體路徑:	C:\NHI\LIB\csHis30.dll	
連接埠:	COMX1 ▼ CSFSIM:	DISABLE 🔻
─選取──	○ 晶片讀卡機	確定
		隱藏關閉

# 6. 關閉對話視窗

若將主控台關閉時會出現將無法正常運作對話視窗。



# 五、 測試環境安裝準備

### 1. 執行 C:\NHI\SAMPLE\TestHis.exe (本段可以使用HIS直接測試)

將『安全模組檔』放置 C:\NHI\SAM\COMX1 路徑下,並將 cshis.dll 此元件從解壓縮目錄 C:\NHI\LIB,請放置於各自醫療系統所在目錄下。

	元件	目錄	說明
1	安全模組檔	C:\NHI\SAM\COMX1	醫療院所識別檔,檔名是「醫療院所代號」+ 「安全模組代號」. SAM
2	CsHis.dl1	將此元件放置於各自醫療 系統所在目錄下	

請注意:TestHis.exe 與 CsHis.dll 需於同一個目錄夾才能執行



### 2. 選擇 1開COM → 2認證 → 3醫事人員PIN → 功能選擇 → 4開始測試

csOpenCom 結果為 0 表示成功, csVerifySAMDC 結果為 0 表示成功。




### 3. 醫事人員PIN,電腦鍵盤輸入醫事人員PIN碼。


hpcVerifyHPCPIN 結果為 0表示成功。



### 4. 功能選擇測試:按「功能選擇」按鈕,開啟功能選擇視窗:



### 選擇要測試項目(如1.1~1.4),要顯示訊息框,關閉此畫面按鈕。




### 按「4. 開始測試」。




### 5. 功能選擇測試「流程畫面說明」:

使用:1.1 hisGetBasicData (讀取不需個人 PIN 碼資料)



### 使用:1.2 hisGetRegisterBasic (掛號或報到時讀取基本資料)



### 使用:1.3 hisGetRegisterPrevent (預防保健掛號作業)



# 使用:1.4 hisGetRegisterPregnant (孕婦產前檢查掛號作業)



# 六、 常見問題排除

1. 找不到檔案:cshis.dll之錯誤訊息

若開啟 HIS 系統出現「執行階段錯誤'53':找不到檔案:cshis.dll」之錯誤訊息,

需將健保讀卡機的 Reader. dll 檔案放置在系統目錄下;

(依據作業系統不同而放在不同目錄)

例如 C:\Windows\System32 或 C:\Windows\Syswow64



# 七、諮詢窗口

雲端安全模組轉換作業及控制軟體諮詢窗口

(週一到週五上班期間):09:00-12:00,13:30-18:00

電話:(02) 2706-5866 分機 6188、6189、6190

Email: nhi.vpn.iisi@gmail.com

# 八、附錄

### 附錄一、控制軟體5.1安裝包更新目錄說明。

安裝預設目錄:C:\NHI\

安裝目錄	元件名稱	元件名稱說明	用途
			請將申請的安
SAM\COMX1	*. SAM	安全模組檔	全模組檔放置
			於此。
BIN	csfsim.exe	控制軟體主控台程式	
	HCACSAPI.d11	HCA 健保讀卡機元件	
	HCACSPKCS11.d11	HCA 健保讀卡機元件	
	HCAUtility.dll	HCA 健保讀卡機共用元件	
	HCAAPI.d11	HCA 晶片讀卡機元件	
	HCAPKCS11.d11	HCA 晶片讀卡機元件	
INI	csdll.ini	初始值設定檔	預設是晶片讀 卡機及 COM1
	hisCom.xml	初始值設定檔	
LIB	cshis.dll	控制軟體	
	cshis50.dll	晶片讀卡機-控制軟體 5.0 版	
	cshis30.d11	健保讀卡機-控制軟體 3.0 版	
	HCACSAPI. d11	HCA 健保讀卡機元件	HCA(醫事憑證 管理中心) 必 要函式庫元件
	HCACSPKCS11.d11	HCA 健保讀卡機元件	
	HCAUtility.dll	HCA 健保讀卡機共用元件	
	HCAAPI.d11	HCA 晶片讀卡機元件	
	HCAPKCS11.d11	HCA 晶片讀卡機元件	
	IDCReaderContro 11er.dl1	VPN 網頁使用	
sample	cshis.dll	控制軟體	

### 控制軟體5.1安裝指引

安裝目錄	元件名稱	元件名稱說明	用途
	Testhis. exe	測試介面程式	
VPN cshis.dl1		VPN 網頁使用	
	CSHISMED2. d11	VPN 網頁使用	
	CSHISMED3. d11	VPN 網頁使用	
System			
Folder	cshis.dll	控制軟體(VPN 網頁使用)	
(系統目錄)			
	CSHISMED2.d11	VPN 網頁使用	
	CSHISMED3.d11	VPN 網頁使用	
	HCACSAPI. d11	HCA 健保讀卡機元件	
	HCACSPKCS11.d11	HCA 健保讀卡機元件	
	HCAUtility.dll	HCA 健保讀卡機共用元件	
	HCAAPI.d11	HCA 晶片讀卡機元件	
	HCAPKCS11.d11	HCA 晶片讀卡機元件	
	IDCReaderContro	VDN 加五压用	
	ller.dll	VPN 網頁使用	

備註說明:HCA(醫事憑證管理中心)

### 附錄二、關懷名單測試操作步驟

### 1 說明

因關懷名單(保險對象特定醫療資訊查詢作業\_API 程式版) 目前適用控制軟體 3.3 版,若您的控制軟體已升級為 5.0 版以上時,使用「PEAT7403B01.DLL」查詢時可能會使用到舊的「cshismed2.dl1」。

以下操作指引提醒您需把舊的「cshismed2.dll」更名後才可以正確的使用相關查詢功能。並執行「sampleCode.exe」(API 範例程式)以確認此功能是否可以正常運作。

### 2 原下載「保險對象特定醫療資訊查詢作業 API 程式版」位置

網址: <a href="https://medvpn.nhi.gov.tw/iwse0000/IWSE0030S02.aspx?bc=IES"
進入下載專區→選擇醫事人員服務(保險對象特定醫療資訊查詢作業)
下載「保險對象特定醫療資訊查詢作業\_API 程式版」




# 下載資料為:CareAPI&SampleCode.zip 解壓縮如下

# 關懷名單所使用的 DLL 為 PEAT7403B01. DLL

名稱 ^	修改日期	類型	大小
schismed2.dll	2008/11/13 下午 02:	應用程式擴充	321 KB
S CSINIT.dll	2003/2/26 下午 03:36	應用程式擴充	20 KB
MSSCCPRJ.SCC	2008/11/5 下午 02:32	SCC 檔案	1 KB
PEAT7403B01.dll	2008/11/7 下午 04:40	應用程式擴充	116 KB
✓ ProjSample.vbp	2008/11/27 下午 02:	VBP 檔案	1 KB
ᆀ ProjSample.vbw	2008/11/27 下午 02:	VBW 檔案	1 KB
Sample.frm	2008/11/27 下午 02:	FRM 檔案	6 KB
sampleCode.exe	2008/11/27 下午 02:	應用程式	24 KB
SHA.dII	2002/5/6 下午 06:35	應用程式擴充	28 KB
unit.bas	2008/10/30 下午 06:	Visual Basic Source	1 KB

#### 3 注意: 需將 cshismed2.dll 副檔名更改為 cshismed2.dllxx

為執行「sampleCode. exe」(API 範例程式)時,會先呼叫「PEAT7403B01. DLL」。該元件預設會先使用該目錄夾的 cshi smed2. dll,若找不到該目錄夾的 cshi smed2. dll, 則至系統預設的目錄夾。(例如 C:\Windows\SysW0W64 內 CSHI SMED2. dll) 因系統預設的目錄夾中的 CSHI SMED2. dll 於控制軟體 V5. X 版中會一併更新。 因此必須將副檔名更改為 cshi smed2. dllxx,以免使用舊的 cshi smed2. dll。



### 4 執行「sampleCode.exe」(API 範例程式)


詳細設定說明<u>驗測程序</u>文件請參考 CareAPI&SampleCode(解壓縮)→

「保險對象特定醫療資訊查詢作業安裝說明文件(API版).doc」


▶ 請務必注意原主機名稱(IP)已改為 medcloud.nhi.gov.tw,請修正後方可進行驗測。

主機名稱: medcloud.nhi.gov.tw

服務程式埠號:7403



使用系統預設的目錄夾例如 C:\Windows\SysWOW64 內 CSHISMED2.dll



# 5 輸入完畢後請按「執行」,其舉例畫面如下。



#### 出現 SUCESSS 訊息

