```
Avec une calculatrice Casio Graph 35+

On tape MENU STAT EXE puis F5 pour DIST.
```

On tape MENO SIAI EXE puis PS pour DIST

On tape F1 pour NORM puis F3 pour InvN .

On tape $\boxed{\mathsf{F2}}$ pour $\boxed{\mathsf{var}}$, $\boxed{\blacktriangledown}$ $\boxed{\mathsf{F1}}$ pour $\boxed{\mathsf{Left}}$.

On complète les valeurs :

Area: 0.95

σ: 0.0125 μ: 0.05

On sélectionne EXECUTE EXE .

La valeur de x s'affiche : x = 0,07056...

Inverse Normal xInv=0.07056067

- On prendra a = 0,07.
- La région critique est l'intervalle I = J0,07 ; 1].

Règle de décision : on prélève un échantillon de 304 pièces, on calcule la fréquence des défauts $f_{\rm e}$:

- $si f_e \le 0.07$, on accepte H_0 au seuil de 5 %; • $si f_e > 0.07$, on rejette H_0 et on accepte H_1 .
- **2.** On a obtenu $f_e = \frac{18}{304}$, soit $f_e \approx 0.06$ donc $f_e \leqslant 0.07$.
- On accepte H_0 et, au seuil de 5 %, on refuse l'affirmation p > 0.05.