Exemple : une entreprise fabrique une grande quantité de tubes.

Dans un lot de tubes, 3 % des tubes ne sont pas conformes pour la longueur. On prélève au hasard 50 tubes de ce lot. Le lot est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise de 50 lots.

On considère la variable aléatoire Z qui, à tout prélèvement ainsi défini, associe le nombre de tubes qui ne sont pas conformes pour la longueur.

- 1. Justifier que la variable aléatoire Z suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.
- **2.** Calculer la probabilité P(Z = 0).
- 3. Calculer la probabilité que, dans un tel prélèvement, au moins un tube ne soit pas conforme pour la longueur.
- **1.** Chaque prélèvement est constitué de 50 épreuves élémentaires indépendantes puisque le prélèvement est assimilé à un tirage avec remise.

Chaque épreuve élémentaire n'a que deux issues possibles :

- soit le succès lorsque le tube n'est pas conforme de probabilité p = 0.03 :
- soit l'échec lorsque le tube est conforme, de probabilité q = 1 p = 0,97.

La variable aléatoire Z mesurant le nombre de succès suit la loi binomiale de paramètres n=50 et p=0,03.

2. Pour calculer P avec une calculatrice, on procède de la façon suivante :

Avec la calculatrice Casio Graph 35+

Dans MENU, on sélectionne STAT EXE, on tape F5 pour DIST.

On sélectionne BINM par F5, puis Bpd par F1.

Sur la 1^{re} ligne on sélectionne Var par F2 .

Sur la ligne x: on tape $\boxed{0}$ EXE puis $\boxed{50}$ EXE puis $\boxed{0.03}$ EXE qui donne $P(Z=0)\approx 0.218$.

Avec la calculatrice TI 82 stats.fr ou 83 Plus

On tape 2nde var pour distrib.

On sélectionne 0:binomFdp entrer

On complète binomFdp(50, 0.03, 0) entrer et on obtient P(Z = 0) = 0.218.

3. $P(Z \ge 1) = 1 - P(Z = 0) \approx 0,782$.