| eneur en carbone (en %) x_i | 0,60 | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,65 | 0,67 | 0,68 | 0,69 | 0,71 | 0,75 | 1 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| harge de rupture (en kg) y _i | 65 | 70 | 70 | 75 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 1 |