Demande de modification DM01

Pièce du dossier de recette - aucune transaction ou validation réelle

IDENTIFICATION

LUMI-DM-001 / date métier simulée : 13/11/2026. Projet RECETTE-MANUELLE-LUMI12-2026. Ce document est entièrement fictif.

Origine

ESS-R01 non conforme au CDC R1.0 : consommation totale trop forte et absence du contrôle de courant dans l’outil A.

Modification approuvée

R1 et R2 passent de 470 Ω à 1 kΩ, puissance narrative 0,25 W. Empreintes et netlist inchangées. Retouche des cartes A, puis émission du dossier B.

Logiciel

L’outil B doit exiger deux LED allumées, une tension dans [10,8 ; 13,2] V et un courant dans [0 ; 25] mA. Commit B fictif : b28d5e9f02a34678c1d0e5f70923456789abcdef.

Impacts

Deux tâches correctives datées du 13 au 16 novembre. Aucun supplément de coût matière simulé. Prix des résistances inchangé ; coût final estimé du périmètre toujours 43,80 € HT.

Validation

Accord fictif Claire Martin le 13/11. Contre-essais le 17/11. Les indices A et ESS-R01 restent conservés.

FICTIF - FORMATION - SANS VALIDITE INDUSTRIELLE