


Вид спереди (1:1)



Вид слева (1:1)



Взрыв-схема (1:2), справочно



Порядок сборки

1. Вплавить паяльником три вставки М2,5 × 4 во фланец скобы (жало 220–240 °С [Д]) заподлицо.
2. Серво захвата — на лапку скобы, четыре винта М2×6 в грань пассивного вала (ступица вала — в вырез ⌀10).
3. Рог на вал серво (центральный винт из комплекта), подвижный палец — к рогу; неподвижный палец — к полке скобы двумя потайными М3×8 из пальца, гайки М3 снаружи.
4. Провода серво через отверстие ⌀4 фланца, припаять к плате контактов по таблице контактов [Д].
5. Плита: вклеить три шайбы ⌀6 × 1 заподлицо, плату контактов — в карман, провода — в отверстие ⌀3,5.
6. Привернуть плиту к фланцу кисти тремя винтами М2,5×8 сверху.

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.07.003	Ответная плита кисти	1	PETG	6,4	6,4
2	—	Шайба стальная ⌀6 × 1	3	сталь	0,2	0,7
3	—	Плата контактов 8 × 4	1	FR4	0,1	0,1
4	—	Винт М2,5×8 DIN 912	3	сталь	0,6	1,9
5	КРБ.S0.07.010	Скоба захвата под замок	1	PETG	10,5	10,5
6	—	Вставка латунная М2,5 × 4	3	латунь	0,2	0,5
7	—	Серво STS3215 (Feetech), захват	1	серво	52,5	52,5
8	—	Рог серво ⌀20 × 3	1	алюминий	2,5	2,5
9	КРБ.S0.03.008	Палец захвата подвижный	1	алюминий 2	3	3
10	КРБ.S0.03.009	Палец захвата неподвижный	1	алюминий 2	3,4	3,4

Масса 81,5 г без проводов [Р: объём модели × плотность; серво 55 г [И]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

Винт М2,5×8 DIN 912 — 3, вставка М2,5 × 4 — 3, винт М2×6 DIN 912 — 4 (серво), винт М3×8 DIN 7991 — 2 и гайка М3 — 2 (неподвижный палец), винт М3×5 — 1 (подвижный палец к рогу)

Моменты затяжки, Н·м [Д]

М2,5 во вставку: 0,25–0,35; М2 в корпус серво: 0,15–0,2 [Д]; М3 с гайкой: 0,5

Технические требования

1. Кисть-захват: прежняя группа захвата руки (серво, рог, пальцы КРБ.S0.03.008, 03.009) на скобе 07.010 с фланцем под замок; уходит от рога ещё на 16,6 мм [Р].
2. Провода серво захвата — через отверстие ⌀4 фланца к контактной плате (питание 12 В, общий, шина Feetech — 3 из 8 площадок) [Д].
3. Второй такой захват — для второй руки; ответная часть одинакова у всех кистей (стандарт фланца: 3 × М2,5 на ⌀15, 90°, 210°, 330°).
4. Отверстия под корпус серво — по чертежу Waveshare [И]; рог — допущение [Д] до образца серво.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти.
Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.200 СБ	Литера: О	Масса, г: 81,5	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Кисть-захват К1. Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		