
линии гиба — штрих-пунктир, не резать; слева и справа — стенки (вырезы под рога), в середине — основание (на рог поворота бедра)



Гиб (мм; [Д] — до пробного гиба)

параметр	значение
Толщина листа S	1,5
Угол гиба, число гибов	90°, 2
Внутренний радиус R (= S) […]	1,5
Коэффициент K [Д]	0,33
Плоские участки	31,6 + 71 + 31,6
Припуск BA = π/2·(R+K·S)	3,13
Отступ OSSB = (R+S)·tg 45°	3
Развёртка	140,48
Ширина заготовки	37,5

Отверстия (u — вдоль развёртки от левой кромки; v — от нижней кромки)

№	⌀	u	v	где	до гиба
1	⌀3,4	75,2	23,9	в раскрое	28,9
2	⌀3,4	75,2	14,1	в раскрое	28,9
3	⌀3,4	65,3	14,1	в раскрое	28,9
4	⌀3,4	65,3	23,9	в раскрое	28,9
5	⌀6,5	70,2	19	в раскрое	32,2
6	⌀2,4	5,3	8,8	в раскрое	25,1
7	⌀2,4	5,3	29,2	в раскрое	25,1
8	⌀2,4	29,8	8,8	после гиба	0,7
9	⌀2,4	29,8	29,2	после гиба	0,7
10	⌀2,4	135,2	29,2	в раскрое	25,1
11	⌀2,4	135,2	8,8	в раскрое	25,1
12	⌀2,4	110,7	29,2	после гиба	0,7
13	⌀2,4	110,7	8,8	после гиба	0,7

Технические требования

1. Размеры в мм. Файл «_раскрой.dxf»: КОНТУР и ОТВЕРСТИЯ — резать; ГИБ — не резать; отверстия «после гиба» сверлить по чертежу детали после гиба.
2. Материал: алюминий 5052-H32, допуск толщины ±0,15 мм [Д]; гибы 90°, внутренний радиус 1,5 мм; направление проката вдоль линий гиба [Д].
3. Вырезы под рога на кромках стенок — дуги R 10,1 мм; зенковки 90° под потайные M2 — снаружи (сторона щёк) после гиба.
4. Нижние отверстия стенок — в 0,7 мм от начала гиба: сверлить и зенковать после гиба; зенковка ⌀4,4 заходит на радиус гиба на 0,3 мм [Р] — проверить на пробной детали.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение	КРБ.S0.02.002	Литера: О	Масса, г: 20,9
		Масштаб: 1:1	
		Лист: 2	Листов: 2
Наименование	Скоба бедра. Развёртка и гиб	Авад S-0. РД, редакция Г	
Материал	Лист алюминиевый 1,5 мм, гнутый	Разраб. Элой, 08.11.2026	