


Вид спереди




Вид слева (1:1)



Вид сверху (1:1)



Аксонометрия (1:4), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø2,4	сквоз.	—	4,4	40	44,8	−Y	винт M2×6 в грань рабочего рога серво…
2	Ø2,4	сквоз.	—	4,4	40	65,2	−Y	винт M2×6 в грань рабочего рога серво…
3	Ø2,4	сквоз.	—	8,1	0	44,8	+Y	винт M2×6 в грань пассивного вала сер…
4	Ø2,4	сквоз.	—	8,1	0	65,2	+Y	винт M2×6 в грань пассивного вала сер…
5	Ø3,6	вставка М…	4,5	37,1	27,5	72,9	−Z	латунная вставка M2,5 × 4 (винт из пл…
6	Ø3,6	вставка М…	4,5	30,6	16,2	72,9	−Z	латунная вставка M2,5 × 4 (винт из пл…
7	Ø3,6	вставка М…	4,5	43,6	16,2	72,9	−Z	латунная вставка M2,5 × 4 (винт из пл…
8	Ø2,5	глухое	3,5	29,9	20	16,5	−X	под шип накладки TPU 07.014 [Д]
9	Ø2,5	глухое	3,5	29,9	20	4,5	−X	под шип накладки TPU 07.014 [Д]

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: стенкой на стол, ось серво вертикально (губка вдоль слоёв), 4 периметра, заполнение 60 % [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Отверстия под латунные вставки (запрессовка паяльником, температура по паспорту филамента) [Д]: Ø3,6 — M2,5×4; сквозные Ø2,4 — под винты M2 [Д].
6. Обойма серво захвата с неподвижной губкой: фланец к ответной плите замка (3 вставки M2,5 на Ø15 — стандарт фланца кисти), две стенки на гранях рога и пассивного вала, торцевая стенка с окном под кабель, полый короб дна; губка — со ступенями 10 → 7 → 5 мм.
7. Серво — четыре винта M2×6: по два в грани рабочего рога (u = 32,75) и пассивного вала (u = 29,0), v = ±10,25 [И чертёж Waveshare]; отверстия Ø2,4 — как у Koch v1.1.
8. Неподвижная губка отодвинута на две толщины накладки (3 мм): между накладками TPU при сомкнутых губках 0,2 мм.
9. Два глухих отверстия Ø2,5 × 3,5 — под шипы накладки 07.014. Короб дна — замкнутый, полость внутри (печать без поддержек при стенке на столе).
10. Расчёт: неподвижная губка n = 4,2, короб дна на кручение n = 2,5 при стопоре серво [Р `универсал_к1_губки.ру`]; тест захвата — `симулятор/захват-К1/`.
11. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
12. Количество: 2 шт. (по одному на руку).

Габарит детали 49,1 × 40 × 72,9 мм в системе детали; масса 22,8 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Д (предварительная): сменные кисти, кисть-захват К1 v2. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.011	Литера: О	Масса, г: 22,8	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Основание захвата К1	Авад S-0. РД, редакция Д		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 09.11.2026		