


Вид спереди




Вид слева (1:1)



Вид сверху (1:1)



Аксонометрия (1:2,5), справочно



Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	⌀	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø3,4	сквоз.	—	18	47,2	55	−Y	винт М3×5 в рабочий рог серво захвата…
2	Ø3,4	сквоз.	—	18	0	55	+Y	винт М3×5 в холостой рог [Д до образц…
3	Ø3,4	сквоз.	—	4	47,2	55	−Y	винт М3×5 в рабочий рог серво захвата…
4	Ø3,4	сквоз.	—	4	0	55	+Y	винт М3×5 в холостой рог [Д до образц…
5	Ø3,4	сквоз.	—	11	47,2	62	−Y	винт М3×5 в рабочий рог серво захвата…
6	Ø3,4	сквоз.	—	11	0	62	+Y	винт М3×5 в холостой рог [Д до образц…
7	Ø3,4	сквоз.	—	11	47,2	48	−Y	винт М3×5 в рабочий рог серво захвата…
8	Ø3,4	сквоз.	—	11	0	48	+Y	винт М3×5 в холостой рог [Д до образц…
9	Ø6,5	сквоз.	—	11	47,2	55	−Y	проход под головку центрального винта…
10	Ø6,5	сквоз.	—	11	0	55	+Y	проход под головку центрального винта…
11	Ø2,5	глухое	3,5	7	24,2	16,5	+X	под шип накладки TPU 07.013 [Д]
12	Ø2,5	глухое	3,5	7	24,2	4,5	+X	под шип накладки TPU 07.013 [Д]

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: щекой на стол, ось серво вертикально (щёки и губка вдоль слоёв), 4 периметра, заполнение 60 % [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные Ø3,4 — под винты М3 [Д].
6. Вилка по схеме SO-101: щека на рабочем роге и щека на холостом роге (по 4 винта М3×5 на окружности Ø14), между ними мост — замкнутый короб 18 × 10, стенка 2,5; губка — со ступенями 12 → 9 → 6 мм, от оси до кончика 55 мм.
7. Отверстия Ø6,5 в центре щёк — проход под головки центральных винтов рогов и отвёртку.
8. Два глухих отверстия Ø2,5 × 3,5 на контактной грани — под шипы накладки 07.013.
9. Момент серво идёт только через щеку рабочего рога (холостой рог вращается свободно [Д]); щека n = 2,4, мост на кручение n = 2,6 при стопоре [Р].
10. Ход губки 0…45°; раскрытие у кончика при 45° — 40,7 мм между накладками [Р].
11. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
12. Количество: 2 шт.

Габарит детали 25 × 47,2 × 66 мм в системе детали; масса 16,4 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Д (предварительная): сменные кисти, кисть-захват К1 v2. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.012	Литера: О	Масса, г: 16,4	Масштаб: 1:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Губка захвата подвижная	Авад S-0. РД, редакция Д		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 09.11.2026		