

Авад S-0 — кисть-захват К1 v2 под замок (губки SO-101, накладки TPU)


Вид спереди (1:1)



Вид слева (1:1)



Взрыв-схема (1:2,5), справочно



Порядок сборки

1. Вплавить три вставки М2,5 × 4 во фланец 07.011; накладки 07.014 и 07.013 — шипами в губки, крючки за кончики.
2. Холостой рог — на пассивный вал (М3×8), рабочий рог — на выходной вал (винт из комплекта).
3. Серво — в основание, 4 винта М2×6 в грани рога и пассивного вала.
4. Вал серво в «закрыто» (θ = 0); губку-вилку — на оба рога, 4 + 4 винта М3×5; зазор между накладками 0,2 мм; проверить ход 0…45°.
5. Плита: вклеить три шайбы ⌀6 × 1 заподлицо, плату контактов — в карман, провода — в отверстие ⌀3,5.
6. Привернуть плиту к фланцу кисти тремя винтами М2,5×8 сверху.

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.07.003	Ответная плита кисти	1	PETG	6,4	6,4
2	—	Шайба стальная ⌀6 × 1	3	сталь	0,2	0,7
3	—	Плата контактов 8 × 4	1	FR4	0,1	0,1
4	—	Винт М2,5×8 DIN 912	3	сталь	0,6	1,9
5	КРБ.S0.07.011	Основание захвата К1	1	PETG	22,8	22,8
6	—	Вставка латунная М2,5 × 4	3	латунь	0,2	0,5
7	—	Серво STS3215 (Feetech), захват	1	серво	52,5	52,5
8	—	Рог серво ⌀20 × 3 (рабочий, из комплек…	1	алюминий	2,5	2,5
9	—	Рог холостой ⌀19,2 × 2 [Д: из комплект…	1	алюминий	1,5	1,5
10	КРБ.S0.07.012	Губка захвата подвижная	1	PETG	16,4	16,4
11	КРБ.S0.07.013	Накладка губки подвижной	1	TPU 95A	0,7	0,7
12	КРБ.S0.07.014	Накладка губки неподвижной	1	TPU 95A	0,7	0,7
13	—	Винт М3×5 DIN 912 (рабочий рог)	4	сталь	0,7	2,6
14	—	Винт М3×5 DIN 912 (холостой рог)	4	сталь	0,7	2,6
15	—	Винт М3×8 DIN 912 (центр холостого рог…	1	сталь	0,8	0,8
16	—	Винт М2×6 DIN 912 (грань рога)	2	сталь	0,3	0,7
17	—	Винт М2×6 DIN 912 (грань пассивного ва…	2	сталь	0,3	0,7

Масса 114 г без проводов [Р: объём модели × плотность; серво 55 г [И]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

DIN 912: М2,5×8 — 3, М2×6 — 4, М3×5 — 8, М3×8 — 1; вставка М2,5 × 4 — 3

Моменты затяжки, Н·м [Д]

М2,5 — 0,25–0,35; М2 — 0,15–0,2; М3 в рог — 0,5–0,6 с фиксатором [Д]

Технические требования

1. К1 v2 (Х1–Х3) вместо скобы 07.010 и пальцев 03.008, 03.009; холостой рог — [Д] до образца серво.
2. Ход 0…45°: у кончика 40,7 мм; при θ = 0 зазор 0,2 мм [Р].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Д (предварительная): сменные кисти, кисть-захват К1 v2. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.200 СБ		Литера: О	Масса, г: 114,0
		Масштаб: 1:1	Лист: 1 / Листов: 1
Наименование: Кисть-захват К1. Сборочный чертёж		Авад S-0. РД, редакция Д	
Материал: Сборочная единица		Разраб. Элой, 09.11.2026	