

Termodinámica – II Semestre 2019

## Ayudantía 3

Profesor: Felipe Ovalle

Ayudante: Paulina Balladares Estolaza

1. Un dispositivo de cilindro-émbolo cargado por un resorte se llena inicialmente con 32 onza de una mezcla de líquido y vapor de refrigerante 134a cuya temperatura es -30°F, cuya calidad es 0.8. En relación F = kx, la constante del resorte es 37 lbf/pulg, y el diámetro del pistón es 1 pie. El refrigerante 134a experimenta un proceso que aumenta su volumen en 40%. Calcule la temperatura final, volumen especifico final y la entalpía final del refrigerante 134a.





FIGURA P3-37E


- 2. Calcular la cantidad de calor necesario para transformar un gramo de hielo a -30°C en vapor de agua hasta 120°C.
- 3. Un gas ideal se encuentra a 300 K, en un recipiente adiabático de volumen total V1 dividido en dos partes iguales, por un pistón, también adiabático. Se conecta una resistencia eléctrica en el compartimiento A, que se expande, mientras el B se comprime hasta que la presión (en B) aumenta 27/8 de su valor original, P1. Sabiendo que k = 1,5 y considerando el proceso reversible, calcule:
  - a. Las temperaturas finales de A y B
  - b. El calor transferido al compartimiento A en cal/mol.

## Ejercicio 1:




Igualmente lo pueden ver en: https://brainly.lat/tarea/10413067


Ejercicio 2:



Solvaido: Subjunico H se resiero	n Hielo, et A al agua g el
V Al VAPOR	num + so
1) -30° A 0°C - CAMBIO OF TEMPERAT	eura, se calcula el calor seusible Q
Q1 = MHCH DT  Q1 = (10-3 Mg) (2090 5 / Mg°C) [0-(-	-30)]°C = 62,7(5)
2) 0° a 0° + No hay combio de remperatura se calcula calor laveure Q2	
$Q_{1} = (10^{-3} \text{ Mp}) / 3.33 \times 10^{5} \text{ M}$	TABLA LPH = 3,33x105 [3/49]  LP = 333,7 [HJ/Kg]  Pag 914
3) 0° n 100° C 7 CAMBIO DE TEMPETATURA, SE	calcula calor sensible Qz
$Q_3 = m_A C_A \Delta T$ $Q_3 = (10^{-3} \text{ kg}) \left( \frac{4186}{\text{kg}^{\circ} \text{C}} \right)$	(100-0)°C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Q <sub>3</sub> = 418,63	



4) 100°C A 100°C - No hay umplo be T°, pero si umplo be FASE.		
Qi = m LvA	TABLA	
Qy = (10-3 kg) (22,6 × 105 5)	= 2260 (J) 26 × 10° 3/49	
5) 100°C A 170°C & CAMBIO OC TEMPORATURA	TA	
Q5 = my CV DT	7181A CV = 2000 T/	
Q5 = (10 <sup>-3</sup> kg) - (2000 5 ) [120 -100] 0	co vidas par of the co o	
104/201 E 655 CD - 17	1 0 = mlm	
$Q_7 = (62, 7 + 333 + 418, 6 + 2260)$	+40)2	
Q = 3114,3 5	ms - sa dama) of 1°001 a 0 (E	



Ejercicio 3:

$$P_{1} = P_{1A} = P_{1B}$$
;  $P_{2B} = \frac{27}{8}P_{1B}$ 

$$\left(\frac{P_{2B}}{P_1}\right)^{\frac{k-1}{k}} = \frac{T_{2B}}{T_1} = \left(\frac{27}{8}\right)^{\frac{1,5-1}{1,5}} \implies T_{2B} = 450 \text{ K}$$

$$\left(\frac{P_{2B}}{P_{1}}\right) = \left(\frac{0.5V_{1}}{V_{2B}}\right)^{K} \Rightarrow \left(\frac{P_{2B}}{P_{1}}\right)^{1/K} = \left(\frac{0.5V_{1}}{V_{2B}}\right)$$

$$\Rightarrow$$
  $V_{2B} = 0.222V_1$ 

$$V_{1A} = 0.5V_1;$$
  $V_{1A} + V_{1B} = V_1;$   $V_{2A} + V_{2B} = V_1$ 

$$V_{2A} = V_1 - 0.222V_1 = 0.778V_1$$

$$V_{1A} = 0.5V_1 \implies V_1 = 2V_{1A}$$

$$\frac{V_{2A}}{V_{1A}} = 2 \cdot 0.778 = 1.556$$

$$\frac{T_{2A}}{T_{1A}} = \left(\frac{V_{1A}}{V_{2A}}\right)^{K-1} \Rightarrow T_{2A} = T_{1A} \left(\frac{1}{1.556}\right)^{1.5-1} = 240.5 \, K$$

$$\begin{array}{lll} c_p - c_v = R = 1,987 \; cal/(mol \; K) \\ c_p/c_v = 1,5 & ; & q_A = c_v \; \Delta T \\ c_v = 3,974 \; cal/(mol \; K) & \Rightarrow & q_A = -236,45 \; cal/mol \end{array}$$