已了解,多谢李工,我们会联系 TMS 厂商进行确认,感谢支持。

### 李粤

工行软件开发中心

TEL: 0756-3395361(长响转手机)

发件人: Li Qi < liqi@cmgos.com>

收件人: 吴毓杰 <win10sup@sdc.icbc.com.cn>, "liyue@sdc.icbc.com.cn"

<livue@sdc.icbc.com.cn>

抄送: CRM Case Email <<u>casemail@cmgos.com</u>>, Liu Wei <<u>liuwei@cmgos.com</u>>, Li Xin

description
< qifeng@cmgos.com</pre>
< qifeng@cmgos.com</pre>
< wangdan@cmgos.com</pre>
< wangwl@cmgos.com</pre>
< wangwl@cmgos.com</pre>

日期: 2020/08/19 14:36

主题: 回复: [案例号: CAS-02801-F1T1J5] % [P3]ICBC]使用易视讯时电脑蓝屏 % 初次响应

CMIT:0001699

# Hi, 粤总:

请帮忙毓杰邮件确认该问题的分析结果,谢谢

李琦 Li Qi

神州网信技术有限公司

C&M Information Technologies Co., Ltd.

服务电话: 4008180055

电子邮箱 Email: liqi@cmgos.com



发件人: Li Oi

发送时间: 2020 年 8 月 19 日 9:23

收件人: 吴毓杰 <win10sup@sdc.icbc.com.cn>

抄送: CRM Case Email <casemail@cmgos.com>; Liu Wei liuwei@cmgos.com>; Li Xin

<a href="mailto:lixin@cmgos.com">! Qi Feng < <a href="mailto:qifeng@cmgos.com">; Wang Dan <a href="mailto:wangwl@cmgos.com">; Wang Wenlei <a href="mailto:wangwl@cmgos.com">; Wang Wenlei <a href="mailto:wangwl@cmgos.com">; Wang Wenlei <a href="mailto:wangwl@cmgos.com">; Wang Wenlei <a href="mailto:wangwl@cmgos.com">; Wang Dan <a href="mailto:wangwl@cmgos.com">; Wang Wenlei <a href="mailto:wangwl@cmgos.com">; Wang Dan <a href="mailto:wangwl@cmgos.com">; Wang Wenlei <a href="mailto:wangwl@cmgos.com">; Wang W

主题: 回复: [案例号: CAS-02801-F1T1J5 ] % |P3||CBC|使用易视讯时电脑蓝屏 % 初次响应

CMIT:0001699

### 吴先生, 您好:

如之前沟通,根据已收集的 dump,针对此问题,目前已分析完毕。请您邮件确认此问题分析结果:

Case No: CAS-02801-F1T1J5

问题描述:

用户反馈,使用易视讯时电脑蓝屏

#### 问题分析:

根据 call stack,在进行无线网络发送网络包时,发现网络包数据异常(内部数据 pTOS 为空)引起的蓝屏重启。

通过查看该网络包的内部结构,该内存地址 ffffe08f 6fa3fb20 是由三方迷你网卡过滤驱动 (mini-port filter driver) vwifimf.sys 维护的。

#### Dump 分析:

Call Stack:

0: kd> kc

# Call Site

- 00 nt!KeBugCheckEx
- 01 nt!KiBugCheckDispatch
- 02 nt!KiPageFault
- 03 nwifi!Dot11SendCompletion
- 04 nwifi!Pt6SendComplete
- 05 ndis!ndisCallSendCompleteHandler
- 06 ndis!ndisIterativeDPInvokeHandlerOnTracker
- 07 ndis!ndisInvokeNextSendCompleteHandler
- 08 ndis!ndisMSendNetBufferListsCompleteInternal
- 09 ndis!NdisMSendNetBufferListsComplete
- @a wdiwifi!CPort::SendCompleteNetBufferLists
- <u>Ob</u> wdiwifi!CAdapter::SendCompleteNbl
- Oc wdiwifi!CTxMgr::CompleteNdisNbl
- $\underline{\texttt{0d}}$  wdiwifi!CTxMgr::CompleteNBLs
- $\underline{\texttt{0e}} \ \texttt{wdiwifi!CTxMgr::TxTransferCompleteInd}$
- of wdiwifi!AdapterTxTransferCompleteInd
- 10 Netwtw08
- 11 Netwtw08
- 12 Netwtw08
- 13 Netwtw08
- 14 Netwtw08
- 15 Netwtw08
- 16 Netwtw08
  17 Netwtw08
- 0: kd> dt ffffe08f`6fa3fb20 DOT11\_PACKET\_CONTEXT

nwifi!DOT11\_PACKET\_CONTEXT

+0x000 pVElan : 0xffffe08f`70f738b0 \_VELAN

+0x008 pMacStateEntry : 0x00000000`00001002 DOT11\_MAC\_STATE\_ENTRY

+0x010 uPriority : 0x2080003

+0x014 QoSInfo : \_DOT11\_QOS\_SEND\_INFO

```
+0x018 pvEthernetMediaSpecificInfo : 0xffff8a00`003b55c8 Void
  +0x020 bExcludeWEP : 0n0
  +0x024 bDefaultKeyAllowed : 0n112
  +0x028 pTOS
               : 0xffffe08f`6fa3fb50 DOT11 COMPLETION STACK ENTRY //this
was Null when enter function nwifi!Dot11SendCompletion
 +0x030 CmplArray : [16] DOT11_COMPLETION_STACK_ENTRY
+0x1b0 SendExt : DOT11_SEND_CONTEXT
+0x1b0 ExtSTASendExt : DOT11_EXTSTA_SEND_CONTEXT
+0x200 ExtV2 : DOT11_SEND_EXTENSION_INFO_V2
+0x206 ucExtRates : [247] ""
+0x1b0 RecvExt : DOT11_RECV_CONTEXT
+0x1b0 ExtSTARecvExt : DOT11_EXTSTA_RECV_CONTEXT
Running: !mex.tag Filt
Name Number of Hits Version Time Stamp
                                                   Location
-----
_____
vwifimf
                    1 0.0.0.0 06/23/2020 03:10:42
\SystemRoot\system32\DRIVERS\vwifimf.sys
Hits
_____
fffff802`b97b1790 41 b8 46 69 6c 74 03 d1-0f b7 08 8d 94 0a 08 01 A.Filt......
Search complete
kd> lmvm vwifimf
Browse full module list
start
                    end
                                          module name
fffff802`b97b0000 fffff802`b97ba000
                                          vwifimf
                                                       (no symbols)
    Loaded symbol image file: vwifimf.sys
    Image path: \SystemRoot\system32\DRIVERS\vwifimf.sys
    Image name: vwifimf.sys
    Browse all global symbols functions data
    Timestamp:
                        Tue Jun 23 11:10:42 2020 (5EF172B2)
    CheckSum:
                        0000EDC3
    ImageSize:
                        000A000
    Translations:
                        0000.04b0 0000.04e4 0409.04b0 0409.04e4
    Information from resource tables:
                       ffffe08f7073dc10
    (RASPPPOE)
                                           Declined with NDIS STATUS FAILURE
                  Driver
<u>Filter l</u>ist
                                       Module
                                                          Context
   WFP 802.3 MAC Layer LightWeight Filter-0000
                      ffffe08f6a29bd60
                                          ffffe08f6e7a9c60
                                                             ffffe08f6e7aa010
   QoS Packet Scheduler-0000
                                          ffffe08f6e7bd010
                                                             ffffe08f6e7aa650
                      ffffe08f6a662a20
   Phenix NDIS LightWeight Filter-0000
                      ffffe08f6a7b27c0
                                          ffffe08f6e796390
                                                             ffffe08f6e7b27d0
   Native WiFi Filter Driver-0000
                      ffffe08f6e77ad70
                                          ffffe08f6e798010
                                                             ffffe08f6e77b810
   NDIS Sample LightWeight Filter 1-0000
                      ffffe08f6a61d7b0
                                          ffffe08f6e793c60
                                                             ffffe08f6e793640
   Virtual WiFi Filter Driver-0000
                      ffffe08f6a6327c0
                                          ffffe08f6e78fc60
                                                             ffffe08f6e792010
   WFP Native MAC Layer LightWeight Filter-0000
                      ffffe08f6a29bab0
                                          ffffe08f6e773450
                                                             ffffe08f6e7f6940
```

# 下一步动作:

建议由 TMS 厂商进行进一步排查,为何把 NBL 的 pTOS 参数设置为空,谢谢。

李琦 Li Qi

神州网信技术有限公司

C&M Information Technologies Co., Ltd.

服务电话: 4008180055

电子邮箱 Email: liqi@cmgos.com



**发件人:** Li Qi < liqi@cmgos.com > **发送时间:** 2020 年 8 月 17 日 14:40

收件人: 吴毓杰 <win10sup@sdc.icbc.com.cn>

抄送: Li Qi liqi@cmgos.com>

主题: [案例号: CAS-02801-F1T1J5 ] % |P3||CBC|使用易视讯时电脑蓝屏 % 初次响应

CMIT:0001699

吴毓杰 先生/女士, 您好!

感谢您联系神州网信技术支持中心。 我是技术支持工程师 李琦 。 很高兴能有机会协助您解决该问题。 您可随时通过邮件回复以及该问题事件号码 CAS-02801-F1T1, 5 与我联系。

如果您有任何其他疑问, 请随时与我联系。

此致,

敬礼





转载此邮件信息。任何第三方均不得查阅或使用此邮件信息。若您误收到本邮件,敬请及时通知发件人,并将邮件从您系统中彻底删除。发件人及中国工商银行均不对因邮件可能引发的损失负责。

This message is intended only for use of the addressees and any comment, statement or data contained herein is for the reference of the receivers only. Notification may not be sent for any revising related. Please do not disclose, copy, or distribute this e-mail without ICBC written permission. Any third party shall not read or use the content of this e-mail. If you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately and delete this e-mail from your computer system completely. The sender and ICBC are not responsible for the loss caused possibly by e-mail.