曹先生您好,

很高兴与您通话,根据刚刚的沟通,此问题已经解决,我将归档此案例。 工单的归档并不会影响我们为您提供技术支持服务,如果您的问题复现,或有新的问题出现, 您也可以致电我们的技术支持热线 4008180055。

案例总结:

问题定义:用户反馈将台式机加装了个固态硬盘并且升级了BIOS,重装系统后,激活失败,提示硬件信息与上次不一致。

问题原因:用户刷新 BIOS,将设备型号从原来的"空"刷成"3098",前后设备型号不一致,导致

激活失败。

问题解决:将 SN 解绑,再次尝试激活,激活成功,归档案例。

王彬彬 Wang Binbin 神州网信技术有限公司 C&M Information Technologies Co.,Ltd.

热线电话: 400-818-0055

电子邮箱 Email: wangbb@cmgos.com



发件人: Wang Binbin

发送时间: 2020 年 5 月 9 日 15:26

收件人: '413434360@gg.com' <413434360@gg.com>

抄送: CRM Case Email < casemail@cmgos.com >

主题: 回复: [案例号: CAS-02242-Y3V8N3] % 鄂尔多斯市能源局用户激活提示硬件信息与

上次不一致 % 初次响应 CMIT:0001444

曹先生您好,

此 SN 已经解绑完成,请您尝试使用 SN AA01190014299 进行激活操作,验证问题是否解决。

王彬彬 Wang Binbin 神州网信技术有限公司

C&M Information Technologies Co.,Ltd.

热线电话: 400-818-0055

电子邮箱 Email: wangbb@cmgos.com



发件人: Wang Binbin

发送时间: 2020 年 5 月 7 日 12:04

收件人: '413434360@gg.com' <413434360@gg.com>

抄送: CRM Case Email < casemail@cmgos.com>

主题: 回复: [案例号: CAS-02242-Y3V8N3] % 鄂尔多斯市能源局用户激活提示硬件信息与

上次不一致 % 初次响应 CMIT:0001444

曹先生您好,

如刚刚的电话沟通,单独更换硬盘并不会导致激活失败。导致您激活失败的原因是"设备型号"

变了。我们查询到您在 2020 年 2 月 28 号 11:09 分激活成功时的硬件信息如下:

制造商: LENOVO 设备型号: 空

硬件序列号: P503Z77C

您可以按照如上的硬件信息进行配置,与上一次硬件信息保持一致之后,再尝试激活。

王彬彬 Wang Binbin 神州网信技术有限公司

C&M Information Technologies Co.,Ltd.

热线电话: 400-818-0055

电子邮箱 Email: wangbb@cmgos.com



发件人: Wang Binbin

发送时间: 2020 年 5 月 6 日 15:53

收件人: '413434360@gg.com' <413434360@gg.com>

抄送: CRM Case Email < casemail@cmgos.com >

主题: 回复: [案例号: CAS-02242-Y3V8N3] % 鄂尔多斯市能源局用户激活提示硬件信息与

上次不一致 % 初次响应 CMIT:0001444

曹先生您好,

根据刚刚的沟通, 我谨在此阐述问题涉及的范围定义:

问题范围:用户反馈将台式机加装了个固态硬盘并且升级了BIOS,重装系统后,激活失败,

提示硬件信息与上次不一致。 问题定义:协助用户分析此问题。

如您对以上问题范围定义有任何疑问请直接与我联系。

谢谢。

王彬彬 Wang Binbin 神州网信技术有限公司 C&M Information Technologies Co.,Ltd. 热线电话: 400-818-0055

电子邮箱 Email: wangbb@cmgos.com

