

제품검사 시험 성적표

(Inspection Report)

고객명 (Customer)	유진금속공업(주)		규격 (Standard)	KS D 2331 / JIS H 2118		 DAWON ALLOY CO., LTD Quality Assurance										
종류 (Alloy Type)	알루미늄 합금 지금 (Ingot Aluminum alloy)		기호 (Product)	AC4CS(AC4C.1)		울산공장 : 울산광역시 울주군 온산읍 화산 1길 28-304 (Ulsan Factory : 30, Hwasan 1-gil, Onsan-eup, Ulsan-gun Ulsan, Korea 45009) TEL : (052) 237 - 0814 FAX : (052) 237 - 0815										
납품일자 (Date)	2026년 7월 16일 목요일		분석방법 (Method)	AI - 발광 분광 분석 (Spectrometer)												
납품수량 (Bundle quantity)	25 B/D		납품량 (Gross Weight)	15, 220 Kg												
제 품 화 학 성 분 분 석 치 (Chemical Composite)																
LOT. No.	성분 (Elements)	Cu	Mg	Si	Fe	Mn	Ni	Zn	Pb	Sn	Ti	Cr	Al	판정 (Result)	품질보증팀 확인 (Q.C Check)	
	규격 (specification)	0.25↓	0.40 ~0.42	6.5 ~7.5	0.40↓	0.35↓	0.1↓	0.35↓	0.1↓	0.05↓	0.2↓	0.1↓	-			
26-0501-2-2	N1	0.1535	0.4289	7.3876	0.2653	0.0585	0.0144	0.0988	0.0026	0.0014	0.0796	0.0320	91.466	O.K	작성 (Write)	승인 (Approval)
	N2	0.1484	0.4275	7.3425	0.2597	0.0585	0.0139	0.0991	0.0025	0.0014	0.0796	0.0317	91.523	O.K		
평균(Avg.)		0.151	0.428	7.365	0.263	0.059	0.014	0.099	0.003	0.001	0.080	0.032	91.49	O.K		

⚠ DANGER

용기에 뚜껑이 수분 및 습기가 있으면 폭발하여 사망 또는 화상을 입는다.
 위 사항인 경우 반드시 예열 후 건조된 상태에서 투입하라.

※ 취급
 설명서

당사에서 생산되는 모든 제품은 Hg 및 Cr6+ 을 사용하지 않습니다.
 (Our products are not contained Hg and Cr6+ at all.)

- 담당자는 다음 사항을 숙지하여 사용자 또는 작업자에게 반드시 전달 하십시오.
1. 용탕 투입시, 수분 및 습기가 있으면 폭발하여 사망 또는 화상 발생. 따라서, 수분 및 습기가 있으면 반드시 예열 후 건조된 상태에서 투입.
 2. 알루미늄은 높은 전기 전도율을 가지므로, 전기 접지시 감전 또는 화재 발생.