4. FORMATO ACTA DE VERIFICACIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL INMUEBLE Y ÁREA DE INTERVENCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL

NO. CONTRATO *

- (●) 512- 2026

MUNICIPIO

- (●) TUMACO - NARIÑO

LUGAR *

- ( ) El Triunfo – Sector 4
- (●) La Libertad – Sector 1 Y 2
- ( ) Los Ángeles – Sector 1 Y 2

CONTRATISTA *

- (●) Consorcio Alianza PRONE

INTERVENTORÍA

- (●) SERVICIOS DE INGENIERIA EYC S.A.S.

CARGO *

- (●) INGENIERO RESIDENTE

NOMBRE *

ADRIANA MUÑOZ

DATOS DEL USUARIO Y DEL INMUEBLE

NOMBRE *

SILVIA PATRICIA CORTES

DOCUMENTO *

59678799

NO. USUARIO *

557

DIRECCIÓN *

CASA 80

BARRIO *

LA LIBERTAD 2

CELULAR

3239234463

UBICACIÓN (LATITUD / LONGITUD)

Capture la ubicación GPS del inmueble.

latitud (x.y °)

1,8077103

longitud (x.y °)


-78,7757094

altitud (m)

21,600000381469727

precisión (m)

4,8



ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE (INICIAL)

LA VALORACIÓN CORRESPONDE ÚNICAMENTE A LAS CONDICIONES VISIBLES AL MOMENTO DE LA VISITA.

MUROS Y ACABADOS EXTERIORES *

- ○ Sin novedad
- ◉ Deterioro menor
- ○ Deterioro significativo

OBSERVACIÓN (OPCIONAL)

Madera antigua

PUERTAS Y VENTANAS *

- ○ Sin novedad
- ◉ Deterioro menor
- ○ Deterioro significativo

OBSERVACIÓN (OPCIONAL)

Madera en deterioro

CUBIERTA O TECHO *

- ○ Sin novedad
- ◉ Deterioro menor
- ○ Deterioro significativo

OBSERVACIÓN (OPCIONAL)

En zinc

ACCESO AL PREDIO (ANDÉN / ESCALERAS) *

- ( ) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- (•) Deterioro significativo

OBSERVACIÓN (OPCIONAL)

Puente en madera con huecos grandes

MUROS Y ACABADOS INTERIORES *

- ( ) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- (•) Deterioro significativo

OBSERVACIÓN (OPCIONAL)

Casa en madera en mal estado

PISOS INTERIOR *

- ( ) Sin novedad
- (•) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

OBSERVACIÓN (OPCIONAL)

Ranuras significativas

CIELO RASO *

- (•) Sin novedad
- ( ) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERNA (VISIBLE) *

- ( ) Sin novedad
- (•) Deterioro menor
- ( ) Deterioro significativo

OBSERVACIÓN (OPCIONAL)

Sin breker, sin cuchilla

CONDICIONES TÉCNICAS

SE REGISTRAN LAS CONDICIONES OBSERVABLES DEL PUNTO DE INTERVENCIÓN Y DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EXISTENTE.

SERVICIO ELÉCTRICO EXISTENTE *

Debe seleccionar una única opción.

- ( ) Sin servicio eléctrico
- (•) Servicio con medidor individual
- ( ) Servicio con medidor compartido
- ( ) Servicio provisional
- ( ) Servicio sin medidor visible
- ( ) No fue posible verificar

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA OBSERVABLE

Puede seleccionar una o varias opciones.

- [ ] Existe tablero eléctrico
- [ ] Existe sistema de puesta a tierra
- [x] Existe canalización superficial
- [ ] Existe canalización empotrada
- [x] Otra condición observable

ESPECIFIQUE LA OTRA CONDICIÓN OBSERVABLE *

Cableado al aire

REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO MÍNIMO OBLIGATORIO:

*

FACHADA COMPLETA DEL INMUEBLE

1791218943011.jpg



*

MEDIDOR DE ENERGÍA EXISTENTE (SERIAL VISIBLE)

1791218963466.jpg



NO. SERIAL

2406136900

CIU MATRÍCULA *

1148894

ÁREA EXTERIOR DE INTERVENCIÓN (ACOMETIDA EXISTENTE) *

1791218984663.jpg



ÁREA INTERIOR DE INTERVENCIÓN (TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE) *

1791218865466.jpg



REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPLEMENTARIO (SI APLICA):

DETALLE DAÑO O DETERIORO 1 (SI EXISTEN)

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

DETALLE DAÑO O DETERIORO 2 (SI EXISTEN)

Haga clic aquí para subir el archivo. (<10MB)

OBSERVACIONES ADICIONALES

Consigne cualquier condición relevante observada durante la visita que pueda incidir en la ejecución del proyecto, tales como acceso restringido, presencia de mascotas, conflictos vecinales, vivienda desocupada total o temporalmente, vivienda en construcción o remodelación, deterioros preexistentes, riesgos identificados u otras situaciones particulares.

Sin cuchilla, sin breker

DECLARACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

CON LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO, LAS PARTES DEJAN CONSTANCIA DE QUE LA INFORMACIÓN REGISTRADA CORRESPONDE A LAS CONDICIONES VISIBLES OBSERVADAS DURANTE LA VISITA. EL USUARIO AUTORIZA LA INSPECCIÓN DEL INMUEBLE Y ACEPTA EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA. ESTA NO CONSTITUYE UN DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL NI IMPLICA ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS PREEXISTENTES O NO VISIBLES.

» Usuario


NOMBRE *

SILVIA PATRICIA CORTES

DOCUMENTO *

59678799

FIRMA *



» Responsable contratista

NOMBRE *

JHON SEBASTIAN MONTEALEGRE STERLING

JHON SEBASTIAN MONTEALEGRE STERLING

DOCUMENTO *

1032490603

1032490603

FIRMA *

