



Medellín, 26 de febrero del 2019

Señores: COMFENALCO SEDE ADMINISTRATIVA PALACE CIUDAD

INFORME EQUIPOS EN REPARACION

Se informan diagnósticos de los diferentes equipos reportados para reparación.

SISTEMA CCTV:

- DOMO PTZ 130514: tarjeta de video mala. Valor reparación: \$160.000= (Técnico Jorge Rodas)
- CAMARA MINIDOMO 185622: puerto de video malo. Valor reparación: \$40.000= (Técnico Jorge Rodas)

EQUIPOS QUE NO TIENE REPARACION:

- 2 CAMARAS TIPO PROFESIONAL 130524 133416: tarjetas integradas con corto, no hay repuesto descontinuados. (Técnico Jorge Rodas)
- TARJETA CONTROLADORA SOYAL: tarjeta integrada chip puerto de red malo, no tiene reparación. (Innovatronic).

Se coordinará devolución equipos sin reparación.

Atentamente.

César Augusto Quiceno Arbeláez

Coordinador Técnico