

## **了**程制图解读
















抵安工


## 半剖视图


当物体具有对称平面时, 向垂直于对称平面的投影面 上投射所得到图形,允许以对 称中心线为界,一半画成剖视 图,另一半画成视图,这种合成 图形称为半剖视图。半剖视 图用于表达具有对称平面的 物体。




## 半剖视图的画法



















## 绘制半剖视图时应注意的问题

- 1.由于物体具有对称平 面,视图和剖视图的 分界线是对称中心线, 该线不能画成粗实线。
- 2.在所绘制的半个视图 中不应画出表示内部 结构的对称虚线。
- 3.在标注内孔尺寸时,可 仅画出尺寸线的一端箭 头,其尺寸线应略超过 对称中心线。





这节课我们主要介绍了半剖视图的基本概念、使用条件、作图方法、及需要注意的问题。课后请注意复习。今天的课就到这里,谢谢同学们!