实验二 直流电机位置控制系统


自动化 2104 班 李相宜 马茂原

一、实验目的

- 1. 了解直流电机转角测量与控制的基本原理,熟悉 Quanser QNET 直流电机实验板动 能模块。
 - 2. 熟悉 PID 参数对系统性能的影响,掌握 PD 算法设计。
- 3. 掌握 LabVIEW 图形化编程方法,直流电机位置控制系统实现

二、实验设备与软件

- 1. 软件系统: Win7系统, Labview2015开发软件。
- 2. 硬件设备: 计算机, NI Elvis II 实验平台, QuanserQNET 直流电机。



二、实验步骤

1. 研读例程、函数与控件说明,熟悉 LabVIEW 控制与仿真控件,计

数器采样,属性节点的作用,计数值 U32 换算位置参数,子 VI 的应用等内容。编程实现对 Quanser QNET 直流电机的位置控制。

物理端口:输入 CTR#0 (计数器),输出 AO#0。

- 2. 界面标注控制系统名称,注明组员班级姓名。变量命名规范,文字统一中文或英文。
- 3. 调试出系统后,保存记录 PD 参数初值下的控制曲线图,再对比记录比例、微分参数增大和减小情况下控制曲线变化。

三、PD 控制思路

- PD 控制器(Proportional-Derivative Controller)是一种常见的 反馈控制器,它基于系统的误差信号(目标值与实际输出值之差)以 及误差的变化率来计算控制信号。PD 控制的核心思路如下:
- A. 比例控制:根据当前误差的大小来产生一个控制输出。根据当前误差值,产生一个与误差成正比的控制量。误差越大,控制输出就越大,从而使系统输出更快地趋近于目标值。
- B. 微分控制: 微分项的作用是根据误差变化率来产生一个控制输出。 误差变化较快时, 微分项产生一个与误差变化率成正比的控制量, 从 而抵消系统输出的突变或超调。
- C. PD 控制器综合作用:调节比例增益 (P) 和微分增益 (D), PD 控制器可以实现快速响应和良好的稳定性。

PD 控制器可以应用于:

- 1. 运动控制系统: 机器人关节运动控制、伺服电机位置控制等。
- 2. 过程控制系统: 温度控制、液位控制、压力控制等。
- 3. 电力电子系统: 直流电机速度控制、逆变器电压控制等。

四、LabVIEW 的实现过程中的关键步骤

这个 LabVIEW 程序主要组件及其功能的说明如下:


- 1. 信号发生器:"Signal Generator"模块用于产生可调振幅和频率的正弦信号,产生的信号作为控制系统的参考输入。
- 2. 控制对象模型: "Summation"和"Transfer Function"模块表示被控制的系统或装置的数学模型。传递函数模块定义了控制对象的动态行为特性。
- 3. 控制器:"PD"模块代表比例微分(Proportional-Derivative,PD)控制器。 控制器将误差信号(参考值与实际输出之差)作为输入,根据比例和微 分项生成控制信号。
- 4. 仿真:"Halt Simulation"模块经过一定迭代次数后停止仿真。
- 5. 数据采集和可视化:"DAQmx"模块用于数据采集,表明该程序与硬件接口进行数据采集。"Locust/port0/line6"模块用于数据输入或输出。"ACquireData"和"ACReadData"模块用于从硬件通道采集和读取数据。"Counter"模块可能用于跟踪迭代次数或样本计数。
- 6. 信号处理:"Gain"模块对各种信号施加缩放系数。"Integrator"模块执行数值积分,用于实现控制器的积分项或信号调理。"Derivative"模块

计算信号的导数,用于 PD 控制器的微分项或信号调理。"Summation 2" 模块组合多个信号,用于反馈或控制信号计算。

7. 配置和调优: "Sampling rate(Hz)"控件允许调整系统的采样率。"Position reference"控件用于设置控制系统的期望位置参考值。"Gain 2"控件调整 PD 控制器的比例增益。"Gain 3"控件调整 PD 控制器的微分增益。

这个 LabVIEW 程序的关键步骤包括:

- 1. 设置信号发生器模块,输入所需的信号参数。
- 2. 配置控制对象模型的传递函数,精确描述系统动态特性。
- 3. 实现 PD 控制器,并且设置适当的调优参数。
- 4. 连接各个模块以实现信号流、反馈环路和数据采集/可视化。
- 5. 配置数据采集通道,确保与硬件正确接口。
- 6. 运行仿真或在目标硬件上实现控制系统。
- 7. 分析系统性能,根据需要调整参数。
- 综上所述, LabVIEW 程序如图 1 所示。






图 1 LabVIEW 程序

五. 记录不同比例参数和不同微分参数下的系统辨识结果图像

其他基本参数初值: 采样率=250Hz, 转角=2 rad, 频率=0.5Hz。

1. 不同比例参数




图 2 Kp: 2.1, Kd:0.033




图 3 Kp: 1, Kd:0.033




图 4 Kp: 0.5, Kd:0.033




图 5 Kp: 0.43, Kd:0.033




图 6 Kp: 0.3, Kd:0.033

2. 不同微分参数




图 7 Kp: 2.1,Kd: 0.033




图 8 Kp: 2.1,Kd: 0.099




图 9 Kp: 2.1,Kd: 0.11




图 10 Kp: 2.1,Kd: 0.2

3. 两个较好的 PD 控制效果




图 11 Kp: 5,Kd: 0.2




图 12 Kp: 1.95,Kd: 0.1

六、对于不同的比例系数和不同的微分系数,进行对比分析,得出结 论。

在相同的微分参数(Kd=0.033)的情况下,不同的比例参数的结果如图 2-图 6 所示。从控制效果上分析,Kp 从 2.1 下降至 0.43 的过程中,超调量不断减小,但是响应时间变大,综合来看,控制效果越来越好。当 Kp 从 0.43 再下降至 0.3 时,稳态误差增大,控制效果变差。

在相同的比例参数(Kp=2.1)的情况下,不同的比例参数的结果如图 7-图 10 所示。从控制效果上分析, Kd 从 0.033 上升至 0.11 的过程中,超调量不断减小,控制效果越来越好。当 Kd 从 0.11 再上升至 0.2 时,稳态误差增大,控制效果变差。

综上所述,PD 控制器的调节规律如下:

增加 Kp,可以提高系统响应的快速性,但也会增加震荡和超调。 过高的 Kp 可能导致系统失稳。

减小 Kp,可以减小震荡和超调,但也会降低响应速度。过小的 Kp 会使系统响应变得迟钝。

增加 Kd,可以有效抑制系统震荡和超调,提高动态响应性能。但是 Kd 过高可能会引入噪声,使系统变得不稳定。

减小 Kd, 会降低抑制震荡的能力,系统响应性能可能变差。

七、说明调试中的出现的问题与解决方法

PD控制器参数调优问题: PD控制器的比例增益 Kp 和微分增益 Kd 设置不当,导致电机控制效果差。

解决方法: 对 Kp 和 Kd 进行系统调优,通过手动调整,以获得最佳的控制性能。

八、实验总结

本实验理解直流电机转角测量与控制的基础原理,并运用 Quanser QNET 直流电机实验板动能模块进行实际操作。实验过程中, 我们掌握了 LabVIEW 图形化编程技术,利用 LabVIEW 2015 开发环境 实现了对 Quanser 直流电机的位置控制算法设计和实现。

通过对 PID 参数特别是 PD 控制器的研究,我们了解到比例(P) 和微分(D)两种控制作用对于系统性能的重要影响。我们在实验中针对不同比例增益(Kp)和微分增益(Kd)进行了细致的探究,记录并对比了多种参数组合下的控制曲线变化。

在实验过程中,我们还遇到了PD 控制器参数设定不合理导致电机控制效果不佳的问题,通过系统性的参数调优,手动调整 Kp 和 Kd 至适宜范围,最终获得了理想的控制性能。这一实践不仅加深了我们对 PD 控制器工作原理的理解,也锻炼了我们解决实际工程问题的能力。

总之,本次实验有效提升了我们对直流电机位置控制原理的认识, 锻炼了 LabVIEW 编程技能,验证了 PD 控制器在电机控制方面的优势 及调节规则,并进一步明确了如何根据具体系统需求优化 PD 控制器 参数以达到最佳控制效果。