

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 1 de 18

PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS CESFAM PERALILLO.

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr. Orlando

Leyton A. Peralillo

Elaborado por: Paulo Burgos P Cristian Cárdenas E	Revisado por: EU María José Solís	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E
Cargo: Integrante Comité Paritario Encargado Unidad Calidad	Cargo: Área Técnica Unidad de Calidad	Cargo: Director CESFAM Peralillo.
Fecha: 30-05-2023	Fecha: 01-06-2023	Fecha: 01-06-2023
Firma:  Paulo Burgos Paredes RUC: 17.713.708-2 Tens Urgencia	Firma:  CESFAM UNIDAD DE CALIDAD PERALILLO	Firma:  CRISTIAN CÁRDENAS ESPINOZA DIRECTOR CESFAM PERALILLO

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 2 de 18

I. INTRODUCCIÓN

Los Centros de Salud habitualmente en su quehacer diario están expuestos a una serie equipamientos y sustancias que en cualquier momento pueden ver expuesta a la infraestructura a un incendio o amago de éste. En este contexto se hace necesario establecer un plan de prevención de incendios que permita evaluar el riesgo y establecer medidas de mitigación del mismo, el cual debe ser conocido por todos los funcionarios/as del establecimiento.

II. OBJETIVOS.

Objetivo General:

Evaluar periódicamente el riesgo de incendio en CESFAM Peralillo, realizando acciones para mitigarlo.

Objetivos específicos:

- ✓ Identificar situaciones y sectores de riesgo de incendio en CESFAM.
- ✓ Asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas de extinción contra incendios existentes en CESFAM Peralillo.
- ✓ Establecer un cronograma de mantenciones preventivas de sistemas de mitigación de incendio vigentes.

III. ALCANCE.

El alcance de este plan de prevención de incendios es para todos los funcionarios/as que realizan funciones de trabajo continuas y transitorias en CESFAM Peralillo.

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 3 de 18

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

- ✓ **JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD:** Es el responsable de entregar todos los recursos y medios necesarios para que se permita la ejecución de este Plan, con el fin de controlar eventos no deseados.
- ✓ **DIRECTOR CESFAM / JEFE DE EMERGENCIA:** Es el responsable de activar el plan institucional de evacuación. Facilita los procesos de capacitación al personal sobre prevención de incendios.
- ✓ **RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE PLAN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS:** Coordina con integrantes de Comité Paritario las capacitaciones sobre uso y manejo de extintores y vías de evacuación, realiza revisión anual de recarga vigente de extintores y estado de red húmeda.
- ✓ **FUNCIONARIOS/AS:** Leer el presente documento. Capacitarse para estar preparado frente a las medidas de mitigación expuestas.

V. DEFINICIONES.

Fuego: Fenómeno químico exotérmico, con desprendimiento de calor y luz, es el resultado de la combinación de: Combustible, Calor y Oxígeno.

Amago de Incendio: Fuego en su fase inicial, de pequeña proporción, es fácil de ser controlado y extinguido si se detecta precozmente.

Incendio: Fuego descontrolado de grandes proporciones el cual no pudo ser extinguido en sus primeros minutos.

Evacuación: Es la acción de desalojar un recinto o edificio en que se ha declarado un incendio u otro tipo de emergencia.

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 4 de 18

Equipos contra incendios: Elementos que se instalan o se usan para el combate y control del fuego en las instalaciones y están constituidos en CESFAM por extintores y red húmeda.

Extintor: Sistema portátil que contiene una sustancia denominada “agente extintor”, que al utilizarlo sobre un amago de incendio en forma correcta, puede extinguirlo totalmente y así evitar su propagación.

Red Húmeda: Sistema que está compuesto por un gabinete con manguera y pitón, que se encuentra conectada a la red de suministro de agua, la cual permite llegar a diferentes sectores en los cuales, se pretenda intervenir en caso de un incendio, cabe señalar, que la extensión a intervenir dependerá de la longitud de la manguera.

Vía de evacuación: Es una vía expedita destinada a la evacuación de los residentes y que permite a éstos, llegar por el recorrido más corto y/o más seguro, a algún Punto de Reunión o una Zona de Seguridad.

VI. DESARROLLO: DESCRIPCIÓN CESFAM PERALILLO

CESFAM Peralillo está conformado por un edificio principal donde se realizan actividades de tipo clínico, administrativo y apoyo. A continuación, y a modo de referencia, se indican los servicios más representativos que lo conforman, los cuales se representan en planos esquemáticos de los edificios. **Anexo 1.**

1. SECTORES DE MAYOR RIESGO DE INCENDIO

En base a los procesos que se realizan en CESFAM Peralillo, tanto clínicos como operacionales y de apoyo, se pueden definir los sectores con mayor riesgo de incendio.

- ✓ Sala de Esterilización: Uso de Autoclaves (calderas), durante todo el día, incluido fin de semana cuando la necesidad del servicio lo amerite.

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 5 de 18

- ✓ Cocina: Consumo de gas licuado derivado del petróleo, consumo de aceite y grasas vegetales.
- ✓ Laboratorio clínico: Riesgos eléctricos, Riesgos químicos (Inflamables y explosivos).
- ✓ SOME y bodega de escritorio: Acumulación de grandes cantidades de documentación en papel.
- ✓ Bodega de farmacia, leche.
- ✓ Tablero eléctrico: Riesgo eléctrico.
- ✓ Sala REAS.
- ✓ Vacunatorio: Riesgo eléctrico.
- ✓ SUR: Uso de cilindros de oxígeno, inflamable.
- ✓ Farmacia: Riesgos eléctricos, Riesgos químicos (Inflamables y explosivos).



2. SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIO CESFAM PERALILLO.

2.1 Extintores

En las dependencias del CESFAM se cuenta con una red de Extintores de incendio a base de **Polvo Químico Seco y Dióxido de Carbono**, los cuales se distribuyen de acuerdo a lo indicado en catastro de extintores (Anexo 1 y 2).

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 6 de 18

2.2 Uso y manejo de los extintores portátiles.

POLVO QUIMICO SECO (PQS)	COMPONENTES EQUIPO (PQS)	DIOXIDO DE CARBONO (CO2)	COMPONENTE EQUIPO (CO2)
			
Uso extintor PQS 1. Retire el pasador o seguro de la manilla del extintor. 2. Antes de acercarse al fuego, haga un pequeño disparo de prueba y tomar posición a favor del viento. 3. Acerquese al fuego hasta donde la temperatura lo permita, apriete el gatillo, manteniendo el extintor en posición vertical, apunte siempre a la base del fuego 4. Descargue el extintor moviendo la boquilla de lado a lado, cubriendo el área de fuego con el agente extintor. (Polvo)		Uso extintor CO2 1. Retire el seguro o pasador del gatillo. 2. Antes de acercarse al fuego, haga un pequeño disparo de prueba. 3. Dirijase a la zona del fuego. Tome la manguera en la empuñadura existente en la parte anterior de la corneta de descarga. 4. Accione la manilla de descarga y descargue hacia el fuego. Nunca sujete el cono de descarga, pues este se congela. Tomar las precauciones respecto a la postura, esto, por la presión interna del cilindro.	

2.3. Red Húmeda.

En CESFAM Peralillo, la Red Húmeda se encuentra presente en:

- Sector SOME.
- Sector Pasillo Laboratorio.
- Sector Área bodegas CESFAM.

Todas éstas se encuentran conectadas a la red de agua potable. Están conformadas por un conjunto de gabinetes de mangueras semi-rígidas contra incendio.

2.3.1 Uso y manejo de la Red Húmeda (Carrete abatible con manguera semirrígida)

1º Girar Brazo Axial del Carrete.

2º Extender la manguera hasta el punto del siniestro.

3º Abrir la válvula del carrete.

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 7 de 18

4º Girar el pitón de 2 posiciones. (Corte y Chorro)

Observación: Después de su uso, cerrar la válvula del carrete y abrir el pitón para desaguar la manguera.

3. FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE INFORME DE EVALUACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO

Se define que cada 5 años se solicitará visita de inspección e informe de evaluación de riesgo de incendios. Esta se solicitará a bomberos y/o prevencionista de riesgos. Si existen durante este periodo modificaciones importantes en la infraestructura esta frecuencia podrá ser modificada.

4. ZONAS DE SEGURIDAD PARA EVACUACIÓN DE INCENDIOS.

Los sectores asignados como zonas de seguridad son los siguientes:

- Zona A: Acceso principal al CESFAM (calle 18 de Septiembre)
- Zona B: Acceso usuarios SUR (calle 18 de Septiembre)
- Zona C: Acceso patio del personal por pasillo Asistente social (calle Cardenal Caro)
- Zona D: Acceso patio del personal por pasillo bodegas (Patio estacionamientos)
- Zona E: Acceso patio ambulancias.

A continuación se describen las áreas de trabajo, zona a evacuar y encargados de la evacuación por zonas:

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 8 de 18

SECTOR	ENCARGADA EVACUACION	ÁREAS QUE DEBEN EVACUAR
ZONA A (SALIDA PRINCIPAL CESFAM)	Catherine Contreras/Paula Cerón	SOME/DIGITADORA GES
		FARMACIA
		ENTREGA LECHE
		BOX 1
		BOX 2
		SALA ESPERA PRINCIPAL
		OIRS
ZONA B (ACCESO USUARIOS SUR)	TENS Turno SUR	SALA DE ESPERA SUR
ZONA C (PASILLO ASISTENTE SOCIAL)	Beatriz San Martín, Karen Espinoza.	BOX ASISTENTE SOCIAL
		BOX PODÓLOGA
		SIGNOS VITALES
		BOX 9
		BOX CARDIOVASCULAR
		BOX 12
		BOX 8
		BOX MATRONA
		BOX DENTAL
		BOX TENS MATERNAL
		SALA ESPERA DENTAL
ZONA D (PASILLO BODEGAS)	Vírgita Cornejo, Macarena Guzmán.	BOX SALA IRA ERA 14-15
		VACUNATORIO
		BODEGAS FARMACIA
		COMEDOR CESFAM
		ESTERILIZACIÓN

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 9 de 18

ZONA E (SALIDA PATIO AMBULANCIAS)	María Cristina González. Cecilia Bravo.	DIRECCIÓN ESTADISTICA SALA REUNIONES BOX SERVICIOS GENERALES BOX 17 LABORATORIO/TOMA DE MUESTRAS PERSONAL SUR CONDUCTORES
--	---	--

Encargadas de corte de electricidad	Esteban León, Víctor Osorio.
--	-------------------------------------

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 10 de 18

5. ACCIONES A SEGUIR ANTE UN INCENDIO:

Alerta en caso de emergencia interna:	<i>Cualquier funcionario/a que conozca una anomalía o una emergencia ya sea en forma personal o por aviso de un usuario/a deberá:</i> <i>En horario hábil se Informa inmediatamente a Dirección CESFAM al citófono 204- 205. La persona debe indicar su nombre, el tipo de emergencia y el área afectada.</i> <i>En el caso de horario inhábil se informa inmediatamente a Médico turno SUR.</i> <i>El/la funcionario/a toma su lugar según el plan y sigue las instrucciones de este, ya sea para acción autónoma inmediata o espera de confirmaciones y alarmas si corresponde.</i>
--	--

1. Si la persona que detecta la emergencia está capacitada y se encuentra segura de usar el extintor debe proceder a controlar la emergencia, por el contrario si la persona no se encuentra capacitada podrá solicitar ayuda.
2. Se debe considerar que el tiempo promedio que dura un extintor desde el momento que se percute es :
 - Extintor de 6 Kg. es de 15 a 25 segundos.
 - Extintor de 10 Kg. es de 25 a 35 segundos.

Por lo tanto la maniobra de control de amago de incendio debe ser segura, rápida y efectiva.

3. Si el fuego no puede ser controlado con él o los extintores, se debe dar la orden de evacuación del recinto y dar la alerta a bomberos (esto a cargo de Director de CESFAM). Se recuerda que el tiempo de propagación de un incendio es corto y depende del material combustible que se esté quemando.

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 11 de 18

VII. PLAN ANUAL INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIO.

Actividad	Indicador	Umbral	Periodicidad	Verificador	Evaluación	Responsable
Mantenimiento preventivo de extintores.	(N° de extintores con mantenimiento al día/N° de extintores totales que cuenta CESFAM) *100	100%	Anual	Pauta de cotejo	O-N:	Enc. Servicios Generales.
Revisión de señalética de extintores y red húmeda.	(N° de señaléticas de extintores y red húmeda en buen estado/N° de señaléticas totales de extintores y red húmeda de CESFAM)*100	80%	Trimestral	Pauta cotejo	Mar: Jun: S: D:	Enc. Plan Prev. Incendios.
1 Capacitación sobre red húmeda.	(N° de capacitaciones realizadas sobre manejo de red húmeda en CESFAM/ N° de capacitaciones comprometidas en red húmeda en CESFAM)*100	100%	Anual	Listado de asistencia	O-N:	Comité paritario.
1 Capacitación sobre manejo de extintores.	(N° de capacitaciones realizadas sobre manejo de extintores en CESFAM/ N° de capacitaciones comprometidas en manejo extintores en CESFAM)*100	100%	Anual	Listado de asistencia	O-N:	Comité paritario.
Inspección de red húmeda	(N° de redes húmedas que cumplen con 80% de cumplimiento según pauta de cotejo/N° de redes húmedas totales de CESFAM)*100	66%	Anual	Pauta de cotejo	O:	Enc. Plan Prev. Incendios.

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 13 de 18

IX. DISTRIBUCIÓN.

- Dirección CESFAM Peralillo
- Unidad de Calidad y seguridad del usuario.
- Responsable titular y subrogante plan institucional de prevención de incendios.
- Todos los funcionarios/as.

X. AUTORES

TENS Paulo Burgos P. Responsable institucional de plan de prevención de incendios.

TENS Janette Caris P. Presidenta Comité Paritario.

Sra. Carmen Gloria Lorca C. Jefa de Departamento de Salud I. Municipalidad de Peralillo.

Dr. Cristian Cárdenas Espinoza, Director CESFAM Peralillo.

XI. REFERENCIAS

Normas chilenas:

- ✓ NCh2214.Of.1990, Prevención de Incendios en Edificios (Condiciones básicas y clasificación de las vías de evacuación, según la carga de ocupantes.)
- ✓ D.S. N°369/96 y la NCh N°2056 Of.1999 “Extintores portátiles, Inspección, Mantenimiento y Recarga”.
- ✓ Decreto Supremo N°594 TITULO III Párrafo III de la Prevención y Protección Contra Incendios.

XII. CONTROL DE CAMBIOS.

Corrección	Fecha	Descripción de la modificación	Publicado en	N° documento
Se incorpora sistema de alarma contra incendios	14-5-2024	Se establece nueva forma de activar sistema de evacuación.	protocolo	2.0

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 14 de 18

XIII. ANEXOS.

Anexo 1. Nómina de registro y ubicación de extintores CESFAM Peralillo

N°	Ubicación	Tipo extintor
1-2	Servicio de urgencia- interior	ABC-BC
3-4	Pasillo bodega de farmacia/leche (2)	ABC
5	Farmacia- interior	ABC
6	Bodega Farmacia 1	ABC
7	Pasillo Esterilización	BC
8	Esterilización- interior	BC
9-10	Laboratorio- interior (2)	ABC-BC
11	Vacunatorio-interior	BC
12	Sala de espera principal	ABC
13	Box Cardiovascular- interior	ABC
14	Sala de espera farmacia	ABC
15	Sala de espera OIRS	ABC
16	SOME-interior	ABC
17	Signos vitales	ABC
18	Box Servicios generales-interior	BC

	Extintor ABC	Usos
A	Combustibles comunes	Cartón, papel, madera, plástico
B	Gases y líquidos	Gas, parafina, neumáticos.
C	Equipos eléctricos	Electricidad

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 15 de 18

Anexo 2. Plano con ubicación de extintores CESFAM Peralillo.



	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 16 de 18

Anexo 3: Pauta de cotejo mantención preventiva extintores CESFAM Dr. Orlando Leyton A.

N°	Ubicación	Extintor vigente	
		SI	NO
1-2	Servicio de urgencia- interior		
3-4	Pasillo bodega de farmacia/leche (2)		
5	Farmacia- interior		
6	Bodega Farmacia 1		
7	Pasillo Esterilización		
8	Esterilización- interior		
9-10	Laboratorio- interior (2)		
11	Vacunatorio-interior		
12	Sala de espera principal		
13	Box Cardiovascular- interior		
14	Sala de espera farmacia		
15	Sala de espera OIRS		
16	SOME-interior		
17	Signos vitales		
18	Box Servicios generales-interior		

Fecha de inspección	
Nombre de la persona que inspecciona	
Firma	
Observaciones	

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 17 de 18

Anexo 4: Pauta de cotejo revisión de señaléticas extintores y red húmeda CESFAM Dr. Orlando Leyton A.

N°	Ubicación	Cuenta con señaléticas.	
		SI	NO
1-2	Servicio de urgencia- interior		
3-4	Pasillo bodega de farmacia/leche (2)		
5	Farmacia- interior		
6	Bodega Farmacia 1		
7	Pasillo Esterilización		
8	Esterilización- interior		
9-10	Laboratorio- interior (2)		
11	Vacunatorio-interior		
12	Sala de espera principal		
13	Box Cardiovascular- interior		
14	Sala de espera farmacia		
15	Sala de espera OIRS		
16	SOME-interior		
17	Signos vitales		
18	Box Servicios generales-interior		
19	Red húmeda pasillo SOME		
20	Red húmeda pasillo Laboratorio		
21	Red húmeda pasillo Bodegas		
Porcentaje de cumplimiento (Umbral 80%)			
Fecha de inspección			
Nombre de la persona que inspecciona			

	PLAN INSTITUCIONAL DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS	Código:	INS 1.1
		Fecha:	Junio 2023
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Junio 2028
		Página:	Página 18 de 18

Firma	
Observaciones	

Anexo 5: Pauta de cotejo revisión de red húmeda.

Ubicación de red húmeda	Red húmeda SOME	Red húmeda Pasillo Laboratorio	Red húmeda Pasillo Bodegas
Estado de manguera			
Estado de flujo de agua			
Estado de pitón			
Estado de engrase			
Receptáculo de red húmeda limpio			

Códigos: B: Bueno /R: Regular/ M: Malo.

Fecha de inspección	
Nombre de la persona que inspecciona	
Firma	
Observaciones	