

	PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	Código:	INS 3.2
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 1 de 7

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A.

Unidad de Calidad y Seguridad de Usuario, CESFAM Dr.

Orlando Leyton A. Peralillo

Elaborado por: Esteban León Rojas.	Revisado por: EU María José Solís L.	Aprobado por: Dr. Cristian Cárdenas E.
Cargo: Encargado de Servicios Generales CESFAM Peralillo.	Cargo: Área Técnica Unidad de Calidad.	Cargo: Director CESFAM Peralillo.
Fecha:14 de Marzo de 2024.	Fecha:18 de Marzo 2024.	Fecha: 21 de Marzo de 2024
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO		Código:	INS 3.2
			Fecha:	Marzo de 2024
			Versión:	1.0
			Vigencia:	Marzo de 2029
			Página:	Página 2 de 7

I. INTRODUCCIÓN.

Las unidades de apoyo en los servicios asistenciales son de gran relevancia pues de su organización y funcionamiento dependen muchas veces las respuestas a la demanda de los usuarios internos y externos. La unidad de Servicios generales tiene como misión velar por el óptimo funcionamiento de las maquinarias y equipos necesarios para la atención de usuarios, como las condiciones de seguridad de instalaciones en que se llevan a cabo los procesos clínicos. Por tanto, en el presente documento, se establecerán los mecanismos básicos a fin de asegurar suministro eléctrico autónomo en las principales dependencias de CESFAM Dr. Orlando Leyton A ante cortes de red eléctrica.

II. PROPÓSITO.

Establecer los mecanismos y actividades para estar preparado, enfrentar y responder a las situaciones de emergencia, como lo es el corte de suministro eléctrico.

III. OBJETIVOS.

- Desarrollar un plan de contingencia ante interrupción de suministro eléctrico en CESFAM Dr. Orlando Leyton A.
- Implementar un sistema de mantenimiento preventivo y chequeo periódico de generador eléctrico.

	PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	Código:	INS 3.2
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 3 de 7

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE PLAN DE CONTINGENCIA INTERRUPCIÓN SUMINISTRO ELÉCTRICO: Es el responsable de desarrollar y llevar a cabo el plan de contingencia. Además, es el responsable de cotejar el mantenimiento preventivo del generador y realizar las solicitudes de mantenimiento preventivo/reparativo.

V. DEFINICIONES.

Equipo electrógeno: Es una máquina que mueve un generador de electricidad a través de un motor de combustión interna. Son comúnmente utilizados cuando hay déficit en la generación de energía eléctrica de algún lugar, o cuando son frecuentes los cortes en el suministro eléctrico. CESFAM Dr. Orlando Leyton A cuenta con el siguiente equipo electrógeno:

- a. Marca Onis Visa modelo Cricket-P 105 CK motor marca Perkins- 4 cilindros, potencia de emergencia 110 kVA.

UPS: Es la abreviación de su nombre en inglés Uninterruptable Power Supply, también llamado Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI). Dicho dispositivo permite tener flujo de energía eléctrica mediante baterías, cuando el suministro eléctrico falla.

VI. DESARROLLO.

Frente al corte de suministro eléctrico, CESFAM Dr. Orlando Leyton A despliega de forma inmediata la articulación del Plan de Contingencia frente a este tipo de emergencias:

- Ante el cese del suministro de energía eléctrica, nuestro establecimiento cuenta con un grupo electrógeno que desde el exterior comienza a proveer

	PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	Código:	INS 3.2
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 4 de 7

de energía eléctrica al establecimiento de salud. El tiempo de respuesta del grupo electrógeno, es inferior a 15 segundos, abarcando todas las unidades CESFAM Dr. Orlando Leyton A y Servicio de Urgencia Rural.

La alimentación de petróleo de este equipo, tiene un respaldo de capacidad de 145 litros.

De acuerdo al rendimiento: - El electrógeno Perkins tiene un rendimiento de 17.1 litros/hora, para 145 litros de petróleo almacenado, el que da una autonomía de 8 horas.

- Respaldo de UPS: En la actualidad el establecimiento tiene sistema de respaldo con UPS que dan autonomía de energía a los computadores por 10 minutos luego del corte de energía eléctrica, con un tiempo de respuesta de microsegundos. Los equipos que tienen este sistema están ubicados en: Servicios Generales, Box 1-2-8-9-10-11-12, SUR (3), SOME (2), Farmacia (2), estadística, RAC Servicios generales, Secretaría de Dirección, Dental.

VII. MANTENCIÓN.

Con la finalidad de mantener la operatividad óptima del equipo generador de electricidad para asegurar el suministro en CESFAM, se realizará mantención anual a este equipo con el proveedor correspondiente de acuerdo a pauta descrita (anexo 1). Mensualmente se hará chequeo por 10 min de funcionamiento del equipo para lo cual se generará una pauta de cotejo (Anexo 2) la cual será aplicada por el responsable institucional de plan de contingencia interrupción suministro eléctrico o quien le subrogue y custodiada en formato digital, PC Box Servicios Generales.

Las UPS no requieren de mantenciones.

	PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO		Código:	INS 3.2
			Fecha:	Marzo de 2024
			Versión:	1.0
			Vigencia:	Marzo de 2029
			Página:	Página 5 de 7

VIII. DISTRIBUCIÓN

- Dirección del CESFAM Dr. Orlando Leyton A
- Unidad de Servicios Generales.
- Jefe de Sector Urbano.
- Encargado/a de movilización CESFAM.
- Coordinador/a S.U.R.

IX. BIBLIOGRAFÍA.

Ficha técnica generador eléctrico Onis Visa modelo Cricket-P 105 CK.

X. AUTORES.

Esteban León R, Encargado de Servicios Generales e informática CESFAM Peralillo.

Víctor Osorio P, Encargado (s) de Servicios Generales e informática CESFAM Peralillo.

XI. CONTROL DE CAMBIOS.

Corrección	Fecha	Descripción de la modificación	Publicado en	Nº documento

	PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	Código:	INS 3.2
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 6 de 7

XII. ANEXOS

Anexo 1.

PAUTA DE MANTENCIÓN ANUAL DE EQUIPO ELECTRÓGENO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A. PERALILLO

Item	Revisar
Nivel de electrolito baterías y verificar reapriete de bornes (Para baterías libres de mantención solo verificar reapriete de bornes)	X
Chequeo densidad del electrolito de baterías (Solo para baterías que requieren mantención)	X
Nivel de lubricantes del carter, rellenar si es necesario según según varilla de medición (entre marcas)	X
Nivel de refrigerante de radiador, rellenar si es necesario según medidas de bote de expansión.	X
Nivel de combustible estanque, mantener con capacidad según operación, verificar presencia de agua.	X
Hacer funcionar 10-15 minutos aproximados, con carga (carga suministrada por el cliente)	X
Chequear funcionamiento del motor (posibles filtraciones de lubricante, refrigerante o combustible)	X
Chequeo y reapreté de Cañerías, Mangueras y Abrazaderas de Lubricante y Refrigerante (Si se requiere).	X
Chequeo de sistema de protección (detención automática del motor por irregularidad de funcionamiento)	X
Inspección visual de estado y tensión de correas de distribución del motor.	X
Cambiar filtro(s) de aire.	X
Medir voltaje y régimen de carga de alternador DC y limpieza exterior.	X
Revisión de fugas en el ducto de evacuación de los gases del escape (múltiple)	X
Control de voltaje en vacío y con carga (carga provista por cliente)	X
Chequeo de funcionamiento de instrumentación.	X

	PLAN DE CONTINGENCIA ANTE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO	Código:	INS 3.2
		Fecha:	Marzo de 2024
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Marzo de 2029
		Página:	Página 7 de 7

Anexo 2.

Mes de aplicación Pauta:		
PAUTA DE CHEQUEO DE FUNCIONAMIENTO MENSUAL DE EQUIPO ELECTRÓGENO CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A. PERALILLO		
Item a evaluar	Presenta alteraciones	
	SI	NO
Inspección visual de mangueras en buenas condiciones	☐	☐
Inspección visual de correcta presión de sistema	☐	☐
Inspección visual de correcta temperatura de sistema	☐	☐
Inspección visual de correcto voltaje de sistema	☐	☐
Capacidad de llenado de petróleo: $\frac{3}{4}$ como mínimo	☐	☐
Fuga de aire	☐	☐
Fuga de agua	☐	☐
Fuga de aceite	☐	☐
Funcionamiento correcto de generador en prueba de 10 minutos	☐	☐
Verificación en terreno de alimentación de corriente en todos los box	☐	☐
Observaciones:		
Nombre de persona que aplica pauta:		
Fecha:		