

Prof. Dr. Aleksandër MEKSI
Prof. Dr. Pirro THOMO

SISTEMI KONSTRUKTIV I KISHËS SË SHËN MARISË NË LABOVË TË KRYQIT – GJIROKASTËR

Kisha e Labovës së Kryqit ndodhet në mes të fshatit dhe me siluetën dhe ngjyrën e kuqe të saj në sfondin e një selvie shekullore, ajo mbizotëron fshatin, sidomos kur e sodisim për së largu (Fig. 1). Sot, kisha përmban shumë meremetime e shtesa të ndryshme, që i janë bërë në anën veriore, jugore dhe atë perëndimore, të cilat kanë fshehur shumë pjesë origjinale të kishës. Gjithashtu, në gjendjen e sotme, kisha përmban dhe shumë meremetime, përf forcime dhe rindërtime të një kohe më të vonshme.



Fig. 1. Pamje e përgjithshme e kishës




Fig. 2. Planimetria e kishës me fazat e ndryshme ndërtimore

Studimet mbi këtë monument kanë evidentuar me saktësi fazat ndërtimore¹. Në bazë të evidentimit të fazës së parë dhe të pamjes së pjesës së sipërme, që ka mundur t'i shpëtojë fshehjes nga shtesat dhe rikonstruksionet e mëvonshme, bëhet e mundur të krijohet një përfytyrim mbi kompozimin planimetrik e vëllimor të kishës së fazës fillestare (Fig. 2).

¹ MEKSI, A., "Dy kisha bizantine në rreth të Gjirokastrës", *Monumentet*, 9, 1975



Fig. 3, 3.1 Ikonostasi i kishës, fragment



Fig. 4. Ndarja me harkadë dekorative e pjesës qendrore me krahun jugor të kryqit

Nga hajati i vonë në anën perëndimore kalohet në narteksin shtesë dhe prej andej, me tri këmbë shkallë, hyhet në kishë. Naosi përbëhet nga hapësira qendrore nën kupolën, nga mjedisi i altarit dhe nga pjesët veriore, jugore dhe ajo perëndimore dykatëshe, e cila luan rolin e narteksit. Katër pilastra të fuqishme kufizojnë hapësirën qendrore, të cilat lidhen ndërmjet tyre me harqe dhe mbi të cilat, nëpërmjet velave sferike trekëndëshe, *pandativat*, ngrihet tamburi rrethor, që mban kupolën. Mjedisi i altarit veçohet nga pjesa qendrore me anë të një ikonostasi prej druri të gdhendur dhe i praruar, i një vlere të lartë artistike, vepër e vitit 1805 (Fig. 3; 3.1). Ambientet anësore veriore, jugore dhe perëndimore luajnë rolin e krahëve të kryqit dhe janë të mbuluara me qemere cilindrike, që hapen ndaj hapësirës qendrore. Ato ndahen nga hapësira qendrore me harkada të larta dekorative dyfishe me tri hapësira, të ndara nga kolonat rrethore me kapitela korinthiske të stilizuara (Fig. 4; 5).

Një kufizim i tillë i ambientit qendror, nga njëra anë nga ikonostasi dhe nga tri anët e tjera nga harkadat dekorative, si dhe e fuqizuar me elemente të tjera artistike, si froni peshkopal dhe amvoni, e thekson akoma më tepër rolin e tij si qendër e rëndësishme kompozicionale dhe funksionale,

duke i nxjerrë në plan të dytë pjesët anësore. Me këtë kompozim, kisha shëmbëllen me ndërtimet me mjedisin qendror me kupolë mbi pilastra dhe arkada, të njohura nga arkitektura bizantine, duke filluar nga shek. VII me Shën Sofinë e Selanikut dhe duke vazhduar deri në shek. XII-XIII



Fig. 5. Harkada dekorative e krahut jugor të kryqit.




Fig. 6. Kompozimi vëllimor i jashtëm



Fig. 7. Krahë perëndimor i kryqit

me kishat e Konstandinopojës apo Artës.

Për sa i përket trajtimit të pamjeve të jashtme, ai i përgjigjet kompozimit vëllimor të kishave në formë kryqi me kupolë, ku kemi një shkallëzim piramidial të vëllimeve (Fig. 6). Edhe këtu mbizotëron vëllimi i pjesës qendrore me kubin bazë, mbi të cilin ngrihet tamburi i lartë rrethor, i kurorëzuar me kupolë, ku vijnë dhe i bashkëngjiten çatitë e katër krahëve të kryqit dhe, më poshtë, çatitë e katër ambienteve këndore. Në ndryshim me kompozimin e brendshëm, ku përmasat e krahëve të kryqit janë të kufizuara në raport me ato të hapësirës qendrore, në pamjet e jashtme ato marrin pjesë në kompozim dhe theksohen nëpërmjet çatave dyujëse dhe frontoneve trekëndëshe (Fig. 7).

Le të shohim se si kompozimi planimetrik i brendshëm dhe vëllimor i jashtëm ka gjetur pasqyrim në skemën konstruktive.

Në vështrimin e parë do të mendohej se e gjithë pjesa qendrore do të ngrihej mbi qemeret e krahëve të kryqit, ashtu siç ndodh rëndom në kishat e vogla të tipit në formë kryqi me kupolë. Nga ana tjetër, nga studimi i monumentit dihej se në këtë monument ishte bërë një ndërhyrje e konsiderueshme. Kështu, thajse e gjithë pjesa lindore, që përfshin të tri apsidat, ishte rindërtuar në vitin 1776, sipas mbishkrimit të murosur në murin e apsidës qendrore (Fig. 8). Gjithashtu,

në brendësi të naosit dallohen përforcimet që i janë bërë pilastrave, si dhe harkadave dekorative, që ndajnë krahët e kryqit nga ambienti qendror (Fig. 9). Këto rindërtime dhe përforcime do të jenë provokuar nga një dëmtim shumë serioz i monumentit. Por, përveç ndërhyrjeve mbas shkatërrimit, të cilat janë të dokumentuara dhe të dukshme, nuk mund të arrinim të përcaktonim se deri në çfarë mase këto shkatërtime kishin prekur strukturën dhe elementet e tjera të monumentit.

Gjatë punimeve restauruese të këtij viti (2017)² mbas zhveshjes së monumentit, që konsistuan në heqjen e mbulesave me rrasa guri të kupolës dhe të çatave të krahëve të kryqit, u zbulua një gjendje krejt e papritur.

Zhveshja e mbulesës së çatave të krahëve perëndimor dhe verior zbuloi një gjendje që mund të konsiderohej katastrofike të qemereve prej tulle të mbulesës së hapësirës së krahëve të kryqit. Në to u zbuluan çarje të shumta,

² Projekti i rehabilitimit të kishës së Shën Marisë në Labovën e Kryqit u hartua nga një grup autorësh të Institutit të Monumenteve të Kulturës, Ing. Mirela Meçollari, Ing. Arben Dervishi, Ark. Arben Spaho, Ark. Ronela Çuku, Ark. Olsi Bulku, Ing. Isida Hondro, me konsulencën e Prof. Dr. Aleksandër Meksi. Punimet e restaurimit dhe konsolidimit u ndërmorën nga Shoqëria “AD-STAR” me Administrator Ing. Rest. Alfred Çoma dhe Drejtues teknik Prof. Dr. Pirro Thomo.



Fig. 8. Ana lindore e kishës, e rindërtuar



Fig. 9. Harkada ndarëse e pjesës qendrore me krahun perëndimor.

deformime dhe shpëputje të tilla, që i kishin shpënë ato në një gjendje tërësisht jashtë funksionit, sa që ishte e habitshme se si mund të mos shembeshin nga ngarkesa e mbulesës me pllloça guri (Fig. 10; 11). Kërkimet e mëtejshme zbuluan se gjatë punimeve përforcuese të realizuara në kishë, për të shmangur rrëzimin e saj, harqet origjinale me tulla të krahëve të kryqit ishin dubluar me harqe përforcuese prej guri, të cilat kishin zëvendësuar aftësinë mbajtëse të qemereve origjinale, tashmë të dala jashtë funksionit.

Ndryshe nga dy qemerët e mësipërm, qemeri i krahut jugor ishte ndërtuar tërësisht me gurë, ndërsa nuk ishte ruajtur asnjë gjurmë nga qemeri origjinal me tulla. Kjo dëshmon se gjatë dëmtimit të kishës është rrëzuar edhe gjithë krahun jugor me strukturën e tij mbajtëse, si dhe me muraturat e frontonit dhe se pamja e sotme është rezultat i një rindërtimi tërësor (Fig. 12; 13).

Por, e dhëna më me interes që u përfitua nga zhveshja e mbulesës së çatave ishte zbulimi i elementeve mbajtëse të sistemit konstruktiv, sidomos të bërthamës qendrore. Elementet kryesore mbajtëse të këtij sistemi janë katër harqe të fuqishme mbajtëse, që lidhin pilastrat dhe mbi të cilat ngrihet tamburi i kurorëzuar nga kupola. Harqet mbajtëse në tri anët e bërthamës qendrore, në ato veriore, perëndimore dhe jugore, ruheshin në një gjendje relativisht të mirë dhe me konfiguracion të plotë (Fig. 14). Përkundrazi, harku mbajtës lindor u gjet tepër i dëmtuar, me çarje të thella, që shpëpusnin pjesë nga njëra-tjetra, prishje e konfiguracionit, si dhe cedime. Në krahasim me harqet e tri faqeve të tjera, me matjet në kulmet e harqeve, harku lindor ka një cedim prej rreth 12 cm. Çarje të shumta dalloheshin dhe në muraturën e vëllimit kubik nën tambur. Të gjitha këto dëmtime mund të kenë rrjedhur gjatë rrënimit të anës lindore të kishës (Fig. 15).

I gjithë konstruksioni i pjesës qendrore është krejtësisht i pavarur nga pjesët e tjera të kishës (Fig. 16). Dhe ashtu si në brendësi, ambientet anësore, që luajnë rolin e krahëve të kryqit, figurativisht mbeten në plan të dytë, edhe konstruktivisht, në raport me pjesën qendrore, ndodh e njëjta gjë. Qemeret e mbulimit të krahëve të kryqit thjesht i bashkëngjiten bërthamës qendrore, duke u futur nën qemeret mbajtëse të tamburit dhe në këtë mënyrë, ato nuk marrin pjesë në sistemin mbajtës të bërthamës qendrore (Fig. 17).

Inklinimi i tamburit, i cili mund të ketë rrjedhur nga

ndonjë cedim eventual i pilastrit juglindor, deri sa arriti në shtresë gjeologjike kompakte, apo gjatë rrënimin të murit lindor dhe krahut jugor të kryqit, nuk shkaktoi ndonjë dëmtim serioz të tij, si në muraturën e tamburit, ashtu dhe në konstruksionin e kupolës, në një kohë, kur në strukturat e krahëve të kryqit u vërejtën dëmtime shkatërruese. Ishte pikërisht kjo pavarësi statike e bërthamës qendrore, që i ka

dhënë asaj një kompaktësi dhe soliditet të tillë, që ka mundur të përballojë tronditjet e mësipërme të ndërtesës.

Krahas dokumentimit të gjendjes reale të dëmtimeve të pjesëve dhe elementeve të ndryshme të monumentit, zbërthimi i skemës konstruktive merr një rëndësi të veçantë për përcaktimin, drejtimin dhe përshkallëzimin e ndërhyrjeve konsoliduese.



Fig. 10, 11. Dëmtimet e qemereve origjinale me tulla të krahëve të kryqit



Fig. 14. Harku mbajtës verior i tamburit



Fig. 12, 13. Qemer me gurë dhe frontoni i krahut jugor të kryqit të rindërtuara





Fig. 15. Dëmtimet e strukturës mbajtëse të pjesës lindore




Fig. 17. Skema konstruktive e krahëve të kryqit




Fig. 16. Skema konstruktive e pjesës qendrore

Prof. Dr. Aleksandër MEKSI
Prof. Dr. Pirro THOMO

**CONSTRUCTIVE SYSTEM OF THE CHURCH OF ST. MARY
IN LABOVA E KRYQIT – GJIROKASTËR**

The church dedicated to the Dormition of the Virgin is situated in the middle of the village Labova e Kryqit and visually dominates the landscape of the settlement with its silhouette and red color against a picturesque background marked by the presence of an old cypress tree. The church architecture as it appears nowadays bears the traces of certain repair measures carried out in the past and a number of later additions, which affected mainly its northern, southern and western part, and partially covering the original structure of the church. Also, its structure reveals signs of frequent maintenance work, strengthening structural interventions and reconstructions carried out in our days. The publications dedicated to this particular monument often have evidenced accurately the building phases of the church. Based on the data provided by the initial phase and the observation of the upper part of the monument which are not subjected to concealment from subsequent latter additions and reconstructions, it is possible to recreate a panorama on the plan and voluminous composition of the church, as it has been in its initial phase.

From the later porch, lying in the western side of the church, it is possible to further proceed toward the narthex and from there a three – step staircase leads to the interior of the church. The nave is composed by a central domed space, the altar space and from the northern and southern environments and the western two-storied space, the latter functions as a narthex. Four strong pilasters limit

the central space and they are connected between each other through arches surmounted by spherical triangles, the pendentives, upon which is placed the dome raised on a drum. A carved and gilded wooden iconostasis of outstanding artistic value, dating back to 1805, separates the nave from the sanctuary. The lateral environments which form the north, south and west arms of the “cross” are covered with semicircular arches spanning toward the central space. These environments are separated from the central space through a decorative twin arcade buttressed upon columns with stylized Corinthian capitals.

Such framing of the central nave of the church encompassing elements like the iconostasis, the decorative arcades and the rest of artistically rendered furnishings – as the Episcopal throne and the ambo – emphasizes even more the compositional and functional importance of this space, placing the lateral spaces on a secondary importance.

The handling of the façades corresponds to the cross – in – square plan of churches, with pyramidal massing of elements. Even in this case the volume of the central space is predominant, with the dome raised on a drum and the roof coverings of the arms of cross directly adjoin the central space, and in a lower level are extended the roofs of four angular environments.

Let us show how this compositional plan of the interior and exterior is reflected in the constructive scheme.

During the restoration work undertaken this year (2017)

after releasing the monument from the stone slabs covering the dome and the arms of the “cross”, we faced a quite unexpected situation.

The releasing of the roofs of western and northern arms of the cross discovered the catastrophic situation of the brick masonry of the arches. Multiple cracks, deformations and detachments of the masonry diminished to a high degree the functionality of the arches causing stability problems and making very difficult their resistance to the weight of the flagstone roof covering. Further observation and research on the building discovered the fact that the strengthening interventions undertaken in the structure of the arches, in order to avoid the total collapse of the building, comprised the duplication of the original brick masonry arches of the arms of the cross incorporating newly reinforcing stone arches, replacing in this way the buttress capacity of the original arches which were entirely out of function.

Unlike the abovementioned arches, the southern arch was entirely a stone construction, while nothing was preserved from the original brick masonry. This evidence witness the fact that during the damages of the church the entire south arm and its supporting structure jointly with the masonry of the pediment has collapsed and what

we see today is a thorough reconstruction of this part of church structure.

The most important datum obtained from the exposure of the roof covering was the recovering of the buttresses of the constructive system, especially of the central core. These elements consist of four well constructed supportive arches upon which is placed the dome raised on a drum. The entire construction is completely independent from the other parts of the church. The arches covering the arms of the cross consist only on subjoins of the central core and do not participate in the supporting system of this central part.

It was precisely this independence of the central core which provided to the structure the necessary solidity to survive the various damages of the edifice, like the inclination of the drum, the collapse occurred in the eastern wall and the south arm of the cross, as well as their later reconstruction, without undergoing to further more serious damages.

Besides the documentation of the state of preservation of the monument and the damages occurred in different parts and components of its architecture of particular importance is the analysis of the constructive scheme of the church for further proceeding and definition of the consolidation interventions.