

Pirro THOMO

RESTAURIMI I BANESËS SË «PIKTORIT TË POPULLIT» VANGJUSH MIO NË KORÇË

Banesa e piktorit të popullit Vangjush Mio ndodhet në një nga «mëhallat» e vjetra të «Varoshit» të Korçës. Ajo ishte kthyer në galeri ku ishin ekspozuar veprat e piktorit. Në gjendjen ekzistuese banesa mbante gjurmët e ndryshimeve dhe rindertimeve të herëpashërëshme, të cilat ja kishin humbur pamjen fillestare banesës. Nga ana tjetër banesa ishte në gjendje teknike të keqe, gjë që kërkonte ndërhyrje restauruese. Duke u nisur nga të dhënat gojore dhe disa elemente të ruajtur, krijohet bindja se kjo banesë i përkiste një tipi të vjetër, ekzemplarë të të cilit janë të rallë në qytetin e Korçës, dhe ato të pakta që kanë mbetur, përgjithësisht janë mjaft të transformuara. Pra duke u nisur nga funksioni i ndërtesës dhe gjendja e saj, në vitin 1977 u ndërmorën punime restauruese. Gjatë këtyre punimeve, duke depërtuar në thellësi të monumentit u zbuluan mjaft të dhëna që hidhnin dritë mbi karakterin tipologjik dhe morfologjik të këtij tipi të vjetër të banesës Korçare, të panjohur plotësisht deri në këtë kohë.

Këto rethana përcaktuan dhe kriteret bazë nga u udhëhoqëm për restaurimin e kësaj banese, rezultatat e të cilit do të paraqiten në këtë artikull.

Gjendja para restaurimit

Banesa është dy katëshe me planimetri në formën e shkronjës «L». (TAB. I). Hyhet drejtpërdrejtë nga rruga në hajatin e banesës dhe më tej në oborrin e shtruar me plloça guri dhe të rrethuar me mure. Në të djathtë të hyrjes ndodhet pusi.

Kati përdhes ka dy ambiente, ndër të cilët vetëm njëri përdoret për banim. Ky ambient ka hyrje nëpërmjet hajatit të ngushtë përpara tij, ku del dhe një dritare e madhe. Ambienti është i thjeshtë, me

tavan dërrase, oxhak, ndërsa pjesën fundore e mbyll një musandër e thjeshtë. Poshtë këtij ambienti gjysem i futur në truall është qilari i zahireve, i cili ndriçohet dhe ajroset nga dy dritare që dalin në hajat. Ambienti i dytë i katit përdhes është sajuar më vonë, duke u ndarë nga hapësira e hajatit me një mur tulle, dhe përdoret si depo. Këtu janë dhe shkallët që zbresin për në qilarin e zahireve. Në hajat janë vendosur gjithashtu dhe shkallët për në katin e dytë.

Kati i sipërm përbëhet prej tre ambienteve kryesore dhe koridorit të ngushtë ndërlidhës. Ambienti nga ana perëndimore siç duket do të ketë shërbyer si dhomë miqsh. Portën e ka të punuar, të qarkuar me fashatura dërrase të profiluara e të rethuara me një kornizë në formë harku, ku janë daluar ornamentet me shpendë dhe bimë (Fig. 1). Kompozimi i dhomës është karakteristik për banesat qytetare të shekullit të kaluar. Në pjesën fundore është ndërtuar musandra, një pjesë e të cilës krijon një parahyrje për në dhomë (Fig. 2). Përballë musandrës është ndërtuar oxhaku, me kamare të vogla anash tij dhe po në atë mur janë hapur më vonë dy dritare nga mer dritë ambienti (Fig. 3). Në muret kalojnë fashatura dërrase, të cilat formojnë një rjet katroresh, lidhen me musandrën dhe qarkojnë niket e një dollap-muri me kanata të gdhëndura. Tavani ka fushën e suvatuar dhe një kube në mes, në fundin e së cilës është montuar një pllakë dërrase e gdhendur. Anash tavani, mbas kalimit të lakuar nga sipërfaqet vertikale të mureve kornizohet nga fashatura të gjëra dërrase. Gjithashtu në të katër qoshet e tavanit janë vendosur trekëndësha dërrase, ku janë daluar motive bimore (Fig. 4).

Ambienti tjetër nga ana lindore, krahas të parit, kohët e fundit ishte kthyer në studio të piktorit. Portën e hyrjes e ka më të vogël e më të thjeshtë nga ajo e dhomës së pritjes (Fig. 5). Përballë portës, ndo-



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4

dhet nikja e oxhakut e cila ka përbri dy dollapë muri, me kanata të gdhendura cekët, ndërsa raftet në pjesën e sipërme vishen me një gdhendje në formë azhuri (Fig. 6). Në faqen lindore është hapur një dritare e madhe, dhe anash saj dy dollapë të ngushtë e të hapur. Edhe në këtë dhomë, janë të pranishëm fashaturat prej dërrase në murin jugor që kornizojnë dollapet. Në pjesën fundore të dhomës, mbi shkallët, është krijuar një nike intime e piktorit, e ndriçuar nga një dritare që del mbi rrugë dhe një tjetër mbi hapësirën e shkallëve.

Në ndryshim me ambientin e parë, studjoja ka tavan dërrase, me një rozetë të madhe tetëkëndëshe në mes (Fig. 7), të formuar nga një pllakë e gdhendur në formë azhuri dhe e qarkuar nga fashatura të gjëra të profiluara. Qoshet e tavanit janë të thje-



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8

shta, të krijuara nga fashaturat e dërrasës dhe fusha e trekëndëshave është e mbushur nga një rjetë listelash të holla. Rreth 1 m. larg hyrjes tavanit krijon një ndërprerje dhe të dy pjesët kanë ndryshim në formulimin dekorativ. Pjesa e ngushtë e tavanit, tej kornizës është e thjeshtë me dërrasa. Studjoja ndahet nga koridori nga një perde dërrasash.

Ambienti i tretë nga ana veriore e koridorit, ka karakter të ndryshëm në trajtimin e tij nga dy të parët. Ai është i veçuar nga ato dhe ngrihet drejtpërdrejt mbi hajatin e hyrjes së katit përdhe. Ndriçohet nga tri dritare të mëdha në faqen perëndimore, që dalin në oborin e banesës (Fig. 8). Tavanit është i suvatur dhe në përgjithësi është i zhveshur nga elementë të tjerë arkitektonikë e dekorativë. Dritaret janë të veçuara nga njera tjetra, të qarkuara si nga jashtë ashtu dhe nga brenda me fashatura të holla anash, ndërsa nga sipër me një fashaturë të gjerë që përfundon me një kornizë të dalë. Kanatat janë dyshe me hapje vertikale mbi njëra tjetrën.

Koridori ndërlidhës i ambienteve ka tavan dë-

rrase. Ndriçohet nga dy dritare të mëdha që dalin në oborin e banesës, ndërsa një e tretë sheh në anën perëndimore (Fig. 9). Në pjesën fundore të tij është sajuar një ambient i vogël.

Trajtimi arkitektonik i jashtëm i banesës është përgjithësisht i thjeshtë. Pamja kryesore lindore, që del në rrugë është e varfër me elementë arkitektonikë. Në të dalin vetëm dy dritare dhe porta e hyrjes, e gjithë faqja është e suvatur (Fig. 10). Nga një varfëri e tillë, krijohet përshtypja e një muri të verbër që fsheh edhe strukturën e brendëshme të banesës. Disi më të pasura janë pamjet nga obori, që gjallërohen nga hajati i hapur dhe dritaret në ka-



Fig. 9



Fig. 10




Fig. 11





Fig. 12

Fig. 13



tin e dytë. Çatia e mbuluar me tjegulla vendi përfundon në një strehë të hapur, të dalë mjaft tej rafshit të mureve nga zgjerimi i trarëve të tavanit. Bishtat e strehës janë të gdhëndura, por profili i tyre ndryshon në mbulesën e çdo ambienti.

Nga ana teknike banesa ishte në gjëndje mjaft të degraduar. Lënda e çatisë në pjesën më të madhe ishte e kalbur. Kjo kishte sjellë deformime mjaft të dukshme në tavanet e dy ambienteve kryesore. Strukturat mbajtëse të ndarjes së kateve kishin pësuar cedime dhe përkulje. Si rrjedhim dyshemeja e studios dhe ajo e koridorit kishin shmangje të mëdha nga rrafshi horizontal. Dëmtime serjoze u vunë re edhe në muraturën prej guri në katin përdhe, në qoshen juglindore të banesës, ku muri i lidhur me baltë e breza druri kishte dhënë shtytje. Në përgjithësi strukturat mbajtëse prej druri paraqiteshin mjaft të dëmtuara.

Të dhënat nga sondazhet dhe zhveshjet

Nga të dhënat gojore që mundëm të mbledhim paraprakisht rezultoi se banesa kishte pësuar transformime të herëpashërshme. Ndryshime të rëndësishme pësoi ndërtesa mbas tërmetit të vitit 1930, dhe më vonë, për nevoja jetese nga vetë banorët. Një fotografi e vjetër e familjes, ndonse e fragmentuar mbështeste plotësisht të dhënat gojore, se banesa ka qënë e tipit të hapur me çardak të ngushtë që sheh nga oborri (Fig. 11).

Të dhënat e grumbulluara na dhanë një ide të përgjithshme mbi karakterin tipologjik të banesës. Por këto të dhëna duheshin saktësuar, duhej të zbuloheshin materiale të tjera faktike, të cilat do të qartësonin më tej idenë e formuar, që të hidhnin dritë qoftë mbi karakterin tipologjik, qoftë në atë morfologjik, pra në trajtimin e çdo elementi kompozicional, arkitektoniko-konstruktiv dhe dekorativ. Ky saktësim do të përcaktonte në fund të fundit shkallën e ndërhyrjeve restauruese, si dhe vërtetësinë e restaurimit.

Koridori. U fillua me zhveshjen e suvatimeve në koridorin e ngushtë në murin verior të saj. (Tab. II), për të vërtetuar në se ruheshin elementë të çardakut të dikurshëm apo jo. U vu re se suvatimi nuk ishte origjinal, d.m.th. me teknikën e vjetër me shtresë balte me kashtë dhe me një patinim të hollë gëlqereje. Gjithashtu dhe çatmaja me paretka dërrase nuk ishte e mbërthyer me gozhdë kovaçi, sipas teknikës së vjetër, por me gozhdë të reja, ose «gozhdë fabrike». Mbas heqjes së veshjes së re me paretka u zbuluan tre kollona druri me «jastekë» ose kapitele të gdhendur (Fig. 12). Kapitelet ishin origjinale, prej pishe, por



Fig. 14




Fig. 16




Fig. 15

mjaft të dëmtuar. Nga shtyllat ajo e mesit ishte origjinale prej lisi me qoshe të gdhendura.

Faqja tjetër përmbante elementë të vjetër më të shumtë. Edhe kjo faqe ruante ndarjen me katrorë të kornizuar me fashatura dërrase, të njëlojtë me ato të ambientit të banimit (Tab. II). Dy nga këta katrore ishin të zënë me kallama (Fig. 13), ndërsa pjesët e tjera me paretka dërrase të mbërthyer me gozhdë kovaçi, pra sipas teknikës së vjetër. Largimi i veshjes me kallama nxori në dritë dy hapësira dritaresh të dikurshme (Fig. 14), nga ndriçohej dhoma nëpërmjet çardakut. Në këto hapësira ruheshin të pa prekura kasat e dritareve. Kasat me ndarjet e tyre jepnin të qartë strukturën e hapësirës së dritës, e cila përbëhej nga kanati i dritares me xhama dhe kanati prej dërrase, të dy këta elementë me rëshqitje horizontale në hapësirën e lënë për këtë qëllim ndërmjet dy parave të çatmasë. Vrimat e hapura në kasë dhe coprat e drurit të mbetura në to dëshmonin se hapësirat e dritës ishin të paisura në pjesën e jashtme me një kafaz kuadratik druri (Fig. 15).

Në këtë faqe u zbuluan gjithashtu dhe dy dritare të vogla, rrafsh me dyshemenë, prej nga mirte dritë dhe ajrorej ambienti poshtë në katin përdhes. Këto dritare ishin të thjeshta, të mbrojtura nga shufra hekuri vertikale.

Heqja e petavrave dhe dërrasave nxorën në pah konstruksionin mbajtës të çardakut. Mbi kollonat në hajat kalonte trau mbajtës gjatësor, mbi të cilin mbështeteshin trarët tërthorë të çardakut ose trarët e dyshemesë. Trarët tërthorë dilnin tej rrafshit të traut gjatësor dhe të gjithë i kishin kokat e prera (Fig. 16). Mjaft prej tyre përmbanin shenjat e një gdhendjeje që dëshmonin për një përpunim dekorativ të tyre




Fig. 26

Fig. 24 Fig. 25

shme u shoqëruan nga sondazhet edhe në anën e jashtme. Hapja e suvasë në këtë faqe zbuloi fashaturat që kornizonin bllokun e dritareve. Ky bllok mbyllet në bashkimin e çatmasë me qoshen e murit jugor, për të cilin dëshmonte zgjatimi i fashaturës së sipërme, prerja në një kënd 45° e saj, si dhe një ton i errët në paretkat e çatmasë, në vëndin ku mbërthehej fashatura vertikale (Fig. 23). Niveli i fashaturave të zbuluara në anën e jashtme përputhej plotësisht me nivelin e atyre të anës së brëndshme.

Faqja jugore e studios nuk dha ndonjë element të ri. Përkundrazi zhveshja e faqes perëndimore zbuloi gjurmët e dy nikeve të mëdha për dollape muri (Fig. 24), një oxhak në pjesën qendrore dhe dy kamare anash tij (Fig. 25), të gjithë këta elementë të murosur. Gjurmët e suvasë në faqet e këtyre elementëve na dhanë të kuptojmë se dikur ato kanë qenë në funksionim dhe në një kohë të dytë janë mbyllur, duke ndërtuar elementë të tjerë në murin jugor.

Siç u vu re dhe më sipër gjurmë të qarta dëshmonin për ekzistencën e musandrave në pjesën veriore të ambientit por elemente të tij që të jepnin mundësinë e një rikonstruksioni nuk kishin mbetur.

Ambienti mbi pus. Në pamjen e jashtme veriore ruheshin elementë të dy dritareve, të cilat ishin të zëna. Mbas u hapën doli se ato kishin të njëjta përmasa dhe përpunim me dritaret e faqes perëndimore. Ndonëse faqja lindore në vështrimin e parë

nuk ruante asnjë gjurmë, heqja e suvasë nxori në dritë dy dritare, një oxhak dhe nike anash tij (Fig. 26).

Zhveshjet në këtë ambient na dhanë të dhëna edhe mbi teknikën e ndërtimit dhe dyshemetë e ndodhura në të. Kështu p.sh. në çatmanë perëndimore si paretka gjënden shumë elementë të përpunuar, elementë këto të ripërdorura nga dritaret, dollapët, fashaturat, listelat e tavanëve etj. të dikurshme. Në ndryshim me këtë faqe çatmaja ndarëse e koridorit ishte origjinale. Konstruksioni përbëhej prej dy trarëve me vrima ku futeshin kunjat e shtyllave vertikale. Kjo çatma vazhdonte mbi nivelin e tavanit, duke krijuar një kallkan ndarës në hapësirën e çatisë.

Hajati. Këtu bëmë sondazhe në bazamentin e kollonave prej druri të hajatit për të përcaktuar kuotën fillestare të hajatit dhe mënyrën e mbështetjes të kollonave. Bazamenti përbëhej nga një themel i vazhduar. Mbi themel ishin vendosur gurë me vrima, të cilat shërbenin si bazamente të kollonave prej druri (Fig. 27). Kollonat origjinale prej lisi kishin të gdhëndura në fundet e tyre kunjat. Distanca ndërmjet bazamenteve përcaktoi hapësirën ndërmjet kollonave. Qoshja ndërmjet dy drejtimeve të themeleve ishte prishur, duke vendosur në këtë vënd, në një kohë të vonë, një kollonë prej guri (Fig. 28).

Pamjet e jashtme. Përveç sondazheve të kryera në pjesët e jashtme, për të cilat u bë fjalë më sipër, me interes janë dhe të dhënat e përfituara

nga zhveshja e pjesës tjetër të faqes lindore. Një suvatim i trashë kishte fshehur fakturën origjinale të muraturës. Muratura e ndërtuar me gurë të çregullt, e lidhur me baltë dhe e përforcuar me breza druri ishte fugatuar me gëlqere, duke lënë në dukje vetëm një pjesë të gurëve.

Në pjesën qendrore të faqes lindore, në përfundim të koridorit ose hapësirës së shkallëve, u zbuluan dy radhë me trarë druri, të vendosur njeri mbi tjetrin, të prerë rrafsh me murin (Fig. 29). Mbyllja e muraturës me çatma në këtë pjesë ishte e mëvonëshme. Nga ana tjetër një konstruksion i tillë na sygjeron për ekzistencën e një qoshku të dalë, të mbajtur nga bishta druri.

Çatia. Zbulimi i çatisë na njohu me konstruksionin e saj dhe me ndryshimet që ka pësuar. Mbi të tre pjesët kryesore, dmth mbi çdo ambient, nuk ishte i njëjti konstruksion. Mbi «dhomën e pritjes» kalojnë katër trarë të mëdhenj. Në ta janë mbërthyer bishtat që krijojnë radhën e parë horizontale të strehës së çatisë.

Trarët e tavanit të çardakut dhe studios ishin vendosur rreth 60 cm. larg njëri tjetrit dhe dilnin rreth 50 cm. tej rrafshit të murit, për të krijuar strehën e çatisë. Profilimi i kokëve të bishtave të strehës mbi çardak dhe dhomës të pritjes ishte i ndryshëm me

atë të strehës mbi studion. Në çatinë e ambientit mbi pus dukej që ishte bërë një rikonstruksion i përgjithshëm, duke zëvendësuar pa kriter të gjithë elementët e vjetër. Bishtat e strehës së çatisë ishin bashkangjitur me trarët e tavanit dhe ishin përpunuar mjaft dobët.

Konstruksioni i çatisë ishte me «ura», dmth me radhë trarësh horizontale të mbajtur nga baballëkë, mbi të cilat mbështeteshin «makazet» ose binarët tërthorë. Qoshja jugëperëndimore e çatisë ruante strukturën fillestare të paprekur. Këtu vihej re se të gjithë «makazet» janë të prerë rrafsh me përfundimin e strehës horizontale të çatisë (Fig. 30).

Gjetje të rastit. Të tilla gjetje, siç e vumë në dukje dhe më sipër, u gjetën me shumicë. Por nga ato që nuk ndodheshin në vëndin e tyre, disa elementë paraqisnin interes të veçantë për të ndriçuar disa pika ende të errta në morfologjinë e banesës.

Një copë binari e gdhendur dhe me kllapë saktësoi mënyrën e bashkimit të parmakut me kollonat e çardakut. Gjithashtu u gjendën elementë të parmakut, një pjesë e binarit të sipërm me kllapa dhe disa binarë vertikale me kunja në të dy krahët. Këto elementë përcaktonin plotësisht rikonstruksionin e parmakut të çardakut.

Disa copa binarësh të gdhendur me përmasa të



Fig. 27



Fig. 28



Fig. 29




Fig. 30

njëjta, me planin e prerjes që formonte një farë këndi me fibrat, na bënin të mendojmë se këto do të ishin pjesë të prera nga radha e dytë e strehës të çatisë (Fig. 31). Dhe me të vërtetë seksioni i këtyre binarëve është i njëjtë me atë të «makazeve» të qoshëve origjinale të çatisë, ndërsa plani i prerjes të të dy pjesëve, «makazeve» dhe copave, përputhej plotësisht. Në këtë mënyrë u përcaktua se streha e çatisë ishte dyfishe dhe se për radhën e dytë të strehës ekzistonin përmasat e daljes, profili i gdhendjes dhe distanca ndërmjet bishtave.

Dy trarë me kokë të gdhendur dhe me dy kllapa në të njëjtën distancë të gjetura në çati përcaktuan daljen e qoshkut nga plani i murit lindor (Fig. 31).

Së fundi u gjetën një pjesë e mirë e një kanati dritareje me përmasat e hapësirave të dritareve të studios, me të gjithë elementët përbërës prej druri dhe metalike, si dhe një dritare origjinale me për-

masat e hapësirave të dhomës së pritjes. Dritarja ishte me përvazo të gjëra, me kanale që përfshinin brenda tyre xhamat.

Vlerësimi i sondazheve dhe zhveshjeve dhe përcaktimi i ndërhyrjeve restauruese.

Të dhënat paraprahe të mbledhura, të mbështetura dhe të plotësuara në përfundim të sondazheve dhe zhveshjeve qartësuan tërësisht karakterin e banesës, me të gjithë elementët e saj përbërës.

Fazat e ndërtimit. Pa marrë në konsideratë ndryshimet e bëra gjatë këtij shekulli dhe meremetimet e herëpashërëshme, si mbylljen e çardakut, prishjen e qoshkut, mbylljen e dritareve në pamjen lindore dhe hapjen e një dritareje të madhe në vend të tyre, zënjen e nikeve etj. rezultoi se banesa ka kaluar nëpër disa faza të rëndësishme ndërtimi.

Ndër pjesët më të vjetra të mbetura duhet të



Fig. 31

jetë pjesa perëndimore e banesës, d.m.th. dhoma e pritjes, ambienti jashtë tij dhe çardaku me hajat përpara. Studjoja duhet të jetë e një faze të dytë, fazë kjo që lidhet me ndryshime në kompozimin e përgjithshëm të ambientit. Gjatë kësaj janë mbyllur oxhaku dhe dollapet në murin perëndimor dhe janë hapur elementë të tillë në faqen jugore. Gjithashtu është ndryshuar konstruksioni i çatisë dhe së bashku me të profili i gdhendjes së strehës.

Ambienti mbi pus i takon një faze të tretë ndërtimi. Nuk mund të themi me siguri në se ky ambient është shtresë në volumin fillestar, apo transformim i ndonjë ambienti ekzistues. Sidoqoftë trajtimi i këtij ambienti është bërë në frymën e kohës së vet. Këto trajtime si ambiente me shumë dritare, me një trajtim të tillë të dritareve të veçuara dhe të përpunuara secila më vete, si dhe me një thjeshtësi në trajtimin e brendësisë fillojnë e takohen në Korçë gjatë viteve 50 – 60-të të shekullit të kaluar.

Lidhur me datimin e fazës së dytë mendojmë se data e zbuluar 1841, lidhet pikërisht me ndryshimet e bëra në këtë fazë, megjithëse data është e pikturuar në rozeten e tavanit të dhomës së pritjes. Por të njëjtën datë e gjejmë të shënuar në kanalin prej dërrase që i përket hapësirave të dritares të studios.

Ndërsa faza e parë me të dytën ka ndryshime, fryma e trajtimit është e njëjtë. Kjo varet në trajtimin e elementëve arkitektonikë e dekorativë, në qarkimin e mureve dhe dollapëve me fashatura dërrase, në bllokun e pashkëputur të dritareve edhe në pamjet e jashtëme, në konstruksionin e tyre etj. tipare këto që nuk i gjejmë më të aplikuara në banesë e tjera pak të mëvonëshme, siç është një banesë e datuar në vitin 1842 në afërsi të kësaj banese, ndonëse ka mjaft elementë të ngjashëm.

Kriteret e ndjekura për restaurimin e banesës. Të dhënat e mbledhura dhe të zbuluara na lejonin tashmë të mendonim për disa kriterë që do të ndiqnim për restaurimin e kësaj banese. Në radhë të parë duhej marrë në konsideratë data 1841. Kjo është një nga datat më të hershme të zbuluara deri tani në banesat e Korçës. Nga ana tjetër banesa është e një tipi, ekzemplarët e të cilit nuk kanë mbetur të shumtë deri në ditët tona. Prandaj kthimi i saj me gjendjen fillestare do të krijonte një pikë referimi të sigurtë për studimet e mëtejshme rreth karakterit të banesës Korçare në gjysmën e parë të shek. XIX.

Siç e pamë banesa në kohë ka pësuar ndryshime të rëndësishme ndër të cilat tre fazat kryesore të ndërtimit janë më të formuara. Ndryshimet kanë prekur dhe janë grupuar kryesisht në pjesë të caktuara të kompozimit planimetrik dhe ato bartin në



Fig. 32

vetvehte elementë të ndryshëm të kohës. Nga ana tjetër, të dy fazat e para ndonëse kanë ndryshime ndërmjet tyre, trajtimi i tyre është mjaft i përafërt. Ndërsa faza e tretë del si volum i shkëputur nga dy të parat dhe nuk cënon unitetin arkitektonik të gjithë banesës. Si të tilla ato na duken me vlerë për të ruajtur dhe ndërmjet tyre të dokumentohen tiparet arkitektonike të periudhave të ndryshme. Gjithashtu dhe të dhënat e nxjerra gjatë sondazheve dhe zhveshjeve e bënë të mundur në një masë të madhe sigurie rikonstruksionin e tri fazave kryesore të ndërtimit (Tab. III).

Duke patur parasysh destinacionin e ardhëshëm të banesës, si galeri arti e veprave të piktorit (Fig. 32), u lanë në gjendjen e gjetur disa elementë, të cilët ishin ndryshuar mbas fazës së tretë të ndërtimit. Ndër to janë shkallët për në katin e dytë, megjithëse u grumbulluan të dhëna mbi vendin dhe formën e tyre të dikurshme si dhe u la pa prishur nikja imtime e piktorit në studio.

Këta faktorë përcaktuan detyrat e ndjekura për restaurimin e kësaj banese. Punimet restauruese nda-



Fig. 33



Fig. 35



Fig. 34

hen pra në punimet e konsolidimit të strukturave të dëmtuara dhe në punime vlerësuese, për t'i rikthyer monumentit gjendjen në fund të fazës së tretë të ndërtimit. Ndryshimet e bëra mbas fazës së tretë janë plotësisht të mundëshme. Nga këto vendosëm që të çlirohej banesa nga shtesat ose mbylljet me dritare, nike, oxhake etj. të hapej çardaku, të rikonstruktohej qoshku, të riformulohej pamja lindore, të plotësohej radha e dytë e strehës, të sistemoheshin elementë të tjerë të veçantë si parmaku i çardakut, rozetat e dritareve, kanatat dhe kapakët e dritareve, trajtimi i muraturës nga jashtë etj.

Punimet konsoliduese të konstruksionit u përqëndruan në muraturë, në rindërtimin e një pjese të murit lindor dhe përfundimin e muraturës në murin jugor, në strukturat prej druri që ishin mjaft të dëmtuara, në rikonstruksionin e çatisë, të çatmasë lindore, në tavanet e ambienteve kryesorë dhe të çardakut e hajatit, në dyshemetë e ambienteve si dhe në zëvendësimin e mjaft elementëve të veçantë të dëmtuar rëndë. Gjatë këtyre punimeve, me qenë se në kompozimin planimetrik nuk u vu dorë, një kujdes i veçantë iu kushtua ripërtëritjes të elementëve morfologjikë të banesës. Çdo element u përpunua si mbas modelit të vjetër të gjetur dhe, për ta bërë më bindës restaurimin, për çdo element u lanë pjesë të vjetra si dëshmi e ndërtimit të hershëm (Tab. IV, V, VI). Kështu të tilla pjesë të vjetra janë lënë në elementët e prekur më tepër, si në strehët e çatisë, në kolonatën e hajatit dhe çardakut, në tavanet e ambienteve, në dritaret, në parmakun e çardakut. (Tab. VII) etj. së bashku me elementët e tjerë të paprekur, si dyer, fashatura, dritare, rozetat e taveve etj.



Fig. 36



Fig. 37



Fig. 38

Vlerësimi i banesës mbas restaurimit

Banesa është vënë në mbrojtje shtetërore për vlerat e saja të karakterit historik, si banesa e piktorit të mirënjohur, artistit të popullit Vangjush Mio. Por mbas punimeve restauruese dolën në dritë dhe vlerat e padiskutueshme dhe në planin arkitektonik (Fig. 33).

Banesa është e tipit të hapur me hajat në katin përdhes (Fig. 34) dhe me çardak në katin e dytë (Fig. 35). Lidhja ndërmjet kateve ka qenë me shkallë të thjeshta, të përbërëra prej dy trarëve që mbanin shkelsat prej dërrase. Hapësira e shkallëve hapej në dyshemenë e çardakut. Hapësira e ngushtë e çardakut i jep këtij më tepër karakterin e një ambienti ndërlidhës. Ai shtjellohet përpara ambienteve të banimit, të cilat nxjerin në çardak dyert, ndërsa dhoma e pritjes edhe dritaret (Fig. 36). Në fund të çardakut shpëputet dhe del mbi rrugë qoshku i mbyllur (Fig. 37).

Banesa del me një faqe në rrugë duke marrë pjesë aktive në formulimin e saj (Fig. 38). Pamja e banesës nga ana lindore gjallërohet nga dritaret e shumta në katin e sipërm, qoshku i dalë mbi rrugë, nga trajtimi dekorativ i elementëve konstruktivë,

si streha e dalë dhe e gdhendur e çatisë, faktura e muraturës dhe kombinimi me elementët prej druri. Elementët drusore janë të pranishëm si në pamjet e brëndëshme ashtu dhe në ato të jashtëme. Dritaret nuk qëndrojnë të veçuara, por lidhen me njëra tjetrën (Fig. 39), duke lënë edhe sipërfaqe të plota e të bardha dhe krijojnë në këtë mënyrë një brez unik të pasur në të gjithë sipërfaqen e murit. Një brez i tillë gjallëron mjaft dhe pamjen lindore, ku megjithëse mbizotëron muratura e gurit; nëpërmjet të planeve dhe volumeve është aritur në një zgjidhje të goditur arkitektonike.

Karakteristikë në formulimin arkitektonik është se konstruksioni mbajtës prej trarësh dhe kollonash është i zbuluar dhe se çdo element konstruktiv prej druri është i përpunuar nga ana dekorative. Tek kapitelet e kollonave, vetë kollonat, bishtat mbajtës të çardakut (Fig. 40) dhe qoshet, si dhe tek bishtat e strehës së çatisë ndonse ndjehet përkujdesja për trajtimin e tyre dekorativ, ky trajtim nuk e konfondon aspak funksionin e tyre primar si elemente konstruktivë.

Çardaku hapet nga ana e oborrit. Megjithëse me përmasa të vogla, ai arrin të krijojë një lidhje të ngushtë si nga ana figurative ashtu dhe funksionale,

8672




Fig. 39


duke krijuar një tërësi hapësimore: oborri, çardaku dhe më tej ambienti i banimit që hap dritaret në çardak e hajat.

Pjesmarja e banesës në formulimin e rrugës duke nxjerë një faqe në të, ngjeshja e banesave me njera tjetrën, e diktuar nga ekonomizimi i truallit e ndërtimit, janë disa nga karakteristikat e banesës korçare. Këto kanë kushtëzuar dhe daljen e detyruar të çardakut, në këtë rast nga ana veriore, një orientim ky jo fort i zakonshëm për këtë element.




Fig. 40


BANESA E PIKTORIT VANGJUSH MIO - KORÇE
GJENDJA PARA RESTAURIMIT




PAMJE PERENDIMORE




PAMJE LINDORE




PLANIMETRIA E KATIT II




PLANIMETRIA E KATIT I





PODRUMI




TAB II



FAQJA "C"





FAQJA "E"



FAQJA "F"


BANESË E PIKTORIT VANGJUSH MIO HORÇE
DETAJE TE NDËRSHMË NE KATIN E II TE DALA PAS SONDAZHEVE

FAQJA "A"




FAQJA "B"


FAQJA "D"




BANESE E PIKTORIT VANGJUSH MIO
GJENDJA PAS RESTAURIMIT



PLANIMETRIA E KATIT I




PODRUMI




PLANIMETRIA E KATIT PERDHES

BANESA E PIKTORIT VANGJUSH MIO
KORÇE GJENDJA PAS RESTAURIMIT





PRERJE A-A



DETAJ DRITAREJE

BANESA E PIKTORIT VANGJUSH MIO-KORÇE
GJENDJA PARA RESTAURIMIT


PRERJE A-A



PRERJE B-B

0 1 2 3 m.

BANESE E PIKTORIT VANGJUSH MIO
KORÇE - GJENDJA PAS RESTAURIMIT




PAMJE LINDORE



PRERJE B-B

0 1 2 m.



Pirro THOMO

RESTAURATION DE LA MAISON DU PEINTRE VANGJUSH MIO A KORÇE

R E S U M E

La maison du peintre Vangjush Mio, artiste du peuple, se trouve dans un des anciens quartiers du «Vash» de Korçe. Elle avait été convertie en galerie pour y exposer les ouvrages du peintre. A son état précédant, les travaux de restauration, elle conservait les traces des changements qu'elle avait subis dans le temps et des reconstructions successives, qui en avaient altéré l'aspect initial. Par ailleurs, cette habitation se trouvait dans un mauvais état technique, ce qui imposa la nécessité d'intervenir par des travaux de restauration. En nous fondant sur les témoignages des gens du pays et sur certains éléments conservés encore, nous avons formé la conviction que nous étions en présence d'un type d'habitation ancien, dont les exemplaires sont rares dans la ville de Korçe et, même ceux qui existent encore, ont généralement subi des transformations profondes. Ainsi, partant de la fonction de cette habitation et de son état, en 1977 furent entamés les travaux de restauration. Au cours de ces travaux, en pénétrant dans la profondeur du monument, nous avons découvert une foule de données servant à éclaircir le caractère typologique et morphologique de ce type ancien d'habitation pour la ville de Korçe, entièrement inconnu jusqu'alors.

Ces circonstances ont déterminé aussi les critères essentiels de sa restauration, dont les résultats sont illustrés par l'auteur dans cet article.

Les données préliminaires recueillies, en plus des données obtenues à la suite des sondages et des autres opérations effectués, ont éclairci entièrement le caractère de cette habitation, avec toutes ses composantes.

Les phases de construction. En dehors des changements intervenus durant ce siècle et des réparations successives, entre autres la fermeture du tchardak, la destruction du qoshk, le fait d'avoir bouché les fenêtres qui donnaient vers l'est et d'avoir ouvert à leur place une grande fenêtre, d'avoir clôturé les niches, il ressort que cette habitation a connu diverses phases de construction importantes.

La partie occidentale de cette habitation comprend les anciennes pièces qui en sont restées, et ce sont le salon, la pièce hors de celui-ci et le tchardak ayant par devant un hayat. L'atelier de l'artiste doit appartenir à une deuxième phase de construction, qui a entraîné des modifications dans la composition générale de la pièce. Au cours de cette phase ont été bouchées la cheminée et les armoires à mur aménagées dans le mur ouest, en les reproduisant cependant sur la face méridionale. Par ailleurs, la construction du toit et le profil des auvents ont connu, eux aussi, des modifications.

La pièce, qui surmonte le puits, appartient à une troisième phase de construction. On ne peut affirmer avec certitude si cette pièce est une adjonction faite au volume initial, ou s'il s'agit de la modification de quelque autre chambre. Néanmoins, la pièce en question a été traitée dans l'esprit de l'époque. Les chambres sont à plusieurs fenêtres, chacune d'elles est traitée séparément, l'intérieur aussi est simple; c'est là le style caractéristique des années '50'60 du siècle passé à Korçe.

Quant à la datation de la deuxième phase, nous pensons que la date de 1841, quoique mise à jour dans la rosette du plafond de la salle de réception, se rapporte justement aux modifications effectuées durant cette phase. Cette date figure aussi dans la cannelure de bois de la fenêtre de l'atelier de l'artiste.

Quoique la première phase diffère de la seconde, leur traitement se caractérise par un esprit identique. En témoignent le traitement des éléments architectoniques et décoratifs, les murs et les armoires qui sont entourées de planchettes ornementales, les fenêtres qui constituent un bloc ininterrompu même de l'extérieur, etc. Ce sont là des traits que l'on ne retrouve plus même dans les habitations construites quelques années plus tard, exemple le cas d'une maison construite en 1842 à proximité de la précédente, bien qu'elles aient plusieurs éléments communs entre elles.

Les critères suivis pour la restauration de l'habitation. Les données recueillies par les gens du pays et celles obtenues directement sur place, nous ont créé la possibilité de définir les critères à suivre pendant les travaux de restauration. Tout d'abord il fallait prendre en considération la date de 1841. C'est là une des dates les plus anciennes découvertes à ce jour dans les habitations de Korçe. Par ailleurs, nous sommes en présence d'un type de maison dont les exemplaires sont devenus rares de nos jours. Aussi le fait de faire revenir cette habitation à son état initial ne pouvait pas ne pas constituer un point de référence pour l'étude plus approfondie des traits de l'habitation type de Korçe dans la première moitié du XIX^e siècle.

Comme nous venons de le dire, cette maison a connu des modifications importantes qui peuvent se résumer en trois phases principales. Ces modifications concernent principalement certaines pièces de la composition planimétrique, elles portent en soi les divers éléments de l'époque. Par ailleurs, les deux premières phases, quoique non identiques entre elles, se caractérisent par un traitement presque égal. Alors que la troisième phase se caractérise par un volume distinct des deux autres, qui n'affecte pas cependant l'unité architectonique de toute l'habitation. De ce fait, à notre avis, ce sont là des éléments de valeur qu'il convient de conserver, d'autant plus qu'ils nous permettent de documenter les traits architectoniques de différentes périodes. Par ailleurs, les données obtenues à travers les sondages et les autres opérations nous ont permis de documenter encore mieux les trois différentes phases de reconstruction (Tab. III).

Compte tenu de la destination future de cette habitation, en tant que galerie d'art des ouvrages du peintre (Fig. 32), nous n'avons pas touché à certains éléments, qui avaient subi des modifications après la troisième phase de construction. De leur nombre mentionnons l'escalier menant au deuxième étage, bien que nous ayons recueilli des données sur leur disposition et leur forme antérieures, la niche intime du peintre dans son atelier.

Ces facteurs ont déterminé les tâches qui ont été mises en œuvre pour la restauration de cette habitation. Les travaux de restauration se répartissent donc en travaux de consolidation des structures détériorées et en travaux de mise en valeur, afin de faire revenir cette habitation à l'état qui était le sien à la fin de la troisième phase de construction. Les modifications effectuées après la troisième phase peuvent être entièrement éliminées. Aussi, il a été décidé de libérer l'habitation des adjonctions ou d'ouvrir les fenêtres, les niches, les cheminées, etc. bouchées, d'ouvrir le tchardak, de reconstruire le qoshk, de reformuler la façade est, de compléter la deuxième rangée des auvents, de procéder à l'arrangement des autres éléments particuliers comme la rampe du tchardak, les rosettes des fenêtres, les battants et les couvercles des fenêtres, le traitement de la maçonnerie extérieure, etc.

Les travaux de consolidation ont concerné principalement la maçonnerie, la reconstruction partielle du mur est et la

conclusion de la maçonnerie du mur sud, la réparation des structures de bois particulièrement endommagées, la reconstruction du toit, de la paroi est, des plafonds des pièces principales ainsi que du tchardak et du hayat, des planchers des différentes pièces, et la substitution des éléments gravement endommagés. Au cours de ces travaux on n'a pas touché à la composition planimétrique, aussi un soin extrême a-t-il été consacré à la reconstitution des éléments morphologiques de l'habitation. Chaque élément a été traité suivant l'ancien modèle récupéré et, pour rendre la restauration plus convaincante, dans chacun d'eux on a laissé des anciens éléments en tant que témoignage de la construction antérieure (Tab. IV, V, VI). De tels éléments anciens ont été laissés dans les éléments les plus gravement touchés, exemple les auvents du toit, la colonnade du hayat et du tchardak, les plafonds des différentes pièces, les fenêtres, la rampe du tchardak (Tab. VII), etc., ainsi que d'autres éléments non détériorés comme portes, planchettes, fenêtres, rosettes de plafond, etc.

Mise en valeur de l'habitation après sa restauration. — Cette habitation, en raison de ses valeurs de portée historique et en tant qu'habitation de l'illustre peintre Vangjush Mio, artiste du peuple, a été placée sous la protection de l'Etat. Mais les travaux de restauration ont mis en lumière les valeurs indiscutables de cette maison sur le plan architectonique aussi (Fig. 33).

Nous sommes en présence d'une habitation de type ouvert, à hayat au rez-de-chaussée (Fig. 34) et à tchardak au deuxième étage (Fig. 35). Les deux étages communiquent entre eux à travers un escalier de facture simple, comportant deux poutres qui supportent les marches. L'ouverture de l'escalier donnait sur le plancher du tchardak. L'espace étroit du tchardak en fait plutôt une pièce intermédiaire. Il se développe par devant les pièces de l'habitation, dont les portes s'ouvrent sur le tchardak, alors que le salon donne sur celui-ci ses fenêtres aussi (Fig. 36). Dans la partie terminale du tchardak, un qoshk fermé fait saillie et donne sur la rue (Fig. 37).

Une seule des façades de la maison donne sur la rue et participe activement à sa formulation (Fig. 38). Du côté est l'aspect de la maison devient plus vive en raison des nombreuses fenêtres du premier étage et du qoshk qui donnent sur la rue, en raison du traitement décoratif des éléments de construction, comme les auvents en saillie agrémentés du toit, la facture de la maçonnerie combinée à des éléments de bois. Les éléments de bois on les retrouve à l'extérieur comme à l'intérieur. Les fenêtres ne sont pas séparées les unes des autres, mais reliées entre elles (Fig. 39); on relève aussi des surfaces entières blanches, qui créent ainsi une bande unique très réussie sur tout le parement du mur. Cette bande donne plus de vie à toute la façade orientale, bien que celle-ci soit de maçonnerie de pierres; à travers les plans et les volumes, les constructeurs populaires ont réussi à trouver une solution architectonique réussie.

La formulation architectonique se caractérise par le fait

que la construction portante des poutres et des colonnes n'est pas couverte et que chaque élément de construction en bois est travaillé du point de vue de la décoration. En dépit du soin accordé au traitement décoratif des chapiteaux des colonnes, des colonnes elles mêmes, des bouts portants du tchardak (Fig. 40) et de ses angles, ainsi que des extrémités de l'auvent du toit, les éléments de construction conservent entièrement leurs fonctions primaires.

Le tchardak regarde du côté de la cour. Bien que de dimensions petites, il réussit à créer un lien étroit du point de vue figuratif comme du point de vue fonctionnel, en consti-

tuant un espace bien délimité: la cour, le tchardak et, un peu plus loin, la pièce destinée à être habitée dont les fenêtres s'ouvrent sur le tchardak et le hayat.

La participation de l'habitation à la formulation de la rue, en y exposant une de ses faces, les maisons qui tiennent l'une à l'autre, afin d'épargner le terrain de construction, — voilà certaines des traits de la maison type de Korçe. Ce sont justement ces caractéristiques qui ont conditionné la position imposée en saillie du tchardak, en l'occurrence du côté nord, une orientation qui n'est pas habituelle pour cet élément.