

RESTAURIMI PLOTËSUES

Në vazhdim të analizës për gjendjen e trashëguar të monumenteve në vendin tonë konstatojmë se shumë monumente kanë arritur në gjendjen e sotme me pjesë të humbura ose pjesë munguese. Në të tilla raste ngrihet problemi se si do të veprohet në këto raste: do të lihen në gjendjen e gjetur, apo do të kalohet në plotësimin e pjesëve munguese. Në rastin e fundit kemi të bëjmë me një restaurim plotësues ose restaurim integruar.

Në të tilla rrethana ndërhyrjet plotësuese, ose restaurimi integruar ishte i pashmangshëm, por gjithnjë duke argumentuar se *kur dhe pse* mund të pranoheshin ndërhyrjet e tilla. Pra sa të dhëna të sigurt kemi që të mos binim në ndonjë ndërhyrje false, dhe, për shkak të pjesëve të humbura sa është cenuar uniteti ose tërësia e një monumenti në aspektin estetik, të qëndrueshmërisë, të funksionimit normal të monumentit, si dhe me ndërhyrjet tona sa mund të siguronim përmirësimin e unitetit ose të tërësisë së monumentit.

Cilat janë kriteret shkencore ku mbështetet restaurimi plotësues.

Cesare Brandi në veprën e tij **“Teoria del restauro”**, në kapitullin **Vepër e artit si unitet**, thekson se: ***“ndërhyrjet restauruese duhet të drejtohen në zbulimin dhe rikthimin e unitetit potencial të një veprë”***.

Neni 12 i Kartës së Venecies përcakton: ***“Elementet e destinuara për të zëvendësuar pjesët e munguara duhet të integrohen harmonikisht me tërësinë, gjithmonë duke u dalluar nga pjesët origjinale me qëllim që restaurimi të mos falsifikojë dokumentin e artit ose të historisë”***. Ndërsa Neni 13 thekson se: ***“Shtesat nuk mund të lejohen veçse në masën në të cilën ato respektojnë të gjitha pjesët interesante të godinës, kuadrin e saj tradicional, drejtpeshimin e kompozicionit të saj dhe raportet e saj me ambientin rrethues”***.

Këto parime bazë janë shtjelluar më gjerësisht në Udhëzimet e Organizatave Ndërkombëtare ICCROM, UNESCO dhe ICOMOS për menaxhimin e Trashëgimisë Kulturore Botërore:

“Riintegrimi modern, apo plotësimi i pjesëve munguese përgjithësisht është i pranueshëm për sa kohë që ekziston një unitet potencial që krijon baza të qëndrueshme, të cilat lejojnë të ndërmerren këto veprime. Trajtimi i pjesëve të humbura bazohet në një vlerësim të konteksti të tyre dhe ato duhen riintegruar duke u bazuar në dokumentacion. Nëse riintegrimi nuk e përmirëson unitetin potencial të tërësisë...atëherë ky nuk do të ishte një veprim i përshtatshëm”.

E thënë ndryshe riintegrimi mund të kryhet atëherë kur për shkak të pjesëve të humbura cenohet tërësia e një monumenti në aspektin estetik, të qëndrueshmërisë, të funksionimit normal të

monumentit, ose kur pjesët e humbura dëmtojnë së tepërmi ansamblin ku ato bëjnë pjesë.

Por si realizohet riintegrimi.

Le ti referohemi përsëri teorive dhe udhëzimeve të sipërpërmendura, të cilat venë në dukje se:

“...çdo plotësim duhet të jetë njëkohësisht edhe lehtësisht i dallueshëm nga origjinali, në mënyrë që restaurimi të mos falsifikojë dëshmitë artistike apo historike. Gjatë diferencimit të elementeve të reja prej atyre të vjetra, duhet pasur një kujdes i veçantë që kontrasti i krijuar të mos jetë i tepruar. Qëllimi është që të tregohet dallimi dhe jo të theksohet ndryshimi në mes të resë dhe të vjetrës”.

Le të analizojmë disa shembuj restaurimesh plotësimi.

KISHA E MARMIROIT

Kisha e Marmiroit ngrihet mbi një çukë të vogël në afërsitë Orikut. Njihet nga banorët e zonës me emrin e Marmiroit, i cili del në burimet historike në vitin 1307.

Monumenti u gjet në gjendje mjaft të dëmtuar, me pjesë gjysmë të rrënuara dhe me të çara të konsiderueshme në muraturën e tij. Gjithashtu fuga të qarta në muraturë dëshmonin se në një kohë të dytë monumentit i ishin bërë mbushje me muraturë lehtësisht të dallueshme nga jashtë dhe nga brenda, të cilat ja kishin transformuar formën fillestare të tij. Duket se këto mbushje ishin bërë për të konsoliduar gjendjen e dëmtuar statike të ndërtesës dhe jo për qëllime funksionale apo nevoja liturgjike.

Në gjendjen fillestare kisha i përkiste tipit në formë kryqi të lirë me kupolë, me krahë jo të barabartë të kryqit arkitektonik. Kemi të bëjmë pra me një shembull të rrallë të këtij tipi, që, së bashku me kishën e Manastirit të Zvërnecit, janë të vetmet monumente të tipit në formë kryqi të lirë të periudhës bizantine që njiheshin në vendin tonë.

Duke marrë parasysh rrezikshmërinë në të cilën gjendej monumenti, projekti i restaurimit synonte konsolidimin strukturor të ndërtesës për t'i kthyer asaj aftësinë mbajtëse. Mbasi u arrit qëndrueshmëria statike e monumentit dhe muraturat shtesë e humbën tashmë funksionin e tyre mbajtës u diskutua heqja e tyre. Rezultati i pritshëm ishte i një rëndësie të veçantë për tipologjinë e arkitekturës së kultit të periudhës bizantine në vendin tonë, ndërsa plotësimi i pjesëve munguese jo vetëm ishte i nevojshëm për konsolidimin statik të monumentit dhe mbrojtjen e interiorit nga reshjet atmosferike, por e bënte më të perceptueshme tërësinë kompozicionale të tij me tërë mundësinë për t'u vlerësuar.

MANASTIRI I SHËN GJERGJIT TË DEMËS

Manastiri i Shën Gjergjit të Demës pranë Sarandës është një nga manastiret më me interes të periudhës pasbizantine që ruhen ende. Ai paraqet jo vetëm vlera arkitektonike, por dhe ambientale. I ndodhur në një pikë strategjike, këtë manastir deri nga fundi i viteve '80 e kishte në përdorim një repart ushtarak dhe ishte “Zonë ushtarake”, kështu që punimet e mirëmbajtjes ishin të vështira të kryheshin. Por edhe mbas largimit të repartit ushtarak nga manastiri, për një kohë të gjatë munguan përkujdesjet konservuese, duke sjellë si rezultat jo vetëm thellimin e dëmtimeve të strukturave konstruktive, por, ajo që është më e rëndë, humbjen e shumë elementeve arkitektonike të ndërtesave.

Ndërhyrjet restauruese kishin për qëllim të përballonin tërësisht problemet e konsolidimit të ndërtimeve të manastirit, për të shmangur rrezikun e shkatërrimit të tyre dhe, njëkohësisht, të krijonte kushte të përshtatshme për rijetëzimin e monumentit, si një qendër shpirtërore e kulturore. Manastiri është ndërtuar larg qendrave të banuara. Zotëron majën e një kodre që ngrihet në rripin më të ngushtë të tokës ndërmjet detit Jon dhe liqenit të Butrintit në krye të gadishullit të Ksamilit. Në këmbët e kodrës së manastirit kalonte një mur barierë nga liqeni deri në det, më gjatësi rreth 650 m dhe gjërësi rreth 9,5 m, i cili shërbente për të fortifikuar territorin e qytetit antik të Butrintit. Manastiri i përket tipit të manastireve të fortifikuara. Një mur i fuqishëm rrethon kompleksin e manastirit. Ai është i pajisur me kulla dhe frëngji të shumta. Porta e hyrjes për në manastir me mbulesë të harkuar mbrohej me frëngji dhe mashikulla.

Kisha e manastirit (katolikoni) përbëhet nga naosi dhe narteksi, i shtuar në një fazë më të vonë në anën perëndimore. Naosi i përket tipit të kishave njënefëshe me kupolë. Zgjidhja e bërthamës qendrore, e mbuluar me kupolë, është unikale në kishat pasbizantine. Për të arritur në diametrin e dëshiruar të kupolës, kalohet nëpër një sërë bërthamash katrore, të brendashkruara tek njëra-tjetra. Është krijuar kështu një hapësirë e shkallëzuar dhe pjesa qendrore ka fituar përmasa të harmonishme me vëllimet e tjera.

“Kulla” ose ndërtesa në anën juglindore të kishës ngrihet në pikën më të lartë të oborrit të manastirit dhe prej andej hapet një pamje e gjerë e peizazhit rrethues. Ajo është dykatëshe dhe ka trajta të mbyllura. Hyrjet për në katet janë të veçanta. Në katin e sipërm të çon një rampë shkalle guri e jashtme, sheshpushimi i së cilës mbahet me qemerë. Sistemi i qemerëve gjatë gjithë anës perëndimore dhe gjurmë të tjera dëshmojnë se përpara hyrjes ka qenë zhvilluar një hajat i hapur.

Teknika e muraturës është e mirë dhe përpunimi arkitektonik është i pasur me elemente dekorative. Dallohen në mënyrë të veçantë kornizat që përfundojnë muraturën, hyrjet dhe dritaret, të cilat përmbajnë konsola në pjesët e poshtme të tyre.

Ndërtesa tjetër në anën jugore, ose “konaku” ka një karakter tjetër arkitektonik. Ajo ka një zhvillim gjatësor dhe trajta të hapura. Është dykatëshe me galeri të hapura në të dy katet, tipike për ndërtimet monastike. Në katin përdhes arkada mbështetej në pilastra të trasha, ndërsa në katin e sipërm mbi kolona të holla guri. Qelitë e vendosura në katin e sipërm komunikojnë me galerinë e hapur, ndërsa ambientet e katit përdhes kanë qenë përdorur për depo.

Braktisja për një kohë të gjatë e manastirit, mosfunksionimi i tij dhe mungesa e përkujdesjeve mirëmbajtëse kanë bërë që ky ansambël monumental me vlera të veçanta historiko-arkitektonike e ambientale të arrinte deri në ditët tona në gjendje të mjeruar dhe gjysmë të rrënuar. Dëmtimet shfaqeshin si në strukturat konstruktive të ndërtimeve, ashtu dhe në humbjen e shumë elementeve arkitektonike, shumë prej tyre me një vlerë të madhe morfologjike e tipologjike, të cilat, sipas dokumentacionit të ruajtur, ekzistonin deri para disa vitesh.

Ndërhyrjet për konsolidimin dhe restaurimin e kompleksit të manastirit janë përcaktuar nga gjendja statike e ndërtimeve përbërëse, nga njëra anë dhe, nga ana tjetër, nga përdorimi i ardhshëm i tij.

A. Ndërhyrjet konsoliduese të gjendjes ekzistuese

Këto ndërhyrje kishin si qëllim konsolidimin e gjendjes ekzistuese të ndërtimeve të manastirit për të eliminuar dëmtimet që vëreheshin, rrjedhimisht për të shmangur rrezikun e rrënimit të më tejshëm të tyre. Kjo u arritet së pari me shëndoshjen e konstruksionit ekzistues me ndërhyrje të karakterit lokal, si fugatime, injektime, qepje dhe plotësime të pjesshme të strukturave të degraduara.

Aty ku këto ndërhyrje nuk ishin të mjaftueshme për të siguruar aftësinë mbajtëse të konstruksionit ekzistues, ato u plotësuan me elemente të reja konstruktive, si breza BA, qepje me shufra metalike, tiranda metalike etj.

Pastrimi i territorit të brendshëm dhe shkulja e bimësisë së egër që ka mbirë ndërkohë, zbuloi gjurmët e themeleve të mureve të rrëzuara dhe mbetjet e muraturave. U zbulua gjithashtu kalldrëmi i oborrit të manastirit, i cili është ndërtuar me përkujdesje dekorative, duke e ndarë sipërfaqen e oborrit në katrorë dhe duke trasuar brenda tyre diagonalet, ndërsa fushat e tyre janë mbushur me gurë të çrregullt.

B. Restaurimi morfologjik

Kriteret udhëheqëse për restaurimin morfologjik ishin në varësi të faktorëve të mëposhtëm:

- Risetimit të monumentit: Monumenti do të marrë funksionet e një qendre shpirtërore-kulturore, të cilat, në të vërtetë, janë dhe funksionet fillestare të ansamblit të manastirit. Këtu do të organizohen manifestime të ndryshme kulturore, ekskursione, pelegrinazhe, kampingje rinie etj.
- Gjendjes së monumentit: Manastiri kishte arritur deri në ditët tona në një gjendje gjysmë të rrënuar. Për këtë qëllim rindërtimi pjesëve munguese sipas gjurmëve dhe dokumentacionit ekzistues, shkatërrimi i të cilave nuk kanë qenë si pasojë i ndonjë shkakut madhor ose i kohës, por thjesht si rezultat i mungesës së përkujdesjeve të mirëmbajtjes të këtyre viteve të fundit, bëhet i pranueshëm.
- Dokumentimi i gjendjes fillestare: Për disa elemente munguese dokumentacioni i vjelë para disa vjetësh dëshmon për ekzistencën e tyre dhe formën që ato kanë pasur. Për shumë elemente të tjera arkitektonike ruhen në gjendje të cunuar pjesë të tyre, ose ekzistojnë gjurmë të qarta të ekzistencës së tyre.

Në këto rrethana plotësimi i pjesëve munguese, ose ndërhyrjet integruese janë konsideruar të justifikueshme dhe plotësisht të realizueshme në një shkallë të lartë vërtetësie.

B.1. “Konaku” jugor

Ndërhyrje më të mëdha integruese kishte krahu jugor, me që shumë elemente konstruktive e arkitektonike janë të cunuar ose janë rrënuar në një kohë të vonë. Këto ndërhyrje konsistuan në:

- Rindërtimin e arkadës mbi pilastra të katit të parë, sipas gjurmëve të ruajtura dhe dokumentacionit ekzistues.
- Rindërtimin e arkadës mbi kolona të katit të dytë, sipas gjurmëve të ruajtura dhe dokumentacionit ekzistues.
- Plotësimin e muraturave të rrënuara deri në lartësitë fillestare të tyre, sipas gjurmëve ekzistuese.
- Hapjen e hapësirave të murosura të dyerve dhe riformulimin e tyre në pjesët e rrënuara.
- Plotësimin e dritares në pamjen jugore.

Punimet e tjera kishin të bënin me plotësimin e ndërtesës me elementet e nevojshme për rifunksionimin e saj, siç janë:

- Rindërtimin e çatisë në kuotën dhe pjerrësinë fillestare, duke pasur për bazë kallkanet e ruajtura dhe mbulimin e saj me plloça guri.

- Ndarjet ndërmjet kateve me konstruksion druri.
- Shtrimin e dyshemesë së katit përdhe me pllaka guri.
- Ndërtimin e shkallës me konstruksion druri në hajatet për lidhjen e kateve.
- Vendosjen e dyerve dhe të dritareve.
- Suvatimin e qelive të katit të dytë.
- Ndërtimin e nyjave sanitare.

URA E VJETËR E MOSTARIT

Ura e vjetër e Mostarit mbi lumin Neretva në Bosnjë-Hercegovinë është ndërtuar në shek. 16 (1565), nën mbretërimin e Sultan Sulejmanit të Madhërishtë. Arkitekti ka qenë Mimar Hajredini, nxënësi i arkitektit të shquar Mimar Sinanit. Ajo është me një hark të vetëm në formë samari, me hapësirë drite 27 m, me gjerësi 4 m dhe me 29 m lartësi mbi nivelin e lumit. Mbrohet nga dy kulla në dy brigjet e saj. Është konsideruar si shembull i jashtëzakonshëm i arkitekturës osmane në Ballkan.

Ura u shkatërrua më 9 nëntor 1993 nga forcat kroate gjatë konfliktit të armatosur kroato-bosnjak. Restaurimi i urës përfundoi në korrik të 2004. Si një vepër kryesisht inxhinierike, ura shquhet nga vlerat e padiskutueshme të zgjidhjes konstruktive. Prandaj riintegrimi, ose restaurimi plotësues, duhet të nxirrte në dukje këtë vlerë të monumentit. Kjo mund të arrihet vetëm duke përdorur të njëjtën teknikë, material dhe skemë konstruktive, në mënyrë që të përmirësonin unitetin e pritshëm të saj. Çdo mënyrë tjetër restaurimi do ta kthente këtë objekt në një urë të zakonshme, gjë që do t'i humbiste atë madhësi dhe bukuri që ruhet në kujtesën e banorëve dhe vizitorëve të shumtë dhe që mbahej si simboli dhe krenaria e qytetit.