

RUAJTJA E AUTENCITETIT TË MONUMENTIT KTHIMI NË POZICIONIN FILLESTAR TË ELEMENTEVE TË DEFORMUAR

Të gjithë restauratorët, besoj, janë të një mendjeje se çdo ndërhyrje në monument bën që ky i fundit diçka të humbase nga autenciteti i tij. Të gjithë restauratorët, besoj, se kanë adoptuar parimet bazë të kartave dhe të konventave ndërkombëtare, të cilat i japin kaq shumë rëndësi pikërisht ruajtjes së këtij karakteri bazë të monumentit, pra autencitetit të tij, për të cilin një ndërtesë është karakterizuar «Monument Kulture».

Kështu Neni 9 i Kartës së Venecies jep një përkufizim të tillë nocionit restaurim:

“Restaurimi... ka për qëllim të ruajë dhe të nxjerrë në pah vlerat estetike dhe historike të monumentit dhe bazohet mbi respektin e substancës së vjetër dhe të dokumentit autentik...”

Por, fatkeqësisht, në praktikën e sotme të restaurimit ky kriter shumë i rëndësishëm shpesh neglizhohet, ose nga ndonjë përdorim jo i përshtatshëm i monumentit që bën të humbasin shumë elemente të rëndësishme të tij, ose nga ndërhyrje të rënda për shkak të gjendjes statike të keqe, që gjithashtu shpie në transformimin e tipareve fillestare të monumenteve.

Por çkuptojmë me autencitet:

Një objekt i trashëgimisë është autentik, kur materiali me të cilin është ndërtuar është origjinal apo i mirëfilltë. Pra që të ruhet autenciteti gjatë procesit të restaurimit duhet të bëhen përpjekje që të rritet jetëgjatësia e materialeve dhe strukturave origjinale.

Një nga mënyrat që të arrihet ky qëllim në rastet kur strukturat e monumentit kanë pësuar deformacione, është rikthimi në pozicionin fillestar të këtyre strukturave.

Le ta ilustrojmë me shembuj këtë procedurë:

KISHA E SHËN NIKOLLËS. PUNIMET E RESTAURIMIT (1962)

Voskopoja, nga një vend barinjsh shkallë-shkallë merr një zhvillim të madh ekonomik e kulturor, i cili arriti kulmin gjatë shek. 18 dhe u bë një nga metropolet më të rëndësishme të Ballkanit. Në qytet funksiononin rreth 20 organizata esnafore. Përveç prodhimeve të përdorimit të përditshëm, voskopojarët kanë qenë të njohur edhe për prodhimin e artikujve të luksit. Por mbi të gjitha Voskopoja u dallua për aktivitetin e saj tregtar. Karvanet nga Voskopoja frekuentonin rregullisht qendrat kryesore të Epirit, Maqedonisë, Thesalisë etj. Me rritjen e fuqisë ekonomike të qytetit,

tregtarët voskopojarë ngritën agjenci tregtare edhe në qendrat e zhvilluara evropiane, në Venedik, Trieste, Ankona dhe në qytetet e Perandorisë Austro-Hungareze.

Një zhvillim gjithashtu shumë të madh mori dhe jeta kulturore. Dy nga arritjet kulmore të qytetit në periudhën më të lulëzuar të tij ishin shtypshkronja dhe shkolla e mesme. Shtypshkronja e Voskopojës, e cila u hap rreth vitit 1730, ishte një nga të rrallat që funksiononte në atë periudhë në Ballkan. Shkolla e mesme e hapur në vitin 1744 njihet që nga viti 1750 me emrin «Akademia e Re».

I gjithë ky zhvillim i madh ekonomik e kulturor u pasqyrua edhe në fushën e ndërtimit. Fatkeqësisht nga ndërtesat e banimit të Voskopojës nuk ruhet ndonjë shembull. Në të kundërt ruhen pesë bazilika, të cilat janë monumentet më me vlerë që janë ngritur në atë periudhë, për të na dëshmuar për nivelin që arriti arkitektura dhe arti në Voskopojë.

Monumenti më i vjetër i ruajtur është kisha e manastirit të Shën Prodhromit, i cili ngrihet rreth 2 km në veri të qytetit, në një pozitë të bukur natyrore dhe me një pamje të gjerë të peisazhit rrethues. Kisha e manastirit është ndërtuar në vitin 1632 dhe pikturuar në 1659.

Shkallë-shkallë veprimtaria ndërtimore fillon e rritet, deri sa në fund të shekullit 17 dhe fillim të shekullit 18 arrin kulmin, sa që në një interval kohe mjaft të shkurtër mundën të ndërtohen katër bazilika, të cilat jo vetëm nga madhësia, por kryesisht nga kompozimi planimetrik dhe hapësiror, si dhe nga zgjidhja konstruktive, përbëjnë shembujt më të arritur të arkitekturës pasbizantine në mbarë Ballkanin.

Kisha e Fjetjes së Shën Marisë, e cila ka mbaruar së ndërtuari dhe është pikturuar nga piktorët agrafas Theodhosi, Anagnosti dhe Steriani në vitin 1712.

Kisha e Shën Nikollës, e ndërtuar për një vit e katër muaj, nga qershori i vitit 1721, deri në shtator të 1722. Është pikturuar në vitin 1726 nga mjeshtri David Selenicasi dhe nxënësit e tij Konstandini dhe Kristua. Pikturat e hajatit janë vepra të vëllezërve korçarë Konstandinit dhe Athanasit, të cilët i realizuan ato në vitin 1750.

Kisha e Taksiarkut Mihail e ndërtuar dhe pikturuar në vitin 1722.

Kisha e Shën Thanasit, e ndërtuar në vitin 1724 dhe pikturuar në vitin 1745 nga piktorët korçarë Konstandinin dhe Athanasin.

Nga ana tipologjike të katër kishat e mësipërme i përkasin të njejtit tipi arkitektonik: ato janë bazilika trenefëshe, ndërsa si variant ato i përkasin bazilikave të mbuluara me një sistem harqesh, qemeresh e kalotash sferike. Por i gjithë ky kompozim i larmishëm dhe dinamik i brendshëm, në

pamjen e jashtme është i fshehur nga çatia e gjerë dyujse dhe duhet të hysh brenda për të ndjerë tërë madhësinë e hapësirës që hapet para vizitorit.

Gjatë tërmetit të vitit 1960 kishat e Voskopojës pësuan dëmtime serioze. Nga kisha Fjetja e Shën Marisë dhe ajo e Shën Mëhillit u shëmbën hajatet, ndërsa nga kisha e Shën Nikollës, për fat të mirë, hajati mbeti në këmbë, por ai ishte shkëputur nga trupi i naosit dhe kishte pësuar inklinime dhe deformacione të rrezikshme, si dhe çarje dhe rrëzime të pjesëshme por të shumta të konstruksionit të kurbëzuar: harqeve dhe kësulave sferike. Një gjendje e tillë do ta çonte atë në një shembje të sigurtë, duke humbur kështu dhe një tjetër element të rëndësishëm formues të kishave të Voskopojës. Për ta përballuar këtë gjendje dhe për ta shpëtuar këtë përbërës bazë morfologjik u ndërmor një studim nga një grup specialistësh, i përbërë nga ark. Gani Strazimiri, ing. Lutfi Strazimiri dhe nga profesori i Fakultetit të Inxhinierisë Kiço Rambli. Ideja bazë e projektit ishte rikthimi në pozicionin fillestar të hajatit, pa dëmtuar asnjë element konstruktiv dhe dekorativ të tij. Ishte kjo një ndërmarrje tepër e vështirë dhe e rrezikshme, duke patur parasysh mungesën e përvojës për punimet e këtij karakteri, si të grupit projektues, ashtu dhe të atij zbatues.

Punimet e restaurimit konsistuan në:

1. Heqjen e çatisë dhe pastrimin e mbeturinave nën të
2. Pastrimin e të gjitha çarjeve dhe pjesëve të dëmtuara në kalotat sferike dhe në harqet tërthore
3. Vendosjen e tirantave metalike
4. Veshjen e muraturës me dërrasa dhe një shtresë mbrojtëse të dekoracionit të saj
5. Ndërtimin e kallëpeve armaturë për ngritjen e harqeve tërthore
6. Përgatitjen e armaturave për shtyrjen e hajatit: bazamentin e krikove, trarëve për shtyrje, takove etj.

Procesi i rikthimit në pozicionin fillestar të hajatit u krye shkallë-shkallë me kujdesin më të madh, duke vërtetuar çdo pengesë eventuale dhe çdo zhurmë të dyshimtë. Çdo etapë rikthimi u krye në tre stade: shtyrje me krikot e mëdha, ngritje e harqeve tërthore dhe tendosja e tirantave metalike, e kështu me radhë.

Mbas përfundimit me sukses të rikthimit në pozicionin fillestar të hajatit, u kryen proceset e tjera konsoliduese: qepjet e të çarave, fugatimet e thella dhe plotësimet e pjesëve të dëmtuara të konstruksionit të kurbëzuar.

Në sajë të kësaj ndërhyrjeje të suksesshme u rifitua një monument i kompletuar me gjithë pjesët përbërëse, që nuk i gjejmë në monumentet e tjera të Voskopojës. Për ne kuadrin e ri që sapo hidhnim hapat e para në këtë fushë, kjo ndërhyrje do të ishte një eksperiencë e dobishme dhe, nga ana tjetër, do të hynte në metodikën dhe praktikën e restaurimeve të ardhshme.

RESTAURIMI I VARRIT TE HORTAXHIT-ROTONDA, SELANIK

Monumenti ngrihet në pjesën lindore të Rotondes, ngjitur me apsidën e saj. Brenda një muri rrethues ndodhen dy varre monumentale. Kemi të bëjmë kështu me një tyrbe të tipit të hapur. Porta e hyrjes, gjithashtu e punuar në mënyrë monumentale, ndodhet në anën perëndimore.

Mbi portën e hyrjes ruhet ende mbishkrimi. Ai bën fjalë se një farë Yusuf Bey ndërtoi varrin e Seyh Hortaci Efendi, dinjitarit të lartë osman, i cili në vitin 1590-91 e ktheu Rotondën në xhami. Monumenti përmban dy varre, njëri i përkiste Seih Hortacit Efendi, ndërsa varri tjetër, diçka më modest, ndërtuesit të tyrbes, Yusuf Bey.

Monumenti kishte arritur deri në ditët tona me shumë probleme të karakterit statik dhe të karakterit morfologjik. Të parat vinin në pikëpyetje qëndrueshmërinë statike të monumentit, ndërsa të dytat kishin të bënin me përceptimin tërësor estetik të tij.

Problemet statike kryesore konsistonin në inklinimin e konsiderueshëm të murit rrethues të oborrit të varreve, i cili arrinte në pikën më kritike 30 cm në 2,65 m lartësi, si dhe në dëmtimin e disa elementeve mbajtëse, siç ishin brezat e drurit mbi hapësirat e dritareve, të cilat rrezikonin rënien edhe të pjeseve të tjera të monumentit.

Ndër problemet e karakterit morfologjik mund të përmendim mungesën e disa pjesëve të monumentit, dëmtim elementesh arkitektonike e dekorative, deformime dhe inklinime të elementeve të tjera arkitektonike e dekorative të murit rrethues dhe të varreve etj.

Nga një sondazh që u bë në themelet e murit rrethues u vu re se ato kishin thellësi shumë të vogël dhe mbështeteshin mbi një terren të paqëndrueshëm, me shumë rrënoja monumentesh të fazave të herëshme, si dhe, ajo që është më e rëndësishme, ishin ndërtuar me një teknikë shumë të dobët.

Por le të përqendrohemi tek inklinimi i murit të tyrbes, që është dhe tema e sotme.

Për konsolidimin statik të murit rrethues, i cili kishte pësuar atë inklinim të konsiderueshëm që rrezikonte ekzistencën e monumentit, u gjet më e përshtatshme rikthimi i tij sa të ishte e mundur më tepër në gjendjen fillestare dhe më tej, konsolidimi i themelit, për të krijuar një bazë më të sigurtë mbështetjeje. Rikthimi në gjendjen fillestare kishte përparësinë e ruajtjes së paprekur të

elementeve arkitektonike e konstruktive të murit, pra zbatimit të kriterit bazë të ndërhyrjes, ruajtjes maksimale të autencitetit të veprës.

Le të shohim shkurtimisht se si u realizua kjo ndërhyrje:

Së pari u kryen fugatime aty ku konstruksioni kishte pësuar çarje kapilare dhe aty ku llaçi i vjetër ishte dekompozuar. Më tej pilastrat ndërmjet dritareve u veshën nga të dy anët me dërrasa, tip sanduiç, duke lënë jashtë kornizat prej mermeri dhe u shtrënguan me tiranta metalike, duke vendosur ndërmjet tyre dhe murit material të butë për të shmangur demtimet e murit. U krijua kështu një bllok kompakt, i cili do të mirte uniformisht forcën e ushtruar gjatë shtyrjes dhe do të lëvizte si një trup i vetëm, duke shmangur kështu çdo çarje eventuale.

Në mes të çdo blloku të tillë u vendosën trarët që do të shërbenin për shtyrje, të cilët u fiksuan nga ana e murit me çernjerë për të patur mundësinë e marrjes së inklinimeve të ndryshme gjatë procesit të shtyrjes. Në krahun tjetër ata, nëpermjet krikove, mbështeten në një bazë të qëndrueshme. Trarët kryesore shtytës ndihmohen nga trarë të tjerë sekondarë me gjatësi të reduktueshme, të cilat japin mundësi të manovrimit të krikove gjatë punës për shtyrje. Të tillë trarë u vendosën dhe në arkitrarët e dritareve për të shtyrë dhe pjesën e muratures mbi to, në mënyrë që të mos krijoheshin çarje ndërmjet kësaj pjese të murit dhe pilastrave. Për të lehtësuar shtyrjen dhe për të shmangur çarjet në bazën e murit, u hap në këtë vend një kanal në formë pyke. Gjithashtu nga ana e brendshme e murit u vendosën mbështetëse, trarë me gjatësi të reduktueshme, të cilat do ta bënë më graduale shtytjen e murit dhe do të shmangnin ndonjë ikje të menjëherëshme të tij.

Mbas perfundimit të këtyre punimeve përgatitore, procesi i shtyrjes së murit nuk do të ishte i vështirë. Dhe me të vërtetë ai u krye shumë shpejt, me lehtësi dhe pa asnjë sforcim që të krijonte plasaritje serioze në murature. U arrit në këtë mënyrë të sillej muri në vertikalitet të plotë.

KISHA E TAKSIARKUT MIHAIL, BODRISHTË-GJIROKASTËR

Kisha është ndërtuar në qender të fshatit. Territori përreth kishës është i rrethuar me mure, duke krijuar një oborr të mbyllur, i cili ka shërbyer dhe si varrezë e fshatit. Hyrja për në oborr ka një karakter monumental, mbi të cilën lartësohet kulla e lartë e kambanares. Përveç kishës, oborri përmban dhe ndërtime të tjera: një paraklis në anën jugore dhe një ndërtim në formë hajati të hapur në anën veriperëndimore të kishës.

Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi në anën perëndimore. Naosi i përket tipit bazilikal trenefësh, i mbuluar me një sistem harqesh, qemeresh dhe kalotash sferike. Tipologjikisht ndërtimi i kësaj kishe i përket shek. XVIII.

I gjithë interieri i naosit është veshur me pikturë murale që përbën elementin bazë të dekoracionit të brendshëm.

Kisha paraqiste dëmtime serioze të strukturave mbajtëse, që e kishin shpënë atë në një gjendje, e cila mund të konsiderohej katastrofike. Vëreheshin rrëzime qemeresh që avanconin vazhdimisht, inklinime të dukshme të mureve perimetrale, çarje të konsiderueshme të konstruksionit të mbulesës dhe të muraturës, cedime dhe inklinime të kolonave, që arrinin deri në 29 cm, këputje ose kalbje të tirantave prej druri, dëmtime të pikturës murale etj. Kjo gjendje, e cila vazhdonte të keqësohej gjithnjë e më tepër, do ta çonte monumentin në shembje të pashmangshme të tij.

Çarjet e shumta në sistemin e mbulesës së naosit kanë rrjedhur kryesisht si rezultat i plakjes së materialit, sidomos i tirantave të drurit, të cilat me kohë kishin humbur funksionin e tyre. Si pasojë sistemi konstruktiv kishte humbur ekuilibrin e tij statik nga mospërballimi i shtytjeve horizontale të harqeve nëpërmjet anulimit reciprok të tyre. Në këtë mënyrë ka mjaftuar një lëkundje sado e vogël për të shkaktuar çarjet e strukturave dhe rrëzimin e tyre.

Kjo humbje ekuilibri solli pasojë negative edhe në muraturën veriore dhe atë jugore, si dhe në kolonat e brendshme, të cilat duke mos qenë në gjendje të përballonin shtytjet horizontale të sistemit të mbulesës, pësuan inklinime të shoqëruara dhe me plasaritje dhe çarje të tyre.

U ndërhy për të sjellë në pozicionin fillestar, aq sa të ishte e mundur, të elementeve që kishin pësuar inklinime të konsiderueshme nga vertikalishteti, siç ishin muri verior dhe ai jugor i naosit, kolonat e radhës veriore të naosit, harkada e “hajatit” etj.

Për shmangien e inklimimeve të muraturave u procedua në këtë mënyrë:

Muret u veshën nga të dy anët me dërrasa, tip “sanduiç”, me një shtresë të butë ndërmjet murit dhe veshjes me dërrasa për mbrojtjen e pikturës murale. U krijua në këtë mënyrë një masë kompakte e çliruar nga konstruksioni i brendshëm. Kjo masë u shty gradualisht me anë të krikove të fuqishme, e ndihmuar njëkohësisht me tensionimin e tirantave metalike horizontale. Shtytja vazhdoi deri në momentin që krikot të punoheshin lehtësisht pa sforcim, sepse në të kundërtën do të kishte efekte negative, duke dëmtuar më tepër muraturën.