

Restaurimi



i monumenteve të
Kishës Orthodhokse
në Shqipëri

Botohet
me bekimin e Fortlumisë së tij,
Kryepeshkopit të
Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë,
prof. dr. Anastasit



KISHA ORTHODHOKSE AUTOQEFALË E SHQIPËRISË

**RESTAURIMI
I MONUMENTEVE
TË KULTIT ORTHODHOKS**

Tiranë, 2005



Përgatiti:

Prof. dr. Pirro Thomo

Ark. Gentian (Joan) Stratobërdha

Realizimi kompjuterik:

Andi (Andrea) Rëmbeci

Tryeza e Lëndës

Parathënie	10
Hyrje	16
Punime të plota restaurimi	
Kisha e shën Kollit, Grabovë, Gramsh	21
Kisha e manastirit të shën Joan Vladimirit, Elbasan	29
Kisha e shën Marisë, Leusë, Përmet	37
Kisha e Profet Ilias, Lekël, Tepelenë	51
Kisha e Gjithë Shenjtorëve, Himarë	56
Manastiri i shën Mitrit, Qeparo, Himarë	62
Kisha e shën Spiridhonit, Vuno	68
Kisha e shën Marisë, Vrahogoranxi, Gjirokastrë (arkitektura)	72
Kisha e shën Marisë, Vrahogoranxi, Gjirokastrë (piktura)	77
Kisha e Taksjarkëve, Bodrishtë-Gjirokastrë	81
Kisha e Fjetjes së shën Marisë, Zervat, Gjirokastrë	91
Kisha e shën Spiridhonit, Berat (lagja Goricë)	103
Manastiri i Ardenicës, Lushnjë	107
Manastiri i shën Kozmait, Kolkondas, Fier	113
Kisha e shën Gjergjit, Libofshë, Fier	123
Kisha e shën Kollit, Vanaj, Fier	127
Manastiri i Zvërnecit, Vlore	131
Kisha e manastirit të Zvërnecit, Vlorë	135
Muri rrethues dhe pareklisi në bazilikën e Ballshit	141
Punime restaurimi dhe shpëtimi	
Kishat e Voskopojës, Korçë	149
Kisha e Kryeengjëjve, Gjirokastrë	154
Kisha e Metamorfozës së Shpëtimtarit, Gjirokastrë	156
Kisha e shën Thanasit, Bularat-Gjirokastrë	158
Kisha e Apostol Andreas, Rahullë-Gjirokastrë	159
Kisha e shën Nikollës, Bodar-Përmet	160
Kisha e Tërëshenjtës, Nivan-Gjirokastrë	161
Kisha e shën Nikollës, Dhrovjan i Poshtëm-Delvinë	162
Manastiri i shën Gjergjit, Volloder-Sarandë	163
Kisha e shën Nikollës, Dhrovjan i Sipërm	164
Kisha e manastirit të Profit Ilias, Stegopull, Gjirokastrë	166
Kisha e shën Nikollës, Erind-Gjirokastrë	168
Kisha e Tërëshenjtës Peca, Delvinë	169

Kisha e Kryengiellit Mihail, Mingul-Gjirokastrë	170
Kisha e Ipapandisë, Labovë e Madhe e Zhapës-Gjirokastrë	171
Kisha e Apostujve Petro dhe Pavlli, Hoshtevë, Gjirokastrë	172
Kisha e manastirit të Profit Ilias, Vrinë-Sarandë	174
Kisha e Profit Ilias, Bual-Përmet	175
Kisha e shën Gjergjit, Kardhikaq-Delvinë	176
Kisha e shën Dhimitrit, Tërbuq-Gjirokastrë	177
Kisha e shën Thanasit, Goranxi-Gjirokastrë	178
Kisha e shën Parashqevisë, Sheper-Gjirokastrë	179
Kisha e manastirit të shën Gjergjit, Çukë-Sarandë	181
Kisha e Fjetjes së Tërëshenjtes, Ogdunan-Përmet	183
Kisha e Hyrjes së Tërëshenjtes në Tempull, Bënjë-Përmet	185
Manstiri i Fjetjes së Tërëshenjtes, Goranxi-Gjirokastrë	187
Manstiri i Fjetjes së Tërëshenjtes, Dhuvjan-Gjirokastrë	189
Manstiri i Kryeengjëjve, Derviçan-Gjirokastrë	191
Kisha e shën Thanasit, Karavasta, Lushnjë	193
Kisha e shën Kollit, Krutje e Sipërme-Lushnjë	195
Kisha e shën Marisë, Bishtqethem-Lushnjë	198
Monumente të projektuara dhe të restauruara me fondet e KOASH-it	201



PARATHENIE



Kur më 1991 arrita në Shqipëri si Eksark Patriarkal i Patrikanës Ekumenike për të hulumtuar çfarë kishte mbetur prej Kishës Orthodhokse nga përndjekja e egër dhe e zgjatur kundër Kishës, u përballa me një pamje tragjike. Në më të shumtën e rasteve ishim të detyruar ta kryenim Liturgjinë Hyjnore ose takime të tjera kulti në mjedise të hapura, - aty ku më parë ekzistonin manastire ose kisha, - në kisha gjysmë të rrënuara ose nën pemë të mëdha. Kisha të rëndësishme Orthodhokse ishin shembur plotësisht që në vendin e tyre të ngriheshin hotele (Tiranë), klub oficerësh (Shkodër), kazerma (Shën Theodhori Himarë), ose ndërtesa për përdorime të ndryshme (Durrës, Vlorë, Korçë, Fier, Sarandë). Shumë u shkatërruan plotësisht pa lënë gjurmë. Të shumta ishin rastet kur ato kishin pësuar ndryshime rrënjësore të pamjeve të tyre, që të ktheheshin në muze (Korçë), kinema (Kavajë), zyra dhe poliklinika (Lushnjë), ofiçina (Vlorë, Pogradec), shtëpi kulture (Përmet), dhe zakonisht depo (Gjirokastër e Dervician dhe në shumë fshatra të Dropullit). Madje edhe manastiri historik i Ardenicës u përdhos, që të përdorej si hotel gjuetarësh dhe qendër argëtimi nate.

Por edhe ato objekte kulti, që për vlerat e tyre historike e artistike ishin shpallur “monumente kulture”, ndodheshin në gjendje të mjerueshme. Ato ishin braktisur, veçanërisht ato që ndodheshin

në zona të vështira malore (manastiret e Voskopojës, Dropullit, Livadhjasë etj.). Mungesa e kujdesit për një restaurim të vërtetë, shkatërrimet për zhdukjen e elementit fetar, përdorimi i papërshtatshëm i tyre, shpesh poshtërues, i kishin katandisur këto ndërtesa në një mjerim të vërtetë. Qëndrimi i papërgjegjshëm kriminal prej dhjetëvjeçarësh, shkaktoi humbjen ose rrënimin e shumë veprash arti të mirëfillta, duke sjellë dëm të pallogaritshëm si në trashëgiminë kulturore kombëtare ashtu dhe botërore.

Pas zgjedhjes sime si Kryepiskop i Kishës Shqiptare të rrënuar nga të gjitha aspektet, filluam që nga çasti i parë betejën për restaurimin dhe për kthimin në funksionin e tyre të shenjtë të gjitha kishat që ishte e mundur të riparoheshin, në mënyrë që të mund të zhvillohej menjëherë kulti dhe jeta kishtarë. U punua për ngritjen e kishave të reja si dhe për restaurimin e objekteve të shpallura “monumente kulture”. Për këto të fundit, përpjekja ishte më e ndërlikuar dhe kërkuese, duke marrë parasysh se më parë duheshin bërë studimet shkencore përkatëse nga specialistë dhe, në vazhdim, të zhvillohej procedura delikate e restaurimit nga ekupe të kualifikuara sipas kritereve shkencore që janë në fuqi sot në Evropë. Të gjitha këto kërkuan mundim të madh për gjetjen e fondeve financiare jashtë Shqipërisë, duke marrë parasysh se Kisha Orthodhokse e vendit ishte





privuar nga e gjithë pasuria e vet dhe nuk kishte fonde as për mbajtjen e atyre pak klerikëve të saj.

Megjithatë, me hirin e Perëndisë që “kapërcen çdo mendim dhe ato që mungojnë i plotëson”, me përpjekjen sistematike dhe me bujarinë e sponsorëve, shumica anonimë, të cilët treguan besim të plotë ndaj Kryesisë së Kishës Orthodhokse të Shqipërisë, me bashkërendimin e forcave dhe administrimin e përgjegjshëm, u realizua një veprimtari e dendur dhe e mrekullueshme edhe në fushën e restaurimit, duke shpenzur për këtë qëllim një fond që i kalon 5 milion dollarë. Në këtë vëllim përmbledhen të dhënat bazë për restaurimin e mbi 50 ndërtesave kishtare historike. Përgëzime të ngrohta meriton prof. Pirro Thomo dhe bashkëpunëtorët e tij për përgatitjen dhe botimin e këtij vëllimi.

Përsa i përket ngritjes nga themelet të 80 kishave, 5 manastireve, ndërtesave të ndryshme kishtare, shkollave, klinikave e qendrave administrative dhe riparimit të 140 kishave të tjera, pasqyrohen në një vëllim tjetër “Lynette Hoppe, *Resurrection. The Orthodox Autocephalous Church of Albania 1991-2003*, Tirana 2004”.



* * *

Me objektiv sigurimin e strukturave të përhershme për mirëmbajtjen dhe restaurimin, u themelua Bërthama e Trashëgimisë Kulturore që ka për qëllim dokumentimin, studimin, projektimin dhe restaurimin e ndërtesave kishtare historike, si dhe rregullimin e marrëdhënieve e shkëmbimeve juridike me institucionet përkatëse. Për më se një dhjetëvjeçar funksionon gjithashtu një Seminar për studentët e degës së Arkitekturës dhe Ndërtimit të Universitetit Politeknik të Tiranës dhe për të interesusrit e tjerë, në të cilin studentët plotësojnë njohuritë e tyre për projektimin e ndërtimeve kishtare, objekt i panjohur deri atëherë, si dhe njohuri fillestare për shkencën e restaurimit. Po ashtu është krijuar një grup special shkencor për katalogimin dhe përshkrimin e monumenteve historike, madje edhe të vegjël, i cili ka grumbulluar një material të bollshëm përshkrimor, grafik e fotografik. Njëkohësisht u realizua prodhimi dhe qarkullimi i pesë videokasetave për monumentet e shpëtuar në Berat, në Korçë, në zonën e Sarandës, nga znj. Mavriku.

Paralelisht u krijua në Tiranë një laborator i përsosur për restaurimin dhe mirëmbajtjen e



ikonave, në të cilin janë restauruar me dhjetëra ikona të vjetra. Gjithashtu, për përgatitjen e specialistëve të rinj në fushën e restaurimeve, që nga viti 2001 në Institutin e Formimit Profesional, - institucion arsimor pas shkollës së mesme, - funksionojnë dy degë përkatëse, një për mirëmbajtjen e veprave të artit dhe tjetra për agjiografi. Po ashtu, janë organizuar takime të ndryshme shkencore, si Simpoziumi Ndërkombëtar “2000 vjet art dhe kulturë kishtare në Shqipëri” dhe botimi i praktikave të tij dhe u sponsorizuan botime shkencore për trashëgiminë shkencore, si vepra e prof. Pirro Thomos “Kishat pasbizantine në Shqipërinë e Jugut”. Për më tepër, janë publikuar broshura e artikuj në gazetën “Ngjallja” dhe janë bërë emisione nga Stacioni Radiofonik i Kishës sonë për popullarizimin dhe përhapjen e vlerave kulturore dhe më përgjithësisht për të bërë të ndjeshëm opinionin publik për nevojën e ruajtjes së kësaj trashëgimie të çmuar.

Përmasa e punës së kryer edhe në fushën e restaurimit del më shumë në pah, po të merret parasysh se gjithë sa përmendëm më sipër u bënë në një periudhë me ndryshime të shumta politike dhe kriza ekonomike, pa ndihmën më të vogël nga ana e shtetit; herë pas here, edhe me qëndrimin negativ të tij, duke kërkuar taksa, madje edhe për punët e restaurimit, të cilat Kisha Orthodhokse i realizoi duke mbledhur dhurata nga donatorë jashtë

shtetit. Madje vitet e para, edhe në kushte trysnish të ndryshme dhe përndjekjesh të drejtpërdrejta ose të tërthorta.

Me gjithë këto, vazhduam këtë përpjekje të vështirë e të shumanshme me entuziazëm të shenjtë, me sigurinë se restaurimi dhe rehabilitimi i ndërtesave kishtare historike në origjinalitetin e tyre nuk mbulon vetëm nevojat e sotme për sigurimin e vendeve të përshtatshme të kultit, por përbën edhe tregues nderimi dhe respekti ndaj brezave të mëparshëm, të cilët për shekuj, në kushtet e asfiksimit të sundimit otoman, arritën të krijojnë vepra të tilla, dhe, njëkohësisht, përkujdesje për brezat e ardhshëm, të cilët kanë të drejtë të krenohen dhe të frymëzohen nga vlerat e së kaluarës.

Tiranë, 19 nëntor 2004

Prof. dr. Anastasi
Kryepiskop i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë
Shqipërisë

HYRJE

Në Shqipëri ruhet një numër shumë i madh ndërtimesh të kultit të krishterë, duke filluar që nga shekujt e parë të krishterimit e deri në kohët moderne. Disa prej tyre, për vlerat e veçanta arkitektoniko-artistike, ishin vënë në mbrojtje të shtetit me cilësinë e Monumentit të Kulturës dhe, si të tilla, ato mundën t'i shpëtojnë shkatërrimit tërësor, ashtu siç e pësuan simotrat e tyre në mbarë vendin gjatë persekutimit shumëvjeçar të fesë.

Por ndalimi i fesë e gjeti veprimtarinë shkencore dhe restauruese të ndërtimeve të kultit në hapat e saj të para. Deri atëherë ishin botuar disa artikuj dhe ato kryesisht në fushën e artit, ndërsa në fushën e arkitekturës ishte botuar vetëm një artikull. Korpusi i mbishkrimeve të kishave, vepër e rëndësishme bazë për studimin e tyre, mbeti për një kohë të gjatë e mbyllur, pa parë dritën e botimit. «Aktualizimi» i tematikës shkencore, duke ndaluar ose kufizuar në ekstrem punën studimore të ndërtesave të kultit, krijoi një tjetër boshllëk për vlerësimin e tyre.



Në këto rrethana veprimtaria për gjurmimin, vlerësimin dhe vënien në mbrojtje të ndërtimeve të kultit, e cila sapo kishte filluar, u privua nga baza studimore, kaq e nevojshme për realizimin në mënyrë të drejtë të këtij procesi kompleks dhe të rëndësishëm për fatin e trashëgimisë sonë kulturore. Lufta kundër besimit fetar e ngurtësoi, madje e rrudhi së tepërmi procesin e porsafilluar të vlerësimit të monumenteve të kultit, duke kërkuar me çdo kusht uljen e numrit të tyre, edhe kështu tepër i pakët, në rreth 20.

Me përpjekjet e një grupi studiuesish u arrit të mbeteshin në mbrojtje të shtetit me cilësinë e Monumentit të Kulturës 129 kisha e manastire (nga 181 që ishin në listën e monumenteve). Shumë ndërtime kulti të denja për t'u cilësuar monumente kulture mbetën jashtë listës së monumenteve dhe pësuan një fat të hidhur. Shumë prej tyre u shkatërruan ose u transformuan, të tjera u përdorën për depo e magazina dhe deri për qëllime të ulta e poshtëruese, si stalla bagëtish. Por nuk ishte më i mirë dhe fati i atyre monumenteve që arritën të mbeteshin në listë.





Tërheqja e vëmendjes së Institucioneve të ngarkuara me mbrojtjen dhe restaurimin e monumenteve të kulturës ndaj gjinive të tjera të monumenteve, thuajse duke lënë pas dore ndërtimet e kultit, bëri që këto të fundit të pësonin dëmtime serioze e deri në shkatërrimin tërësor ose të pjesëve të veçanta të tyre.

Por edhe sot katërmëdhjetë vjet pas rrëzimit të rregjimit diktatorial komunist gjendja e këtyre monumenteve nuk ka ndryshuar shumë nga ajo e periudhës pararendëse. Interesi i organeve shtetërore për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e ndërtimeve të kultit mbetet ende tepër i zbehtë. Shumë monumente me vlera të veçanta arkitektonike e artistike vazhduan të shkonin drejt rrënimit të sigurtë. Nga ana tjetër, rivendosja e besimit fetar i gjeti shumë fshatra pa ndërtesat e tyre të kultit, ose, në rastin më të mirë, me kisha në gjendje të mjeruar dhe të zhveshura nga objektet e tyre fetare.

Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë, krahas përpjekjeve kolosale që ka bërë dhe bën në të gjitha fushat për rimëkëmbjen e saj nga gërmadhat, një kujdes të veçantë i ka kushtuar dhe i kushton edhe ruajtjes, evidentimit dhe restaurimit të trashëgimisë kulturore. Deri më sot nën kujdesin e drejtpërdrejtë dhe mbështetjen e plotë financiare të Fortlumenturisë së Tij, Kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë, prof. dr. Anastasit është bërë e mundur të kryhen ndërhyrje restauruese në shumë monumente kulture, duke i shpëtuar ato nga rrënimi i sigurtë.

Faktorët që analizuam më sipër kanë ndikuar drejtpërdrejt në ndërhyrjet restauruese të ndërtesave të kultit, duke shtruar përpara tyre disa kërkesa specifike.



Së pari, duke e konsideruar procesin e vlerësimit të monumenteve si një proces jo të mbyllur, por si proces në vazhdim, ndërhyrjet restauruese në shumë ndërtesa kulti, të cilat për arsyt e parashtruara më sipër kishin mbetur pa u përfshirë në listën e munumenteve të kulturës, janë bazuar në kriteret tashmë të njohura dhe të pranuar nga praktika botërore dhe ajo vendase të restaurimit të monumenteve.

Së dyti, restaurimi i ndërtesave të kultit me vlera historike dhe arkeologjike është parë i lidhur ngushtë me përdorimin e tyre. Rikthimi i funksionit fillestar, si më i rekomandueshmi në përgjithësi dhe më i natyrshmi në rastin konkret, në kushtet e sotme është krejtësisht i mundur. Për këtë arsye në shumicën e rasteve, ndërhyrjet restauruese kanë pasur karakter kompleks. Kështu është ndërhyrë jo vetëm në konsolidimin statik të ndërtesave, por dhe në restaurimin morfologjik dhe në konservimin e veprave të artit, pikturës murale, ikonostaseve dhe objekteve të tjera dekorative e funksionale të pajisjeve të brendshme, tavaneve dekorative etj.

Së treti, duke patur parasysh se shumë ndërtesa kulti kanë arritur deri në ditët tona në




gjendje statike tepër të dëmtuar, që rrezikonin qëndrueshmërinë e tyre dhe, shpeshherë, me elemente përbërëse arkitektonike munguese, të shkaktuara kryesisht vitet e fundit si rezultat i mungesës së përkujdesjeve sistematike, nga njëra anë dhe rikthimit të funksionit fillestar të tyre, nga ana tjetër, ndërhyrjet integruese ose rikonstruksioni i pjesëve munguese bëhen të pranueshme dhe gjejnë një përdorim të gjerë. Këtë e lehtëson së tepërmi fakti që, në shumicën e rasteve, ekziston dokumentacioni grafik dhe ai fotografik i nevojshëm për të kryer këto ndërhyrje me shumë besnikëri ndaj origjinalit.

Së fundi, duke u nisur nga gjendja në të cilën ndodhen monumentet, ndërhyrjet e karakterit shpëtues janë konsideruar si masa tepër efikase për shmangien e rrezikut të shkatërrimit dhe për parandalimin e dëmtimeve të mëtejshme, me fjalë të tjera, për zgjatjen e jetës së tyre, në pritje për ndërhyrje më të plota restauruese.

Botimi që kemi në dorë pasqyron në mënyrë tepër të përmbledhur një pjesë të veprimtarisë restauruese të kryer deri më sot për shpëtimin e kësaj trashëgimie kulturore, veprimtari e cila do të vazhdojë edhe në të ardhmen për të ruajtur këto dëshmi bindëse historike dhe artistike.

Prof. dr. Pirro Thomo




GRABOVË-GRAMSH

KISHA E SHËN NIKOLLËS

1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Grabova është një fshat malor, rreth 1300 m. mbi nivelin e detit dhe rreth 40 km. larg qytetit të Gramshit. Lidhet me Gramshin me një rrugë të ngushtë, e cila është e pakalueshme gjatë stinës së dimrit. Këtu banojnë rreth 60 familje vllahe, të gjithë të besimit orthodhoks.

Fshati i Grabovës gjatë mesjetës së vonë ishte bërë shumë i njohur nga breza të njëpasnjëshëm piktorësh kishtarë, të cilët kanë kryer veprimtarinë e tyre kryesisht në kishat e Myzeqesë, të njohur me emrin Çetiri ose Katro. Ata jo pa krenari theksonin origjinën e tyre “nga qyteti i Grabovës”. Mbishkrimi më i vjetër i piktorëve grabovarë, me datë 1775, që gjendet në ikonën e madhe të Krishtit në ikonostasin e kishës së Shën Dhimitrit në fshatin Mazhanj, na jep emrin e piktorit të parë të familjes, Gjergj Prend Çetiri Grabovari. Piktor Gjergji ka punuar me të vëllanë Joanin, më të njohurin e piktorëve grabovarë, në kishën e Shën Nikollës në Vanaj (1795), në kishën e Shën Thanasit në Karavasta (1797), si dhe një numër të madh ikonash. Piktor Joanin e gjejmë si autor të pikturës të kishës së Shën Marisë në Bishqethem (1798) dhe të ikonave të kishës së Shën Gjergjit të Fierit.



Planimetria e kishës.



Pamje e përgjithshme e kishës. Kisha ngrihet në një terren shkëmbor, disi e veçuar nga lagjet e banuara.

Joani së bashku me të nipin, Nikollën, kanë pikturuar kishën e Shën Todrit në Kadipashaj (1801) dhe kishën e Shën Gjergjit në Strumë (1801), ndërsa së bashku me të birin, Naumin, kanë pikturuar kishën e Ungjillëzimit në Kozarë (1806) dhe kishën e Shën Nikollës në Toshkëz. Mbishkrimet e mëvonshme na njohin dhe me pjesëtarët e tjerë më të rinj të familjes, si Gjergjin, Ndinin etj.

Është e kuptueshme se ky fshat me traditë kaq të pasur artistike të kishte edhe vetë vepra të vërteta arti. Një nga këto është dhe kisha e Shën Nikollës.

Kisha e Shën Nikollës përbëhet nga naosi, narteksti në anën perëndimore, hajati në anën jugore dhe kambanorja që ngrihet në qoshen jugperëndimore të narteksit. Naosi është i tipit bazilikal me tavan të rrafshët. Dy rradhë harkadash të ndërtuara me konstruksion çatmaje mbi kolona druri e ndajnë atë në tre nefe gjatësore, secili i mbuluar me tavan të pavarur druri. Hajati është i hapur në ballë me një sërë kolonash druri.

E gjithë kisha mbulohet me një çati të gjerë dyujse të prerë në anën lindore, me mbulesë prej plloçash guri.

Në gjendjen e sotme kisha nuk ruan pikturën murale, por gjurmë të qarta tregojnë se interieri i saj ishte i veshur me pikturë. Gjithashtu, gjatë braktisjes së kishës në periudhën e ndalimit të ceremonive fetare nga regjimi komunist, shumë pajisje të brendshme u dëmtuan rëndë ose u zhdukën. Nga të vetmet elemente që dëshmonin për pasurinë e dekoracionit të brendshëm që ka patur kisha, kanë mbetur fragmentet e tavaneve që mbulojnë nefet.

Tavani i naosit është një nga veprat e rralla të arteve të aplikuara. Ai është i pikturuar në teknikën e ikonave mbi grunt të vendosur mbi suport druri. Tavani është kompozuar me copa dërrase robulli dhe është i ndarë në një numër kuadratesh, në mes të të cilave ka rozeta të pikturuara me figura shenjtorësh, të kombinuara me motive floreale. Në qendër të tavanit të neftit qendror është kompozuar një rozetë e madhe në formë kupole me diametër rreth 2 m., e zbukuruar me një brez me engjëj e serafimë, ndërsa në pjesën qendrore është përfytyruar Krishti Pantokrator.

2. GJENDJA E MONUMENTIT

Monumenti kishte arritur në ditët tona në një gjendje shumë të keqe, si të qëndrueshmërisë statike, ashtu dhe të plotësisë të elementeve arkitektonike e dekorative. Vëreheshin rrëzime të çatisë së apsidës, pjesësh murature të naosit, narteksit, hajatit dhe kambanores, degradim i pjesës së mbetur të muraturës dhe i çatisë, prishje të pjesëve të mëdha të harkadës së brendshme etj.

Dëmtim serioz kishte pësuar dhe tavani i naosit, si:

- degradimi i konstruksionit mbajtës, trarëve dhe binarëve,

Hyrja e kishës.

Mbi portën e hyrjes ruhen përfytyrimet e shenjtëve të kishës, të cilat janë nga të paktat fragmente të pikturës murale që ka patur dikur kisha.





Pamje jugore e kishës para ndërhyrjeve restauruese.

- deformacione, rënie apo shkëputje të dërrasave të tavanit,
- humbje, çarje dhe deri kalbëzime të elementeve prej druri,
- prekje nga mikroorganizmat,
- rënie dhe plasaritje të pikturës.

3. NDËRHJRJET KONSOLIDUESE DHE RESTAURUESE

Pamje jugore e kishës pas ndërhyrjeve restauruese.



- Ndërhyrjet e konsolidimit statik dhe ato restauruese u përqendruan në:
 - Përforcimin e muraturës me anë të fugatimeve të thella, qepjes të çarjeve dhe injektimeve.
 - Rindërtimin e pjesëve munguese në muraturën e naosit, narteksit, hajatit dhe kambanores.
 - Rindërtimin e kolonadës prej druri të hajatit.
 - Rindërtimin tërësor të çatisë.
 - Plotësimin dhe restaurimin e harkadës së

brendshme të naosit.

- Shtrimin me pllaka guri të dyshemesë së kishës.

- Drenazhimin dhe hidroizolimën e paraklisit të Shën Parashqevisë.

- Rindërtimin e çatisë së saj.

- Vendosjen e dyerve dhe të dritareve.

Ndërhyrjet për konservimin e tavanit dekorativ konsistuan në:

- Nivelimin dhe konsolidimin e strukturës mbajtëse të tavanit.

- Identifikimin dhe rivendosjen në vendet fillestare të fragmenteve të shkëputura ose të hequra që ruheshin ende në kishë.

- Plotësimin me dërrasa të reja të pjesëve munguese.

- U krye dezinfektimi i plotë i elementeve prej druri origjinale.

- U krye petrifikimi i pjesëve të degraduara.

- U bë pastrimi nga kripërat, papastërtitë dhe verniku i dekonpozuar.



Pamje lindore e kishës para ndërhyrjeve restauruese.

Pamje e përgjithshme e kishës pas ndërhyrjeve restauruese.





Gjendja e tavanit të kishës para dhe pas ndërhyrjeve restauruese.



Mbas konsolidimit të konstruksionit mbajtës dhe të elementeve prej druri të tavanit, u kalua në konservimin e pikturës së tavanit, e cila konsistonte në:

- Largimin e ripikturimeve të bëra pa kriter
- Plotësimin dhe mbushjen e grunit të rënë
- Fiksimin e shtratit pikturor
- Restaurimin e strukturës mbajtëse të kupolës qendrore
- Heqjen dhe rivendosjen e pikturës së dëmtuar
- Injektimet në vendet e shkëputura
- Pastrimin përfundimtar dhe riintegrimin e pikturës.

Me punimet e kryera mund të themi se shpëtoi ky monument tepër i rëndësishëm dhe me vlera të spikatura historike, arkitektonike dhe artistike i shek. 18 dhe i vendlindjes së pikturëve të shquar të familjes Çetiri.

3. TË DHËNA TEKNIKO-EKONOMIKE

Projekti i konsolidimit dhe restaurimit u krye nga Zyra e Shërbimit Teknik e KOASH-it.

Zbatimi i punimeve të konsolidimit dhe të restaurimit u krye nga një shoqëri ndërtimore e Gramshit.

Vlera e punimeve arriti shumë prej 18.163.488 lekësh.

Projekti i konservimit dhe restaurimit të tavanit të naosit dhe ekzekutimi i punimeve u kryen nga restauratorët M. Arapi dhe A. Ago.

Vlera e projektit dhe e punimeve arriti shumë prej 4'475'000 lekësh.

Supervizimi i punimeve u krye nga ing. D. Bello i Zyrës së Shërbimit Teknik të KOASH-it.

Punimet filluan më 1997 dhe përfunduan më




2001.

Vlera totale e punimeve të restaurimit arriti shumë prej 22'638'500 lekësh (226.380 USD).

Rozetë tavani pas ndërhyrjeve restauruese.

Duket aplikimi i teknikës së afreskut në tavanin prej druri të nefit.





SHIJON - ELBASAN

KISHA E MANASTIRIT TË SHËN JOAN VLADIMIRIT

1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Manastiri i shën Joan Vladimirit ndodhet në perëndim të qytetit të Elbasanit, pranë fshatit që ka marrë emrin e manastirit, Shijon (deformim i emrit të shenjtorit shën Joan), në një degëzim të rrugës nacionale Tiranë-Elbasan. Manastiri, vend i adhurimit dhe pelegrinazheve të popullsisë të fshatrave dhe krahinave përreth në kohërat moderne, ruan dhe një histori të lashtë dhe interesante. Ai ka qenë një qendër e rëndësishme

Pamje e kishës para ndërhyrjeve restauruese.





Rezultatet e sondazheve arkeologjike.



jo vetëm fetare por dhe kulturore. Gjatë viteve të fundit në konakët e restauruara të manastirit funksionojnë kampingjet verore të vajzave, të organizuara nga Kisha Orthodhokse Autoqefale Shqiptare.

Kisha i kushtohet princit të Krajës, Joan Vladimirit, i shenjtëruar pas vdekjes së tij. Në periudhën e konflikteve të Mbretërisë Bullgare me Perandorinë Bizantine në shek. 11-12, me sukseset e bizantëve shumë aleatë të bullgarëve bashkohen me bizantinët. Një nga këta qe dhe Ivan Vladimiri, por në afërsi të Prespës vritet nga njerëzit e mbretit bullgar, Ivan Vlladisllavit. Fillimisht trupi i tij u varros në Krajë. Gati për 199 vjet eshtrat e tij ruheshin në kishën “Virgjëresha e Krajës”. Në vitin 1215 sundimtari Teodor Ëngjëll Komneni i mori eshtrat e Ivan Vladimirit dhe i pruri në Durrës, por nuk dihet se në cilën kishë u vendosën. Më vonë në shek. XIV, princi shqiptar Karl Topia i dërgon në një manastir pranë qytetit të Elbasanit, ku, me shumë gjasë, ndërton një kishë. Për nder të shenjtorit manastiri mori emrin e Joan Vladimirit.

Në lidhje me Manastirin dhe vrasjen Joan Vladimirit ka disa gojëdhëna dhe legjenda, që edhe sot njihen nga populli i kësaj zone.

Njëra prej tyre thotë: “Një ditë Joani, duke shëtitur, pa mbi pyllin pranë lumit të Kushës, një shqiponjë që mbante një kryq të ndritur. Shqiponja zbriti, la në tokë kryqin dhe u zhduk. Joani shkoi aty, mori kryqin dhe në këtë vend, ndërtoi një kishë”. Ndërsa për vrasjen e princit të Krajës tregohet: “Vlladisllavi, cari i bullgarëve, për të pushtuar tokat e Joanit, e fton në kryeqytetin e vet në Ohër. Vlladisllavi, porsa e pa Joanin, nxori shpatën dhe i preu kokën. Shenjti mori në duar kokën e prerë, i hipën kalit dhe shkon në kishën që kishte ndërtuar vetë. Këtu u varros Joan

Vladimiri prej kryepeshkopit të vendit më 4 qershor 1015. (Në këtë datë, 4 qershor, është edhe festa e kishës). Kozara, e shoqja e Joan Vladimirit, ndërtoi një shtëpi pranë kishës. Aty jetoj deri sa vdiq. Më vonë shtëpia kthehet në manastir”.

Piktori i njohur ikonograf i shek. XVIII Kostandin Shpataraku ka përjetësuar shenjtorin në një ikonë. Në qëndër është princi i Krajës me kokën e prerë në dorën e majtë. Rreth e qark figurës qëndrore janë 12 skena të ndryshme në miniaturë, kryesisht me motive nga jeta e shenjtorit. Në njërën prej skenave është përfaqësuar në këmbë princi Karl Topia, i cili tregon me dorën e djathtë manastirin e Shën Joan Vladimirit në Elbasan.

Nga fazat e hershme të kishës nuk kanë mbetur gjurmë, që të dëshmojnë për tipin e kishës. Të vetmet dëshmi të vjetra ishin disa pllaka guri me relieve e mbishkrime, si dhe një reliv me stemën e familjes princërore të Topiajse (sot ruhet në Muzeun Kombëtar Historik në Tiranë).

Në gjendjen e sotme kisha është një bazilikë trenëfshë, rezultat i rindërtimeve të mëvonëshme. Në faqen perëndimore ka portën kryesore, ndërsa në atë veriore dhe jugore përmban nga një hyrje, por me përmasa më të vogla. Ambienti i bemës ndahet me ikonostas muri i realizuar me tulla. Në zonën e absidës ruhen pjesërisht fragmente pikturash murale. Nën nivelin e dyshemesë së bemës, duhet të jetë një qimiter, prania e të cilit vertetohet nga një hyrje në formë galerie në qoshen verilindore të naosit. Në anën jugore ka patur edhe një hajat, gjurmët e të cilit dallohen ende në muret e kishës.

Dyshemeja është e realizuar me pllaka guri duke qënë disi më e trajtuar në zonën qëndrore, që përmban një rozetë dekorative.

Muratura është me gurë të lidhur me llaç gëlqereje, me trashësi 80 cm. Në faqen jugore



*Pamje nga jinekoniti:
lart, para ndërhyrjeve restau-
ruese, poshtë, pas ndërhyrjeve res-
tauruese.*





Ikonastasi i kishës përpara ndërhyrjeve restauruese.

janë përdorur në masë elemente guri të gdhendura si: stela varresh apo arkitrarë të marrë nga objekte të tjera antike. Gurë të gdhendur të periudhave më të hershme gjenden të murosur edhe në faqen lindore.

Sondazhet arkeologjike, të kryera para fillimit të punimeve restauruese, nxorrën në dritë elemente të rëndësishme të fazave më të herëshme të kishës. Sondazhi në portën jugore zbuloi ekzistencën e një shkalle rrethore. Sondazhi në qoshen juglindore të naosit nxorri në dritë bazamentin e një pilastri drejtëkëndësh, ndërsa sondazhet në faqen e jashtme lindore, zbuluan praninë e dy apsidave të nefeve anësore të kishës.

2. GJENDJA EKZISTUESE E KISHËS

Kisha e manastirit kishte arritur deri në ditët tona në një gjendje jashtë funksionimit. Çatia e saj ishte krejtësisht e rrëzuar. Nga ana tjetër edhe strukturat konstruktive të saj, si rrjedhojë e mungesës së mirëmbjtjes dhe braktisjes për një kohë të gjatë, ishin të dëmtuara dhe aftësia mbajtëse e tyre ishte ulur në mënyrë të

Ikonastasi i kishës pas ndërhyrjeve restauruese.



konsiderueshme. Faktor tjetër në rrënjën e aftësisë mbajtëse ishin dhe zjarret që dogjën kishën dy herë. Zjarri i parë u shkaktua nga pakujdesia e ushtarëve italianë, që ishin vendosur në manastir gjatë Luftës II Botërore, ndërsa një zjarr i dytë shpërtheu gjatë largimit të ushtrisë gjermane, në vitin 1944.

3. NDËRHYRJET RESTAURUESE

Gjendja e kishës si dhe funksioni i sotshëm i manastirit, i bëntë të domosdoshme kryerjen e punimeve restauruese. Ndërhyrjet restauruese synonin së pari në rikthimin e qëndrueshmërisë mbajtëse të ndërtesës. Ato konsistuan në:

- Konsolidimin e muraturës së kishës. Kjo u arrit me anë të qepjes së të çarave, sidomos në qoshen verilindore dhe atë juglindore, madhësia e të cilave ishte e konsiderueshme dhe të cilat përbënin rrezik për qëndrueshmërinë e ndërtesës; injektimeve të muraturës; fugatimeve të muraturës, në sipërfaqet ku llaçi ishte dekompozuar.

- Rikonstrukcionin e çatisë. Gjatë këtij procesi u plotësua dhe korniza që përfundon muret, e realizuar me gurë shmerçi të gdhendur.

- Drenazhimin për largimin e lagështisë nga ujërat nëntokësore dhe atyre sipërfaqësore.

Ndërhyrjet e tjera kishin për qëllim rikthimin e funksionit si ndërtim kulturi të ndërtesës. Në këtë aspekt përmbledhen punimet e mëposhtme:

- Ripërtirja e suvatimit të brendshëm.
- Restaurimi i ikonostasit.
- Rindërtimi i jinekonitit.
- Shtrimi me pllaka qeramike i dyshemesë, duke ruajtur dhe meremetuar rripin qendror ekzistues, të shtruar me plloça guri dhe që përmban rozetën dekorative në qendër.



Pamje e brendshme: lart, para restaurimit, poshtë, pas restaurimit.





*Pamja lindore e kishës
lart, para restaurimit,
poshtë, pas restaurimit.*

- Konservimi i fragmenteve të mbetura të pikturës murale.

- Pajisja me dyer e dritare.

- Ndriçimi i brendshëm.

4. TË DHËNA TEKNIKO-EKONOMIKE

Me porosi të Kishës Orthodhokse Autoqefale Shqiptare, projekti i restaurimit të kishës u hartua nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, me autor ark. R. Gega.

Punimet e restaurimit u kryen gjatë viteve 2004-2005 nga Drejtoria Rajonale e Monumenteve të Kulturës të Tiranës me drejtues ing. G. Samimin, në bashkëpunim me Shoqërinë Ndërtimore “JOGI” me drejtues ing. J. Basha.

Supervizimi i punimeve u krye nga Bërthama e Trashëgimisë Kulturore e KOASH-it, prof. P. Thomo, ark. G. (Joan) Stratobërdha.

Kostoja e punimeve arriti në **9.343.000 lekë (93.430 USD)**





Platitera. Fragment nga piktura e Hierores.




Piktura e Hierores pas restaurimit.

Çast nga shërbesat në kishë.







LEUSË - PËRMET **KISHA E SHËN MARISË**


1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Fshati Leusë ndodhet në jug të Përmetit, rreth 1/2 orë në këmbë larg tij. Kisha ngrihet në anën verilindore të fshatit, mbi një shesh të pyllëzuar dendur dhe në një pozitë piktoreske prej nga hapet një pamje e gjerë e luginës së lumit të Vjosës.

Leusa ka qenë një nga fshatrat më të zhvilluara të rrethit të Përmetit, si përsa i përket nivelit kulturor dhe ekonomik, ashtu dhe arritjeve në planin urbanistik dhe arkitektonik, me një strukturë urbanistike të dendur e të përshkuar nga rrugë të kalldrëmuara dhe me banesa kryesisht dykatëshe e të ndërtuara me gurë.

Si pasqyrim i këtij zhvillimi të përgjithshëm të fshatit ishte dhe ndërtimi i kishës së Shën Marisë, një monument jo vetëm me përmasa të mëdha, por dhe me vlera të veçanta arkitektonike dhe artistike, si të pikturës murale, ashtu dhe të objekteve të tjera të interiorit të gdhendura në dru, si ikonostasi, froni peshkopal, amvoni etj.

Mbishkrimi i pikturuar mbi portën e hyrjes nga ana veriore na jep disa të dhëna historike me interes. Ai bën fjalë për ndërtimin dhe pikturimin



Plani i përgjithshëm i kishës.



Pamje e përgjithshme e kishës pas restaurimit.

e kishës me kontributin e të krishterëve të fshatit, në kohën e epishkopimit të Mitropolitit të Korçës dhe të Përmetit z. Joasaf. Piktoret kanë qenë Mihali, Jorgua dhe Jorgua nga Hionadhi, të cilët e pikturuan më 18 prill 1812. Ikonostasi i gdhendur mban datën 1817.

Megjithëse në mbishkrim thuhet se kisha është «ndërtuar nga themelet» në vitin 1812, siç është e zakonshme në mbishkrimet e këtij karakteri, të dhëna të tjera na bëjnë që t'ia atribuojmë atë vetëm pikturimit të kishës, duke ngritur njëkohësisht supozimin se ndërtimi i kishës është më i hershëm, ose në këtë vit do të jetë bërë ndonjë meremetim i rëndësishëm.

Oborri i kishës është i rrethuar me mure dhe ka shërbyer njëkohësisht dhe si varrezë e fshatit. Territori është i pyllëzuar dendur, por me drurë të çrregullt, nga të cilët bëjnë përjashtim selvitë që lartësohen në anën jugperëndimore të oborrit.

Kisha, kushtuar Fjetjes së Tërëshenjtës Mari, përbëhet nga naosi, nartekxi në anën perëndimore

dhe hajati, i cili zhvillohet gjatë gjithë pamjes veriore. Në qoshen veriperëndimore të narteksit lartësohet kambanorja.


Naosi i përket tipit bazilikal trenefësh me kupolë, i mbuluar me një sistem të larmishëm qemeresh e kësulash sferike.

Narteksi, i cili komunikon me naosin në anën perëndimore, përmban jinekunitin që del në formë ballkoni të brendshëm pjesërisht në narteks dhe pjesërisht në naos. Mbulesa e narteksit është e rrafshët, me tavan druri.

Hajati, i vendosur në pjesën veriore, është i hapur në pjesën balllore me një harkadë të gurtë mbi kolona të ulta prej guri.

Kambanorja, që ngrihet në qoshen veriperëndimore të narteksit, ka formën e një muri masiv, i cili përmban në pjesën e sipërme kamaren për vendosjen e kambanës.

Piktura murale mbulon gjithë interierin e kishës si dhe faqen jugore të hajatit. Ajo është realizuar në teknikën e afreskut bizantin. Ndonëse i përket periudhës së vonë të artit pasbizantin, vitit 1812, periudhë kur në përgjithësi vihet re një zbehje e vlerave artistike të këtij arti, piktorët e kishës së Shën Marisë së Leusës kanë ruajtur traditën më të mirë të artit pasbizantin si në skemën ikonografike, ashtu dhe në tiparet stilistike, duke na lënë një vepër me vlera të larta estetike dhe historike.



Planimetria e kishës.



Mbishkrimi, ku bëhet fjalë për ndërtimin e kishës dhe për piktorët e pikturave murale.



Inklinime të kolonave.

Çarje të tamburit.



Elemente të rëndësishme të trajtimit dekorativ të interiorit janë dhe pajisjet e tij të gdhendura në dru, ikonostasi, froni peshkopal, amvoni, etj., të cilat janë konsideruar si kryevepra të arteve të aplikuara. Përkujdesja dekorative nuk ka munguar dhe në narteks, ku tavani në pjesën qendrore përmban ngarkesën më të madhe dekorative.

2. GJENDJA E MONUMENTIT

2.1. Gjendja statike e ndërtesës

Monumenti paraqiste dëmtime serioze të strukturës mbajtëse, të cilat ia kishin ulur në mënyrë të ndjeshme aftësinë mbajtëse të saj, duke arritur deri në kufijtë e gjendjes rrezik shembjeje të pjesëshme ose tërësore, jo vetëm në rastin e ndërhyrjes së forcave madhore, si lëkundjet sizmike, por edhe nga prishja e ekuilibrit statik në të cilën ndodhej, meqënëse shkalla e dëmtimeve rritej vazhdimisht. Dëmtimet e strukturës mbajtëse kishin sjellë pasoja serioze edhe për qëndrueshmërinë e pikturës murale.

Dëmtimet në monument mund të klasifikohen si më poshtë:

a) Inklinime, cedime dhe deformacione:

- Dyshemeja e naosit kishte një inklinim nga plani horizontal që shkonte në drejtimin lindje-perëndim 12 cm. dhe në drejtimin jug-veri 10-20 cm.

- Kolonat paraqisnin një shmangie nga vertikalishteti që shkonte në drejtimin verior 5-8 cm. dhe në drejtimin lindor 0-9 cm., madje kolona e mesit e rreshtit jugor kishte pësuar një përkulje në pjesën qendrore që e vinte në pikëpyetje qëndrueshmërinë e saj.

- Rënja e kyçeve në disa harqe tërthore që lidhin kolonat me muret perimetrale kishte sjellë uljen dhe deformimim e formave gjysmë rrethore të tyre.

- Vërehej një fryrje (hapje) e ndërtesës në pjesën qendrore të drejtimit gjatësor, e cila arrinte deri në 7 cm.

b) Çarje (fisura) të elementeve mbajtëse:

- Çarja më kryesore ishte ajo që shkonte nëpër gjithë kyçet e qemerëve të nefit qendror dhe zbriste poshtë nëpër apsidë dhe muraturë. Kjo çarje kishte bërë që ndërtesa të ndahej në dy pjesë sipas aksit gjatësor dhe të humbiste bashkëveprimi i plotë i tyre, pra që konstruksioni të mos punonte si një e tërë sipas skemës fillestare.

- Të tilla çarje gjatësore, si dhe çarje të shumta në drejtime të ndryshme vëreheshin në të gjithë sistemin e mbulesës.

- Çarje vertikale në muraturë, të cilat në shumicën e tyre i korrespondonin çarjeve të konstruksionit të brendshëm.

c) Humbje të aftësisë mbajtëse ose dalje jashtë funksionit të elementeve konstruktivë:

- Për shkak të sforcimeve të mëdha që kishin lindur nga çarjet dhe cedimet e konstruksionit, nga njëra anë dhe për shkak të plakjes së materialit, nga ana tjetër, tirantat, si elemente të rëndësishme të ekuilibrit të shtytjeve horizontale, ishin shkëputur nga muratura duke humbur funksionin e tyre.

- Elementet e drunjtë qoftë ato konstruktive apo ato dekorative, si konstruksioni i çatisë, i jinekonitit, shkallët, tavanet prej druri të dekoruar ose pjesët prej çatmaje etj., ishin dëmtuar në një shkallë të konsiderueshme, ose ishin shkatërruar tërësisht.



2.2. Gjendja e pikturës murale dhe e objekteve të tjera artistike

Dëmtimet në pikturë dhe shkaqet e tyre mund të klasifikohen si më poshtë:




Dëmtimet e strukturave mbajtëse.

Gjendja e pikturës murale dhe e tavanit dekorativ të narteksit para restaurimit.



Prerje tërthore e kishës.



Prerje gjatësore e kishës.

- Dëmtimet e strukturave konstruktive kishin shkaktuar dëmtime serioze në pikturë, si çarje, shkëputje nga muri, rënie të ngjyrës, intonakos e të arriçios dhe, herë-herë rënie të pikturës.

- Prania e lagështisë si të asaj kapilare, të kondensimit apo të shkaktuar nga rreshjet atmosferike, kishin sjellë si pasojë degradimin e shtresave të afreskut, krijimin në masë të kripërave të kalciumit, humbjen e lidhjes ndërmjet suportit dhe pikturës dhe krijimin e fryrjeve dhe të xhepave.

- Ndërhyrja e pakualifikuar e njerëzve, siç janë mbivëniet në pikturë me shtresa të reja suvaje, mbulimi i pikturës së vjetër në apsidë, ritokime në

pikturën origjinale, piktura e re në apsidë, shtresa verniku etj., kishin dëmtuar unitetin estetik dhe perceptimin tërësor të ansamblit pikturor.

- Dëmtime të shkaktuara nga pakujdesitë gjatë funksionimit të kishës, siç janë nxirjet e pikturës, shtresat e tymrave e të blozës nga përdorimi i tepërt i qirinjve dhe i kandilave me vaj, si dhe lyerje me llak e vernik.

- Dëmtime të shkaktuara nga dora barbare e njerëzve siç janë gërvishtjet e kryera me mjete të forta dhe shkrimet e shumta, sidomos në pikturën e hajatit.

- Prishja e strukturës mbajtëse të tavanit dekorativ të narteksit dhe dekompozimi i dërrasave të tij.

- Ndotja dhe infektimi i objekteve të artit të gdhendura në dru, ikonostasit, amvonit e fronit peshkopal, si dhe fillimi i procesit të dekompozimit të tyre.

3. NDËRHYRJET KONSOLIDUESE DHE RESTAURUESE

Për vetë problematikën e ndërlikuar që paraqiste ky monument, studimi dhe ndërhyrjet restauruese kishin një karakter kompleks.

3.1. Studimi gjeoteknik dhe hidroteknik

Që në autopsinë e parë të bërë në monument, u vu re se terreni i kishës paraqiste probleme të tilla, të cilat kishin shkaktuar dëmtimet kryesore të strukturave mbajtëse të ndërtesës. Për këtë qëllim u krye një studim gjeo dhe hidroteknik për të evidentuar gjendjen ekzistuese dhe për të përcaktuar fenomenet gjeoteknike që kanë ndodhur, pasojat që ato kanë sjellë dhe masat që duhen marrë për eliminimin e tyre.

Studimi gjeoteknik dhe hidroteknik nxori në dukje fenomenet negative që kanë shkaktuar



Punime për konsolidimin e konstruktionit.



Punime për konsolidimin e themeleve të ndërtesës.

dëmtimet kryesore të ndërtesës.

· **Fenomenet gjeologjike:**

Ndërtesa e kishës mbështetet mbi dy formacione të ndryshme gjeologjike, me tregues të ndryshëm fiziko-mekanikë, të cilët e kishin vënë konstruksionin në kushte jo të barabarta pune, pasojë e të cilave ishin cedimet jouniforme të tij. Kufiri ndarës i këtyre formacioneve përkonte përafërsisht me aksin gjatësor të kishës.

· **Fenomenet hidrogjeologjike:**

Prania e një sasive të madhe ujërash sipërfaqësore dhe nëntokësore të pasistemuara kishin luajtur një rol negativ në qëndrueshmërinë e objektit. Kjo kishte shkaktuar dhe lindjen e fenomenit të sufozës ose të largimit të fraksioneve të imta të shtresave gjeologjike për shkak të presionit hidromekanik të ujërave. Sondazhet e kryera zbuluan praninë e boshllëqeve të theksuara nën themelet e ndërtesës, shumë të rrezikshme për qëndrueshmërinë e saj.

Për eliminimin e këtyre fenomeneve negative dhe shmangien e pasojave që ato kishin sjellë u morën këto masa për:

- Përforcimin e themeleve të ndërtesës, duke i zgjeruar dhe thelluar ato me mure, jastëkë, plinta dhe trarë B.A.
- Mbushjen e boshllëqeve dhe zgavrave të krijuara nën themelet e ndërtesës.
- Ndërtimin e drenazhimit të ujërave nëntokësore.
- Ndërtimin e kanalizimeve për largimin e ujërave sipërfaqësore.
- Riparimin ose rindërtimin e mureve rrethues të oborrit të kishës dhe të tarracave të krijuara në oborr, duke i konsoliduar ato me mure ose kontraforca B.A. për të shërbyer si mure mbajtëse dhe për të eliminuar shkarjet eventuale të terrenit.

3.2. Projekti dhe punimet konsoliduese të konstruksionit

Me gjithë dëmtimet serioze të strukturës mbajtëse të ndërtesës, kriteri bazë i ndërhyrjeve të konsolidimit statik të propozuara ishte shëndoshja e konstruksionit ekzistues për të rifituar aq sa mundej aftësitë mbajtëse të humbura dhe, kur kjo ishte e pamjaftueshme, të ndihmohej me elemente konstruktive të reja, gjithmonë duke respektuar dhe duke mos ndryshuar skemën konstruktive dhe tiparet morfologjike fillestare.

Zbatimi i këtij kriteri u arrit me masat e mëposhtme:


- Me shëndoshjen e elementeve konstruktive ekzistuese, si harqe, qemere, kalota sferike etj., të cilat u realizuan me anë të ndërhyrjeve lokale tashmë të pranuar dhe të zbatuara gjerësisht nga teoria dhe praktika restauruese, siç janë fugatimet, injektimet lokale, riplotësimet dhe qepjet.

- Me përforcimin dhe me masa ndihmuese



Tavani i nartekstit para restaurimit.

Tavani i nartekstit pas restaurimit.





Pamje të pikturës murale pas restaurimit.

aty ku ndërhyrjet e shëndoshjes nuk ishin të mjaftueshme. Këtu hyjnë ndërhyrjet për përforcimin e themeleve, vendosja e tirantave shtrënguese në kalotat sferike dhe në tamburin e kupolës, lehtësimi i konstruksionit mbajtës të naosit nga ngarkesat e mbulesës, duke ndërtuar një çati të pavarur etj.

- Me zëvendësimin e elementeve tërësisht të dëmtuara ose të dala jashtë përdorimit, siç janë vendosja e tirantave horizontale metalike në vendin e tirantave të vjetra prej druri. Në këtë kategori hyjnë dhe rikonstruksioni i strukturave të drunjtave të narteksit, si çati, elemente konstruktive të jinekionit etj., të cilat kishin arritur në atë shkallë dëmtimi, saqë e bënë të pamundur konservimin e tyre.

- Me konservimin dhe plotësimin e elementeve arkitektonike dhe atyre dekorative, si tavane, struktura çatmaje, dyer e dritare, parmakë etj.

3.3. Projekti dhe punimet e konservimit të veprave të artit

Për vetë problematikën që paraqiste gjendja e pikturës murale dhe volumit të madh të punimeve, në këtë fazë ndërhyrjet në të konsistuan vetëm në konsolidimin dhe konservimin e saj. Ndërhyrjet për rivlerësimin estetik të ansamblit pikturor do të përbëjnë një fazë të dytë.

Masat që u ndërmorën për konsolidimin dhe konservimin e pikturës murale të kishës ishin:

- Injektimet në vendet ku kishte fryrje dhe xhepa.
- Përforcimet me llaç në vendet ku kishte rënie të suvasë.
- Qepjet e bordurave dhe të çarjeve.
- Heqjet dhe rivendosjet e fragmenteve, të cilat ishin gati në rënie dhe kur injektimi dhe përforcimi nuk jepnin rezultat.
- Pastrimi i pikturës nga pluhurat, blozat,

mikroorganizmat e myqet, verniku e dylli, si dhe eliminimi i kripërave të kalciumit, meqenëse lënia në këtë gjendje do të sillte dëmtime të vazhdueshme në pikturë.

- Integrimi me ngjyrë në zonat ku u bënë plotësime me llaç special për efekt konsolidimi të pikturës.

- Ribërja e strukturës mbajtëse të tavanit dekorativ të narteksit.

- Pastrimi, dezinfektimi, konsolidimi dhe plotësimi i pjesëve munguese të tavanit të narteksit.

- Pastrimi, dezinfektimi, konsolidimi dhe rivernikosja e ikonostasit, amvonit dhe fronit peshkopal.

- Restaurimi i portave të hyrjes dhe karrigeve.

3.4. Projekti dhe punimet e rregullimit të territorit

Projekti i rregullimit të territorit është udhëhequr nga parimi i ruajtjes së karakterit të monumentit, i cili ka shërbyer njëkohësisht dhe si varrezë e fshatit, pra të kishte një karakter të qetë e solemn. Ai parashikonte këto ndërhyrje:

- Ruajtjen e karakterit morfologjik të mureve rrethuese dhe të elementeve arkitektonike të tyre, siç është porta e hyrjes.

- Restaurimin e rrugicës kryesore të hyrjes dhe të shkallëve rrethore përpara hajatit.

- Krijimin e parcelave të varreve, parcelave të gjelbëruara (partere), shesheve të qëndrimit e të çlodhjes, rrugicave të kalimit e të qarkullimit.

- Disiplinimin e vegjetacionit të çrregullt.

3.5. Projekti dhe instalimet elektrike

Monumenti u pajis me ndriçim të brendshëm dhe të jashtëm:

- Ndriçimi i brendshëm ka dy funksione të pavarura nga njëri-tjetri. Ndriçimi i parë do të bëhet për nevojat e zhvillimit të liturgjisë fetare dhe në përputhje me kërkesat e saj, ndërsa ndriçimi tjetër



Pamje e brendshme e kishës para restaurimit.

Pamje e brendshme e kishës pas restaurimit.





Fragment muri i vjetër me pikturë murale.



Gurë me afresk të ripërdorur në ndërtimin e qemerëve.

Gjatë punimeve për përforcimin e themeleve u zbuluan gjurmët e kishës së vjetër. Nga këto u vlerësua një fragment kolone dhe një fragment muri që përmbante pikturë murale, të cilat u lanë në gjendje të vizitueshme.

do të jetë në funksion të theksimit të vlerave arkitektonike e artistike të monumentit.

· Ndriçimi i jashtëm nxjerr në dukje vlerat arkitektonike të monumentit dhe e thekson atë që nga larg si ndërtesë e një rëndësie të veçantë.

Përpara fillimit të punimeve u ndërtua një rrugë nga Përmeti deri në kishë, për të lehtësuar kryerjen e punimeve dhe për t'i shërbyer më vonë besimtarëve dhe vizitorëve.

Gjatë zbatimit të punimeve u zbuluan shumë elemente, si gurë të ripërdorur në mbistrukturë, që përmbanin copa afresku të vjetër, fragmente të themeleve të vjetra në nënstrukturë, një pjesë e të cilëve ishte e veshur me afresk etj., që vërtetonin hipotezën e bërë që në fillim për ekzistencën e një ndërtimi më të vjetër në këtë truall. Fragmentet më me interes janë ruajtur *in situ* dhe janë të ekspozueshme për vizitorin.

Me realizimin e punimeve të projektuara u arrit jo vetëm të shpëtojë dhe të fitojë jetëgjatësi



monumenti, por dhe të evidentohen vlerat e vërteta arkitektonike dhe artistike të tij, si dhe t'i rikthejë banorëve të fshatit dhe krahinës përreth një tempull të denjë lutjesh e faljesh.

4. TË DHËNA TEKNIKO-EKONOMIKE

Autorët e studimit dhe të projektit të restaurimit janë:

- Për studimin mbi kushtet gjeoteknike dhe hidroteknike: prof. dr. L. Bozo, ing. B. Lilaj.
- Për studimin dhe projektin e konsolidimit dhe të restaurimit: prof. dr. P. Thomo, M.Sc. ing. J. Bej.
- Për studimin dhe projektin e konsolidimit dhe të konservimit të pikturës murale: M. Arapi, piktur restaurator
- Për punimet e konservimit të objekteve prej druri: A. Ago, restaurator.

Shpërblimi i projektit së bashku me zbatimin e



Pamja veriore e kishës para restaurimit.



Pamja veriore e kishës pas restaurimit.

punimeve të konservimit të veprave të artit arriti vlerën prej 7.100.000 lekë.

Punimet e konsolidimit dhe të restaurimit u kryen nga Firma Ndërtimore “Ad-Star”, me drejtues ing. A. Çoma, në bashkëpunim me Degën e Monumenteve të Beratit, me drejtues A. Nallbani.

Punimet e konsolidimit dhe restaurimit arritën në vlerën prej 31.078.585 lekësh, ndërsa punimet për ndërtimin e rrugës, vlerën prej 3.800.000 lekësh.

Supervizimi u krye nga Zyra e Shërbimit Teknik të KOASH-it.


Drejtimi shkencor i studimit dhe i projektit të restaurimit, si dhe drejtimi i punimeve të restaurimit u krye nga prof. dr. P. Thomo.

Punimet filluan në gusht 1999 dhe perfunduan në tetor 2000.

Vlera totale e objektit arriti shumën prej 45.613.585 lekësh. (456.130 USD).

Çast nga vizita e Kryepeshkopit, prof. dr. Anastasit, me rastin e përfundimeve të punimeve të restaurimit.





LEKËL-TEPELENË **KISHA E PROFETIT ILIA**

1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Lekli është një fshat malor rreth 800 m. mbi nivelin e detit, 12 km. larg Tepelenës, gjatë rrugës automobilistike që e lidh me qytetin e Përmetit.

Kisha ngrihet në një pozitë zotëruese, prej nga hapet një pamje e gjerë mbi peizazhin rrethues. Për ndërtimin e kishës ruhet ende gojëdhëna që e lidh atë me emrin e Ali Pashë Tepelenës. Duke shkuar për në Janinë Pashai i jep urdhër një ushtari besnik të tij nga Lekli, Thanas Vajës, që të ndërtojë një xhami mbi shkëmbin më të ekspozuar të fshatit. Në kundërshtim me urdhrin e Pashait, ushtari çon fjalë në fshat, që në atë vend të ndërtojë një kishë.

Pamje juglindore e kishës pas restaurimit.





Gjurmë të kolonës së hajatit.

Në kthim, Pashai i habitur, pyet ushtarin pse nuk ishte zbatuar urdhri i tij dhe ushtari i përgjigjet se e ndërtoi këtë kishë për kaurët (të krishterët), sepse kishin kohë që e kishin kërkuar. Në atë kohë fshati kishte rreth 600 familje të krishtera.

Kisha është e tipit bazilikal trenefëshe, me përmasa 14,5x10,7 m. Dy radhët e kolonave prej guri që ndajnë nefet, lidhen ndërmjet tyre dhe me muret perimetrale me harqe, duke krijuar një numër të madh bërthamash, të mbuluara me kalota sferike, ndërsa bërthamat e ambientit të altarit janë të mbuluara me qemerë cilindrikë. Ambienti i altarit përmban tri apsida të nxjerra jashtë. Naosi nuk përmban pikturë murale, ndërsa të gjitha pajisjet e saj të brendshme ishin zhdukur.

Në anën perëndimore naosi lidhet me narteksin që ka shërbyer edhe si dhomë pagëzimi. Në qoshen jugperëndimore të narteksit ngrihet kulla e kambanores.

Sipas gjurmëve, në anën veriore duhet të ketë qenë zhvilluar hajati.

Muratura dhe sistemi i mbulesës janë ndërtuar me gurë jo të rregullt, të lidhur me llaç gëlqereje. Trajtimi i jashtëm është shumë i thjeshtë, ku mbizotëron masa e muraturës së gurtë dhe mungesa e elementeve dekorative. Të vetmet elemente që tentojnë të thyejnë këtë thjeshtësi janë apsidat në pamjen lindore, të cilat janë trajtuar me një varg harkdash të verbëta. Çatia e gjerë dyujëse, e prerë në anën lindore, është e mbuluar me tjegulla.

2. GJENDJA E NDËRTESES

Gjatë periudhës së diktaturës komuniste kisha ishte transformuar krejtësisht. Naosi ishte kthyer në vatër kulture, narteksti në furrë buke, ndërsa në anën veriore ishte ndërtuar një shtesë që shërbente si ambulancë e fshatit. Përveç kësaj

braktisja e ndërtesës për një kohë të gjatë kishte krijuar probleme serioze për qëndrueshmërinë statike të saj. Vëreheshin dekompozime të llaçit lidhës, dëmtime tërësore të çatisë së kishës, dalja jashtë funksionit të tirantave të harqeve, çarje në muraturë dhe në sistemin e mbulesës së kurbëzuar të interierit, dobësime të seksionit mbajtës të kolonave, sidomos në kapitelet e tyre ose në kontaktet me thembrat e harqeve.

3. NDËRRHYRJET KONSOLIDUESE DHE RESTAURUESE

Gjendja e keqe statike në të cilën kishte arritur ndërtesa, si dhe transformimet që kishte pësuar, duke e humbur tërësisht funksionin fillestar, i bënin të domosdoshme ndërhyrjet restauruese.

Ndonëse për arsye të ndryshme ndërtesa nuk përfshihej në listën e Monumenteve të Kulturës, për karakterin, historinë dhe vlerat që përmban, restaurimi i saj u udhëhoq nga të njëjtat kritere të përdorura për monumentet e kulturës.

Pra, kriteri bazë i restaurimit ishte sigurimi i qëndrueshmërisë statike të ndërtesës, duke ruajtur

Pamje e brendshme e kishës pas restaurimit.





Pamje verilindore e kishës para restaurimit.

skemën fillestare statike të saj, nga njëra anë, dhe, nga ana tjetër, rikthimi i funksionit fillestar, duke respektuar karakteristikat tipologjike e morfologjike të saj.

Punimet e restaurimit u përqendruan si më poshtë:

a) Punime pastrimi

- Zhveshja e muraturës nga suvatimet.
- Heqja e çatisë dhe pastrimi i sistemit të mbulesës së kurbëzuar.
- Prishja e shtesave të mëvonshme.

b) Punime përforcimi

- Qepja me shufra hekuri të çarjeve të konsiderueshme në muraturë dhe në qemerët e mbulesës.
- Fugatimi i plotë i muraturës dhe i sistemit të mbulesës.
- Plotësimi i rrëzimeve në sistemin e mbulesës.
- Konsolidimi i kolonave dhe i mbështetjes së harqeve

c) Përforcimi i konstruksionit me elemente të reja

- Vendosja e tirantave të reja metalike dhe

Pamje verilindore e kishës pas restaurimit.



veshja e tyre me dru për qëllime estetike.

- Ndërtimi i një drezi B.A. në krye të muraturës.

d) Punime rikonstruksioni

- Rindërtimi i hajatit në anën veriore sipas gjurmëve të ruajtura dhe në analogji me monumentet e tjera të së njëjtës periudhë.

- Rindërtimi i çatisë.
- Suvatimi brendshëm i naosit dhe narteksit.
- Shtrimi i dyshemesë së naosit dhe narteksit me plloça guri.

- Hapja e hapësirave të mbyllura më vonë dhe vendosja e dyerve dhe dritareve.

e) Punime të sistemimit të territorit dhe instalime elektrike

- U kryen punimet e sistemimit të territorit përreth dhe të instalimit elektrik të brendshëm dhe të jashtëm.

Me punimet e mësipërme monumenti rifitoi vlerat e tij si një tregues me rëndësi për përhapjen gjeografike të ndërtimeve të kultit dhe të krishterimit në këtë krahinë, e cila iu nënshtrua një islamizimi të vonë.

4) TË DHËNA TEKNIKO-EKONOMIKE

Projekti i restaurimit u hartua nga Zyra e Shërbimit Teknik e KOASH-it, nën drejtimin e ark. restaurator At Theologos.

Punimet e restaurimit u realizuan nga Shoqëria Ndërtimore, me drejtues ing. S. Çela.


Punimet filluan në muajin qershor 1999 dhe përfunduan në qershor 2000.

Supervizimi i punimeve u krye nga Zyra e Shërbimit Teknik e KOASH-it.

Vlera e punimeve të restaurimit arriti shumën prej 17'199'800 lekësh (172.000 USD).



Pamje perëndmore e kishës para dhe pas restaurimit.



HIMARË **KISHA E GJITHË SHENJTORËVE**

Pamje e lagjes Kala.



1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Himara është një vendbanim i vjetër, i cili del me këtë emër që në shek. V p.Kr. Vendbanimi ngrihej në majë të një kodre, në një pozitë të mbrojtur natyrale dhe ishte i rrethuar me mure të fuqishme mbrojtëse. Nga kjo periudhë kanë arritur deri në ditët tona fragmente nga muri rrethues, i ndërtuar me blloqe të mëdha e të rregullta guri. Në shek. IX-X Himara dokumentohet si qendër peshkopale. Ka shumë mundësi që qendra e peshkopatës të ketë qenë pranë kishës së Shën Sergut dhe Bakut, brenda mureve rrethuese, e cila përmban shumë elementë të kësaj periudhe. Gjatë pushtimit osman, në sajë të rezistencës së himariotëve, Porta e Lartë u detyrua t'i njëhte atyre një sërë privilegjesh, si të drejtën e vetëqeverisjes me të drejtën zakonore vendase, të drejtën për të patur nëpunësit dhe gjyqet e veta, të drejtën për të mbajtur flamurin e vet, armët etj. Gjatë kësaj periudhe janë ngritur dhe shumë kisha, rrënojat e të cilave ruhen deri në ditët tona. Nga këto kisha dallon kisha e Gjithë Shenjtorëve, një ndërtim i shek. XVIII.

Kisha e Gjithë Shenjtorëve ngrihet në një pozitë

zotëruese në qendër të lagjes dhe duhet të ketë qenë kisha kryesore e fshatit. Është një bazilikë trenëfëshe, e mbuluar me tavan të rrafshët. Dy harkada gjatësore mbi kolona guri ndajnë nefet nga njëri-tjetri. Në anën perëndimore është ndërtuar jinekoniti në formën e shkronjës U. Në qoshen jugperëndimore të oborrit të kishës ngrihet kulla e lartë e kambanores. Në gjendjen e sotme kisha nuk përmban pikturë murale. Elementë të rëndësishme të dekoracionit të brendshëm janë ikonostasi prej druri të gdhendur dhe tavanit.

2. GJENDJA E NDËRTESES

Në periudhën e regjimit komunist kisha u kthye në magazinë (depo), duke prishur me këtë rast dhe apsidën. Por më tej të madh e pësoi ikonostasi, i cili u hoq krejt pa kujdes dhe u braktis. Si pasojë e braktisjes edhe ndërtesa kishte pësuar dëmtime të strukturës mbajtëse të saj: vëreheshin çarje dhe plasaritje të muraturës, ndërsa çatia ishte degraduar plotësisht, duke sjellë si pasojë dhe shkatërrime të tavanit dekorativ.

3. NDËRRHYRJET RESTAURUESE

Për të evituar shkatërrimin e mëtejshëm të kishës u morën masa të karakterit shpëtues që në vitin 1993. Këto masa konsistojnë në:

- Rindërtimin e apsidës.
- Rindërtimin tërësor të çatisë.

Punimet e fazës së dytë kishin karakter restaurues dhe synonin t'i rikthenin kishës vlerat e humbura. Këto punime u përqendruan në:

- Plotësimin e shtresës së dyshemesë së kishës.
- Suvatimet e brendshme.
- Fugatimet e jashtme të muraturës.
- Restaurimin e kambanores.
- Instalimet elektrike e hidraulike.
- Sistemin e territorit të kishës.



Pamje e kambanores para dhe pas restaurimit.





Pamje lindore e kishës para restaurimit.

- Restaurimin e ikonostasit.
- Restaurimin e tavanit dekorativ.

3. 1. RESTAURIMI I IKONOSTASIT

Ikonostasi i kishës së Gjithë Shenjtorëve është një ndër ikonostaset më të bukur që ruhen në kishat tona. Është i tëri i gdhendur në dru arre të pangjyrosur. Në të janë realizuar motive të shumëllojshme me figura njerëzore, nga bota e kafshëve dhe nga jeta e përditshme, të kombinuara me elemente të larmishme bimore dhe me simbole fetare e mitologjike.

Me rishpalljen e kishës Monument Kulture, një ekip restauratorësh i Institutit të Monumenteve mbledhi gjithë fragmentet e mbetura nga shkatërrimi i vitit 1967 dhe realizoi montimin e tij, pa kryer punimet e plota konservuese në të.

Si rezultat i gjendjes së keqe të ndërtesës dhe depërtimit të lagështisë në interior, ikonostasi kishte pësuar dëmtime serioze që kishin prekur gjithë sipërfaqen e tij. Veprimi i mikroorganizmave dhe

efektet e lagështisë kishin krijuar kalbëzime dhe e kishin shpënë pjesën e poshtme të ikonostasit në një gjendje sfungjeroze. Veprimi i mikroorganizmave kishte infektuar dhe konstruksionin e ri të realizuar nga Instituti i Monumenteve. E gjithë sipërfaqja ballore ishte mbuluar nga verniku i dekompozuar apo i oksiduar, duke krijuar nxirje dhe, vende-vende, përzhitje të pjesëve të daltuara.

Punimet e konservimit dhe të restaurimit konsistojnë në:

- Luftimin dhe eliminimin e mikroorganizmave, pra në dezinfektimin tërësor të strukturës mbajtëse dhe të sipërfaqes së daltuar.
- Pastrimin nga pluhurat dhe mbivëniet e tjera.
- Përforcimin dhe fiksimin e pjesëve të shkëputura.
- Petrifikimin e pjesëve sfungjeroze.
- Pastrimin nga verniku i dekompozuar dhe mbivëniet me bojë vaji.
- Tonimin e pjesëve që kishin humbur ngjyrën e drurit.
- Rivernikosjen dhe integrimin kromatik të gjithë sipërfaqes së daltuar.

3.2. RESTAURIMI I TAVANIT DEKORATIV

Fusha e tavanit është dekoruar me motive gjeometrike, rrathë, trekëndësha e katrorë, ndërsa rozeta qendrore në formë kupole përmban përfytyrime engjëjsh, të cilët rrethojnë figurën e Krishtit Pantokrator. Piktura e rozetës qendrore është realizuar me teknikën e pikturës në vaj.

Gjendja e tavanit paraqiste probleme si për qëndrueshmërinë statike, ashtu dhe për vlerësimin estetik të tij. Pjesa qendrore kishte pësuar cedime dhe deformime të dukshme, që kishin rrjedhur nga



Pamje e brendshme e kishës gjatë punimeve restauruese.

Pamje e brendshme e kishës pas punimeve restauruese.





Ikonastasi i kishës gjatë dhe pas procesit të restaurimit.

dëmtimi i strukturës mbajtëse. Kjo kishte shkaktuar dëmtimin e pjesëve të dekoruara, pikturës në suva, pikturës në kanavacë dhe në gdhendjet e drurit. Infiltrimi i lagështisë nga dëmtimet e çatisë kishte shkaktuar krijimin e zonave të zbardhura ose me velatura si dhe fenomenin e kripëzimeve. Krahas tyre, tavanit ishte i prekur dhe nga mikroorganizma dhe insekte të ndryshme, si dhe nga ndotjet e shpendëve. Të gjitha këto kishin shkaktuar dhe dekompozimin e disa fragmenteve të drunjta, duke i kthyer ato në gjendje sfungjeroze ose miellore.

Ndërhyrjet konservuese-restauruese prekën si strukturën mbajtëse ashtu dhe dekoracionin e tavanit që konsistonin në proceset e mëposhtme:

- Përforsimin e konstruksionit mbajtës, duke zëvendësuar elementet konstruktive të degraduara.
- Ngritjen, nivelimin dhe fiksimin e rozetës qendrore.
- Dezinfektimin e gjithë strukturës së drunjte.
- Plotësimin e pjesëve munguese.
- Petrifikimin e pjesëve të dekompozuar ose në gjendje sfungjeroze.
- Pastrimin nga mbivënit, ringjyrimet dhe verniku i dekompozuar.
- Integrimin piktorik të gjithë sipërfaqes së tavanit.

Me konservimin dhe restaurimin edhe të elementeve dekorative, ikonostasit dhe të tavanit, kisha rifitoi vlerat e humbura si funksionale, ashtu dhe artistike e arkitektonike.

4. TË DHËNA TEKNIKO-EKONOMIKE

Faza e parë e punimeve u krye nga Shoqëria Ndërtimore Greke “Etan Overseas” gjatë



periudhës tetor 1993-janar 1994.

Vlera e punimeve të fazës së parë arriti shumë prej 17.000.000 dhrahmi (45.000 USD).

Punimet e fazës së dytë u kryen nga Shoqëria Ndërtimore “Speed” Sh.p.k., me drejtues ing. P. Koka, gjatë periudhës prill 2000-prill 2002.

Vlera e punimeve të fazës së dytë arriti shumë prej 27.200.000 lekësh

Projekti dhe realizimi i punimeve të konservimit dhe të restaurimit të ikonostasit dhe të tavanit u kryen nga restauratorët M. Arapi dhe A. Ago.

Vlera e punimeve të restaurimit të ikonostasit dhe të tavanit arriti shumë prej 5.360.000 lekësh.

Supervizimi i punimeve u krye nga Zyra e Shërbimit Teknik të KOASH-it.

Vlera totale e punimeve të restaurimit arriti shumë prej 32.560.000 lekësh dhe 17.000.000 dhrahmish (900.600 USD).

Pamje të tavanit pas procesit të restaurimit.





QEPARO-HIMARË

MANASTIRI I SHËN DHIMITRIT

1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK


Manastiri i Shën Dhimitrit ngrihet mbi një shesh në qendër të lagjes së poshtme të fshatit, në një pozitë zotëruese, prej nga hapet një pamje piktoreske mbi fshat dhe deri mbi det. Përbëhet nga kisha dhe konakët që e rrethojnë, të cilat gjatë regjimit komunist përdorreshin si zyra të kooperativës.

Pamje e përgjithshme e manastirit pas restaurimit.



Kisha e manastirit është ndërtuar në vitin 1760. I përket tipit në formë kryqi me kupolë e një varianti tipik sidomos për kishat e Bregdetit, ku struktura e brendshme nuk pasqyrohet në pamjen e jashtme, e cila ka formë që të kujton ndërtimet bazilikale me kupolë. Tjetër karakteristikë është mungesa e narteksit dhe kambanorja e ngritur mbi frontonin e murit perëndimor.


Konakët e manastirit zhvillohen në anën juglindore të kishës dhe kanë në plan formën e shkronjës U, me theksim arkitektonik në pjesën qendrore.



Plani i përgjithshëm i manastirit

2. GJENDJA E MONUMENTIT

Në gjendjen para restaurimit shumë tipare morfologjike të konakëve ishin tjetërsuar. Gjithashtu dhe gjendja statike e kishës nuk ishte e kënaqshme. Strukturat mbajtëse të saj, si muratura dhe sistemi i harqeve dhe i qemerëve kishin pësuar çarje të tilla, të cilat me kalimin e kohës do të sillnin prishjen e qëndrueshmërisë statike dhe rrjedhimisht humbjen e vlerave arkitektonike e historike, që ajo përmban. Këtë gjendje e rëndonte edhe më tepër mbulesa e kishës, e cila ishte mjaft e dëmtuar, duke futur ujërat e rreshjeve në interiorin e kishës dhe në strukturat e saj.



Plani i konakut të manastirit.

3. NDËRHJRJET KONSOLIDUESE DHE RESTAURUESE

Gjendja e monumentit, si dhe tjetërsimi i funksionit fillestar të ndërtimeve të ansamblit, i bënin të domosdoshme ndërhyrjet restauruese. Synimi i këtyre ndërhyrjeve ishte konsolidimi i gjendjes statike të monumentit, nga njëra anë, dhe, nga ana tjetër, rikthimi i funksionit fillestar të ndërtimeve të tij, funksion shumë i nevojshëm për jetën shpirtërore të banorëve, aq më tepër kur në fshat nuk ekziston asnjë kishë tjetër.



Pamje e konakëve të manastirit para ndërhyrjeve restauruese.

Punimet e restaurimit u ndanë në dy faza. Gjatë fazës së parë u krye rikonstruksioni i plotë i konakëve të manastirit. Ky rikonstruksion konsistonte në unifikimin dhe lidhjen e krahëve të ndërtesës, restaurimin e shkallës paradë, riformulimin e katit të pjesës qendrore me një harkadë të hapur, sipas gjurmëve të ruajtura dhe në analogji me konakët e manastireve të tjerë të së njëjtës periudhë dhe krahinë, kryerjen e instalimeve elektrike, hidraulike e atyre të ngrohjes.

Gjatë fazës së dytë u restaurua kisha e manastirit. Ky restaurim konsistonte në konsolidimin statik të strukturave mbajtëse, në rikonstruksionin e çatisë, në trajtimin e muraturës me fugatime të thella dhe në ndërtimin e një shtese të re në anën perëndimore. Shtesa e re do të

Pamje e konakëve të manastirit pas ndërhyrjeve restauruese.

Duke i ruajtur të paprekura elementet origjinale, u bë rindërtimi i pjesëve munguese, galerisë së hapur në pjesën qendrore, sipas gjurmëve dhe dëshmimeve gojore si dhe në analogji me ndërtimet e tjera të së njëjtës gjini arkitektonike dhe periudhë ndërtimi.





kryente funksionin e një eksonarteksi ose hajati me qenë se në kishën ekzistuese një ambient i tillë mungonte. Volumit të ri i është dhënë një trajtim i përmbytur, me elemente të zakonshme për këto ambiente.

Pamje juglindore e kishës para dhe pas ndërhyrjeve restauruese.

Gjatë kësaj faze u kryen dhe punimet e





Pamje e kishës dhe konakëve të manastirit pas ndërhyrjeve restauruese.

sistemimit të territorit brenda dhe jashtë manastirit: rrugët, muret mbajtëse, sheshet, vendet e garazheve, ndriçimi i jashtëm etj.

Mbas përfundimit të punimeve ansambli i manastirit të Qeparoit rifitoi vlerat e tij dhe u kthye në një pikë të rëndësishme shpirtërore e shoqërore për banorët e fshatit, duke shërbyer njëkohësisht dhe si një theksim i goditur arkitektonik i lagjes përreth.

4. TË DHËNA TEKNIKO-EKONOMIKE

Projekti i rikonstuksionit të konakëve u krye nga Zyra e Shërbimit Teknik e KOASH-it.

Projekti i restaurimit të kishës u krye nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, me autor ark. R. Gegën.

Punimet e rikonstrukcionit dhe të restaurimit u kryen nga Shoqëria Ndërtimore SPEED, me drejtues ing. P. Koka.

Supervizimi u krye nga Zyra e Shërbimit Teknik të KOASH-it.



a.



b.

Punimet filluan në vitin 1996 dhe përfunduan në vitin 2000.


Vlera totale e punimeve arriti shumë prej 27.804.348 lekësh (278.000 USD).

Pamje perëndimore e kishës së manastirit:

a. para ndërrhyrjeve restauruese

b. pas ndërrhyrjeve restauruese

Shtesa e narteksit është bërë në vëllime të përmbajtura dhe në harmoni me ndërtimet e tjera të manastirit.



VUNO - HIMARË

KISHA E SHËN SPIRIDHONIT

1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Kisha e Shën Spiridhonit ngrihet në lagjen e poshtme të fshatit, në një shesh, ku formon një ansambël ndërtimor së bashku me ndërtesat e tjera të karakterit shoqëror, shkollën dhe ndërtesën e administratës kishtare. Në afërsi të saj ngrihet kisha e Shën Mëhillit.

Pamje e përgjithshme e kompleksit.





Pamje jugperëndimore e kishës.



Pamje e hajatit të kishës.

Kisha e Shën Spiridhonit është ndërtuar në vitin 1778 dhe është pikturuar në vitin 1784 nga piktor Joani nga eparkia e Drinopojës dhe Gjirokastrës.

Kisha është e tipit bazilikal, trenefëshe, e mbuluar me tavan të rrafshët. Dy radhë harkdash mbi kolona guri e ndajnë hapësirën e brendshme në tre nefe, ndërsa në pjesën perëndimore një harkadë tërthore kufizon ambientin e jinekonitit. Jinekoniti dykatësh lidhet me naosin me shkallë druri me dy rampa dhe hapet në formë tribune ndaj naosit. Në pjesën lindore një ikonostas i ndërtuar me muraturë guri ndan hapësirën e ambientit të altarit, i cili përmban apsidën e madhe të bemës të nxjerrë jashtë.

Nefet anësore janë të ngushta, duke i lënë më shumë hapësirë nefit qendror. Nefet janë të



Pamje e tavanit dekorativ të kishës, para djegies.

pajisura me tavane druri, nga të cilët tavani i nefit qendror është më i ngritur në krahasim me tavanet e nefeve anësore. Tavanet janë të dekoruara në mënyrë të pasur, me vlera të veçanta artistike.

Në pjesën perëndimore hyrja e kishës paraprihet nga një hajati në formë katrore në plan. Hajati është i hapur në tri anë me harkada mbi kolona të holla guri.

Muratura e kishës është ndërtuar me gurë dhe është e veshur me një shtresë të hollë suvaje, duke lënë në dukje qoshet e mureve dhe shpatullat e dyerve e të dritareve, të punuara me gurë të gdhendur.

2. GJENDJA E MONUMENTIT DHE PUNIMET E RESTAURIMIT

Kisha kishte pësuar dëmtime të strukturave konstruktive dhe të elementeve dekorative, të shkaktuara nga braktisja për një kohë të gjatë ose nga përdorimi jo i përshtatshëm i saj gjatë regjimit komunist.

Pamje e brendshme e kishës, para djegies.



Punimet e restaurimit u përqendruan në rikonstruksionin e çatisë dhe konsolidimin e muraturës dhe do të vazhdonin me konservimin e tavaneve dekorative dhe të pikturave murale.

Për shkaqe të panjohura kisha u përfshi nga një zjarr i fuqishëm, i cili dogji tërësisht çatinë, tavanet dhe dëmtoi në mënyrë të pandreqshme pikturën murale, si dhe dobësoi aftësinë mbajtëse të muraturës.

Punimet u kryen nga Dega e Monumenteve të Vlorës gjatë viteve 1998-1999.


Vlera e punimeve arriti shumën 13.000.000 (130.000 USD).

Shënim:

Mbas djegies, nga Instituti i Monumenteve të Kulturës u ndërmorën punime, që konsistojnë në rimbullimin e kishës dhe në përfundimin e muraturës, por vlerat artistike dhe dekorative të kësaj kishe kanë humbur në mënyrë të pakthyeshme, duke i sjellë një dëm të pallogaritshëm fondit të kulturës kombëtare.



Pamje të kishës, pas djegies.



VRAHOGORANXI - GJIROKASTËR

KISHA E SHËN MARISË


1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Kisha e Shën Marisë e Vrahogorancisë është pikturuar në vitin 1622 nga Onufër Qiprioti dhe Alivizi. Onufër Qiprioti është një piktor i njohur i shek. 17, i cili ka ushtruar veprimtarinë e tij edhe në qytetin e Beratit, si dhe në një numër të madh ikonash.

Territori përreth kishës është i rrethuar me mure guri dhe aty janë vendosur varrezat e fshatit. Në qoshen jugperëndimore të oborrit ngrihet kambanorja, në formën e një muri masiv mbajtës, i cili lehtësohet në pjesën e sipërme nga kamaret e kambanave.

Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi në anën perëndimore. Naosi i përket tipit bazilikal me kupolë. Dy radhë kolonash e ndajnë atë në tre nefe, nga të cilët nefi qendror është i mbuluar me qemer cilindrik, ndërsa qemeret e nefeve anësore kanë prerje çerekrrethore. Nefi qendror ndërpritet nga një bërthamë katrore, e cila mbulohet me kupolë mbi një tambur të lartë. Edhe mbulesa e narteksit është e njëjtë me atë të naosit.

Në çiftin lindor të kolonave mbështetet ikonostasi prej druri të gdhendur dhe i lyer me ar.



Planimetria e kishës.




Pamje veriperëndore e kishës para restaurimit



Pamje perëndimore e kishës.



Pamje juglindore e kishës pas restaurimit



Prerje tërthore.

Pamjet e jashtme kanë trajtim të thjeshtë arkitektoniko-dekorativ. Muratura është e ndërtuar me gurë, e zhveshur nga çdo përpunim dekorativ. Çatia e gjerë dyujëse është e mbuluar me pllaka guri. I vetmi element që thyen këtë thjeshtësi trajtimi është tamburi i kupolës, i cili përmban një varg nikesh të harkuara, të cilat kufizohen në pjesën e sipërme me një kornizë në formë dhëmbësh sharre, të ndërtuar me tulla. Fushat e nikeve të plota përmbajnë dekoracione të ndryshme me tulla.



Pamje perëndmore e kishës para dhe pas restaurimit.



Pamje lindore.

2. GJENDJA E MONUMENTIT

Dëmtimet kryesore të ndërtesës së kishës kishin të bënin kryesisht me qëndrueshmërinë statike të saj. Dëmtimet në konstruksionin mbajtës ishin si më poshtë:

- Çarje të shumta dhe të madhësive të konsiderueshme në muraturë dhe në sistemin e harqeve dhe të qemerëve të mbulesës.
- Inklinime nga vertikalisiteti i mureve perimetrale që kishte arritur deri në 13 cm.
- Ulje ose cedime nga rrafshi horizontal i dyshemesë dhe i planit të çatisë, e cila shkonte deri në 40 cm.
- Boshllëqe të rrezikshme nën themelet e ndërtesës.
- Shkëputje e dukshme e volumit të apsidës nga volumi i ndërtesës.
- Dëmtime të mbulesës me ploça guri të çatisë, e cila shkaktonte depërtimin e ujërave të shiut në brendësi të kishës.

Dëmtimet e mësipërme kishin shkaktuar dëmtime serioze edhe në pikturën murale dhe në elementet e tjera të pajisjes dhe dekoracionit të brendshëm.

3. NDËRHJRJET RESTAURUESE

Në përputhje me gjendjen e kishës u ndërmorën punime, të cilat konsistojnë kryesisht në konsolidimin e konstruksionit për të rivendosur dhe rritur aftësinë mbajtëse të tij, e cila ishte ulur në mënyrë të ndjeshme nga dëmtimet e pësuar. Kjo u realizua:

- me shëndoshjen e konstruksionit ekzistues, me anë të fugatimeve, qepjeve dhe injektimeve,
- me rritjen e aftësisë mbajtëse të ndërtesës, me anë të përforcimit të themeleve me jastëkë dhe mure beton arme dhe mbushjeve të boshllëqeve



Pamje e kupolës para dhe pas restaurimit.

nën to,

- me vendosjen e elementeve konstruktive shtesë, si: tiranta metalike për thithjen e shtytjeve horizontale të sistemeve të kurbëzuara, elemente metalike për ankorimin e apsidës etj.

Ndërhyrjet e tjera konsistonin në:

- Rikonstruksionin e çatisë.
- Rindërtimin e shtresës së dyshemesë.
- Rivlerësimin e kambanores.
- Sistemimin e jashtëm.
- Punimet e konservimit të ikonostasit dhe të pajisjeve të brendshme, si: amvoni, froni peshkopal, ndenjëset për besimtarët etj.

Gjatë punimeve të restaurimit u zbuluan gjurmë

Gjurmë ndërtimesh të vjetra të zbuluara gjatë restaurimit.





Pamje lindore para restaurimit.

ndërtime, të cilat dëshmojnë për faza më të hershme ndërtimore të kësaj kishe.

4. TË DHËNA TEKNIKO-EKONOMIKE

Projekti i restaurimit u hartua nën drejtimin e ing. restaurator B. Strazimirit.

Punimet e konsolidimit dhe të restaurimit u kryen nga firma ndërtimore e drejtuar nga ing. restaurator B. Strazimiri, në bashkëpunim me Degën e Monumenteve të Beratit, me drejtues A. Nallbanin.

Punimet e konservimit të ikonostasit u kryen nga një grup restauratorësh të Institutit të Monumenteve, nën drejtimin e G. Treskës.


Punimet filluan në muajin korrik 2001 dhe përfunduan në muajin shkurt 2002.

Supervizimi i punimeve u krye nga Zyra e Shërbimit Teknik të KOASH-it, nën drejtimin e ark. restaurator At Theologos.

Shuma totale arriti shumë prej 15.125.000 lekësh (151.250 USD).

Pamje lindore pas restaurimit.





VRAHOGORANXI - GJIROKASTËR **KISHA E SHËN MARISË** **KONSERVIMI I PIKTURËS MURALE**

Pas përfundimit të punimeve të konsolidimit dhe restaurimit të arkitekturës, u kryen punimet e konservimit të pikturës murale.


Sipas mbishkrimit të ruajtur mbi portën perëndimore të naosit, kisha është pikturuar në vitin 1622 nga Onufër Qiprioti në bashkëpunim me një piktor tjetër, të quajtur Alivizi. Onufër Qiprioti është i njohur si afreskograf dhe ikonograf nga veprimtaria e tij e ushtruar në kishat e qytetit të Beratit dhe në shumë manastire e kisha të rajonit të Gjirokastrës. Një ansambël i plotë piktoror, shpaloset pikërisht në kishën e Shën Marisë së Vrahogorancisë, ku studiusit mund zbulojnë karakteristikat stilistike e tematike të parapëlqyara nga piktori dhe vlerat artistike që përmban vepra e këtij piktori të madh të shekullit 17. Por këto vlera nuk mund të zbuloheshin plotësisht në gjendjen që kishte arritur piktura deri në ditët tona.

1. GJENDJA EKZISTUESE

Ekzaminimi i gjendjes ekzistuese së pikturës nxorri në dritë dëmtimet e pikturës murale dhe shkaqet e dëmtimeve të saj:

Krishti Pantokrator





*Shën Maria Platitera:
lart, para restaurimit
poshtë, pas restaurimit*



- Në pikturë vëreheshin çarje të konsiderueshme, që ishin shkaktuar nga dëmtimet e konstruksionit të ndërtesës.

- Shkëputje të shtesës mbajtëse të pikturës nga muratura e ndërtesës, të cilat rrezikonin qëndrueshmërinë e afreskut.

- Kripëzime të shkaktuara nga depërtimi i lagështisë.

- Nxirje të pikturës të shkaktuara nga zjarret, dekompozimet e verniqeve dhe i faktorëve mikrobiologjikë.

- Një nxirrje tepër të dendur të pikturës kishte shkaktuar sidomos djegia e amvonit, e cila jo vetëm që e kishte përzhitur pelikulin, por e kishte bërë atë njësh me verniqet e llaqet e djegura, duke e bërë pikturën të papastrueshme në disa vende.

- Ndërhyrjet e pakujdesshme të më vona, si stukime të çarash me llaç çimentoje ose lyerjet me gëlqere kishin sjellë dhe këto dëmtime të pikturës.

2. NDËRHYRJET KONSERVUESE

Synimi kryesor i ndërhyrjeve konservuese ishte konsolidimi i pikturës dhe kthimi i saj në një gjendje të lexueshme.

- Shkëputja e shtresës së pikturës nga muratura u eliminua me anë të injektimeve dhe mbushjeve të boshllëqeve me llaç special.

- Në sipërfaqe shumë të kufizara, kur shkëputja e pikturës i kalonte 10 cm, u procedua me heqjen e pikturës dhe rivendosjen e saj, mbas përpunimit të fragmentit të shkëputur dhe bazës mbështetëse të saj.

- Masë tjetër konsoliduese ishte dhe qepja e të çarave dhe mbushja e plasaritjeve. Aty ku të çarat ose plasaritjet ishin kapilare ose të një madhësie të vogël, mbushja e tyre u krye gjatë procesit të injektimit.



· Përkundrazi, kur të çarat ishin të konsiderueshme, u bë pastrimi i tyre deri thellë në muraturë dhe fugatimi ose mbushja me llaç të freskët. Vështirësi paraqitën çarjet në murin lindor, ku u zbulua se shkaku kryesor i dëmtimit ishte prania e bimësisë së egër brenda në muraturë, veprimi aktiv i së cilës kishte shpërbërë edhe lidhjen e muraturës.

*Krishti Pantokrator:
lart, para restaurimit
poshtë, pas restaurimit*





*Figura shenjtorësh në këmbë:
lart, para restaurimit
poshtë, pas restaurimit*



- Çlirimi i të çarave nga stukimet ose mbushjet e mëvonëshme me llaç çimentoje, paraqiste vështirësi, meqenëse çimentoja kishte krijuar një lidhje të fortë dhe çdo pakujdesi në largimin e saj do të shkaktonte shkëputje të pikturës ose të pelikulit të saj.

- Largimi i kripërave nga sipërfaqja e pikturës ishte një masë e rëndësishme konservuese, sepse lënja në atë gjendje do të shkaktonte dekompozime të mëtejshme të pikturës.

- Mbas konsolidimit të përgjithshëm të pikturës murale u kalua në vlerësimin estetik të saj, e cila u realizua me anë të pastrimit të përgjithshëm, por jo të thellë, nga pluhurat, bloza, nxirjet nga tymrat e qirijve dhe verniqeve të dekompozuar.

Me këto ndërhyrje mund të pohojmë se përfundoi faza e parë dhe më e rëndësishme e konservimit të pikturës murale të kësaj kishe: piktura murale rifitoi qëndrueshmërinë e saj dhe, njëkohësisht, zbuloi vlerat e saj artistiko-estetike.

3. TË DHËNA TEKNIKO-EKONOMIKE

- Projekti i konservimit dhe restaurimit të pikturës murale të kishës u hartua nga piktori restaurator M. Arapi.

- Punimet e konservimit dhe të restaurimit të pikturës murale u kryen nën udhëheqjen dhe pjesëmarrjen e drejtpërdrejtë të autorit të projektit gjatë vitit 2004.

- Vlera e punimeve arriti në **2.000.000 lekë (20.000 USD)**



BODRISHTË - GJIROKASTËR

KISHA E TAKSIARKUT MIHAIL

1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Fshati Bodrishtë ndodhet në krahinën e Dropullit të Sipërm të rrethit të Gjirokastrës.

Krahina e Dropullit shtrihet gjatë luginës së lumit Drino, në rrëzë të Malit të Gjerë dhe të Stugarës. Fshatrat e Dropullit kanë një pozitë shumë piktoreske, të vendosura varg njëra pas tjetrës rrëzë Malit të Gjerë dhe buzë fushës së Dropullit.

Gërmimet arkeologjike dëshmojnë për një banim të hershëm të kësaj krahine. Pranë fshatit Sofratikë janë zbuluar rrënojat e një teatri, tempulli dhe nekropoli, të cilat mendohet se i përkasin qytetit antik të Hadrianopolit. Në këtë krahinë duhet kërkuar dhe selia e Peshkopatës së Drianopojës. Nga periudha bizantine monumenti më i hershëm që ruhet është kisha e Shën Marisë në fshatin Peshkopi e Sipërme, me shumë gjasë e shek. 12. Duke filluar nga shek. 16 u ngritën një numër i madh manastiresh në shpatin lindor të Malit të Gjerë, nga të cilat kanë arritur deri në ditët tona 8 prej tyre.

Kisha e Taksiarkut Mihail të Bodrishtës është



Hyrja në kompleksin e kishës.

ndërtuar në qender të fshatit.

Baras-i, në librin e tij *To Dhelvino tis Voriu Ipiru*, na jep një katalog të manastireve dhe të kishave që u ndërtuan ose u meremetuan prej peshkopit të Drianopojës dhe të Gjirokastrës, Dhositheut gjatë periudhës 1778-1790. Në këtë katalog përmendet dhe kisha e Taksiarkëve të Bodrishtës. Edhe tipologjikisht ndërtimi i kësaj kishe përputhet me periudhën e mësipërme.

Territori përreth kishës është i rrethuar me mure, duke krijuar një oborr të mbyllur, i cili ka shërbyer dhe si varrezë e fshatit. Oborri ka një formë të çrregullt në plan dhe një pjerrësi të lehtë të terrenit në drejtim perëndim-lindje, e cila vende-vende është sistemuar në formë tarracash të shtruara me plloça guri.

Hyrja për në oborr është një e vetme në anën jugperëndimore. Ajo ka një karakter monumental, mbi të cilën lartësohet në formën e një muri ose kulle të lartë kambanorja.

Përveç kishës, oborri përmban dhe ndërtime të tjera: një paraklis në anën jugore dhe një ndërtim në formë hajati të hapur në anën veriperëndimore

Pamje perëndmore e kishës pas restaurimit.





*Dëmtime të strukturave mbajtëse.
Një pjesë e qemereve të nefit
anësor verior ishte rrëzuar.*

të kishës.

Kisha përbëhet nga naosi dhe narteksi në anën perëndimore. Hyrja për në naos bëhet nga ana veriore. Gjurmë të qarta dëshmojnë për ekzistencën e një portiku që mbronte hyrjen.

Naosi i përket tipit bazilikal trenefësh, i mbuluar me një sistem harqesh, qemeresh dhe kalotash sferike.

Ambienti i altarit ndahet nga salla kryesore nëpërmjet një ikonostasi prej druri, i cili mbështetet në çiftin lindor të kolonave. Ai përfundon në anën lindore me tri apsida: me apsidën e bemës, shumëkëndëshe nga jashtë dhe apsidat e protesit dhe të diakonikonit, të cilat nga jashtë janë tribrinjëshe.

Narteksi i bashkëngjitet naosit në anën perëndimore dhe komunikon me të në anën e një porte dhe dy dritareve anash saj. Hyrja nga oborri bëhet nga ana perëndimore me anë të një porte me mbulesë në formë harku. Sistemi i mbulesës së narteksit është i njëjtë me atë të naosit. Mbi

Inklinime të kolonave.





Gjendja e apsidës para ndërhyrjeve restauruese.

Pamje e apsidës pas ndërhyrjeve restauruese.



kallkanin e murit perëndimor të narteksit lartësohet kambanorja në formën e një muri guri, e cila përmban hapësira të harkuara për vendosjen e kambanave.

I gjithë interieri i naosit është veshur me pikturë murale, që përbën elementin bazë të dekoracionit të brendshëm. Elementet e tjera të pajisjes së brendshme si: ikonostasi, prosqinitarët, froni peshkopal, amvoni, ndenjëset për besimtarët etj. ose janë në gjendje shumë të keqe, ose janë zhdukur.

Kompozimi volumor dhe dekoracioni i jashtëm janë tepër të thjeshtë. Kjo rrjedh për arsye se sistemi i brendshëm i mbulesës nuk pasqyrohet në pamjet e jashtme, por është i mbuluar nga çatia e gjerë dyujëse. Elementet që tentojnë të thyejnë këtë uniformitet janë apsidat në anën lindore, kambanorja që lartësohet mbi murin perëndimor dhe portiku, i cili mbronte hyrjen në anën veriore.

Muratura e kishës është e ndërtuar me gurë gëlqerorë shtresorë, të lidhur me llaç gëlqereje, me trashësi 70 cm. Vendosja e gurëve në muraturë është bërë me radhë pothuajse të rregullta. Llaçi ka përbërje rëre me granulacion të imët deri të mesëm dhe si lidhës është përdorur gëlqerja. Kolonat janë prej guri, të ndërtuara me spondile rrethore.

Teknika e ndërtimit të elementeve të kurbëzuara dhe materiali i ndërtimit të tyre është i njëjtë me atë të muraturës. Sistemi konstruktiv i mbulesës së kurbëzuar bazohej në kundërveprimin dhe anulimin reciprok të shtytjeve horizontale të harqeve, si dhe nga rrjeti i tirantave të drurit të vendosura në thembrat e harqeve.

Çatia është me konstruksion druri që ngrihet mbi sistemin e mbulesës së brendshme. Mbulesa e saj është realizuar me pllaka guri të bardha me trashësi deri në 5 cm. dhe të vendosura në formë



radhësh të rregullta.

1.1. Ndërtimet e tjera të oborrit

Nga ndërtimet e oborrit do të veçojmë ndërtesën që ngrihet në anën veriperëndimore të kishës, e cila është e lidhur ngushtë si arkitektonikisht, ashtu dhe funksionalisht me këtë të fundit. Nëpërmjet saj kalohet në sheshin përpara kishës.

Balli lindor i ndërtesës është i hapur me një harkadë prej guri, duke i dhënë asaj karakterin e një hajati, prej nga mund të ndiqeshin ceremonitë fetare të zhvilluara në oborrin e kishës. Gjithashtu ajo mund të shërbente dhe si vend i këndshëm ndenjeje dhe çlodhjeje, prej nga hapet një pamje e gjerë e peizazhit rrethues.

2. GJENDJA E MONUMENTIT

Kisha paraqiste dëmtime serioze të strukturave mbajtëse, që e kishin shpënë atë në një gjendje, e cila mund të konsiderohej katastrofike. Vëreheshin

Aspekt nga punimet për kthimin në pozicionin fillestar të murit verior. Konsiderohet si një nga ndërhyrjet më të vështira në monument, si domos në rastin konkret kur nga ana e brendshme në muraturë mbështetet një sistem i tërë harqesh dhe qemeresh. Me anë të krikove dhe të çlirimit të muraturës nga mbështetja e harqeve dhe qemerëve u arrit të eliminohej në një masë të konsiderueshme inklinimi i muraturës.



Pamje e nefit verior para dhe pas ndërhyrjeve restauruese.

rrëzime qemeresh që avanconin vazhdimisht, inklinime të dukshme të mureve perimetrale, që arrinin deri 29 cm., çarje të konsiderueshme të konstruksionit të mbulesës dhe të muraturës, cedime dhe inklinime të kolonave, që arrinin deri në 29 cm., këputje ose kalbje të tirantave prej druri, dëmtime të pikturës murale etj. Kjo gjendje, e cila vazhdonte të keqësohej gjithnjë e më tepër, do ta çonte monumentin në shembje të pashmangshme të tij.

Në gjendje të keqe ishte gjithashtu dhe muratura e «hajatit». Muri verior dhe ai perëndimor paraqisnin inklinime dhe çarje të shumta, madje në një fragment të murit perëndimor inklinimi nga vertikalishtet arrinte në 25 cm. Po kështu e gjithë harkada lindore kishte një inklinim nga brenda që arrinte në 8 cm.

2.1. Shkaqet e dëmtimeve

Në përgjithësi themelet e ndërtesës mbështeten në terren të fortë, gjë që nuk ka shkaktuar cedime të përgjithshme të muraturës dhe, si rrjedhim, prishjen e strukturës së saj.

Çarjet e shumta në sistemin e mbulesës së naosit kanë rrjedhur kryesisht si rezultat i plakjes së materialit, sidomos i tirantave të drurit, të cilat me kohë kanë humbur funksionin e tyre. Si pasojë sistemi konstruktiv ka humbur ekuilibrin e tij statik nga mospërballimi i shtytjeve horizontale të harqeve nëpërmjet anulimit reciprok të tyre. Në këtë mënyrë ka mjaftuar një lëkundje sado e vogël për të shkaktuar çarjet e strukturave dhe rrëzimin e tyre.

Kjo humbje ekuilibri solli pasoja negative edhe në muraturën veriore dhe atë jugore, si dhe në kolonat e brendshme, të cilat duke mos qenë në gjendje të përballonin shtytjet horizontale të sistemit të mbulesës, pësuan inklinime të shoqëruara dhe

me plasaritje dhe çarje të tyre.

Dëmtimet e «hajatit», gjithashtu kanë rrjedhur nga prishja e ekuilibrit të sistemit konstruktiv. Kjo prishje ekuilibri është shkaktuar kryesisht nga rrëzimi i çatisë, gjë që i kishte hequr ndërtesës mundësinë e lidhjes tërthore, sidomos të dy faqeve gjatësore, si dhe nga këputja e tirantave të harkadave.

3. NDËRHJRJET KONSOLIDUESE DHE RESTAURUESE

Ndërhyrjet restauruese konsistojnë në:

3.1. Rikthimin në pozicionin fillestar të elementeve të deformuara:

U ndërhy për të sjellë në pozicionin fillestar, atë që ishte e mundur, të elementeve që kishin pësuar inklinime të konsiderueshme nga vertikalteteti, siç ishin muri verior dhe ai jugor i naosit,



Pamje perëndimore e kishës para restaurimit.



Pamje perëndimore e hayatit para restaurimit.



Pamje lindore e hajatit para restaurimit.

kolonat e radhës veriore të naosit, harkada e “hajatit” etj.

3.2. Ndërhyrjet për shëndoshjen e konstruksionit ekzistues.

Në këtë kategori ndërhyrjesh përfshihen ndërhyrjet e karakterit lokal, siç janë fugatimet, injektimet, riplotësimet e elementeve të dëmtuara dhe qepjet e të çarave.

3.3. Konsolidimin e konstruksionit me elemente të reja dhe zëvendësimin e elementeve të dala jashtë funksionit.

Në këtë kategori hyjnë ato ndërhyrje të



Pamje verilindore e kishës pas restaurimit.

cilat u bënë atëherë kur ndërhyrjet e mësipërme të shëndoshjes së konstruksionit ishin të pamjaftueshme për të arritur aftësinë e kërkuar mbajtëse të tij. Këto janë zëvendësimi i tirantave horizontale, vendosja e tirantave rrethore në kalotën sferike, përforcimi i themeleve të kolonave etj.

3.4. Punimet e rindërtimit konsituan në:

- Rindërtimin e strukturës të mbulesës së brendshme të rrëzuar.
- Rindërtimin e çatisë me lëndë druri, e cila është e pavarur nga struktura e mbulesës së brendshme.
- Rindërtimin e çatisë së «hajatit».
- Rindërtimin e portikut verior.
- Rindërtimin e harkadës jugore të «hajatit» sipas gjurmëve të ruajtura.


3.5. Punimet e konservimit të pikturës murale.

Gjatë kryerjes së punimeve për konsolidimin e konstruksionit u morën masa për mbrojtjen e pikturës murale. U kryen gjithashtu punime konservimi të pikturës murale që kishte mbetur, duke e konsoliduar dhe pastruar atë.

3.6. Punime sistemimi të territorit të kishës.


Këtu hyjnë punimet në oborrin e kishës, si plotësimi i mureve rrethues, sistemimi i rrugicave, i parcelave të varreve, sistemimi i gjelbërimit, kanalizimet e ujërave sipërfaqësore etj. U krye gjithashtu dhe ndriçimi i brendshëm dhe i jashtëm i monumentit.

Me kryerjen e punimeve të mësipërme, mund të themi se ky monument shpëtoi nga shkatërrimi i sigurtë, prishja e të cilit do të kishte një kosto të madhe psikologjike dhe shoqërore jo vetëm për banorët e fshatit, por dhe të gjithë krahinës, meqenëse ishte i lidhur ngushtë me gjithë historinë dhe jetën e fshatit.



Planimetria e kishës.

Prerja tërthore.



4. TË DHËNA TEKNIKO- EKONOMIKE

Projekti i restaurimit u hartua nga prof. dr. P. Thomo.

Punimet e konsolidimit dhe të restaurimit u kryen nga Firma Ndërtimore Ad-Star, me drejtues ing. A. Çoma.

Punimet e restaurimit u kryen gjatë viteve 2001-2002.

Punimet e konsolidimit dhe të restaurimit arritën në vlerën prej 12.600.000 lekësh.

Supervizimi u krye nga Zyra e Shërbimit Teknik e KOASH-it nën drejtimin e ark. restaurator At Theologos.

Vlera totale e objektit arriti shumë prej 13.650.000 lekësh (136.500 USD).

*Pamja jugperëndimore e kishës,
pas restaurimit.*





ZERVAT - GJIROKASTËR

KISHA

“FJETJA E SHËN MARISË”

Kisha e Fjetjes së Shën Marisë në fshatin Zervat të krahinës së Dropullit është një nga monumentet më të rëndësishme të Periudhës Pasbizantine që ruhen në këtë krahinë, me vlera të veçanta artistike dhe arkitektonike. Ajo paraqet një interes të veçantë si për tiparet tipologjike e morfologjike, ashtu dhe për sa i përket studimit të fazave ndërtimore dhe datimit të tyre. Gjithashtu, nga mungesa e mirëmbajtjes sistematike, monumenti kishte pësuar dëmtime të tilla, vazhdimi i të cilave do të sillte dëme të konsiderueshme si

Porta e hyrjes në oborrin e kishës, e punuar me gurë të gdhendur.





*Pamja jugperëndimore e kishës
para ndërhyrjeve restauruese.*

të strukturës konstruktive, ashtu dhe të pikturës
që vesh interiorin e tij.

1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Kisha ngrihet në të hyrë të fshatit në mes të varrezave. Territori rrethohet me mure, ku dallohet hyrja perëndimore, e ndërtuar me gurë të latuar dhe e zbukuruar me motive të ndryshme të gdhendura në relief të rrafshët. Porta është prej hekuri, e punuar nga mjeshtri Z. Kizas në vitin 1936.

Dy mbishkrime, që ruhen ende, dëshmojnë për datat e ndërtimit dhe të pikturimit të kishës. Mbishkrimi i parë, i gdhendur në një gur të murosuar në muraturën e kambanores, siç duket në një kohë më të vonë, mban datën 1583 dhe emrin Kalistos. Të njejtin emër e gjejmë dhe në një mbishkrim të katolikonit të manastirit të Drianos, sipër fshatit Zervat, i cili bën fjalë për ndërtimin e tij në vitin 1569.

Mbishkrimi i dytë, i pikturuar në suva sipër portës perëndimore të naosit, bën fjalë për



ndërtimin dhe pikturimin e kishës nga piktorët Mihail dhe Nikolla në vitin 1606.

Kisha përbëhet nga naosi, narteksi në anën perëndimore, hajati në anën jugore, i cili lidhet me një portik përpara hyrjes së naosit, kambanores që lartësohet mbi murin perëndimor të narteksit dhe një portiku të dytë përpara hyrjes veriore të narteksit.

Në gjendjen e sotme naosi i përket tipit bazilikal trenefësh me kupolë dhe me nef tërthor. Mbështetjet e brendshme, që ndajnë nefet, lidhen me harqe në drejtimin gjatësor, duke theksuar së tepërmi kompozimin bazilikal të naosit. Në kryqëzimin e nefeve gjatësore me atë tërthor ngrihet kupola mbi një tambur të lartë. Mbulesat e nefeve janë realizuar me qemere gjysmë cilindrike.

Ambienti i altarit ndahet nga naosi me një ikonostas druri që mbështetet në çiftin lindor të pilastrave. Nga jashtë ai përfundon me tre apsida të dala, nga të cilat apsidat anësore janë poligonale, ndërsa ajo qendrore është rrethore.

*Pamja lindore e kishës
para ndërhyrjeve restauruese.*



*Fugat ndarëse të fazave:
lart, në pamjen lindore,
poshtë, në pamjen veriore.*



Narteksi, në anën perëndimore, mbulohet me një sistem qemeresh, të cilat nuk përsërisin kompozimin e mbulesës së naosit. Narteksi ka hyrje të veçantë në anën veriore, e cila mbrohet me një portik. Gjurmë të qarta dëshmojnë se kishte dhe një hyrje të dytë nëpërmjet hajatit.

Hajati zhvillohet gjatë anës jugore të kishës. Ai është i hapur në ballë me një harkadë të mbështetur mbi kolona guri. Mbulohet me çati druri një flegërshe.

Hyrja jugore e naosit mbrohet nga një portik me dy kolona në ballë, të cilat lidhen ndërmjet tyre dhe me muret perimetrale të naosit me harqe, duke formuar një bërthamë katrore të mbuluar me kalotë sferike.

Kambanorja ngrihet mbi frontonin e murit perëndimor të narteksit. Masa e rëndë e muraturës së saj lehtësohet në pjesën e sipërme nga hapësirat e harkuara, ku vendosen kambanat.

Ndriçimi dhe pajisjet e brendshme të kishës janë të pakta, gjithashtu dhe elementet dekorative. Elementi bazë i dekoracionit është piktura murale, që vesh të gjithë sipërfaqen e brendshme të kishës, si të naosit, ashtu dhe të narteksit.

2. FAZAT E NDËRTIMIT

Nga një vështrim i kujdesshëm i kishës dallohen shumë gjurmë, që të shpien në përfundim se monumenti përbëhet nga disa faza ndërtimore dhe se pamja e sotme është si rezultat i ndërhyrjeve të herë pas herëshme.

Në muraturën lindore, jugore dhe atë veriore vërehen fuga të qarta vertikale, që dëshmojnë për ekzistencën e dy fazave të ndryshme ndërtimore. Analiza e kampioneve të llaçit të mara nga këto dy faza, me ndryshimet në përbërjen e tyre, verteton përfundimin e mësipërm.

- Në muraturën lindore fugat vertikale ndajnë apsidën qendrore nga dy anësoret, ndërsa në muraturën jugore dhe atë veriore fugat përputhen me kufijtë e nefit tërthor.

- Naosi ndahet me fuga vertikale nga narteksti, çka dëshmon se këto dy pjesë nuk janë të njëkohëshme.

- Fuga vertikale ndajnë gjithashtu dhe muraturat e narteksit me ato të hajatit.

- Në frontonet e murit lindor, jugor dhe verior vërehen shtesa të bëra për rritjen e lartësisë së çatisë. Muratura e këtyre shtesave është bërë krejtësisht pa përkujdesje teknike dhe nuk lidhet me muraturën ekzistuese.

Ndonëse të dhënat e mësipërme dëshmonin qartë për ekzistencën e disa fazave ndërtimore, u kryen disa sondazhe për vertetimin, saktësimin dhe karakterin e këtyre fazave.

- Sondazhet e para u kryen në themelet e ndërtesës, poshtë fugave vertikale. Nga këto sondazhe rezultoi se fugat vazhdonin edhe në themelet, gjë që verteton plotësisht ndërtimin në kohë të ndryshme të këtyre dy fazave.

- Sondazhet e kryera në brendësi të naosit ndërmjet kolonave, pilastrave dhe mureve perimetrale, nxorrën në dritë themelet e fazës së parë ndërtimore, të cilat korespondojnë me fugat e jashtme vertikale.

- Sondazh tjetër u krye në çati, ngjitur me tamburin e kupolës. U zbuluan tjegulla të mëdha bizantine, të vendosura me llaç, drejtpërdrejtë mbi qemerin e krahut lindor të kryqit.

Në bazë të vrojtimeve të monumentit dhe sondazheve të kryera u përcaktuan gjashtë faza ndërtimore të monumentit.

- Në fazën e parë kisha i përkiste tipit arkitektonik në formë kryqi të lirë, me madhësi të barabarta të krahëve të kryqit.



Gjurmë të tjegullave të mbulesës të fazës së parë, të zbuluara gjatë sondazheve.





Faza e parë ndërtimore. Kisha ishte në formë kryqi të lirë me kupolë.

Faza e dytë ndërtimore. Kisha kthehet në formë kryqi të brendashkruar me kupole.

- Gjatë fazës së dytë u shtuan katër ambientet këndore dhe kisha u kthye në tipin në formë kryqi të brendashkruar.

- Në një fazë të tretë kisha u shtua në anën perëndimore, duke u kthyer në një bazilikë me kupolë dhe me nef tërthor dhe me portik para hyrjes jugore.

- Fazës së katërt i përket narteksti sëbashku me kambanoren dhe portikun verior.

- Gjatë fazës së pestë shtohet hajati në anën jugore dhe kisha plotësohet me të gjitha elementet përbërëse.

- Shënojmë se fazat e njëpasnjëshme janë kryer në harmoni me njëra-tjetrën dhe çdo fazë pasardhëse plotëson atë paraardhëse, duke e kthyer kishën nga një faltore të thjeshtë e të vogël, në një kishë të madhe enorie, siç duket në plotësim të kërkesave në rritje të fshatit.

- Faza e gjashtë nuk ka të bëjë më me kërkesa funksionale dhe tipologjike, por me një meremetim të vonshëm, gjatë se cilës rritet lartësia e çatisë, duke mbuluar të gjitha gjurmët e fazave të mëparëshme në mbulesë, me pasoja negative si në qëndrueshmërinë statike të ndërtesës, ashtu dhe në aspektin estetik të monumentit.



Zbulimi i mbulesës, i nevojshëm për punimet e konsolidimit të konstruksionit, nxorri në dritë edhe shumë elemente të tjera të rëndësishme. U zbuluan gjurmë të shumta tjegullash të mbulesës së fazës së parë, si të krahëve të kryqit, ashtu dhe të kupolës, kuotat e çative të fazave të mëvonëshme, fragmente kornizash në formë dhëmbësh share, që përfundonin muraturat e krahëve të kryqit, si dhe shumë elemente të tjera, të dobishme për të bërë një rikonstruksion të plotë të monumentit sipas fazave të ndryshme ndërtimore të tij.

Përsa i përket kronologjisë së fazave ndërtimore, tashmë nuk ka më dyshim se faza e parë i përket periudhës bizantine. Faza e dytë do të ketë si kufi të fundit vitin 1583, që përmban mbishkrimi i parë, ndërsa vitin 1606 të mbishkrimit të dytë do ta konsiderojmë si vitin e përfundimit të fazës së tretë. Kjo datë do të jetë gjithashtu dhe kufiri kohor ndërmjet fazës së tretë dhe asaj të katërt, gjatë së cilës u shtua narteksti. Ndërtimi i hajatit duhet t'i përkasë shekullit XVIII, periudhë gjatë së cilës në përgjithësi shfaqen bazilikat me hajat.

*Faza pëfundimtare e kishës.
Kisha kthehet në tipin bazilikal
me kupolë dhe pajiset me të
gjitha elementet e saj: narteks,
hajat, kambanore.*





Fugatimet dhe qepjet e qemereve.

3. PUNIMET E RESTAURIMIT

Duke u bazuar në gjendjen e ndërtesës dhe në studimin arkitektoniko-artistik të monumentit, u hartua projekti i restaurimit, i cili dora-dorës u plotësua dhe mori formë përfundimtare me zbulimin gjurmëve dhe elementeve të reja.

Nga ana konstruktive ndërhyrjet u përqendruan në konsolidimin e konstruksionit mbajtës, themeleve, muraturave dhe qemereve, për t'u rikthyer atyre qendrueshmërinë statike, të dobësuar nga koha dhe dëmtimet e pësuar.

Restaurimi i krahëve të kryqit të fazës së parë.





Nga ana arkitektonike dhe tipologjike kriteri bazë i zbatuar ishte ruajtja dhe evidentimi i gjithë fazave kryesore ndërtimore, për të bërë të mundur ndjekjen e gjithë historisë së zhvillimit të monumentit. Për të arritur këtë qëllim u eliminua faza e gjashtë ndërtimore, gjë që mbështetet edhe në Kartën e Venecies, e cila pranon heqjen e ndonjë faze ndërtimore kur ajo fsheh elemente me vlera të spikatura arkeologjike, ose kur dëmton qëndrueshmërinë statike të monumentit. Rasti konkret i plotëson tërësisht kushtet e mësipërme. Faza e gjashtë, me vëllimin tejet të madh të mbushjes, ushtronte një ngarkesë të panevojshme mbi konstruksionin e ndërtesës. Nga ana tjetër, për domosdoshmërinë e ndërhyrjes konsoliduese në konstruksion, ajo duhej hequr. Rikthimi i gjendjes së parë mbas ndërhyrjes konsoliduese nuk do të kishte më kuptim.

Përsa i perket vlerave të zbuluara, është e vetëkuptueshme se zbulimi i fazës së parë të periudhës bizantine është një e dhënë tepër e rëndësishme për historinë e arkitekturës kishtare në këto treva, që na jep, ndër të tjera, edhe përhapjen e tipit në formë kryqi të lirë, deri më sot të njohur vetëm në kishën e manastirit të

Restaurimi i çatisë së fazës së parë dhe fazës së dytë.

Restaurimi i mbulesës së kupolës, sipas gjurmëve të zbuluara gjatë sondazheve.





Fragment pikturë murale para restaurimit.

Zvërnecit dhe në kishën e Marmiroit. Për ta bërë të dukëshme këtë fazë, si dhe fazën e dytë, gjatë së cilës kisha mori formën e kryqit të brendashkruar, çatia e fazës së tretë, e cila fshihte mbulesën e dy fazave të para, u ndërpre në kufirin e fazës së dytë. Në këtë mënyrë ky veprim konsiderohet si një prerje arkeologjike ose stratigrafike, për të mundur të vërtetohet çka fshihej nën të.

Fragment pikturë murale pas restaurimit.



Mbulesa e fazës së parë u bë me tjetulla të prodhuara në mënyrë tradicionale, me të njejtat përmasa dhe formë.

Krahas punimeve të arkitekturës u kryen dhe ndërhyrjet konservuese në pikturën murale. Ato konsistojnë, në radhë të parë, në konsolidimin e saj dhe, më pas, në eliminimin e kripërave, nxirjeve, verniqeve të dekompozuar dhe stukimeve të mëvonëshme. Ndërhyrjet e mësipërme dhe pastrimi i afreskut nxorrën në dritë vlerat e vërteta artistike të tij, të cilat janë të një niveli të lartë, por që, në gjendjen e ndodhur, nuk kishin mundësi të zbuloheshin para vizitorit.

4. TË DHËNA TEKNIKO-EKONOMIKE

Projekti i konsolidimit dhe restaurimit u hartua nga prof. dr. P. Thomo, në bashkëpunim me master në restaurim, ing. L. Papa.

Drejtimi shkencor i punimeve dhe përpunimi i projektit u krye nga prof. dr. P. Thomo.

Punimet e zbatimit u ndërmorën nga Shoqëria Ndërtimore “AD-STAR”, me drejtues ing. A. Çomën.

Projekti i konservimit të pikturës murale u hartua nga prof. dr. H. Nallbani.

Zbatimi i punimeve të konservimit u udhëhoqën nga vetë autori i projektit, prof. dr. H. Nallbani.


Punimet e restaurimit filluan në vitin 2002 dhe përfunduan në vitin 2005.


Kostoja e punimeve arrin shumë prej **40.000.000 lekësh (400.000 USD).**



Fragmente të pikturës murale pas restaurimit.







BERAT

KISHA E SHËN SPIRIDHONIT

1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Berati është një nga qytetet e rralla, që historia e ka pajisur aq bujarisht me vlera historike e artistike të çdo periudhe e të çdo gjinie. Gjetjet arkeologjike, muret rrethuese, ndërtesat e kultit, ansamblet urbanistike e banesat tradicionale, pikturat murale, ikonat e miniaturat, ikonostaset e tavanet e gdhendura në dru, punimet e holla në tekstil e metal etj., përbëjnë një burim të paçmuar studimi e me një shtrirje shumë të gjerë kohore.

Nga periudha bizantine kanë arritur deri në ditët tona kisha e Shën Marisë së Vllahernës dhe kisha e Shën Triadhës brenda në kala dhe ajo e Shën Mëhillit jashtë mureve të kalasë. Gjatë periudhës pasbizantine u ngritën një numër i madh kishash. Shumë prej tyre u stolisën nga mjeshtra të dëgjuar të kohës së tyre, si Onufri, kryemjeshtri i shek. 16, Onufër Qiprioti, Nikolla i Onufrit etj.

Kisha e Shën Spiridhonit ngrihet në mes të lagjes Gorricë, përtej lumit të Osumit, një nga lagjet e qytetit me vlera të rralla urbanistike e arkitektonike, për të cilat është shpallur Lagje-

Kambanorja e kishës pas restaurimit.





Pamje e kishës para fillimeve të punimeve restauruese.

Muze dhe është vënë në mbrojtje të shtetit. Lagjja Gorricë shtrihet në rrëzë të malit me një kompozim në formë amfiteatri që zbret butë në drejtim të lumit të Osumit. Kisha e Shën Spiridhonit me përmasat, siluetën dhe pozicionin e saj përbën theksimin kryesor arkitektonik të ansamblit dhe një qendër kompozicionale të tij.

Kisha e Shën Spiridhonit duhet të jetë ndërtuar gjatë shek. 18. Përbëhet nga naosi, narteksi dhe hajati i hapur në anën veriore. Në qoshen veriperëndimore ngrihet kambanorja e lartë me tre nivele. Naosi i përket tipit bazilikal, të mbuluar me tavan të rrafshët. Dy harkada gjatësore me kolona guri ndajnë nefet nga njëri-tjetri, secili i mbuluar me tavan më vete, të cilët në pjesën qendrore kanë thellime në formë kubeje. Në anën perëndimore del në formë ballkoni të brendshëm jinekoniti. Kisha është e ndërtuar me gurë me një përpunim dekorativ të elementeve arkitektonike, si: dritaret, harkada e hajatit, kambanorja etj.

Pamje e kishës pas përfundimit të punimeve restauruese.



2. NDËRHYRJET RESTAURUESE

Gjatë periudhës së komunizmit kisha ishte braktisur dhe si rrjedhim strukturat konstruktive ishin dëmtuar rëndë.

Ndërrhyrjet restauruese konsistojnë në radhë të parë në konsolidimin statik të ndërtesës dhe në ripërtëritjen e elementeve arkitektonike që mungonin ose kishin pësuar dëmtime tërësore. Gjithashtu u kryen punime për përmirësimin e anës funksionale të ndërtesës për të plotësuar funksionin e saj fillestar, d.m.th. si ndërtesë kulturi.

Gjatë viteve 1996-2000 janë kryer këto punime:

- Rindërtimi i pjesëve munguese të muraturës dhe riparimi i asaj ekzistuese
- Rikthimi në pozicionin fillestar i kolonadës së hajatit, e cila kishte një shmangie të theksuar nga vertikalteteti
- Çlirimi nga dherat i anës jugore dhe pajisja me një sistem drenazhimi e hidroizolimi për shmangien e lagështisë
- Rindërtimi tërësor i çatisë
- Hapja e dritareve në anën jugore
- Rindërtimi i kambanores
- Pajisja me tavane dërrase të nefeve
- Shtrimi i dyshemesë
- Ndërtimi i vaskës së pagëzimit
- Instalimet elektrike, hidraulike, hidrosanitare dhe të ngrohjes
- Sistemimi i territorit të jashtëm.

3. TË DHËNAT TEKNIKO-EKONOMIKE

Projekti i fazës së parë të restaurimit u krye nga Instituti i Monumenteve të Kulturës.

Projekti i fazës së dytë të restaurimit u krye nga Zyra e Shërbimit Teknik e KOASH-it.



Pamje e brendshme e kishës para ndërrhyrjeve restauruese. Çatia është krejtësisht e rrënuar, ndjehet prania e ujërave në dysheme, ndërsa tirantat kanë dalë krejtësisht jashtë funksionit.



Punimet e zbatimit u kryen nga Firma Ndërtimore Nr. 1 e Beratit, me drejtues M. Baballëku.

Punimet u kryen gjatë periudhës 1996-2000.

Supervizimi i punimeve u krye nga Ing. D. Bello, i Zyrës së Shërbimit Teknik e KOASH-it.

Vlera e punimeve arriti në shumën prej 29.290.399 lekësh (292.900 USD).

Pamje e brendshme e kishës gjatë ndërhyrjeve restauruese.

Pamje e brendshme e kishës pas përfundimit të ndërhyrjeve restauruese.





KOLONJË - LUSHNJË

MANASTIRI I ARDENICËS

1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Manastiri i Ardenicës është manastiri më i madh dhe më i dëgjuar në gjithë Myzeqenë. Ai ngrihet në majën e një kodre të lartë, në një pozicion mjaft piktoresk: nga njëra anë hapet një pamje e gjerë e fushës së Myzeqesë, ndërsa nga ana tjetër vështrimi shtrihet deri në detin Adriatik. Territori përreth manastirit është i pyllëzuar me

Pamje e përgjithshme e manastirit të Ardenicës.





Pamje e kishës gjatë fillimit të ndërhyrjeve restauruese të çatisë.

Pamje juglindore e kishës së bashku me kabanoren pas ndërhyrjeve restauruese.

selvi e pisha deti. Edhe pamja e manastirit nga larg është tepër mbresëlënëse.

Manastiri përmban disa faza ndërtimi, deri sa arriti në pamjen e sotme. Faza më e vjetër duhet t'i përkasë periudhës bizantine. Sipas një gojëdhëne këtu është celebruar martesë e princit të madh Gjergj Kastriotit - Skënderbeut në vitin 1451.

Manastiri ka në plan formën e një trekëndëshi, me sipërfaqe prej rreth 2500 m². Në qendër





Pamje e konakeve në anën juglindore të manastirit para ndërhyrjeve restauruese.



Pamje e konakeve në anën perëndimore të manastirit pas ndërhyrjeve restauruese.




Pamje e konakëve në anën juglindore të manastirit pas punimeve të restaurimit.



Pamje nga sipër e konakëve në anën perëndimore të manastirit pas punimeve të restaurimit.



Pamje perëndmore të kishës pas ndërhyrjeve restauruese.



ngrihet kisha, që i kushtohet Fjetjes së Shën Marisë, e cila rrethohet nga konakët. Në qoshen verilindore të kishës së Shën Marisë ndodhet paraklisi i Shën Triadhës. Në oborr, përpara konakëve të krahut perëndimor ndodhet pusi kryesor, ndërsa stera të tjera uji janë të shpërndara në territorin e manastirit. Manastiri ka gjithashtu furrën e bukës, mullirin e vajit dhe instalime të tjera ndihmëse.

Konakët kanë kompozim të zakonshëm për ndërtimet monastike: dhomat janë të vendosura në radhë njëra pas tjetrës në drejtimin gjatësor dhe paraprihen nga galeritë ose hajatet e hapura, nga të cilat ato të katit përdhe hapen me kolona guri, ndërsa të katit të sipërm me kolona druri.

Kisha është pikturuar në vitin 1744 nga vëllezërit korçarë Konstandin dhe Athanas Zografi. Përbëhet nga naosi, narteksi, prej dy galerive ose hajateve të hapura në anën jugore dhe perëndimore dhe prej kullës së kambanores, që lartësohet në qoshen jugperëndimore të kishës. Naosi është i tipit bazilikal, i mbuluar me tavan druri të rrafshët. Dy radhë kolonash druri e ndajnë atë në tre nefe. Një ikonostas druri i gdhendur,

me vlera të veçanta artistike, ndan ambientin e altarit. Ai përmban ikona të një cilësie të lartë artistike, disa nga të cilat janë vepra të piktorit tjetër të njohur të shek. 18, Konstandin Shpatarakut.

Në përpunimin e jashtëm arkitektonik shquhet apsida, e punuar me gurë gëlqerorë të gdhendur dhe e gjallëruar me një harkadë të verbët dhe me tulla, si dhe kolonada e hajatit jugor. Në muraturë janë vendosur disa fragmente reliefesh antike, të marra siç duket nga qendrat e afërta antike, mbase dhe nga Apolonia.



Paraklisi i Shën Triadhës para restaurimit.

2. GJENDJA E MONUMENTIT DHE NDËRHYRJET RESTAURUESE

Gjatë regjimit komunist manastiri i Ardenicës u kthye në pikë turistike: hotel, restorant, kafene. Si rrjedhim u bënë disa përshtatje për plotësimin e kërkesave për këtë funksion. Gjithashtu kanë munguar ndërhyrjet sistematike për mirëmbajtjen e gjithë kompleksit të manastirit dhe për rrjedhojë, në kohën që ky monument iu rikthye kishës, paraqiste probleme si për konsolidimin statik të ndërtesave, ashtu dhe për rikthimin e këtij

Paraklisi i Shën Triadhes pas restaurimit.





*Pamje nga vizita e Kryepiskopit
Anastas në manastir.*

ansambli në funksionin e tij fillestar, d.m.th. në manastir.

Për këtë qëllim u kryen punimet e mëposhtme:

- Rindërtimi i çatisë së kishës
- Rindërtimi i çatisë së konakëve
- Riparimi i muraturave të konakëve
- Vendosja e dyerve dhe dritareve në konakët
- Restaurimi i paraklisit të Shën Triadhës
- Ndërtimi i ikonostasit të paraklisit të Shën Triadhës

- Riparimi i kuzhinave të manastirit
- Furnizimi me ujë të pijshëm i manastirit
- Instalimet elektrike, hidraulike e hidrosanitare dhe instalimet e ngrohjes

3. TË DHËNAT TEKNIKO- EKONOMIKE

Punimet e rindërtimit të çatisë së kishës u realizuan nga Dega e Monumenteve të Tiranës, nën drejtimin e ing. G. Samimit.

Punimet e rindërtimit të çatisë dhe muraturës së konakëve u realizuan nga Firma Ndërtimore ELIRA, me drejtues ing. S. Kolën.


Punimet e restaurimit të paraklisit të Shën Triadhës u kryen nga Firma Ndërtimore GEN-RED, me drejtues ark. R. Gegën.

Ndërtimi i ikonostasit të paraklisit të Shën Triadhës u bë nga mjeshtri Z. Musha.

Supervizimi i punimeve u krye nga Zyra e Shërbimit Teknik të KOASH-it, nën drejtimin e ark. restaurator At Theologos.

Punimet u kryen gjatë periudhës 1996-1999.

Vlera e përgjithshme e punimeve arriti shumë prej 19.942.200 lekësh (199.420 USD).



KOLKONDAS-FIER

MANASTIRI I SHËN KOZMAIT

1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Manastiri është ngritur në kujtim të murgut Kozma nga Etolia, i cili i përshkoi dy herë këto krahina, më 1777 dhe 1779, për të ushtruar veprimtarinë e tij fetare dhe arsimore. Sundimtari i Beratit, Ahmet Kurt Pasha, dha urdhër të vrisnin murgun Kozma. Vrasja u krye më 24 gusht 1779 dhe trupi i tij u hodh në lumin e Semanit, i cili e nxori pranë fshatit Kolkondas, ku u varros në narteksin e kishës së Shën Marisë dhe më vonë, për nder të tij, pranë kishës së Shën Marisë, u ngrit manastiri. Dy letra të Ali Pashë Tepelenës drejtuar të krishterëve të Nahijes së Beratit (të botuara nga Aleksudi më 1868) dhe një mbishkrim i gdhendur mbi një pllakë guri në apsidën e kishës, dëshmojnë për kontributin Pashait të Janinës në ngritjen e manastirit. Sipas gojëdhënës, Ali Pashai kishte miqësi me murgun Kozma për shkak të profecive që ky i fundit i kishte bërë mbi karrierën dhe të ardhmen e tij. Një mbishkrim i dytë mbi portën veriore të kishës na jep datën e ndërtimit të kishës më 12 maj 1814.

Kompleksi i manastirit përbëhej nga kisha (katolikonit), konakët e manastirit që mbyllnin anën veriore dhe lindore të oborrit, kishës së Shën



Pamje e katolikonit:

Lart: Para gërmimeve arkeologjike

Poshtë: Pas gërmimeve arkeologjike





Pamje e konakëve të manastirit pas gërmimeve arkeologjike.

Pas gërmimeve arkeologjike u zbulua një gjendje e konakëve, që nuk njihej më parë. Kati përdhe përmbante në ballë një harkadë prej guri. Ky element është i njohur nga ndërtimet e të njëjtit karakter në monumentet e krahinës së Myzeqesë (Ardenicë) dhe të krahinave të tjera, por këtu harkada është punuar me më shumë kujdes me gurë të latuar.

Marisë në anën jugore të katolikonit (ndërtim i vitit 1782) dhe një paraklisi ndërmjet dy kishave ku u vendosën reliket e Shën Kozmait dhe një qenotaf ku ishin vendosur eshtrat e tij.

Në fillim të shekullit XX nga vërshimi i lumit të Semanit u përmyt i gjithë manastiri: kisha u mbush me aluvione deri në lartësinë 2,5 m. nga dyshemeja, konakët e manastirit funksiononin vetëm me katin e sipërm të tyre, ndërsa nga kisha e Shën Marisë mbeti muri verior dhe një pjesë e murit lindor. Gjatë periudhës së diktaturës komuniste manastiri u braktis dhe ato pak pjesë të konakëve që kishin mbetur u shkatërruan në vitin 1986.

Në verën e viteve 1995 dhe 1996 këtu u organizuan nga Kryepiskopata kampingjet rinore. Një nga veprimtaritë e të rinjve ishte dhe gërmimi e largimi i dherave përreth dy kishave. Më pas gërmimi i manastirit mori një karakter më shkencor me mbikqyrjen e Institutit të Monumenteve të Kulturës dhe Institutit të Arkeologjisë.

Gërmimet e kryera sollën të dhëna me shumë interes për tipologjinë e konakëve të manastirit dhe

për elementet e kishës së Shën Kozmait dhe atë të Shën Marisë. Kati përdhe i konakëve të manastirit përmbante një harkadë guri mbi kolona me seksion rrethor, që zhvillohej gjatë gjithë pamjes ballore. Ambientet e katit përdhe duhet të kenë qenë përdorur si ambiente ndihmëse.

Gërmimet në kishën e Shën Marisë zbuluan gjithë faqen veriore të saj, e cila është e veshur me pikturë murale. U zbulua gjithashtu dhe një pjesë e mirë e dyshemesë, e shtruar me pllaka guri e mermeri. Nga ana tipologjike kisha e Shën Marisë ka qenë një bazilikë e mbuluar me tavan druri, tip ky tepër i përhapur në krahinën e Myzeqesë gjatë shek. 18-19.

Përsa i përket katolikonit të manastirit, gërmimet arritën deri në dyshe-menë fillestare të tij, duke nxjerrë në dritë të gjithë volumin e vërtetë të ndërtesës. Kisha i përket tipit bazilikal me kupolë dhe me apsida anësore, tipar ky i kishave monastike. Sistemi i mbulesës së brendshme është realizuar me qemere cilindrike, që mbulojnë nefin qendror dhe atë tërthor dhe me kalota sferike, të cilat mbulojnë nefet anësore. Sistemi i mbulesës së brendshme projektohet pjesërisht dhe në pamjet e jashtme, kryesisht mbulesat e nefit gjatësor dhe atij tërthor, në kryqëzimin e të cilave ngrihet kupola mbi një tambur të lartë tetëkëndësh. Kupola së bashku me kambanoren që lartësohet mbi timpanin e murit perëndimor, i japin ndërtesës dy theksime vertikale dhe e bëjnë kompozimin e jashtëm vëllimor më dinamik.

Teknika e ndërtimit është relativisht e mirë. Muratura është realizuar me gurë të lidhur me llaç gëlqereje dhe është përforcuar me breza druri të fshehur (jo në dukje). Sistemi i mbulesës së brendshme, qemerët dhe kalotat sferike janë ndërtuar me gurë, me përjashtim të krahut perëndimor të nefit qendror, i cili është ndërtuar

Pamje e brendshme e katolikonit gjatë gërmimeve. Gërmimi arriti deri në kuotën fillestare, ku u zbulua dhe dyshemeja që përmbante shumë elemente origjinale.



*Pamje verimore e katolikonit mbas
gërmimeve arkeologjike.*

*Për të siguruar ndërtesën nga
ndonjë dëmtim që mund të shkak-
tonte gjendja e re statike e saj, u
bë përforcimi i muraturës me pa-
jantime druri.*



*Pamje juglindore e katolikonit
gjatë ndërhyrjeve restauruese.*



me tulla, shenjë kjo e një meremetimi të
mëvonshëm.

Përpunimi dekorativ i jashtëm është i thjeshtë:
mbizotëron masa e muraturës së gurtë.
Përkujdesje dekorative i është kushtuar ndërtimit
të apsidës lindore, e cila është gjallëruar me një
harkadë të verbët, si dhe trajtimin të elementeve
arkitektonike, si portës së hyrjes dhe dritareve, të
cilat kornizohen me gurë të gdhendur.

2. GJENDJA E MONUMENTIT

Ndonëse monumenti i ruante karakteristikat
kryesore tipologjike dhe morfologjike, gjendja
statike e tij paraqiste problem.

· Në muraturë vëreheshin plasaritje, degradim



të llaçit dhe të brezave të drurit

- Sistemi i mbulesës së brendshme kishte pësuar gjithashtu dëmtime serioze. Gjatë periudhës midis dy luftërave ndërtesa duhet të ketë pësuar dëmtim të rëndë dhe rrëzim të pjesshëm të mbulesës së nefit qendror. Ndërhyrjet e kryera në atë kohë konsistonin në vendosjen e tirantave metalike (profile metalike), rindërtim të pjesëve të rrëzuara të nefit qendror, duke përdorur si material ndërtimi tullat, si dhe meremetimin e pjesës tjetër të mbulesës. Kjo ndërhyrje, siç duket, nuk i rezistoi kohës. Tirantat metalike e kishin humbur funksionin, duke shkaktuar çarje dhe deformime të sistemit të mbulesës

- Dëmtime paraqiste dhe konstruksioni i çatisë dhe mbulesa me tjegulla e saj, të cilat shfaqeshin në cedime dhe pikime të shumta në interiorin e kishës.

3. NDËRHJRJET KONSOLIDUESE DHE RESTAURUESE

Kriteret për ndërhyrjet restauruese kushtëzoheshin, nga njëra anë, nga gjendja e monumentit dhe, nga ana tjetër, nga gjendja e re e

Pamje jugperëndimore e katolikonit gjatë ndërhyrjeve restauruese.

Në anën perëndimore u ndërtua narteksti, për ta bërë më funksionale kishën. Gjatë ndërtimit u vlerësuan dhe u ruajtën të gjitha elementet origjinale që kishin arritur të shpëtonin.



Pamje e katolikonit gjatë punimeve të restaurimit.

Pamje juglindore e katolikonit pas restaurimit.



krijuar mbas gërmimeve arkeologjike. Kjo e fundit krijonte probleme si për gjendjen statike të vetë monumentit, ashtu dhe për territorin përreth tij. Kuota e terrenit u ul nën nivelin e lumit të Semanit dhe të kanaleve të bonifikimit të fushës, gjë që krijonte rrezikun e përmytjeve të territorit të manastirit. Kjo gjendje u përballua si më poshtë:

a. Rreziku i përmytjeve

- U krye drenazhimi i thellë për mbledhjen e ujërave nëntokësore dhe atyre sipërfaqësore ose të rreshjeve të shiut dhe ndërtimi i një stacioni pompimi për largimin e tyre jashtë territorit të manastirit.

b. Konsolidimi dhe restaurimi i katolikonit

- Gërmimi rreth 2 m. përreth dhe brenda kishës dhe arritja në kuotën fillestare të saj përmbante rrezikun e prishjes së ekuilibrit statik të ndërtesës, të arritur mbas shumë vitesh në një gjendje të caktuar. Për të shmangur këtë rrezik u krye

zgjerimi dhe thellimi i themeleve ekzistuese, si dhe krijimi i një rrjeti lidhës të themeleve të kolonave të brendshme me ato të mureve perimetrale me konstruksion betoni.

- U krye qepja e të çarave të muraturës, injektimi dhe fugatimi i plotë i brendshëm dhe i jashtëm i saj

- U vendos një rrjet i ri tirantash metalike

- U krye qepja dhe fugatimi i thellë i sistemit të mbulesës së brendshme

- U rindërtua tërësisht çatia e kishës, pjesërisht me konstruksion druri dhe pjesërisht me mbushje me material të lehtë për të lehtësuar ngarkesën mbi sistemin e mbulesës së brendshme, ndërsa mbulesa e çatisë u realizua me tjegulla të tipit të vjetër

- Për nevojat e funksionimit të kishës u rindërtua narteksi sipas gjurmëve ekzistuese, por me material dhe vëllim që të dallohet kontributi i ri.

c. Kisha e Shën Marisë

- Mbas gërmimit arkeologjik u zbuluan afreske në murin verior të kishës së Shën Marisë, të cilat



Fragment nga afresket e gjetura pas gërmimeve arkeologjike në kishën e Shën Marisë.

Pamje jugore e kishës së Shën Marisë.

Është ndërtuar një tendë provizore me llamarinë për të mbrojtur pikturën murale të zbuluar.





Afresku i Shën Kozmait dhe çaste nga ndërhyrjet konservuese.



paraqiteshin në gjendje të keqe. U morën masa paraprake për pastrimin nga dherat, për fiksimin dhe konsolidimin e tyre.

d. Paraklisi i Shën Kozmait

Në paraklisin e Shën Kozmait, që ndodhet ndërmjet kotolikonit të manastirit dhe kishës së Shën Marisë, në murin jugor të tij, u zbulua një afresk që paraqiste Shën Kozmain në këmbë. Gjendja e afreskut ishte e keqe dhe, përveç kësaj kushtet e ruajtjes, në prezencë të theksuar lagështie, ishin të papërshtatshme. U vendos që ky afresk të shkëputej dhe të rivendosej kur të merreshin masa për të krijuar një ambient të përshtatshëm.

e. Punime të ndryshme

Ndër punimet e ndryshme mund të përmendim ndërtimin e rrugës automobilistike, që lidh manastirin me rrugën kryesore me gjatësi 3,3 km., elektrifikimin e manastirit, rrethimin e territorit, masat për ruajtjen e tij etj.

4. TË DHËNAT TEKNIKO-EKONOMIKE

- Rrethimi i territorit, elektrifikimi i manastirit, ndërtimi i rrugës dhe punime të tjera ndihmëse arritën shumë prej 11.644.557 lekësh. Punimet u kryen nga Firma Ndërtimore ELIRA e Fierit me drejtues ing. S. Kolën.

- Punimet e drenazhimit kapën shumë prej 6.800.000 lekësh. Punimet u kryen nga Firma Ndërtimore ELIRA e Fierit, me drejtues ing. S. Kolën.

- Gërmimet arkeologjike kapën shumë prej 20.000.000 lekësh. Punimet u kryen nga firmat ndërtimore ELIRA e Fierit me drejtues ing. S. Kolën dhe GEN-RED e Lushnjës me drejtues ark.

R. Gegën, nën mbikqyrjen e Institutit të Monumenteve dhe Institutit të Arkeologjisë.

- Projekti i restaurimit të kishës u hartua nga ark. R. Gega.

- Punimet e restaurimit të kishës arritën vlerën prej 31.623.000. Ato u kryen nga Firma Ndërtimore GEN-RED e Lushnjës, me drejtues ark. R. Gegën.

- Supervizimi i punimeve u krye nga punonjësit e Institutit të Monumenteve dhe të Zyrës së Shërbimit Teknik të KOASH-it.

- Punimet e konservimit të pikturës murale të kishës së Shën Marisë u kryen nga punonjësit e Institutit të Monumenteve të Kulturës.

- U hartua një projekt për spostimin e argjinaturës mbi muret e kishës së Shën Marisë dhe mbrojtjen e mureve të kishës.

- Punimet u kryen gjatë periudhës 1996-2000.


- **Vlera totale e shpenzimeve për projektet, supervizimin dhe zbatimin e punimeve, arriti shumë prej 71.600.000 lekësh (716.000 USD).**




Ndërtimi i rrugës automobilistike.

Çast nga ceremonia e festës së Shën Kozmait.







LIBOFSHË-FIER

KISHA E SHËN GJERGJIT

1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Kisha ngrihet jashtë vendbanimit dhe kurorëzon majën e një ngritjeje të lehtë të terrenit, duke krijuar theksimin kryesor në siluetën e shtrirë të fshatit. Përreth kishës ndodhen varrezat e vjetra të fshatit.

Kisha e Shën Gjergjit është përfaqësuese tipike e një varianti të veçantë ndërtimesh kishtare i përhapur në krahinën e Myzeqesë gjatë gjysmës së dytë të shek. 18 dhe fillimit të shek. 19. Ajo përbëhet nga naosi i lartë në qendër, i cili rrethohet nga hajate të mbyllura në tri anë dhe nga kulla e lartë e kambanores. Naosi ndahet nga dy radhë kolonash druri në tre nefe, të cilat mbulohen me tavane druri. Në çiftin lindor të kolonave

*Pamje e përgjithshme e kishës së
Shën Gjergjit, Libofshë.*



*Pamje e brendshme e kishës.
Përfaqëson pajisjen tipike të
kishave të Myzeqesë të kësaj
periudhe. Tavanet janë të
dekoruara me pjesë të gdhendura
(rozetat), ndërsa fushat me motive
të ndryshme gjeometrike të
ngjyrosura, ashtu si dhe kolonat.
Ikonostasi, amvoni, froni
peshkopal etj. janë prej druri të
gdhendur me motive të ndryshme
floreale dhe simbole kulti.*

mbështetet ikonostasi prej druri të gdhendur.

Nga hajatet e mbyllura që e rrethojnë naosin, pjesa perëndimore është më e gjerë dhe lot rolin e narteksit. Kjo pjesë paraprihet nga një hajat i hapur.

Në qendër të pamjes perëndimore ngrihej kulla e lartë e kambanores, e cila ishte ndërtuar në një kohë më të vonë.

Në pamjen e jashtme kisha ka një kompozim volumor të shkallëzuar. Në qendër ngrihet vëllimi prizmatik i naosit, i mbuluar me çati dyujse, ndërsa më poshtë shtrihen çatitë e ulta të hajateve. Në pamjen perëndimore hajati i hapur krijon një ndjenjë lehtësie, ndërsa kulla e kambanores formonte theksimin e duhur vertikal.

Muratura e kishës është e ndërtuar me gurë shtufi, ndërsa ajo e hajateve është e dobët, e ndërtuar me skelet druri dhe e mbushur me gurë të lidhur me llaç balte. Në pamjen lindore spikat apsida, e ndërtuar bukur me blloqe të gdhendur guri gëlqeror dhe e zbukuruar me një harkadë të verbët. Vende-vende në muraturë janë murosur fragmente arkitektoniko-dekorative antike, siç duket të marra nga Apolonia ose qendrat e tjera antike të krahinës.



Sipas mbishkrimit, kisha është e ndërtuar në vitin 1776 dhe është pikturuar në vitin 1782 nga piktor Konstandini dhe i biri Terpua nga familja e njohur korçare e Zografëve.

2. GJENDJA E MONUMENTIT

Dëmtimet në ndërtesë kishin rrjedhur kryesisht nga braktisja dhe mungesa e mirëmbajtjes. Kështu çatia kishte pësuar dëmtime të strukturës mbajtëse dhe të mbulesës, gjë që kishte sjellë si pasojë depërtimin e ujërave të rreshjeve brenda kishës, duke dëmtuar si tavanin dhe muraturën, ashtu dhe afreskun që vesh atë. Gjithashtu niveli i lartë i dherave në anët veriore, lindore dhe jugore e mbante gjithnjë nën lagështi muraturën, pra në kushte të disfavorshme për qëndrueshmërinë e saj.

Përsa i përket pjesëve përbërëse të kishës, nuk ruhej kambanorja, e cila u rrënua më 1968 gjatë luftës kundër besimit fetar, ashtu siç e pësuan edhe shumë institucione fetare.

3. NDËRHYRJET RESTAURUESE

Ndërhyrjet restauruese u përqendruan kryesisht në konsolidimin e strukturave konstruktive të dëmtuara, në shmangien e shkaqeve të jashtme që kanë sjellë dëmtime, si dhe rindërtimin e elementeve përbërëse që mungojnë:

- Rindërtimi i kambanores, si simbol jo vetëm i kishës, por edhe i rimëkëmbjes së besimit fetar, u konsiderua në këtë rast si ndërhyrje e drejtë. Rindërtimi u bë sipas dokumentacionit grafik dhe fotografik ekzistues.

- U rindërtuan çatitë e naosit dhe të hajateve
- U ripërtëri komiza me plloça guri që përfundon muraturën e naosit.

- U ul niveli i dherave në anët veriore, lindore dhe jugore dhe u ndërtuan mure mbajtëse betoni për të mbajtur presionin e dherave në këto anë.



Pamje e kishës pas ndërhyrjeve restauruese.



Pamje e kishës pas restaurimit.

- U konsolidua muratura e dobët e hajateve.
- U rindërtua hajati i hapur në pamjen perëndimore.
- U ripërtëri dysHEMEJA me tulla e naosit dhe e hajateve.
- U konservua tavani dekorativ i naosit.
- U morën masa konservuese në pikturën murale.
- U bë sistemimi i territorit të jashtëm përreth kishës.
- U bënë instalimet elektrike dhe ato hidrosanitare.

4. TË DHËNA TEKNIKO-EKONOMIKE

Projekti i restaurimit u hartua nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, me autor ark. R. Gegën.

Punimet e restaurimit u kryen nga Dega e Monumenteve e Tiranës, me drejtues ing. G. Samimin.


Punimet e konservimit të pikturës murale u realizuan nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, të drejtuara nga S. Mihalçka.

Punimet elektrike dhe ato hidrosanitare u kryen nga Firma Ndërtimore “ELIRA”, me drejtues ing. S. Kolën.

Supervizimi i punimeve u bë nga ark. restaurator At Theologos i Zyrës së Shërbimit Teknik të KOASH-it.

Punimet filluan në vitin 1996 dhe përfunduan në vitin 1998.

Vlera totale e punimeve arriti shumë prej 7’500’000 lekësh (75.000 USD).



VANAŽ - FIER

KISHA E SHËN NIKOLLËS

1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Ngrihet në majën e një kodre të ulët, në mes të një pylli të dendur me qiparisa. Mbishkrimi i ruajtur mbi portën jugore të kishës na jep datën e ndërtimit dhe të pikturimit të saj. Kisha u ndërtua në vitin 1777 dhe u pikturua më 1795 nga vëllezërit grabovarë Gjergji dhe Joani, të cilët kanë ushtruar një veprimtari të dendur në krahinën e Myzeqesë.

Pamje perëndimore e kishës.





Pamje e kishës para restaurimit. Vërehet një braktisje e plotë si e ndërtesës, ashtu edhe e territorit përreth.

Kisha i përket një tipi mjaft të përhapur në krahinën e Myzeqesë gjatë shek. 18-19. Përbëhet nga naosi dhe hajatet e mbyllura që e rrethojnë atë nga tri anë. Naosi është një bazilikë njënefëshe me tavan të rrafshët. Një ikonostas prej druri të gdhendur ndan ambientin e altarit, i cili përmban apsidën e madhe e të nxjerrë jashtë të bemës dhe dy niket e protezisë dhe të diakonikonit.

Naosi rrethohet nga ana veriore, jugore dhe perëndimore nga hajatet e mbyllura, nga të cilat pjesa perëndimore është shumë më e gjerë dhe lot edhe rolin e narteksit. Në hapësirën e tij është veçuar një kthinë, ku mbahej vaska e pagëzimit, ndërsa në anën perëndimore lartësohet kulla e ulët prej druri e kambanores.

Elementet e dekoracionit të brendshëm janë piktura murale që vesh të gjitha sipërfaqet e brendshme të muraturës, ikonostasi dhe amvoni prej druri të gdhendur të një cilësie të lartë artistike dhe tavani prej druri i ngjyrosur.

Në pamjen e jashtme spikat volumi i naosit i

mbuluar me çati dyujëse, i cili ngrihet mbi volumet e hajateve, të mbuluara me çati njëujëse. Në ndryshim nga përpunimi i varfër dekorativ i pamjeve të jashtme është apsida, e cila është ndërtuar me blloqe guri të skalitura dhe është gjallëruar nga një harkadë e verbër. Përmban gjithashtu dhe relieve antike, të marra siç duket nga Apolonia e Fierit.

2. GJENDJA E MONUMENTIT

Monumenti kishte arritur deri në ditët tona me dëmtime serioze të strukturës së mbulesës dhe të muraturës, sidomos ajo e hajateve, të cilat kishin sjellë si pasojë dhe dëmtimet e elementeve dekorative të interierit, të pikturës murale dhe të tavanit. Këto dëmtime ishin shkaktuar nga braktisja e ndërtesës dhe prezenca e dendur e lagështisë, si të asaj nëntokësore, ashtu dhe e rreshjeve të shiut.

3. NDËRHYRJET RESTAURUESE

Ndërhyrjet restauruese të kryera kishin më tepër karakter konsolidues të strukturave konstruktive dhe konsistonin në:

- Rindërtimin tërësor të çatisë.
- Rindërtimin e mureve të hajateve.
- Fugatimin e muraturës së naosit.
- Restaurimin e muraturës së apsidës.
- Restaurimin e tavanit të naosit.
- Shtrimin me pllaka të dysHEMEVE të hajateve.
- Sistemimet e jashtme dhe çlirimin nga dherat të muraturës nga anët veriore, lindore dhe jugore.
- Instalimet elektrike.

4. TË DHËNAT TEKNIKO-EKONOMIKE

- Punimet restauruese u kryen nga Dega e



a.



b.



c.

Pamje të kishës: a. para restaurimit, b., c. pas restaurimit.



Pamje e brendshme e kishës.

Monumente të Tiranës, nën drejtimin e ing. G. Samimit.

- Supervizimi i punimeve u krye nga Zyra e Shërbimit Teknik të KOASH-it.
- Punimet u kryen gjatë periudhës 1998-1999.

Punimet e restaurimit arritën shumë prej 7.200.000 lekësh (72.000 USD).



ZVËRNEC-VLORË **MANASTIRI I FJETJES SË SHËN MARISË**

1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Manastiri ngrihet në ishullin e lagunës së Nartës, përballë fshatit Zvërnec. Kompleksi i manastirit përbëhet nga katolikoni dhe konakët që e rrethojnë atë në anët veriore, lindore dhe perëndimore.

Katolikoni përbëhet nga naosi, narteksi në anën perëndimore dhe hajati në anën veriore. Naosi është një ndërtim i shek. 13-14 dhe i përket tipit

Harta e ishullit të Zvërnecit.





Hyrja në manastir para ndërtimit të urës dhe pas ndërtimit të saj.



a.



b. *Ndërtesë e manastirit: a. para restaurimit, b. pas restaurimit.*

në formë kryqi të lirë me kupolë. Narteksi dhe hajati i përkasin një faze të dytë ndërtimore dhe janë shtuar gjatë shek. 18.

Konakët e manastirit i përkasin tipit me çardak, që hapen ndaj oborrit të manastirit.

2. NDËRHYRJET RESTAURUESE

Për shkak të braktisjes për një kohë të gjatë, konakët kishin pësuar dëmtime serioze dhe ishin kthyer në gjendje të pabanueshme. Qëllimi i ndërhyrjeve restauruese ishte të shpëtonte këtë monument të rëndësishëm kulture, duke i rikthyer funksionet e tij fillestare, pra të rifunksionojë si manastir. Ndërkohë, meqenëse përkohësisht manastiri do të funksiononte si kamping veror për rininë, do të bëheshin dhe disa përshtatje për këtë funksion.

Punimet e restaurimit dhe të rigjallërimit të manastirit të Zvërnecit konsistonin në sa më poshtë:

a. Punimet ndihmëse dhe të infrastrukturës:

- Ndërtimi i një ure prej druri me gjatësi 240 m. sipas gjurmëve të urës së vjetër, për kalimin e këmbësorëve.

- Furnizimi me ujë të pijshëm dhe energji elektrike, si dhe hapja e rrugës për në manastir.

b. Punimet e restaurimit të konakëve:

U krye rikonstruksioni tërësor i ndërtesave të manastirit në këta zëra pune:

- Rindërtimi i çative.
- Rindërtimi i hajateve sipas gjurmëve të vjetra.
- Rindërtimi i dysHEMEVE prej druri dhe shkallëve ndërlidhëse të kateve.
- Ribërja e tavaneve prej dërrase dhe suvaje.
- Ndërtimi dhe vendosja e dyerve dhe dritareve.

- Suvatimet e brendshme e të jashtme.
- Instalimet elektrike dhe hidrosanitare.

3. TË DHËNAT TEKNIKO-EKONOMIKE:

- Punimet e infrastrukturës: ura, furnizimi me energji elektrike dhe ujë, rruga, si dhe ndërtimet provizore: kuzhinë dhe banjo-WC u kryen gjatë viteve 1997-98 nga Firma Ndërtimore ARIS, e drejtuar nga A. Vera. Vlera e këtyre punimeve kapi shumë prej 12.600.000 lekësh.

- Rikonstruksioni i një konaku të rrëzuar u krye nga Dega e Monumenteve të Vlorës, me drejtues D. Nikën gjatë vitit 1998 dhe arriti vlerën prej 1.800.000 lekësh.

- Rikonstruksioni i konakëve të manastirit u krye gjatë vitit 1999 nga Firma Ndërtimore ELIRA, me drejtues ing. S. Kolën. Vlera e punimeve arriti në 24.050.300 lekë.

- Studimi dhe projekti i rikonstruksionit të godinave të manastirit u krye nga Zyra e Shërbimit Teknik e KOASH-it, nën drejtimin e At Theologos, ark. restaurator.

- Supervizimi i punimeve u krye nga Zyra e Shërbimit Teknik të KOASH-it.

- **Vlera totale e shpenzimeve arrin shumë prej 38.540.000 lekësh (385.400 USD).**



a.




b.



c.

Pamje e konakëve a. para restaurimit, b. gjatë restaurimit, c. pas restaurimit.





ZVËRNEC-VLORË **KISHA E MANASTIRIT TË FJETJES SË SHËN MARISË**

1. VËSHTRIM HISTORIKO- ARKITEKTONIK

Kisha e Shën Marisë është ndërtimi më me vlerë i manastirit me të njëjtin emër, që ngihet në ishullin e vogël, në lagunën e Nartës, përballë fshatit Zvërnec. Peizazhi tepër piktoresk, selvitë e larta që mbulojnë tërë kodrën e ulët të ishullit, i japin manastirit dhe vlera ambientale.

Kisha është një nga monumentet më të rëndësishme të periudhës bizantine dhe, së bashku me kishën e Marmiroit, janë të vetmit shembuj të tipit në formë kryqi të lirë me kupolë, që njihen deri më sot në Shqipëri. Përbëhet nga naosi, që i përket fazës fillestare dhe narteksit në anën perëndimore dhe hajatit në anën veriore, të cilat i janë shtuar në një fazë të vonë, gjatë shekullit 18-19.

Naosi përmban pak pikturë murale, që ruhet në ambientin e altarit dhe pjesërisht në kupolë, e cila nuk është e njëkohëshme me ndërtimin e kishës. Në pjesë të caktuara, sidomos në shpatullat e dritareve, vërehet një nënshtresë e pikturës së vjetër. Ikonostasi i kishës, ndonëse nuk ruhet i plotë, dëshmon për një cilësi të lartë artistike. Pjesët e gdhendura janë të praruara dhe evidentohen bukur



Pamje verilindore e kishës para restaurimit.

nga sfondi i lyer me ngjyrë të kuqe të thellë dhe blu të errët.

2. GJENDJA E MONUMENTIT

Monumenti kishte arritur deri në ditët tona me shumë dëmtime. Atmosfera e ngarkuar me kripëra kishte shkaktuar një korrozion të fuqishëm në muraturë, duke prekur më shumë llaçin lidhës dhe gurët porozë prej shtufi, me të cilët janë ndërtuar

Pamje veriore e kishës pas restaurimit.



të gjitha elementet arkitektoniko-dekorative të pamjeve të jashtme. Tepër i dukshëm është ky fenomen në kolonat prej shtufi të hajatit, të cilat, si rezultat i këtij fenomeni, kanë marrë formën e klepsidrës, me një hollim të rrezikshëm në mesin e tyre.

Përveç këtyre dëmtimeve vëreheshin dhe çarje të konsiderueshme në sistemin e mbulesës dhe më pak në muraturë.

3. PUNIMET E RESTAURIMIT

Punimet e restaurimit patën si synim kryesor konsolidimin e strukturave të dëmtuara, shmangien e rrezikut të korrozionit dhe rivlerësimin e fazave të ndryshme ndërtimore, duke nxjerrë në dukje dhe qartësuar më mirë fazën e parë të periudhës bizantine.

Punimet e zhveshjes së monumentit u kryen me kujdesin më të madh, për zbulimin e ndonjë gjurme eventuale të fazës fillestare. Si rezultat u zbuluan shumë elemente, që hedhin dritë mbi morfologjinë e kishës së vjetër. Kështu, mbas heqjes së mbulesës së çatisë u zbulua forma e çatisë së fazës së parë, tjegullat origjinale të mbulesës dhe mënyra e vendosjes së tyre. Hapjet



Pamje juglindore e kishës para restaurimit.




Pamje jugore e kishës pas restaurimit.

Pamje e përgjithshme e manastirit pas restaurimit.



Gjurmët e kornizës fillestare të apsidës.



Rindërtimi i kornizës së apsidës, sipas gjurmëve të ruajtura.



në krahun verior dhe atë jugor të kryqit zbuluan hapësirat e portave që ishin murosuar, si dhe mënyrën e hapjes së tyre. Gërmimet e dherave përreth kishës zbuluan xokolin e kishës së vjetër, pra lartësinë e vërtetë të saj. Sondazhet në muraturën e tamburit të kupolës dhe të apsidës zbuluan teknikën fillestare të tyre.

Në bazë të gjurmëve dhe elementeve të zbuluara u konceptua e gjithë ideja e ndërhyrjeve restauruese. Punimet kryesore të restaurimit u përqendruan në:

- Konsolidimin e strukturave konstruktive të dëmtuara, si ato të qemerit të endonarteksit me anë të fugatimit të thellë.
- Zëvendësimin e tirantave prej druri që kishin dalë jashtë funksionimit ose ishin prerë, me

tiranta metalike inoksidabël.

- Konsolidimin e muraturave duke pastruar llaçin e dekompozuar nga korrozioni dhe duke e zëvendësuar atë me llaç të ri dhe më rezistent ndaj korrozionit.

- Pastrimin dhe plotësimin e muraturave të tamburit të kupolës dhe të apsidës.

- Rindërtimin e çatisë së narteksit dhe të hajatit.

- Rigjenerimin e mbulesës së kishës së vjetër në të njëjtën formë dhe teknikë, duke lënë pa prekur një numër të konsiderueshëm tjegullash origjinale ulluk dhe duke plotësuar tjegullat kapak.

- Pajisjen me dyer e dritare.

- Shtrimin e dyshemesë së narteksit.

- Uljen e kuotës përreth ndërtesës.

- Drenazhimin e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore.

- Imprenjimin e gjithë sipërfaqes së muraturës me solucion special mbrojtës nga



Pamje e brendshme e kishës pas punimeve restauruese.

Pamje e përgjithshme e ikonostasit pas ndërhyrjeve konservuese.





Pamje të pikturës murale në ambientin e altarit pas ndërhyrjes konservuese.

lagështia.

- Ndriçimin e brendshëm e të jashtëm.

Paralelisht me punimet e mësipërme u kryen dhe punimet e konservimit të veprave të artit, pikturës murale dhe ikonostasit.

4. TË DHËNA TEKNIKO-EKONOMIKE

Projekti i restaurimit u hartua nga Zyra e Shërbimit Teknik e KOASH-it, nën drejtimin e ark. restaurator At Theologos, me konsulent shkencor prof. dr. P. Thomon.

Punimet e restaurimit u kryen nga Firma Ndërtimore AD-STAR, me drejtues ing. A. Çomën, në bashkëpunim me Degën e Monumenteve të Beratit, me drejtues A. Nallbanin.


Punimet e konservimit të pikturës murale u kryen nën drejtimin e prof. dr. H. Nallbanit.

Punimet e konservimit të ikonostasit u realizuan nga piktor restaurator M. Arapi dhe restaurator A. Ago.

Supervizimi dhe drejtimi shkencor i punimeve u krye nga prof. dr. P. Thomo dhe ark. Joan (Gentian) Stratobërdha.

Punimet e restaurimit u kryen gjatë vitit 2003.

Vlera e punimeve arriti shumë prej 15.930.746 lekësh (159.300 USD).



BALLSH-MALLAKASTËR **BAZILIKA**

1. VËSHTRIM HISTORIKO-ARKITEKTONIK

Bazilika ndodhet në hyrje të qytetit të Ballshit, rreth 100 m në lindje të rrugës që të çon te Uzina e Naftës.

Rrënojat e Bazilikës së Ballshit janë zbuluar pothuajse plotësisht pas gërmimeve arkeologjike të vitit 1975 – 1976. Si tip arkitektonik i përket bazilikës trenefëshe, me tipare arkitektonike e dekorative të bazilikave paleokristiane. Në bazi-

Pamje e përgjithshme e bazilikës së Ballshit.





Pamje të pjesshme e murit rrethues të zonës arkeologjike.



likë dhe në ambientet rreth saj gjejmë shumë elemente dekorative, si pilastra, kapitele, bazamente, kolona, rozeta dhe fragmente arkitektonike prej mermeri dhe guri të gdhendur dhe që kanë si ornament me bazë kryqin dhe motive karakteristike të dekorimeve paleokristiane. Gjatë Luftës së parë Botërore, arkeologu austriak Prashniker këtu ka zbuluar një pilasatër guri me një mbishkrim, i cili bën fjalë për kthimin në të krishterë orthodhoksë të carit të Bullgarisë Borisit dhe të popullit të tij në shekullin IX. Nga disa studiusë Ballshi i sotëm identifikohet me Glavenicën e lashtë, një qendër kjo e njohur peshkopale.

2. GJENDJA E MONUMENTIT

Gjatë viteve 90-të, nga pakujdesitë e shfaqura në drejtim të mbrojtjes së monumenteve të kulturës, edhe rrënojat e bazilikës së Ballshit u lanë në mëshirë të fatit. Mjedisi përreth rrënojës arkeologjike, si rezultat i braktisjes dhe i ndërtimeve pa leje pranë monumentit, ishte kthyer në një mjedis grumbullimi të mbeturinave dhe papastërtive të ndryshme. Ajo që trashëgohet nga rrënojat e bazilikës, të linte përshtypjen e një tereni të shkatërruar. Por mesazhi që transmetojnë këto rrënoja, vlerat artistike të krijuara me aq mjeshteri nga mjeshtër të përkushtuar ndaj besimit të krishterë, që ruhen ende të qarta, përbëjnë një thesar të trashëgimisë kulturore dhe të historisë së Ballkanit në përgjithësi.

Në vitet e fundit 1990 – 2000 në rrënojat e Bazilikës u shfaqën shumë dëmtime. Muret e monumentit janë dëmtuar jo vetëm nga veprimi i agjentëve atmosferikë, nga humbje të aftësive lidhëse të llaçit të gëlqeres, por edhe nga ndërrhyrje mekanike në strukturat e mureve, heqje të gurëve, tullave nga muratura, thyerje të fragmenteve arkitektoniko-dekorative, duke krijuar një



gjëndje mjaft kritike, neglizhimi i mëtejshëm i të cilave do të sillte dëme të pallogaritshme shkencore e historike.

Pamje e pjesshme e paraklisit..

3. NDËRHYRJET PËR MBROJTJEN E MONUMENTIT

Për këtë shmangjen e gjendjes së krijuar Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqiperisë në bashkëpunim me I.M.K. ndërmori realizimin e një projekt – studimi, i cili ndahet në tri faza: të

Faza e parë lidhet me rrethimin e monumentit, për t'i dhënë fund kalimit të njerëzve dhe automjeteve në territorin e bazilikës.

Faza e dytë dhe e tretë kanë për qëllim rritjen e vizitueshmërisë së monumentit dhe integrimin e tij ne jetën kulturore dhe shpirtërore të vendit. Këtij qëllimi do t'i shërbejë edhe ndërtimi i një kapele të vogël. Kapela u ndërtua në anën veri-lindore të rrënojave, rreth me shume se 15 m larg tyre, në një zone ku nuk ekzistojnë mbetje arkeologjike. Këto punime do të përcaktojnë edhe

Pamje e pjesshme lindore.





*Fragment dekoracioni i pamjes së
jatshme të paraklisit.*

*Pamje e pjesshme e brendësisë së
paraklisit.*

lidhjen urbane të rrënojave me qytetin e Ballshit, për shkak të mbylljes së rrugës tradicionale.

Punimet për rrethimin e territorit të bazilikës filluan në janar të vitit 2002 dhe mbaruan në prill të po atij viti. Gjatë punimeve të rrethimit të filluara në muajin janar të vitit 2002, u vu re se në kuotën e parashikuar në projekt, shtresa e tokës ku do të ndërtoheshin themelet ishte e paqëndrueshme. Sipas vëzhgimeve ajo shtresë rezultoi dhe i hedhur dhe shumë të shkrifët, pra e papërshtatshme për mbështetjen e themeleve. Kjo gjë solli kërkoi të gërmohej deri në shtresën e fortë natyrale të tokës dhe vende – vende gërmimi arriti deri në kuotën – 3.40 m nga sheshi aktual i bazilikës.

Themelet e murit rrethues janë ndërtuar me material guri të papërpunuar dhe me llaç të pasur. Muratura mbi xokolin e themelit është punuar me përkujdesje dekorative dhe mbyllet më një kapak guri të trashë i cili i jep një peshë nga ana vizuale, duke krijuar një bazë të fuqishme për



mbështetjen e kangjellave metalike. Kangjellat dekorative arrijnë në lartësi 200 cm.

Realizimi i punimeve të mësipërme i riktheu këtij monumenti vlerat e vërteta që ai përmbante për historinë e krishtërimit në Shqipëri dhe, më gjerë, në Ballkan.

4. TË DHËNA TEKNIKO-EKONOMIKE

Projekti i rrethimit dhe i kapeles u hartua nga Instituti i Monumenteve të Kulturës me autor dr. ark. G.Panin dhe konsulent arkeolog restaurator L. Papajanin.

Supervizioni dhe përpunimi dekorativ i kapelës u krye nga Bërthama e Trashëgimisë Kulturore pranë K.O.A.SH., nga prof. dr. P. Thomo dhe arkitekt restaurator G. Stratobërdha.

Punimet u realizuan nga Firma Ndërtimore “IRA” nën drejtimin e ing. G. Lames.

Vlera e punimeve arriti shumë **15.526.000 lekë (155.260 USD)**



Pamja lindore e paraklisit.

Pamje juglindore e paraklisit.






PUNIME SHPËTIMI DHE MIRËMBAJTEJE

Kisha Orthodhokse Autoqefale e Shqipërisë përveç ndërhyrjeve tërësore restauruese, ka kryer edhe një sërë punimesh të karakterit shpëtues dhe mirëmbajtës në kishat e shpallura ose jo “Monument Kulture”, por që kanë vlera arkitektoniko-artistike dhe historike, të cilat presin një rivlerësim në të ardhmen. Qëllimi i këtyre ndërhyrjeve ka qenë mënjanimi i dëmtimeve që mund të çonin në shkatërrimin tërësor ose pjesor të ndërtesave, pra në zgjatjen e jetës së tyre, në pritje të ndërhyrjeve më të plota restauruese, si dhe rikthimin e funksioneve fillestare të tyre.

Voskopoja sipas gravures se vitit 1742





VOSKOPOJË - KORÇË

KISHAT E VOSKOPOJËS


E ndërtuar në një pllajë të lartë rreth 1200 m. mbi nivelin e detit dhe në një pozitë të mbrojtur natyrale, Voskopoja, nga një vend barinjsh shkallë-shkallë merr një zhvillim të madh ekonomik e kulturor, i cili arriti kulmin gjatë shek. 18 dhe u bë një nga metropolet më të rëndësishëm të Ballkanit. Popullsia e saj, sipas disa studiuesve, arriti në 60.000 frymë.

Në qytet funksiononin rreth 20 organizata esnafore. Përveç prodhimeve të përdorimit të përditshëm, voskopojarët kanë qenë të njohur edhe për prodhimin e artikujve të luksit. Por mbi të gjitha Voskopoja u dallua për aktivitetin e saj tregtar. Karvanet nga Voskopoja frekuentonin rregullisht qendrat kryesore të Epirit, Maqedonisë, Thesalisë etj. Me rritjen e fuqisë ekonomike të qytetit, tregtarët voskopojarë ngritën agjenci tregtare edhe në qendrat e zhvilluara evropiane, në Venedik, Triestie, Ankona dhe në qytetet e Perandorisë Austro-Hungareze.


Një zhvillim gjithashtu shumë të madh mori dhe jeta kulturore. Dy nga arritjet kulmore të qytetit në periudhën më të lulëzuar të tij ishin shtypshkronja dhe shkolla e mesme. Shtypshkronja



*Kulla e kambanores së kishës
"Fjetja e Shën Marisë".*



Planimetria e kishës së Taksiarkëve.



Prerja gjatësore.

e Voskopojës, e cila u hap rreth vitit 1730, ishte një nga të rrallat që funksiononte në atë periudhë në Ballkan. Shkolla e mesme e hapur në vitin 1744 njihet që nga viti 1750 me emrin «Akademia e Re». Krijuesit dhe drejtuesit e shtypshkronjës dhe të shkollës, si Sevast Leontiadhi nga Kosturi, i lauruar në Universitetin e Padovës, Teodor Kavalioti, mësues dhe filozof i njohur, Grigor Voskopojari etj., ishin intelektualë të shquar të kohës, që futën në programet e shkollës sisteme të përparura. Pranë Akademisë së Re funksiononte një bibliotekë e pasur, për të cilën kontribuan figura të shquara të kohës, si mitropoliti i Durrësit Grigori, mecenati i dëgjuar voskopojar Gjergj Sina e shumë të tjerë.

I gjithë ky zhvillim i madh ekonomik e kulturor u pasqyrua edhe në fushën e ndërtimit. Fragmente të rrjetit rrugor, çesma të vjetra si dhe numri i madh i rrënojave, dëshmojnë për një sistem urbanistik të përparuar dhe me një infrastrukturë të ngritur.

Por ato pak gjëra të çmueshme që kanë arritur të shpëtojnë dhe që dëshmojnë për shkëlqimin kulturor dhe fuqinë ekonomike të Voskopojës gjatë shek. 18, janë kishat e saj, pesë bazilikat madhështore dhe një manastir që ruhen deri në ditët tona, të cilat janë monumentet më me vlerë që janë ngritur në atë periudhë, nga rreth 20 kisha që funksiononin në qytet.

Monumenti më i vjetër i ruajtur është kisha e manastirit të Shën Prodhromit, i cili ngrihet rreth 2 km. në veri të qytetit. Nga kompleksi i manastirit kanë mbetur pak ndërtime të vjetra dhe ato në gjendje rrënoje. Kisha, e ndërtuar më 1632 dhe pikturuar më 1659, i përket tipit në formë kryqi me kupolë me apsida anësore.

Shkallë-shkallë veprimtaria ndërtimore fillon e rritet deri sa në fund të shek. 17 dhe fillim të shek. 18 arrin kulmin, saqë në një interval kohe mjaft të



*Kisha e Fjetjes së Shën Marisë
para restaurimit.*




*Kisha e Fjetjes së Shën Marisë pas
restaurimit.*



*Kisha e Fjetjes së Shën Marisë pas
restaurimit.*

shkurtër mundën të ndërtohen katër bazilika, të cilat jo vetëm nga madhësia, por kryesisht nga kompozimi planimetrik dhe hapësiror, si dhe nga zgjidhja konstruktive, përbëjnë shembujt më të arritur të arkitekturës pasbizantine. Ato janë kisha e Fjetjes së Shën Marisë, e cila mund të ketë



Planimetria e kishës së Shën Nikollës.



Pamje lindore e kishës së Shën Nikollës.

mbaruar së ndërtuari dhe është pikturuar nga piktorët agrafas Theodhosi, Anagnosti dhe Steriani në vitin 1712; kisha e Shën Nikollës, e ndërtuar më 1721-22 dhe pikturuar në vitin 1726 nga mjeshtri David Selenicasi dhe nxënësit e tij Konstandini dhe Kristua, ndërsa pikturat e hajatit janë vepra të vëllezërve korçarë, Konstandinit dhe Athanasit, të cilët i realizuan ato në vitin 1750; kisha e Taksiarkëve, e pikturuar në vitin 1722 dhe kisha e Shën Thanasit, e ndërtuar më 1724 dhe e pikturuar më 1745 nga vëllezërit korçarë Konstandini dhe Athanasi.

Nga ana tipologjike të katër kishat e mësipërme i përkasin të njëjtit tipi arkitektonik: ato janë bazilika trenefëshe, ndërsa si variant ato i përkasin bazilikave të mbuluara me një sistem harqesh, qemeresh e kalotash sferike. Nga ana kompozicionale këto bazilika janë të përbëra nga naosi, narteksi nga ana perëndimore dhe hajati nga ana jugore, ndonëse në gjendjen e sotme nuk ruhen të gjitha kishat me të gjithë përbërësit e tyre.

Ndryshe nga bazilikat e mësipërme, bazilika e pestë, ajo e Profit Ilias që ngrihet në të dalë të qytetit në anën perëndimore të tij, e ndërtuar në vitin 1751, i takon një varianti tjetër të tipit bazilikal. Ajo është bazilikë trenefëshe e mbuluar me tavan të rrafshët, nefi qendror i së cilës ngrihet më lart se dy nefet anësore.

Përveç vlerës së madhe arkitektonike, bazilikat e Voskopojës shquhen dhe për cilësinë e lartë artistike të pikturave murale që veshin brendësinë e tyre, si dhe për pajisjet e tjera, si ikonostase, frona peshkopale, amvona, prosqinitarë etj., me vlera të veçanta në fushën e arteve të aplikuara.

Nga mungesa e ndërhyrjeve sistematike këto monumente të rralla kishin pësuar dëmtime serioze. Për këtë arsye u akorduan fonde për ndërhyrje shpëtuese në dy kishat që ishin më në

rrezik: kisha e Fjetjes së Shën Marisë dhe kisha e Taksiarkëve.

Kisha e Fjetjes së Shën Marisë është bazilika më e madhe e qytetit, e cila ka shërbyer si katedrale e qytetit. Nga fotot dhe gjurmët e mbetura dëshmohet se këtu ka qenë ngritur një kompleks ndërtimesh si: ndërtesa e qëndrimit të mitropoliteve, paraklisi i Anargjirëve, paraklisi i Shën Marenës etj. Në hyrje të oborrit të kishës ngrihet kambanorja monumentale, e ndërtuar në vitin 1887 nga mjeshttrat Niko, Koli e Anastas Veria. Nga ndërtesa e kishës ruhet vetëm naosi. Narteksi u shkatërrua gjatë Luftës së Dytë Botërore, ndërsa hajati nga tërmeti i vitit 1960.

Problem serioz për këtë kishë përbënte çatia, e cila thuajse ishte tërësisht e shkatërruar, madje një pjesë e saj u rrëzua para se të fillonin punimet.

Punimet e shpëtimit u përqendruan kryesisht në rindërtimin tërësor të çatisë.

Kisha e Taksiarkëve ngrihet në lagjen jugperëndimore të qytetit. Edhe këtu ka qenë ndërtuar një kompleks ndërtimesh, në të cilin bënin pjesë dhe parakliset e Shën Spiridhonit dhe të Shën Varvarës. Nga ndërtesa e kishës ruhet i plotë naosi dhe narteksi, ndërsa hajati është shkatërruar nga tërmeti i vitit 1960.

Edhe për këtë kishë dëmtim serioz kishte pësuar çatia, e cila ishte tërësisht e amortizuar. Për këtë qëllim punimet e shpëtimit u përqendruan kryesisht në rindërtimin tërësor të saj.

Punimet u kryen nga Dega e Monumenteve të Korçës, nën drejtimin e ark. K. Kallamatës, gjatë vitit 1999.

Vlera e punimeve për kishën e Fjetjes së Shën Marisë arriti shumë prej 2.184.098 lekësh.

Vlera e punimeve për kishën e Taksiarkëve arriti shumë prej 3.256.255 lekësh.

Vlera totale e punimeve arriti shumë prej 5.440.353 Lekësh (54.400 USD).



a.




b.



c.

Kisha e Taksiarkeve: a. b. para restaurimit, c. pas restaurimit.



GJIROKASTËR

KISHA E KRYEENGJËJVE

Ngrihet në lagjen Varosh. Është ndërtuar në vitin 1776 dhe është rindërtuar në vitin 1883, pas djegies që pësoi në vitin 1828. I përket tipit bazilikal me tre nefe, të mbuluara me një sistem qemeresh cilindrike.

Ambienti i altarit, i ndarë nga një ikonostas prej druri të gdhendur nga naosi, përmban tri apsida të nxjerra jashtë.

Muratura është e një niveli të lartë teknik, e ndërtuar me gurë shtresorë dhe me detaje të shumta prej gurësh të gdhendur. Një përkujdesje

Pamje juglindore e kishës pas ndërhyrjeve restauruese.



e veçantë dekorative i është kushtuar ndërtimit të apsidave, të cilat janë gjallëruar me harkada të verbëta, të kurorëzuara me korniza në formë dhëmbësh sharre. Çatia është e mbuluar edhe ajo me plloça guri.

Si pasojë e braktisjes dhe e plakjes së materialeve, kisha kishte pësuar dëmtime serioze, gjë që e bënte të papërshtatshme funksionimin e saj për liturgjinë fetare, për të cilën qyteti kishte mungesa të theksuara.


Ndërhyrjet restauruese u përqendruan në:

- Konsolidimin e konstruksionit,
- Rindërtimin tërësor të çatisë,
- Rregullimin dhe pajisjen e brendshme,
- Rregullimin e territorit të jashtëm.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë viteve 1992-1993 dhe arritën shumën prej **6.800.000 lekësh (68.000 USD)**.

*Pamje jugperëndimore e kishës
pas ndërhyrjeve restauruese.*





GJIROKASTËR **KISHA E SHPËRFYTYRIMIT TË SHPËTIMTARIT**

*Pamje juglindore e kishës pas restau-
rimit.*

Ngrihet në lagjen “Pazar i Vjetër”, në këmbët e kalasë së qytetit. Kisha është ndërtuar në vitin 1784. I përket tipit bazilikal me tre nefe, të mbuluara me një sistem qemerësh cilindrikë. Në naos kolonat lidhen me harkada gjatësore, ndërsa çifti lindor dhe ai perëndimor i pilastrave lidhen me harkada tërthore, duke ndarë përkatësisht ambientin e altarit dhe endonarteksin.

Ambienti i altarit, i ndarë nga një ikonostas prej



druri të gdhendur nga naosi, përmban tri apsida të nxjerra jashtë. Endonarteksi është i ndarë në dy nivele, duke luajtur kështu dhe rolin e jinekunitit. Hyrja për në nivelin e sipërm bëhej me shkallë të jashtme guri në anën veriperëndimore, pranë portikut të hyrjes për në naos.

Muratura është e një niveli të lartë teknik, e ndërtuar me gurë shtresorë dhe me detaje të shumta prej gurësh të gdhendur. Një përkujdesje e veçantë dekorative i është kushtuar ndërtimit të apsidave, të cilat janë gjallëruar me harkada të verbëta, të kurorëzuara me korniza në formë dhëmbësh sharre. Çatia është e mbuluar edhe ajo me plloça guri.

Si pasojë e braktisjes dhe e plakjes së materialeve, kisha kishte pësuar dëmtime serioze, gjë që e bënte të papërshtatshëm funksionimin e saj për liturgjinë fetare.

Ndërhyrjet restauruese u përqendruan në:

- Konsolidimin e konstruksionit, duke rivendosur tirantat në sistemin e harqeve dhe të qemerëve,
- Rehabilitimin e brendshëm të kishës për të kryer funksionin fillestar,
- Sistemimin e jashtëm,
- Rindërtimin e kambanores, sipas fotove të vjetra.


Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë viteve 1993-1995 dhe arritën shumën prej **3.200.000 lekësh (32.000 USD)**.



Pamje e brendshme e kishës.



Pamje lindore e kishës pas ndërhyrjeve restauruese.



BULARAT- GJIROKASTËR

KISHA E SHËN THANASIT



Pamje jugperëndimore e kishës.




Pamje e brendshme e kishës.

Është një ndërtim i shek. 18 dhe i përket tipit bazilikal me tre nefe. Ndërhyrjet e bëra kishin për qëllim rikthimin e funksioneve fillestare të saj. Ato konsistojnë në:

- Konsolidimin e konstruksionit, duke vendosur tiranta në sistemin e mbulesës së brendshme,
- Rimbullimin e çatisë me plloça guri,
- Riparimin e portikëve në hyrjet perëndimore dhe jugore,
- Sistemimin e territorit.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë viteve 1994 dhe 2002, me një vlerë prej **2.300.000 lekësh (23.000 USD)**.



RAHULLA-GJIROKASTËR


KISHA E APOSTULL ANDREAS

Është një kishë njënefëshe, e veshur me pikturë murale, të një niveli të lartë artistik. Kisha ishte lënë krejtësisht e ekspozuar ndaj faktorëve rrënues, për pasojë do të shkatërroheshin dhe ato vepra arti që ruheshin në të.

Punimet e shpëtimit konsistuan në:

- Plotësimin dhe konsolidimin e muraturës.
- Lidhjen e muraturës me brez BA të maskuar.
- Rindërtimin e çatisë.
- Plotësimin dhe ritrajtimin e narteksit dhe të hajatit jugor.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë vitit 1995, me një vlerë prej **2.100.000 lekësh (21.00 USD)**.



BODAR-PËRMET

KISHA E SHËN NIKOLLËS


Kisha është e vetmja ngrehinë e ngelur në këmbë nga manastiri me të njëjtin emër, që ngrihej në një lëndinë të bukur përballë qytetit të Përmetit, në këmbë të fshatit Bodar. Kisha paraqet interes të veçantë për nga kronologjia, ndonëse nga ana arkitektonike nuk ka gjëra të veçanta për t'u theksuar.

Në mjediset e altarit ruhen afresket e Platiterës në apsidën e bemës, si dhe të të Kryqëzuarit në apsidën e Proskomidhisë (protesit).

Punimet e ndërmarra përfshinë:

- Rindërtimin komplet të çatisë,
- Plotësimin e tavanit prej druri,
- Rikonstruksionin tërësor të hajatit dhe, në veçanti, të tri hapësirave harkore të rrënuara,
- Plotësimin me ikonostas,
- Rregullimin e dyshemesë prej druri,
- Rrethimin e një sipërfaqeje të konsiderueshme toke që i preket manastirit.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë viteve 1995 dhe 2000, me një vlerë prej **650.000 lekësh (6.500 USD)**.



NIVAN-GJIROKASTËR

KISHA E SË TËRËSHENJTËS

E ndërtuar në fillim të shekullit 19, ruan vlera arkitektonike që dëshmojnë për vazhdimësinë e tipologjisë së kishave në këtë shekull, si dhe për të rejtat e kohës që u futën në teknikën e ndërtimit.

Është një bazilikë trenefëshe, me përmasa të mëdha dhe e mbuluar me një sistem harqesh e kalotash sferike. Ndodhej në gjendje krejtësisht të braktisur dhe e ekspozuar ndaj agjentëve atmosferikë, si rrjedhim kishte pësuar dëmtime që do të shkaktonin shkatërrimin gradual të saj.

Për këtë arsye u ndërmorën masa mbrojtëse, të cilat konsistojnë në:

- Rindërtimin tërësor të çatisë dhe mbulimin e saj me pllloça guri.
- Meremetimin e suvave.
- Pajisjen me dyer e dritare.
- Pastrimin dhe sistemimin e jashtëm e të brendshëm.


Punimet u kryen gjatë vitit 1996 nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës, me një vlerë prej **730.000 lekësh (7.300 USD)**.



Pamje verilindore e kishës.



Fragment nga dekoracioni i qemerit të hyrjes.



DHROVJANI POSHTËM-DELVINË

KISHA E SHËN NIKOLLËS



Pamje verilindore e kishës.




Fragment nga afresku i kishës.

Kisha e Shën Nikollës në fshatin Dhrovjan i Poshtëm është një nga kishat më të vjetra të mbetura në këtë fshat të njohur për zhvillimin e tij të lartë ekonomik e kulturor. Kisha, me shumë gjasë e ndërtuar në fund të shekullit 17, është e tipit njënefësh, me apsida anësore dhe e mbuluar me qemer cilindrik, të përforcuar me harqe tërthore mbi pilastra që dalin në muraturë.

Kisha, e kthyer në stallë bagëtitsh dhe pa asnjë përkujdesje, kishte pësuar dëmtime serioze, që rrezikonin qëndrueshmërinë e saj. Punimet e ndërmarra kishin për qëllim shpëtimin e këtij monumenti të rëndësishëm nga shkatërrimi dhe u përqendruan në:

- Rindërtimin e çatisë dhe mbulimin e saj me plloça guri.
- Rindërtimin e hajatit jugor me kolona e harkada guri.
- Sistemimin dhe pastrimin e brendshëm e të jashtëm.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë vitit 1996-1997, me një vlerë prej **760.000 lekësh (7.600 USD)**.



VOLLODER-SARANDË

KISHA E SHËN GJERGJIT

I ndodhur në buzë të rrugës nacionale që lidh qytetin e Sarandës me Bregdetin, Manastiri përbën një monument me vlerë historike e arkitektonike.

Godinat pothuajse janë rrënuar ndërsa kisha ishte e ekspozuar ndaj faktorëve shkatërrues. Çatia mungonte tërësisht, kishte filluar rrënimi i kupolës qendrore, i qosheve të muraturës etj.

Ndërkaq në shumicën e mureve anësore dhe në ikonostasin prej guri kanë shpëtuar afresket, ndërsa në qemerin qendror suvatë së bashku me veprat e artit ishin rrëzuar nga veprimi i rreshjeve atmosferike që depërtonin nga çatia.

Në vitin 1996 u bënë ndërhyrje që konsistojnë në:

- Qepjen e kupolës qendrore,
- Konsolidimin e qemereve dhe të mureve,
- Rindërtimin tërësor të çatisë,
- Merimetimin dhe plotësimin e dyshemesë me pllaka guri,
- Vendosjen e dyerve e dritareve.


Punimet u ktyen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës dhe kapën vlerën prej **460.000 lekësh (4.600 USD)**.



Pamje jugperëndimore e kishës.



Pamje e brendshme e kishës.



DHROVJANI SIPËRM-DELVINË

KISHA E SHËN NIKOLLËS



Pamje e kambanores së kishës.

Është kisha më e madhe e fshatit, e ndërtuar në periudhën e lulëzimit më të madh ekonomik e kulturor të fshatit, në gjysmën e dytë të shekullit 18-fillimit të shekullit 19. Ngrihet në mes të fshatit, në një shesh të sistemuar me shkallë guri dhe mure mbajtëse. Kisha dallohet jo vetëm nga përmasat, por dhe nga përpunimi mjeshtëror arkitektoniko-dekorativ. Interieri është i stolisur me tavan dekorativ dhe me një ikonostas prej druri të gdhendur, i cili konsiderohet si një nga kryeveprat e arteve të aplikuara.

Përppjekjet për restaurimin e çatisë së vjetër me rasa guri të zi, për arsye të madhësisë së çatisë, pjerrësisë së ulët të saj dhe sidomos të mungesës së ustallarëve specialistë në këto lloj punimesh, nuk patën sukses. Pasojë e kësaj ishte pikimi i vazhdueshëm, gjë që rrezikonte jetëgjatesinë e konstruksionit të çatisë dhe vlerave artistike të interierit. Gjithashtu krijonte një ambient jo të këndshëm liturgjikal.

Për këtë arsye, gjatë vitit 1998 u ndërmorën punime të tjera, që konsistonin në:

- Heqjen e gjithë çatisë së vjetër.
- Ndërtimin e një brezi BA perimetrik të maskuar.

- Rindërtimin e çatisë, e cila u mbulua me tjegulla bizantine në ngjyrë të verdhë të vendosura me llaç dhe mbi një membranë hidroizoluese.

- U meremetuan suvatë e brendshme.


- U kryen pastrimet e domosdoshme për funksionimin e kishës, sikundër dhe sistemime të ambientit rrethues.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës.

Vlera e punimeve arriti shumë prej **1.100.000 lekesh (11.000 USD).**

Pamje verilindore e kishës.





STEGOPUL-GJIROKASTËR

KISHA E MANASTIRIT TË PROFETIT ILIA

Manastiri ngrihet në hyrjen e Grykës së Pogonit në një terren të thyer, por jo shumë larg fshatit të Stegopulit. Nga ngrehinat e manastirit, ruhet kisha, ndërsa ndërtesat e tjera janë në gjendje rrënimi dhe degradimi.

Kisha është ndërtuar në vitin 1624 dhe është pikturuar në vitin 1653 nga Konstandini, biri i piktorit të njohur Mihalit nga Linotopi, së bashku me një piktor tjetër të quajtur Nikolla. Përbëhet

Pamje jugore e kishës.



nga naosi dhe narteksi. Naosi i përket tipit në formë kryqi me kupolë dhe me apsida anësore, ose tipit athonik. Në plan ka një formë të zgjatur, si rrjedhim i pabarazisë së krahëvë të kryqit, me nefet anësore shumë të ngushta. Në pjesën qendrore ngrihet kupola mbi një tambur të lartë. Narteksi mbulohet me qemer cilindrik.

Organizimi i hapësirës së brendshme nuk pasqyrohet në pamjet e jashtme. Lartësia e madhe e apsidave dhe rakordimi i tyre i butë me muret e kishës ka bërë që e gjithë ndërtesa të konceptohet si një vëllim i vetëm, me një linjë të lakuar, i mbuluar nga çatia e gjerë dyujëse, që ndërpritet vetëm në pjesën qendrore nga vëllimi i tamburit. Kisha është e suvatuar nga jashtë. Apsidat dhe tamburi gjallërohen me harkada të verbëta, mbi të cilat kalojnë friza me mbishkrime të pikturuara.

Dëmtimet në mbulesën e çatisë dhe të konstruksionit të saj lejonin depertimin e ujërave të rreshjeve, duke sjellë si pasoje dëmtime në konstruksionet e qemereve, në muraturë dhe në pikturën murale.

Punimet për shpëtimin e këtij monumenti u përqendruan kryesisht në rikonstruksionin e çatisë:

- U hoq mbulesa e mbetur e pllakave të gurit, si dhe skeleti i kalbur prej druri në pjesët ku ai ekzistonte.
- U rindërtua konstruksion i çatisë.
- U rimbulua çatia me rrasa guri mbi një shtresë hidroizoluese me letër katramat.
- U konsolidua muratura në zonën sipërme të narteksit.


Punimet u realizuan nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë vitit 1998, me një vlerë prej **550.000 lekësh (5.500 USD)**.



Pamje verilindore e kishës.

Fragment nga afresu i kishës.





ERIND-GJIROKASTËR


KISHA E SHËN NIKOLLËS

Kisha është ndërtuar në vitin 1859 dhe i përket tipit bazilikal trenefësh, e mbuluar me një sistem harqesh e qemeresh. Dallohet për trajtimin e pasur arkitektonik dhe teknikën e lartë të ndërtimit. Gjatë regjimit komunist kisha ishte kthyer në depo armatimi dhe municionesh, duke krijuar në brendësi të kishës dhe shumë ndarje të reja. Mungesa e mirëmbajtjes po e çonte ndërtesën drejt degradimit të plotë.

Punimet e kryera arritën të shmangnin shkatërrimin e kishës dhe i rikthyen asaj funksionet fillestare. Këto punime konsistonin në:

- Heqjen e ndarjeve të brendshme të mëvonshme.
- Konsolidimin e muraturave dhe të sistemit të mbulesës së brendshme.
- Rindërtimin e çatisë me plloça guri.
- Ribërjen e suvave.
- Pajisjen me dyer e dritare.
- Rindërtimin e kambanores.

Punimet u kryen gjatë vitit 1998-1999 nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës, me një vlerë prej **1.750.000 lekësh (17.500 USD)**.



PECA-DELVINË

KISHA «HYRJA E SË TËRËSHENJTËS»

Kisha është ndërtuar dhe pikturuar në vitin 1770 nga prifti Jani dhe të bijtë e tij nga Janina, me kontributin e banorëve të fshatit. Është një bazilikë njënefëshe, e cila mbulohej me qemere cilindrike, që përforcoheshin me harqe tërthore, të mbështetura mbi pilastra të muraturës. Braktisja e kishës kishte sjellë për pasojë rrëzimin e çatisë dhe të qemerëve të mbulesës së brendshme, rrënimet e muraturës, duke prishur morfologjinë fillestare dhe duke lënë të ekspozuar ndaj rreziqeve pikturën murale, që vesh sipërfaqen e brendshme të muraturës.


Për të shpëtuar atë që kishte mbetur nga kjo kishë, u ndërmorën punime, të cilat u përqendruan në:

- Plotësimin e muraturës së rrënuar.
- Ndërtimin e një çatie të re, duke lënë në dukje pjesët e ruajtura dhe gjurmët e qemerëve fillestare.
- Përforcimin e pikturës murale.
- Pajisjen me dritare.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë vitit 1999, me një vlerë prej **1.640.000 lekësh (16.400 USD)**.



Pamje jugore e kishës.




MINGUL-GJIROKASTËR

KISHA E KRYEËNGJËLLIT MIHAIL

Kisha, me vlera historike e arkitektonike, ishte e ekspozuar krejtësisht ndaj agentëve atmosferikë. Në çati, nga thyerjet e trarëve, ishin krijuar hapje të konsiderueshme që lejonin depërtimin e rreshjeve në qemeret, duke shkakuar dëmtime në to dhe tek pikturat murale. Te zona e hajatit çatia ishte thuajse tërësisht e rrënuar. Muri i lartësuar i kambanores ishte shkëputur nga muratura perëndimore e kishës dhe rrezikohej të rrëzohej. Në vitin 1999 në këtë monument u kryen punime të karakterit shpëtues dhe konkretisht:

- U rindërtua çatia me mbulesë prej plloçash të zeza guri, karakteristike për zonën,
- U meremetuan muraturat e hajatit dhe u mbulua me çati të re prej druri,
- U bënë pastrime dhe rregullime të brendshme, për ta sjellë kishën në gjendje funksionale.
- Në anën e apsidës dhe përgjatë muraturës veriore u zbankuan dherat, që shkaktonin lagështinë dhe dëmtonin afresket.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë vitit 1999, me një vlerë prej **450.000 lekësh (4.500 USD)**.



LABOVË E MADHE E ZHABËS-GJIROKASTËR

KISHA E IPAPANDISË

Për fat të keq, kisha madhështore në vendlindjen e bamirësve të mëdhej, vëllezërve Zhapa, nuk u arrit të shpëtonte nga rrënimi. Ka shpëtuar vetëm një pjesë e vogël nga ana lindore, ndërsa e gjithë pjesa tjetër, duke përfshirë dhe hajatin nga ana jugore është rrënuar. Në anën perëndimore është shtuar një ndërtim i ri që përdoret si dyqan, ndërsa në oborr është zhdukur varri monumental i familjes Zhapa, si dhe është ngritur një ndërtim i ri që përdoret si klub.

Në këto rrethana u kryen punime sondazhi e çlirimi të rrënojave, për të zbuluar planimetrinë e kishës së vjetër. U hartua projekti i konservimit të pjesës së mbetur dhe i rikonstruksionit të kishës. Ekzistenca e ndërtimeve të reja pengon realizimin e projektit.


Punimet e çlirimit dhe sondazhet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë vitit 2001 dhe kapën shumën prej **450.000 lekësh (4.500 USD)**.



Rrënojat e kishës së Ipapandisë.



Banesat e familjes Zhapa.



HOSHTEVË-GJIROKASTËR

KISHA E APOSTUJVE PETRO DHE PAVLLI

Hoshteva është fshati i fundit në krahinën e Zagorisë. Ngrihet në një terren të thyer malor dhe me mundësi të kufizuara komunikimi automobilistik. Megjithatë ruan një kishë me vlera të spikatura arkitektonike e artistike.

Kisha është e tipit bazilikal, i variantit me mbulesë me një sistem harqesh, qemeresh e kësulash sferike. Në anën veriore shtjellohet hajati i hapur në pamjen ballore me një harkadë mbi

Pamje verilindore e kishës.



kolona guri, ndërsa në qoshen verilindore lartësohet kulla e kambanores, me formë oktagonale në plan.

Interieri i kishës është i veshur me pikturë murale e një cilësie të lartë artistike, e cila ruhet në gjendje të mirë.

Në këtë kishë Kryepiskopi Anastas, në ditën e Kremtimit të Apostujve, kreu Liturgjinë Hyjnore në vitin 1999.


Punimet për shpëtimin e kishës konsistuan në :

- Rinovimin e mbulesës së çatisë me rrasa guri të zeza.
- Rehabilitimin e hajatit: muraturës, kolonave, si dhe të çatisë.
- Pastrimin dhe sistemimin e ambientit të brendshëm.
- Përforcimin dhe plotësimin e muraturës së kambanores, si dhe mbulimin e saj.
- Meremetimin dhe plotësimin e mureve të rrethimit të oborrit.

Punimet u kryen në vitin 2000 nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës, me një vlerë prej **560 000 lekësh (5.600 USD).**



Pamje e brendshme e kishës.



VRINË-SARANDË **KISHA E MANASTIRIT TË PROFETIT ILIA**



*Pamje e përgjithshme e manastirit
pas ndërhyrjeve restauruese.*




Pamje veriperëndimore e kishës.

Ngrihet në majë të një kodre të ulët, përkarshi qytetit antik të Butrintit. Kisha është njënefëshe e variantit me bërthamë qendrore të mbuluar me kupolë mbi një tambur të lartë. Tipologjikisht duhet t'i përkasë shekullit të 17-të dhe ka paralele ngjashmërie me kishën e manastirit të Shën Gjergjit, pranë fshatit Xarë, dhe me kishën e manastirit të Shën Kollit në fshatin Dhivër të Theologos.

Kisha ishte krejtësisht e braktisur dhe e ekspozuar ndaj rreziqeve të natyrës dhe njerëzve. Ndërhyrjet restauruese konsistonin në:

- Rikonstrukcionin e çatisë dhe të mbulesës së saj më pllloça guri,
- Rindërtimin e hajatit në pjesën perëndimore, sipas gjurmëve të ruajtura,
- Meremetimin dhe plotësimin e dyshemesë së kishës me pllaka guri,
- Suvatimin e brendshëm, meqenëse mungonte piktura murale
- Rrethimin e territorit të manastirit dhe mbjelljen e tij me ullinj.

Punimet u kryen gjatë vitit 2001 nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës, me një vlerë prej **1.630.000 lekësh (16.300 USD)**.



BUAL-PËRMET

KISHA E PROFETIT ILIA

Është një kishë me vlera të veçanta historike, për faktin se përmban gjurmë të qarta ndërtimore, që i përkasin shek.12, si dhe pikturë murale me vlera të mëdha artistike. Braktisja e saj kishte sjellë si pasojë shkatërrimin e konstruksionit të çatisë, që do të çonte në mënyrë të pashmangshme në shkatërrimin e të gjithë ndërtesës dhe të pikturës murale.

Punimet e shpëtimit që u ndërmorën në këtë monument ishin:

- Konsolidimi i muraturës me një brez BA të maskuar.
- Rindërtimi tërësor i çatisë.
- Sistemime dhe meremetime të brendshme.


Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë vitit 2001, me një vlerë prej **720.000 lekësh (7.200 USD)**.



Pamje veriore e kishës.



Gjurmë të vjetra n murin lindor të kishës.



KARDHIKAQ-DELVINË

KISHA E SHËN GJERGJIT



Pamje jugperëndimore e kishës.




Gjendja e afreskut para ndërhyrjeve restauruese.

E ndodhur jashtë fshatit, kisha përdorej për stallë bagëtish. Braktisja e saj kishte sjellë shkatërrimin e çatisë, prishjen e mureve, duke lënë të ekspozuara ndaj agentëve atmosferikë pikturat murale me vlerë artistike.

Punimet e kryera synonin t'i rikthenin kishës funksionet e saj dhe të siguronin mbrojtjen e afreskeve. Këto punime u përqendruan në:

- Meremetimin dhe plotësimin e muraturave të dëmtuara.
- Përforcimin e muraturës me brez BA.
- Rindërtimin e çatisë.
- Meremetimin dhe plotësimin e dyshemesë.
- Suvatimin e brendshëm në pjesët ku mungon piktura murale dhe atë të jashtëm.
- Rindërtimin e kambanores.
- Pajisjen me dyer e dritare.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë vitit 2001, me një vlerë prej **2.400.000 lekësh (24.000 USD)**.



TËRBUQ-GJIROKASTËR

KISHA E SHËN DHIMITRIT

Pas një zjarri në vitin 1990, kur kisha ende shërbente si depo e Ndërmarrjes Bujqësore, nuk shpëtuan shumë elemente. Megjithatë ato pak elemente të mbetura, kolonat dhe harqet e hajatit jugor, dëshmojnë për një trajtim të pasur arkitektoniko-dekorativ të kishës.


Punimet e kryera synonin rehabilitimin e kishës sipas gjurmëve të ruajtura dhe kthimin e funksionit fillestar të saj. Këto punime konsistonin në:

- Konsolidimin e muraturave
- Rindërtimin e çatisë
- Rindërtimin e tavaneve
- Shtrimin e dyshemesë
- Plotësimin dhe ritrajtimin e hajatit
- Rindërtimin e kambanores.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë vitit 2001, me një vlerë prej **2.800.000 lekësh (28.000 USD)**.



Pamje juglindore e kishës.



GORANXI-GJIROKASTËR

KISHA E SHËN THANASIT



Pamje jugore e kishës.




Fragment nga afresku i kishës

Ndodhej brenda një reparti ushtarak dhe përdorej si depo armatimi, duke ia tjetërsuar tërësisht pamjen fillestare kishës. Në anën jugore ishte ndërtuar një shtesë e re me tulla e soletë betoni, ndërsa kishës i ishte prishur apsidë. Mbas largimit të repartit ushtarak kisha ishte krejt e braktisur dhe kishte pësuar dëmtime serioze, si të mbulesës së çatisë, ashtu dhe të pikturës murale me vlera të veçanta artistike e historike.

Punimet e restaurimit u përqendruan në:

- Largimin e shtesave të mëvonshme,
- Konsolidimin e qemerit të mbulesës së brendshme,
- Ndërtimin e një brezi BA të maskuar,
- Rindërtimin e çatisë dhe mbulimin e saj me plloça guri,
- Rindërtimin e apsidës,
- Meremetimin e dyshemesë,
- Pajisjen me dyer e dritare.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë vitit 2002, me një vlerë prej **480.000 lekësh (4.800 USD)**.



SHEPER-GJIROKASTËR

KISHA E SHËN PARASHQEVISË

Kisha ngrihet në qendër të fshatit dhe, së bashku me ndërtimet e tjera të karakterit shoqëror, përbëjnë qendrën kompozicionale të tij. Sipas një mbishkrimi të gdhendur mbi portën veriore, kisha është ndërtuar në muajin qershor të vitit 1841.

Kisha, me përmasat dhe përpunimin arkitektoniko-dekorativ, është një ndërtim imponues dhe paraqet vlera arkitektonike e konstruktive, që dëshmojnë vazhdimin dhe pasurimin e traditës së ndërtimeve kishtare gjatë shekullit 19. Naosi i përket tipit bazilikal me tre nefe dhe variantit me mbulesë me një sistem harqesh, qemeresh e kalotash sferike. Nga ana tjetër ajo përbën të vetmin ndërtim kulti në fshat, i cili, ndonëse në gjendjen e sotme ka një numër të vogël familjesh, ka qenë një nga fshatrat më të mëdhej, më me kulturë dhe me një traditë të lartë kishtare. Pra rrënimi i saj do t'i sillte një humbje të pallogaritshme si fondit të kulturës materiale, ashtu dhe jetës shpirtërore të fshatit.

Gjatë kohës së regjimit komunist kisha ka qenë përdorur si depo e kooperativës. Si pasojë e braktisjes për një kohë të gjatë dhe mungesës së mirëmbajtjes, kisha kishte pësuar dëmtime të tilla,



Pamje e kishës para ndërhyrjeve restauruese.



Pamje e kishës pas ndërhyrjeve restauruese.



Pamje e brendshme e kishës para ndërhyrjeve restauruese.



Pamje verilindore e kishës pas ndërhyrjeve restauruese.

që e kishin shpënë atë në gjendje katastrofike.


Çatia ishte shkatërruar plotësisht, duke lënë të ekspozuara ndaj agjentëve atmosferikë gjithë strukturat konstruktive, muraturën, harqet dhe kalotat sferike. Gjithashtu ndryshkja ose kalbja e tirantave metalike kishte sjellë prishjen e ekuilibrit të sistemit konstruktiv, veprimin e lirë të shtytjeve horizontale, me pasojë krijimin e inklinimeve të muraturës dhe të kolonave, si dhe çarjeve të shumta në harqet dhe kalotat sferike.

Nga ana tipologjike dëmtime ka shkaktuar rrëzimi i hajatit në anën jugore. Paraqiten gjithashtu rrëzime të suvatimit, si dhe shkatërrime të dyerve dhe të dritareve.

Për të shpëtuar këtë monument të rëndësishëm nga dëmtimet e mëtejshme u ndërmorën këto ndërhyrje të karakterit shpëtues:

- Puntelimi i harqeve dhe i kalotave sferike që paraqesnin më tepër çarje,
- Puntelimi i kolonës rrethore juglindore, që ka pësuar inklinimin më të konsiderueshëm,
- Çlirimi nga ngarkesa e mbistrukturës së dëmtuar me heqjen e plloçave të mbulesës dhe të mbushjeve nën të,
- Rindërtimi i çatisë dhe mbulimi i saj,
- Konsolidimi i muraturës së narteksit: rindërtimi i pjesëve të rrëzuara dhe hidroizolimi me plloça guri të përfundimit të muraturës, mbas heqjes së çatisë,
- Pajisja me dyer e dritare.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë vitit 2002-2003, me një vlerë prej **1.300.000 lekësh (13.000 USD)**.



ÇUKË-SARANDË KISHA E MANASTIRIT TË SHËN GJERGJIT

Manastiri i Shën Gjergjit, i njohur ndryshe si manastiri i Demës, zotëron lartësinë e një kodre, që ngrihet në rripin e ngushtë të tokës, i cili ndan Detin Jon me liqenin e Butrintit. Manastiri rrethohet me një mur të lartë me tipare të fortifikuara. Nga ndërtimet e manastirit kanë mbetur pak ndërtesa në gjendje gjysmë të rrënuar dhe kisha, të cilës i mungonte mbulesa e narteksit.

Kisha e manastirit është një nga shembujt më me vlera të arkitekturës pasbizantine, si për tipologjinë, ashtu dhe për zgjidhjen konstruktive të saj. I përket tipit të kishave njënefëshe, me bërthamë qendrore të mbuluar me kupolë mbi një tambur të lartë. Tipologjikisht duhet t'i përkasë shekullit 17.

Përpjekjet e bëra nga Instituti i Monumenteve për meremetimin e mbulesës së çatisë me plloça guri, nuk patën rezultat, meqenëse u përdorën plloça të papërshtatshme dhe mjeshttra të pakualifikuar, duke sjellë si rezultat mbingarkesën e konstruksionit dhe humbjen e vlerave estetike. Për këtë arsye u rimorën punime restaurimi, që konsistonin në:

- Rimbullimin e çatisë së naosit,
- Lidhjen e muraturës së narteksit me një



*Pamje jugperëndimore e kishës
para ndërhyrjeve restauruese.*

brez BA të maskuar,


- Rindërtimin e çatisë së narteksit,
- Merimetimin dhe plotësimin e dyshemesë

së naosit me pllaka guri.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë vitit 2002, me një vlerë prej **635.000 lekësh (6.350 USD)**.

*Pamje jugperëndimore e kishës
pas ndërhyrjeve restauruese.*





OKDUNAJ-PËRMET

KISHA «FJETJA E SË TËRËSHENJTËS»

Ogdunaj, një fshat i vogël, jo më shumë se 25 familje, në zonën e Bënjës, ruan një kishë me vlera arkitektonike, të ndërtuar në vitin 1774. Është një kishë e tipit bazilikal trenefëshe, e mbuluar me një sistem kupolash e qemeresh. Kishën e rrethon një park i mirëfilltë me qiparisa shekullorë.

Kisha ishte lënë në mëshirë të fatit. Çatia ishte shkatërruar plotësisht dhe nga ky shkak kishte filluar rrënimi tërësor i kubeve dhe qemereve. Ndërkaq narteksi ose dhoma e grave, që i përket një faze më të vonë ndërtimi, ishte tërësisht i rrëzuar.


Gjatë ndërhyrjeve të viteve 1995 – 1996 u kryen këto punime:

- U pastrua plotësisht sistemi i mbulesës së brendshme nga mbeturinat e çatisë dhe mbushjeve nën të,
- U konsoliduan qemerët e mbulesës nga dëmtimet që kishin pësuar,
- U rindërtua çatia me konstruksion druri, e mbështetur tek muret anësore dhe në harkadat e brendshme. Mbulesa u bë me pllloça guri të zi, karakteristike për zonën.
- U rishtua me pllaka guri e gjithë

dysHEMEJA.

- U meremetuan suvatimet e brendshme.
- U vendosën dyer dhe dritare.
- U bë ndarja me mur guri e ndërtesës së postës në anën perëndimore, që komunikonte me narteksin-shtesë dhe kështu kisha u bë funksionale.
- U bënë gjithashtu pastrime dhe sistemime të ambientit rrethues.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë viteve 1995-1996, me një vlerë prej **650.000 lekësh (6.500 USD)**.



BËNJË-PËRMET
**KISHA «HYRJA E SË TËRËSHENJTËS
NË TEMPULL»**

Është një kishë mrekullibërëse, panairi i së cilës më 21 Nëntor, shndërrohet në një pelegrinazh të vërtetë besimtarësh nga i gjithë vendi, veçanërisht nga trevat e Përmetit, Kolonjës dhe Korçës, si dhe nga banorë të këtij fshati të vendosur në Tiranë e gjetkë. Ekskursione bëhen gjithashtu në çdo periudhë të vitit.

Monumenti kishte pësuar çarje të konsiderueshme në muraturën jugore, ku ka dhe hajatin – portik të hyrjes kryesore, që ndofta kanë rrjedhur për shkak të rrëshqitjeve të terrenit nga pjerrësia e menjëhershme e bregut të përroit, mbi të cilin është ndërtuar.

Gjatë vitit 2002 u bënë ndërhyrje shpëtimi, sikundër janë:


- Blerja dhe, në vazhdim, prishja e një lokali të ndërtuar në vitet e përndjekjes komuniste, i cili kishte zaptuar kryesisht oborrin, duke fshehur tërësisht madhësinë e apsidës.

- Me materialin e përfituar nga prishjet u rindërtuan muret rrethuese të kishës dhe u krijuan sheshe të niveluara funksionale.

- U bë riparimi tërësor i çatisë, ndërsa pjesët e hajatit dhe të ambientit të ndenjes, të krijuar si zgjerim i tij, u mbuluan me çati të re.

· U rehabilitua në masë të konsiderueshme rruga prej 4 km, që lidh kishën e Bënjës me rrugën nacionale Përmet – Tri Urat.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës dhe kapën vlerën prej **700.000 lekësh (7.000 USD)**.



GORANXI-GJIROKASTËR

MANASTIRI I FJETJES SË TË TËRËSHENJTËS

Manastiri ndodhet rreth 4 km mbi fshatin Goranxi të krahinës së Dropullit, në një lartësi rreth 650 m mbi nivelin e detit. Njihet më gjerësisht me emrin manstiri i Ravenjës dhe kisha e tij i kushtohet “Fjetjes së të Tërëshenjtës”. Nga manastiri kanë mbetur kisha dhe disa ndërtesa përreth, në gjendje të degraduar.

Kisha, e cila datohet e vitit 1600, paraqet tipare specifike në formulimin arkitektoniko-dekorativ të jashtëm, me mjaft interes për studimin e arkitekturës pasbizantine. Përbëhet nga naosi,

Pamje verilindore e kishës së manastirit.



narteksi dhe eksonarteksi, të cilat i bashkangjiten naosit në anën perëndimore. Naosi është i tipit në formë kryqi me kupolë dhe me apsida anësore (tipi athonik). Narteksi dhe eksonarteksi janë të mbuluara me një sistem qemeresh dhe kalotash sferike. Mbi frontonin perëndimor të narteksit ngrihet kambanorja.

Karakteristikë e formulimit arkitektonik të jashtëm është dekorimi i apsidave dhe tamburit me një seri harqesh elegante prej guri, të cilat, duke u ndërprerë me njëri-tjetrin, krijojnë një varg harqesh të mprehtë. Kjo harkadë gjallërohet akoma më tepër nga gdhendjet në relief të lartë të figurave antropomorfe dhe zoomorfe. Është ky një dekoracion i veçantë që nuk takohet në asnjë monument tjetër të krahinës dhe gjatë gjithë periudhës pasbizantine, gjë që i ka shtyrë studiuesit të shprehen për ndikime perëndimore në këtë kishë.


Ndonëse në gjendje të keqe, edhe konakët e manastirit dëshmojnë për një arkitekturë të pasur. Dëmtime serioze vëreheshin dhe në mbulesën e kishës.

Për kapërcimin e gjendjes së krijuar ndërhyrja kryesore ishte ndërtimi i rrugës drejt manastirit me gjatësi 4 km dhe kosto 2.700.000 lekë. Hapja e rrugës e bën manastirin të vizitueshëm dhe njëherësh lehtëson transportin e materialeve për punimet restauruese.

Pas kësaj punimet u përqendruan në:

- Rikonstrukcionin e çatisë së kishës,
- Përforcimin e konstruksionit të çative të konakëve dhe eliminimin e pikimit,
- Restaurimin e portës së hyrjes së manastirit,
- Vedosjen e dritareve të kishës.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë viteve 2002 – 2003 me një vlerë prej **3.250.000 lekësh (32.500 USD)**.



DHUVJAN-GJIROKASTËR **MANASTIRI I FJETJES SË TË TËRËSHENJTËS**

Dhuvjani ndodhet në mes të Luginës së Drinos, e shmangur rreth 2.5 km nga rruga automobilistike Kakavi – Gjirokastrë. Manastiri ngrihet në skajin më të sipërm të fshatit. Është një nga manastiret më me interes të krahinës së Dropullit. Manastiri shpeshherë emërohet edhe si “i Shenjtores Julita

Pamje e kishës së manastirit.





Pamje e brendshme e kishës së manastirit.

dhe Shën Qirikut” për arsye se deri vonë atje ruheshin lipsanat e Shenjtores Julita.


Përbëhet nga kisha dhe konakët që e rrethojnë atë në të gjitha anët, duke na dhënë një kompozim tepër të ngjeshur.

Kisha ruhet në gjendje relativisht të mirë, ndërsa konakët janë në gjendje të rrënuar ose gjysmë të rrënuar. Rrënimi i tyre ka ndodhur vitet e fundit, si rezultat i mungesës së mirëmbajtjes dhe braktisjes tërësore. Por dokumentacioni dhe ato pak elemente që ende ruhen, dëshmojnë për një arkitekturë të pasur dhe të veçantë.

Kisha e manastirit, e ndërtuar në vitin 1588, është në formë kryqi me kupolë dhe i përket variantit të përbërë. Në anën perëndimore i bashkangjitet narteksi, i mbuluar me një sistem qemeresh, ndërsa eksonarteksi, i mbuluar me çati druri, i përket një faze më të vonë. Në qoshen veriperëndimore të kishës lartësohet kulla e kambanores, në formën e një muri masiv prej guri. Interieri i kishës është i tëri i veshur me pikturë murale.

Një masë e rëndësishme për vizitueshmërinë dhe rehabilitimin e manastirit ishte ndërtimi i rrugës që të shpie në Manastir. Gjithashtu u kryen punime për zbulimin e kontureve të godinave ekzistuese dhe pastrimin e ambienteve të oborrit.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë vitit 2003, me një kosto prej **4.550.000 lekësh (45.500 USD)**.



DERVIÇAN-GJIROKASTËR **MANASTIRI I KRYEËNGJËJVE**

Manastiri ngrihet në pllajat e Malit të Gjerë mbi fshatin Derviçan, ashtu si dhe gjithë manastiret e tjera të Dropullit. Është një ndërtim më i ri në krahasim me komplekset e tjera monastike të kësaj lugine. Megjithatë ka vlera, sepse dëshmon për ecurinë e zhvillimit dhe larminë tipologjike të ndërtimeve monastike të arkitekturës pasbizantine.

Pamje jugore e kishës së manastirit.





Pamje verilindore e kishës së manastirit.



Pamje e brendshme e kishës së manastirit.

Kompleksi i manastirit përbëhet nga kisha dhe konakët që e rrethojnë atë, kryesisht nga ana lindore dhe perëndimore. Nga këto ndërtime ruhet në gjendje relativisht të mirë kisha, ndërsa konakët janë thuajse në gjendje të rrënuar.

Kisha e manastirit, në organizimin hapësiror të brendshëm i bindet kriterëve të tipit në formë kryqi me kupolë dhe me apsida anësore. Por në pamjen e jashtme kjo strukturë nuk pasqyrohet, kupola nuk ngrihet mbi tambur, duke dhënë kështu pamjen e ndërtimeve bazilikale.

Narteksi është dykatësh dhe përmban kambanoren që ngrihet mbi frontonin e murit perëndimor.

Teknika e ndërtimit është e një cilësie të mirë dhe e gjallëruar me elemente dekorative të punuara në gur.

Nga lëvizjet e dherave në zonën veriore u konstatuan çarje të harqeve në harkadën perëndimore, në zonën e harkadës para hierores, në qemerin e protezis etj.

Punimet që u kryen konsistuan në:

- Çeljen e rrugës për në manastir me gjatësi rreth 2 km.
- Puntelimin e harkadave të dëmtuara.
- Pastrimin e oborrit nga bimësia e egër dhe mbeturinat e rrënojave.
- Heqjen e çatisë dhe pastrimin e konstruksionit të mbulesës së brendshme.
- Konsolidimin provizor nga sipër të konstruksionit të mbulesës së brendshme.
- Rindërtimin e konstruksionit të drurit të çatisë.
- Rimbullimin e çatisë me rrasa guri.

Punimet u kryen nga Zyra Teknike e Mitropolisë së Gjirokastrës gjatë viteve 2001 – 2003, me një kosto prej **2.350.000 lekësh (23.500 USD)**.



KARAVASTA - LUSHNJË

KISHA E SHËN THANASIT

Është ndërtuar në vitin 1778 dhe është pikturuar më 1797 nga piktorët e familjes grabovare Katro (Çetiri), Gjergji dhe Joani.

Kisha përbëhet nga naosi dhe hajatet e mbyllura që rrethojnë në tri anë, të cilat janë rindërtuar në një fazë më të vonë. Naosi është i tipit bazilikal me tre nefe dhe me tavan të rrafshët. Dy harkada ndajnë nefet nga njëri-tjetri, nga të cilët nefi qendror është më i lartë se dy anësorët. Secili nef mbulohet me tavan druri të veçantë. Një ikonostas prej druri të gdhendur ndan ambientin e altarit, i cili përmban apsidën qendrore të nxjerrë jashtë. Mbi timpanin e murit perëndimor të naosit lartësohej kulla e kambanores.

Nga hajatet që rrethojnë naosin, pjesa perëndimore është më e gjerë. Aty është veçuar një kthinë e vogël ku mbahej vaska e pagëzimit.

Në pamjet e jashtme është arritur një shkallëzim i volumeve: nefi qendror, i mbuluar me çati dyujëse, mbizotëron mbi çatitë më të ulta njëujëse të nefeve anësore dhe këto të fundit mbizotërojnë mbi volumet e ulta të hajateve.

Kisha është e suvatuar nga jashtë, e cila ka fshehur muraturën prej guri të naosit dhe atë prej tullash të hajateve. E pasuvatuar është lënë apsida,



Pamje jugore e kishës para ndërhyrjeve të shpëtimit.

e cila është ndërtuar me blloqe guri të latuara dhe është zbukuruar me një harkadë të cekët e të verbët.

Kisha kishte kohë që ishte e braktisur dhe si pasojë kishte filluar të paraqiste dëmtime serioze.


Për këtë arsye u ndërmorën masa me karakter shpëtimi, ndër të cilat ato më kryesoret ishin rindërtimi tërësor i çative të naosit dhe të hajateve dhe sistemimi e largimi i dherave përreth kishës për të shmangur lagështinë.

Punimet u kryen gjatë vitit 1999 nga Dega e Monumenteve të Tiranës, me drejtues ing. G. Samimin në bashkëpunim me Firmën Ndërtimore ELIRA, me drejtues ing. S. Kolën.

Këto punime arritën vlerën prej 5.482.840 lekësh (54.830 USD).

Pamje jugore e kishës pas ndërhyrjeve të shpëtimit.





KRUTJE E SIPËRME - LUSHNJE

KISHA E SHËN NIKOLLËS

Kisha e Shën Nikollës në Krutjen e Sipërme i përket variantit të kishave të Myzeqesë, i përbërë nga naosi dhe hajateve të mbyllura që e rrethojnë atë në tri anë. Naosi është një bazilikë e ndarë në tre nefe nga një kolonadë druri dhe i mbuluar me tavan druri të dekoruar. E gjithë sipërfaqja e brendshme është e veshur me afreske, të

Pamje juglindore e kishës.





Dëmtime të çatisë dhe çarje të muraturave.

pikturuara në vitin 1811 nga Nikollë Çetiri i familjes së njohur të piktorëve grabovarë. Element i rëndësishëm i dekoracionit të brendshëm është dhe ikonostasi prej druri të gdhendur dhe i lyer me bojë ari. Mbi hyrjen perëndimore lartësohet kulla e lartë e kambanores, një ndërtim i vitit 1924.

Është kisha e vetme e enorisë së përbërë nga tre fshatra: Krutjes së Sipërme, Fierit të Ri dhe Kadiaj, që numëron rreth 900 familje të krishtera dhe kanë një klerik të përhershëm. Ajo ka një funksionim të vazhdueshëm dhe një frekuentim të dendur për meshën e përjavshme, pagëzimet, dasmat, vdekjet, përkujtimoret etj. Përreth kishës shtrihen varrezat e fshatit, të cilat janë plotësisht të sistemuara.

Ndërtesa e kishës kishte arritur në një gjendje të tillë sa që mund të konsiderohej e rrezikshme për përdorimin e mëtejshëm të saj:

- Vëreheshin çarje të konsiderueshme në muraturë. Më problematike paraqiteshin çarjet në apsidë, të cilat rrezikonin që kjo pjesë të shkëputej tërësisht nga ndërtesa.
- Si rezultat i dëmtimit të strukturës mbajtëse të çatisë, muratura veriore dhe ajo jugore kishin pësuar një shmangie të theksuar nga vertikalisiteti.
- Vërehej gjithashtu dhe një shkëputje e pareteve të muraturës nga njëra-tjetra, d.m.th. një fryrje e muraturës.
- Dëmtimi i çatisë dhe i mbulesës së saj kishte lejuar depërtimin e ujërave të rreshjeve në interiorin e kishës, duke shkaktuar dëmtimin serioz të tavaneve dekorativë, pikturës murale dhe rëndimin e mëtejshëm të qëndrueshmërisë statike të konstruksionit.

Për të eliminuar rrezikun eminent ishin marrë disa masa: ishte punteluar muratura e apsidës dhe muri jugor i naosit. Por këto masa ishin krejtësisht

provizore dhe aspak të mjaftueshme për të shmangur rrezikun e paraqitur. Për këtë qëllim gjatë vitit 2002 u ndërmorën masa të tjera shpëtimi, të cilat konsistojnë në:

- Ankorimin ose lidhjen e muraturës veriore me atë jugore me kavo çeliku, për të mos lejuar hapjen e mëtejshme të ndërtesës.
- Ankorimin e apsidës në trupin e naosit, duke bërë më parë shëndoshjen e muraturës së ndërtesës dhe të themelit nën të.
- Meremetimin e çatisë: zëvendësimin e elementeve konstruktive të degraduara dhe qeramosjen tërësore të saj.
- Fiksimin e tavaneve dekorative.
- Ripërtëritjen dhe shtimin e puntelimit të murit jugor.
- Pastrimin dhe sistemimin e hajatit perëndimor dhe konsolidimin e strukturave të drunjtave të tij.
- Punimet u kryen nga firma ndërtimore “Jogi” me drejtues ing. J. Bashën.

Punimet e mësipërme arritën shumë prej 1.754.900 lekësh (17.550 USD).



Pamje të kishës mbas ndërhyrjeve restauruese.

Pamje e brendshme e kishës.





BISHQETHEM - LUSHNJE

KISHA E SË TËRËSHENJTËS

Kisha është ndërtuar në vitin 1798 dhe është pikturuar nga piktori i familjes së Çetirëve nga Grabova, Joani. Tipologjikisht i përket variantit të kishave të Myzeqesë. Është trenefëshe, e mbuluar me tavan të rrafshët. Nga tri anë naosi rrethohet nga hajatet e ulta dhe të mbuluara.

Punimet e fundit të mirëmbajtjes në këtë kishë janë kryer në vitin 1987. Braktisja për një kohë të gjatë kishte sjellë dëmtime serioze, jo vetëm të çatisë, por edhe të strukturave mbajtëse.

Ndërhyrjet e shpëtimit konsistuan në:

- Meremetimin e strukturës së drunjtë të çatisë, duke zëvendësuar trarët e kalbur ose të

Pamje veriperëndimore e kishës pas restaurimit.





Qoshja jugperëndimore e ndërtesës para dhe pas ndërhyrjeve të shpëtimit.

Pamje të kishës para ndërhyrjeve shpëtuese.

dëmtuar.

- Ndërrimin e petavrave të çatisë.
- Ndërrimin tërësor të mbulesës me tjegulla, duke përdorur në një masë të madhe tjegullat e shëndosha ekzistuese dhe duke zëvendësuar ato të thyerat.
- Rikonstruimin e kambanores.
- Konsolidimin e qoshes jugperëndimore të hajatit.

Punimet u kryen gjatë vitit 2003 nga Dega e Monumenteve të Tiranës me drejtues ing. G. Samimin dhe arritën shumë **prej 1.000.000 lekësh (10.000 USD).**

*Pamje veriore e kishës pas
ndërrhyrjes së shpëtimit.*



MONUMENTE TË PROJEKTUARA DHE TË RESTAURUARA ME FONDET E KOASH-it

NR	MONUMENTI	PROJEKTI	ZBATUESI	VËREJTJE	FONDI
PUNIME TË PLOTA RESTAURIMI					
1	Kisha e shën Kollit, Grabovë, Gramsh	ZSHT e KOASH-it	Firmë e Gramshit, A. Ago, M. Arapi-konservimin e tavanit. 1997-2001		22.600.000
2	Kisha e manastirit të shën Joan Vladimirit, Elbasan	I.M.K Ark. R. Gega	Firma JOGI, Fier dhe D.M. Tiranës 2004-2005		9.343.000
3	Kisha e shën Marisë, Leusë, Përmet	P.Thomo, L. Bozo- gjeologji M. Arapi- pikturë	D.M. Berat Firma AD-STAR (Përmet) M. Arapi- konservimin e pikturës, A. Ago- konservimin e ikonostasit dhe të tavanit 1999-2000		45.600.000
4	Kisha e Profet Ilias, Lekël, Tepelenë	ZSHT e KOASH-it	Firmë e Tepelenës 1999-2000	Kishë me vlerë historike dhe tipologjike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	17.000.000
5	Kisha e Gjithë Shenjtorëve, Himarë		Firmat ETAN (Greqi), SPEED (Tiranë), Ago, M. Arapi- konservimin e ikonostasit dhe të tavanit 1993-1994 faza I 2000-2002 faza II		32.560.000 lekë 17.000.000 dhe rrahmi
6	Manastiri i shën Mitrit, Qeparo, Himarë	IMK	Firma SPEED-Tiranë 1966-2000		27.800.000
7	Kisha e shën Spiridhonit, Vuno		D.M. Vlorë 1998-1999	Kisha u dogj pa përfunduar punimet	13.000.000
8	Kisha e shën Marisë, Vrahogoranxi, Gjirokastër (arkitektura)	B. Strazimiri	B. Strazimiri-Tiranë D.M. Berat 2001-2002		15.000.000
9	Kisha e shën Marisë, Vrahogoranxi, Gjirokastër (piktura)	M. Arapi	M. Arapi 2004		2.000.000
10	Kisha e Taksjarkëve, Bodrishtë-Gjirokastër	P. Thomo	Firma AD-STAR (Përmet) 1999-2000	Kishë me vlerë historike dhe tipologjike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	13.650.000
11	Kisha e Fjetjes së shën Marisë, Zervat, Gjirokastër	P. Thomo (arkitektura) Prof. dr. H. Nallbani (piktura)	Firma Ndërmorë AD-STAR, Përmet		40.000.000
12	Kisha e shën Spiridhonit, Berat (lagja Goricë)	M. Baballëku & D.M. Berat	M. Baballëku (Berat) 1996-2000		29.300.000

13	Manastiri i Ardenicës, Lushnjë	IMK	D.M. Tiranë, Firmat GEN-RED, ELIRA (Fier) 1996-1999		20.000.000
14	Manastiri i shën Kozmait, Kolkondas, Fier	IMK	Firmat GEN-RED, (restaurimi i kishës) ELIRA-Fier (ndërtimi i rrugës, rrethimit, drenazhimit) 1996-2000	IMK restaurimin e afreskave të kishës së shën Marisë	71.600.000
15	Kisha e shën Gjergjit, Libofshë, Fier	IMK	D.M. Tiranë 1996-1998		7.500.000
16	Kisha e shën Kollit, Vanaj, Fier	IMK	D.M. Tiranë 1998-1999		7.200.000
17	Manastiri i Zvërnecit, Vlore	ZSHT e KOASH-it	Firma ARIS, D.M. Vlorë, Firma ELIRA 1997-1999		38.540.000
18	Kisha e manastirit të Zvërnecit, Vlorë	ZSHT e KOASH-it konsulent P. Thomo, H. Nallbani-projekti i konservimit të veprave të artit	D.M. Berat Firma AD-STAR (Përmet) H. Nallbani-pikturën murale Arapi, A. Ago-ikonostasin 2003		15.930.764
19	Muri rrethues dhe pareklisi në bazilikën e Ballshit	I.M.K.dhe ZSHT e KOASH-it Ark. G. Pani	Firma IRA, Ballsh 2000-2005		15.526.000
	SHUMA				512.149.764
PUNIME RESTAURIMI DHE SHPËTIMI					
1	Kisha e shën Marisë, Voskopoje	Z.SH.T. e KOASHI-it	D.M. Korçë 1999		2.100.000
2	Kisha e Taksiarkëve, Voskopoje	Z.SH.T. e KOASHI-it	D.M. Korçë 1999		3.200.000
3	Kisha e Kryeengjëjve, Gjirokastrë	Ark. S. Mamaluko (Greqi)	Shoq. ETAN (Greqi) 1992-1993		6.800.000
4	Kisha e Metamorfozës së Shpëtimtarit, Gjirokastrë	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 1993-1995		3.200.000
5	Kisha e shën Thanasit, Bularat-Gjirokastrë	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 1994, 2002	Kishë me vlerë historike dhe tipologjike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	2.300.000
6	Kisha e Apostull Andreas, Rahullë-Gjirokastrë	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 1995	Kishë me vlerë historike dhe tipologjike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	2.100.000
7	Kisha e shën Nikollës, Bodar-Përmet	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 1995, 2000	Kishë me vlerë historike dhe tipologjike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	650.000
8	Kisha e Tërëshenjtës, Nivan-Gjirokastrë	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 1996	Kishë me vlerë historike dhe tipologjike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	730.000

9	Kisha e shën Nikollës, Dhrovjan i Poshtëm-Delvinë	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 1996-1997	Kishë me vlerë historike dhe tipologjike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	760.000
10	Manastiri i shën Gjergjit, Volloder-Sarandë	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 1996	Kishë me vlerë historike dhe tipologjike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	460.000
11	Kisha e shën Nikollës, Dhrovjan i Sipërm	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 1998		1.100.000
12	Kisha e manastirit të Profit Ilias, Stegopull, Gjirokastrë.	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 1998		560.000
13	Kisha e shën Nikollës, Erind-Gjirokastrë	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 1998-1999	Kishë me vlerë historike dhe tipologjike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	1.750.000
14	Kisha e Tërëshenjtës Peca, Delvine	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 1999	Kishë me vlerë historike dhe tipologjike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	1.640.000
15	Kisha e Kryengjellit Mihail, Mingul-Gjirokastrë	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 1999		450.000
16	Kisha e Trinisë së Shenjtë, Labovë e Vogël e Zhapës-Gjirokastrë	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 2000	Kishë me vlerë historike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	780.000
17	Kisha e Apostujve Petro dhe Pavli, Hoshtevë, Gjirokastrë.	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 2000		560.000
18	Kisha e manastirit të Profit Ilias, Vrinë-Sarandë	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 2001	Kishë me vlerë historike dhe tipologjike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	1.630.000
19	Kisha e Profit Ilias, Bual-Përmet	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 2001		720.000
20	Kisha e shën Gjergjit, Kardhikaq-Delvinë	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 2001	Kishë me vlerë historike dhe tipologjike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	2.400.000
21	Kisha e shën Dhimitrit, Tërbuq-Gjirokastrë	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 2001	Kishë me vlerë historike dhe tipologjike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	2.800.000
22	Kisha e shën Thanasit, Goranxi-Gjirokastrë	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 2002	Kishë me vlerë artistike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	480.000

23	Kisha e shën Parashqevisë, Sheper-Gjirokastrër	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 2002-2003	Kishë me vlerë historike dhe tipologjike që nuk përfshihet në listën e monumenteve	1.300.000
24	Kisha e manastirit të shën Gjergjit, Çukë-Sarandë	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 2002		635.000
25	Kisha e Fjetjes së Tërshenjtes, Ogdunan-Përmet	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 1995-1996		650.000
26	Kisha e Hyrjes së Tërshenjtes në Tempull, Bënjë-Përmet	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 2002		700.000
27	Manstiri i Fjetjes së Tërshenjtes, Goranxi-Gjirokastrër	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 2002-2003		3.250.000
28	Manstiri i Fjetjes së Tërshenjtes, Dhuvjan-Gjirokastrër	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 2003		4.550.000
29	Manstiri i Kryeengjëjve, Dervican-Gjirokastrër	Z.T.M. Gjirokastrës	Z.T.M. Gjirokastrës 2001-2003		2.350.000
30	Kisha e shën Thanasit, Karavasta, Lushnjë	IMK	D.M.. Tiranë, Firma ELIRA(Fier) 1999		5.500.000
31	Kisha e shën Kollit, Krutje e Sjpërme-Lushnjë	B.R.F.F.D.	Firma Ndertimore JOGI, Fier		1.754.900
32	Kisha e shën Marisë, Bishtqethem-Lushnjë	D.M. Tiranë	D.M. Tiranë		1.000.000
	SHUMA				58.643.093
	TOTALI				560.752.109 Lekë 5.607.493 USD

SHËNIM:

IMK: Instituti i Monumenteve të Kulturës

D.M.: Dega e Monumenteve

ZSHT e KOASH-it: Zyra e Shërbimit Teknik prane Kishës Orthodhokse Autoqefale të Shqipërisë

B.R.F.F.D.: Bërthama e Restaurimit pranë Fondacionit „Fryma e Dashurisë“

Z.T.M: Zyra Teknike e Mitropolisë



