## координатные точки

чистового колеса с черновой расточкой ступицы по чертежу KP-0028-17 тип ULT SF

**Дата 15.09.2017** Овчинников А.С. тел. 74-74-805

Точка 1	Точка 9	Точка 17
x = 0.000000 mm	x = 340.045438 mm	x = 336.853620 mm
y = 0.000000 mm	y = 65.847305 mm	y = 91.680216 mm
Точка 2	Точка 10	Точка 18
x = 104.000000 mm	x = 368.336000  MM	x = 330.416667 mm
y = -23.000000 mm	y = 52.087798 mm	у = 98.566728 мм
Точка 3	Точка 11	Точка 19
x = 135.500000 mm	x = 386.506010  mm	x = 219.890534  mm
y = -23.000000 mm	y = 29.833976 mm	у = 98.961868 мм
Точка 4	Точка 12	Точка 20
x = 139.941069 mm	x = 394.500000  MM	x = 177.106941 mm
y = 5.039808 mm	y = -0.000000 mm	y = 79.914552 mm
Точка 5	Точка 13	Точка 21
x = 174.536175 mm	x = 461.000000  mm	x = 143.096177 mm
y = 50.349067 mm	y = -0.000000 mm	y = 111.039623 mm
Точка 6	Точка 14	Точка 22
x = 207.250556 mm	x = 394.500000  MM	x = 135.500000  MM
у = 64.636433 мм	y = 135.000000 mm	y = 159.000000 mm
Точка 7	Точка 15	Точка 23
x = 235.416667 mm	x = 394.500000  MM	x = 104.000000  mm
y = 86.347663 mm	y = 111.691524 mm	y = 159.000000 mm
Точка 8	Точка 16	
x = 314.583333 mm	x = 367.887828 mm	
y = 86.347663 mm	y = 81.883428 mm	

