координатные точки

чистового колеса с черновой расточкой ступицы по чертежу КР-0030-16 (ВАЗ82)

Дата 20.06.2016

тел. 74-74-805 Овчинников А.С.

Точка 1 x = 0.000000 мм	Точка 9 x = 299.628832 мм	Точка 17 x = 294.866836 мм
z = 0.000000 mm	z = 70.930745 mm	z = 100.176453 mm
Точка 2	Точка 10	Точка 18
x = 97.000000 mm	x = 332.377225 mm	x = 198.535027 mm
z = -22.750000 mm	z = 50.691450 mm	z = 97.915519 mm
Точка 3	Точка 11	Точка 19
x = 130.500000 mm	x = 347.403705 mm	x = 166.340401 mm
z = -22.750000 mm	z = 30.215783 mm	z = 79.829960 mm
Точка 4	Точка 12	Точка 20
x = 136.568534 mm	x = 355.500000 mm	x = 135.422912 mm
z = 15.565214 mm	z = 0.000000 mm	z = 104.780450 mm
Точка 5	Точка 13	Точка 21
x = 156.318916 mm	x = 421.000000 mm	x = 125.500000 mm
z = 46.143846 mm	z = -0.000000 mm	z = 163.250000 mm
Точка 6	Точка 14	Точка 22
x = 195.824770 mm	x = 355.500000 mm	x = 97.000000 mm
z = 71.205882 mm	z = 135.000000 mm	z = 163.250000 mm
Точка 7	Точка 15	
x = 213.675000 mm	x = 355.500000 mm	
z = 88.170442 mm	z = 113.860580 mm	
Точка 8	Точка 16	
x = 281.325000 mm	x = 319.274257 mm	
z = 88.170442 mm	z = 84.513687 mm	

