КООРДИНАТНЫЕ ТОЧКИ

чистового колеса с черновой расточкой ступицы по чертежу КР-0066-16 исп.4 (Ø1000 мм)

Дата 22.05.2017 Овчинников А.С. тел. 74-74-805

Точка 1 Точка 9 Точка 17 x = 0.000000 MMx = 370.943262 mmx = 368.935723 MMy = 0.000000 mmz = 68.101391 mmz = 91.902965 mmТочка 2 Точка 10 Точка 18 x = 89.500000 mmx = 406.430630 mmx = 357.333333 MMy = -54.750000 MMz = 52.030519 mmz = 101.788888 MMТочка 3 Точка 11 Точка 19 x = 131.000000 MMx = 426.469832 mmx = 232.666667 MMy = -54.750000 mmz = 28.102968 MMz = 101.788888 MMТочка 4 Точка 12 Точка 20 x = 434.000000 mmx = 141.041436 mmx = 207.397266 MMy = 2.197812 mmz = 0.000000 mmy = 84.961029 mmТочка 5 Точка 13 Точка 21 x = 177.967559 mmx = 501.000000 MMx = 189.212986 mmz = -0.000000 mmy = 49.998141 mmy = 80.926315 mmТочка 6 Точка 14 Точка 22 x = 218.143988 mmx = 434.000000 mmx = 141.930419 mmz = 135.000000 mmz = 67.708581 mmy = 114.117376 MMТочка 7 Точка 15 Точка 23 x = 247.333333 MMx = 434.000000 mmx = 136.000000 MMz = 88.191502 mmz = 118.681879 mmy = 136.250000 MMТочка 8 Точка 16 Точка 24 x = 342.666667 mmx = 404.419226 mmx = 89.500000 MMz = 88.191502 mmz = 84.103967 mmy = 136.250000 MM

