ON\OFF
VBAT+
VBAT-
WRONG POL
V_BAT OK
RPi 5V
- +
- +
2596
DCM
4015
Jetson 5V
+ -
GND
- +
Hydrotron +/- 15V