RP-2569-000148 รอประเมินตรวจงาน

แอร์ไม่เย็น · มีน้ำหยด

แจ้งเมื่อ 15 ต.ค. 2569 เวลา 08:40 น.

ข้อมูลงาน

ห้องประชุม 5B

อาคารฝั่ง Office / ชั้น 5

หมวดงาน	ระบบปรับอากาศ
อุปกรณ์	AC-05-012 เครื่องปรับอากาศ
ความเร่งด่วน	• สูง จากอาการ “มีน้ำหยด”
ซ่อมเสร็จเมื่อ	18 ต.ค. 2569 เวลา 10:20 น.

ผู้แจ้ง

วส วรรณา สุขประเสริฐ

ฝ่ายบัญชี · ผู้ติดตาม 1 คน

ผู้ซ่อม

ธพ ธนากร พึ่งบุญ

ช่างของบริษัท

ข้ามไปเนื้อหา

รายละเอียดการซ่อม


บันทึกผลแล้ว

สิ่งที่ช่างดำเนินการ


ล้างแผงคอยล์เย็นและเปลี่ยนท่อน้ำทิ้ง ทดสอบแล้วแอร์เย็นตามปกติและไม่มีน้ำหยด

ธนากร พึ่งบุญ · 18 ต.ค. 2569 เวลา 10:20 น.

ก่อนซ่อม จากผู้แจ้ง



หลังซ่อม จากช่าง



รายละเอียดที่แจ้ง

น้ำหยดบริเวณโต๊ะประชุม และแอร์ไม่เย็นตั้งแต่ช่วงเช้า

แจ้งโดยคุณ · 15 ต.ค. 2569 เวลา 08:40 น.

ข้ามไปเนื้อหา

ความคืบหน้าของงาน

ตั้งแต่แจ้งเรื่อง จนถึงปิดงาน

15 ต.ค. 2569 · 08:40

แจ้งงาน

คุณส่งรายละเอียดและรูป 2 รูป

15 ต.ค. 2569 · 08:40

รับเรื่อง

ระบบรับเรื่องเรียบร้อยแล้ว

16 ต.ค. 2569 · 09:15

กำลังดำเนินการ

ช่างดำเนินการซ่อมตามรายละเอียดที่แจ้ง

18 ต.ค. 2569 · 10:20

เสร็จ

ช่างบันทึกผลการซ่อมแล้ว

รอคุณประเมินตรวจงาน ตอนนี้

รอคุณตรวจผลซ่อมและให้คะแนน