VER. 1.0, 14 FEBRUAR 2016

Inbetriebnahme und Modellierung einer Asynchronmaschine

Lukas Tetzlaff, Robby Kozok, Nic Fränky Siebenborn und Pascal Kahlert

Abstract—Dieser Anwendungshinweis beschäftigt sich mit der einfachen Inbetriebnahme einer Asynchronmaschine vom Typ MDFMAIG071-12D von Lenze. Außerdem wird in diesem Dokument die Benutzung eines passenden Models behandelt und eine Simulation vorgestellt.

Index Terms—Asynchronmaschine, Simulink, Feldorientierte Regelung, Texas Instruments

I. INTRODUCTION

IESER Anwendungshinweis ist in der Übung zum Modul Embedded Power Electronics und Modellbasierter Entwurf von geregelten elektronischen Systemen an der Beuth Hochschule für Technik in Berlin entstanden. In dieser Übung sollten die erlernten theoretischen Kenntnisse anhand von Asynchronmaschinen vertieft werden und Erkenntnisse zur praktischen Umsetzung und damit entstehende Probleme verdeutlich werden.

Dieser Anwendungshinweis soll dritten die Möglichkeit geben möglichst schnell ähnliche Kenntnisse zu erlangen ohne vorher auf zu große Probleme zu stoßen.

Wir haben diesen Anwendungshinweis in zwei große Blöcke unterteilt, im ersten Abschnitt soll es um die Simulation der Asynchronmaschine gehen und im zweiten Teil dann um die Inbetriebnahme der Asynchronmaschine.

Wir hoffen das diese Arbeit dritten weiterhelfen kann.

Nic Siebenborn, Robby Kozok, Lukas Tetzlaff, Pascal Kahlert

17 Februar, 2016

II. MODELLIERUNG DER ASYNCHRONMASCHINE

Dieser Abschnitt befasst sich mit der Benutzung der beigefügten Simulation. Es soll beschrieben werden welche Parameter angepasst werden können. Es sollen weiterhin verschiedene Simulationen dargestellt werden um darzustellen wie sich ein richtig eingestellter Motor verhalten sollte. Die Modellierung wurde in drei Abschnitte unterteilt.

- Feldorientierte Regelung
- Transformation
- Motormodell

A. Konfiguration des Motormodells

Dieses Modell kann grundsätzlich an jeden Asynchronmotor angepasst werden. Es muss dabei nur beachtet werden, dass alle Parameter im *Model Explorer* richtig eingestellt werden. Es folgt nun eine Auflistung von Motorparametern, welche bekannt sein müssen.

Bezeichnung	Beschreibung	Model Explorer	
Elektrische Kenngrößen			
I_{μ}^{+}	Magnetisierungsstrom	I_magnet	
Ψ_R^+	Läuferfluss	PsiR_plus	
L_R^+	Läuferinduktivität	I_magnet	
L_{σ}^{+}	Streuinduktivität	Lsigma_plus	
R_R^+	Läuferwiderstand	RR_plus	
R_S	Ständerwiderstand	Rs	
I_A	Start-Strom	StartStrom	
M_A	Start-Moment	StartMoment	
p	Polpaaranzahl	p	
Mechanische Kenngrößen			
$\overline{\mu}$	Reibungskoeffizient	Rreib	
J	Trägheitsmoment	J	

Diese Parameter müssen in den *Model Explorer* eingetragen werden. Fehlt einer oder mehrere Parameter kann es passieren, dass das Model kaum oder garnicht funktioniert, also sich nicht wie erwartet verhält.

Um nun eine Simulation sinnvoll durchzuführen, müssen noch Sollvorgaben und Lastsituationen eingetragen werden. Dafür können die die Blöcke Drezahlvorgabe und Lastvorgabe genutzt werden. Diese Blöcke verwenden die Parameter MLast und wSoll, diese sollten ebenfalls an realistische Last-Situationen angepasst werden.

- 1) Bestimmung von dem Reibungskoeffizienten μ : Sollte μ nicht bekannt sein, lässt sich dieser leicht über die Simulation ermitteln. Dafür sind folgende Schritte notwendig.
- a) Anpassung der Simulation: Im ersten Schritt muss der Momentregler vom Rest der Simulation getrennt werden und durch das konstante Nennmoment ersetzt werden, dies ist in in Figure 1 zu sehen.




Fig. 1. Aufbau der Simulation zur Bestimmung des Reibkoeffizient

b) Bestimmung des Parameters: Nun muss μ solange verändert werden, bis die Drehzahl gleich der Nenndrehzahl wird. Dabei müssen alle MLast gleich null sein. Dies ist im Model Explorer einzustellen. In Figure 8 ist Beispielhaft zu erkennen, wie sich die Drehzahl der Nenndrehzahl nähert.

VER. 1.0, 14 FEBRUAR 2016




Fig. 2. Zeitlicher Verlauf der Drehzahl im Vergleich zur Nenndrehzahl(hier Solldrehzahl)

B. Simulation der Asynchronmaschine

Im folgenden sollen verschiedene Simulations-Szenarien dargestellt und erläutert werden.

- 1) Sollwertvorgabe ohne Last: Dieses Szenario kann genutzt werden um die grundsätzliche Funktion des Modell sicherzustellen.
- a) Einstellung der Parameter: Im ersten Schritt müssen alle MLast Parameter auf 0 gesetzt werden(siehe II-A1b). Außerdem sollten sinnvolle WSoll Vorgaben gemacht werden, so könnte zum Beispiel folgender Ablauf gewählt werden:

Zeitpunkt t	Solldrehzahl n_{Soll} in n/min	
1s	500	
6s	1370	

- b) Durchführung der Simulation: Im nächsten Schritt sollte eine sinnvolle Zeit für die Simulation gewählt werden. In diesem Beispiel haben wir 10s gewählt.
- c) Analyse der Ergebnisse: In Figure 3 ist zu sehen, dass der Motor auf Vorgabeänderungen der Drehzahl mit starken Schwankungen des Drehmomentes reagiert.

Bei einer Erhöhung der Drehzahl wird der Motor versuchen das Drehmoment innerhalb seiner Grenzen(Strom, Spannung, etc.) zu erhöhen um die gewünschte Drehzahl zu erreichen. Bei einer Überschreitung wird er ruckartig das Moment verringern. Bei einer Verringerung der Drehzahl reagiert der Motor damit, das Moment zu verringern, dort ist zu sehen wie der Moment des Motors negativ wird, da dem Motor fast keine Energie mehr zugeführt wird und damit auch kein Antrieb im Motor steckt.




Fig. 3. Zeitlicher Verlauf des Drehmomentes

In Figure 4 sind keine Besonderheiten zu erkennen, der Motor versucht nach seinen Möglichkeiten der Vorgabe zu folgen und schafft dies in einer relativ kurzen Zeit.




Fig. 4. Zeitlicher Verlauf der Drehzahl

- 2) Sollwertvorgabe mit Last: Diese Simulation zeigt das Lastverhalten des Motors. Es soll gezeigt werden, dass dieser bei seinem angegebenen Haltemoment stehen bleibt und bei zu großer Last sogar rückwärts dreht.
- a) Einstellung der Parameter: Für diese Simulation sollten sinnvolle Werte gewählt werden. In unserem Fall wurden die Werte so gewählt, dass im ersten Zeitfenster(1s-6s) zu sehen ist wie die Maschine durch eine Last gehalten wird und im zweiten Zeitfenster(6s-10s) zu sehen ist wie die Last die Maschine dreht.

Zeitpunkt t	n_{Soll} in n/min	M in Nm
1s	1370	3,8
6s	500	10

b) Analyse der Ergebnisse: In Figure 5 is zu sehen, dass das Drehmoment des Motors und der Drehmoment der Last sich angleichen, da der Motor versucht die eingestellte Drehzahl zu erreichen. Ab Sekunde 6 ist zu sehen, dass das Drehmoment des Motors deutlich unter dem der Last ist. Auch wenn der Motor im ersten Moment versucht, gegen die Last anzukommen bringt ihn dann die simulierte Begrenzung des Stromes wieder auf sein Haltemoment.




Fig. 5. Zeitlicher Verlauf des Drehmomentes

Einen passenden Verlauf können wir in Figure 6 sehen. Im Zeitraum von 1s - 6s ist zu sehen, wie der Motor nahezu steht. Sobald dann ab Sekunde 6 das Moment der Last größer als sein Haltemoment wird, fängt der Motor an, sich rückwärts zu drehen.

VER. 1.0, 14 FEBRUAR 2016 3




Fig. 6. Zeitlicher Verlauf der Drehzahl

C. Schwächen des Modells

Dieses Modell stellt keine reale Abbildung des Motors dar, kann aber einen Eindruck vermitteln, welches Verhalten von diesem Asynchronmotor zu erwarten ist.

Vor allem in der Begrenzung von Strom und Spannung ist deutliches Verbesserungspotential zu sehen.

So wird die Spannung im gesamten Modell nicht begrenzt und steigt teilweise auf bis zu 1500V, dies ist mit einer Versorgungsspannung von 230V-AC aber nicht möglich. Änderungen dieser Parameter können an den Reglerbausteinen vorgenommen werden, dies führt allerdings zu einer Neueinstellung der Parameter.

Es ist zu erwarten, dass der Motor in der Realität nicht so dynamisch reagiert wie im Modell, da eine Begrenzungen fehlen.

III. INBETRIEBNAHME DER ASYNCHRONMASCHINE

A. Verkabelung

Da der in diesem Projekt verwendete Motor, schon einmal von einer anderen Gruppe in Betrieb genommen wurde, mussten wir lediglich die schon verdrahteten Anschlusskabel, anschließen. Folgende Verbindungen müssen gesteckt werden:

- Die Leitungen U,V und W der Asynchronmaschine werden an das TI Kit geklemmt
- Die Leitungen des Drehimpulsgebers werden an den Anschluss "QEP Connector" angeschlossen.
- Die 12V Spannungsversorgung wird an das TI Kit angeschlossen
- Das USB Kabel ist an das TI Kit und den PC anzuschliessen
- Die Kaltgerätestecker des TI Kits und des Lüfters sind zu stecken

B. Software-Realisierung

1) Erster Ansatz: Als ersten Ansatz wählten wir die naheliegende Idee die Exportfunktion von Matlab/Simulink Modellen zu legitimem C-Code zu nutzen. Hierbei ließ sich die C2000-Architektur auswählen und augenscheinlich korrekte Abbildungen der Simulationsblöcke wurden in einzelnen C-Sourcecodedateien erstellt. Die Blöcke wurden modular mit einem Eingangs- und Ausgangsstruct des jeweiligen, meist etwas wenig verbosen Typs (bspw. Exty_Koordinatentransfer1_T, versehen, deren Member den Datenflüssen aus der Simulation entsprechen. Jedes dieser

Modelle beinhaltete zudem eine Funktion <modellname> _step, die einen Simulationsschritt darstellt und so bei uns nach Konfiguration des entsprechenden Schrittintervalls in einer Timerroutine benutzt worden wäre.

Final scheiterte der Ansatz jedoch daran, dass das elektrische Modell des Motors nicht nachgestellt und exportiert werden konnte und so der komplexeste Teil der Simulation noch immer übrig geblieben wäre. Diese kurze Ausführung soll daher gern als Abschreckung gesehen werden und zur Vorsicht in Bezug auf modellgenerierten Code für die C2000-Reihe aufrufen.

2) Tatsächliche Realisierung: Die tatsächlich genutzte Implementierung benutzt 6 PWMs aus dem TI-ePWM-Modul, durch deren Dutycycle-Veränderung über Zeit ein Pulsmuster erzeugt wird, mit dem die 6 MosFETs so beschaltet werden, dass der Motor sich dreht. Dies geschieht durch ein sukzessives Inkrementieren einer Zählvariablen in der ISR-Routine jedes der drei EPWM-Handlers (alle 0.4ms). Diese Zählvariable dient dann als Index für ein vorgeneriertes Array mit Sinuswerten, dezimal normiert auf +/- 1600 (2000 ist der eingestellte Registerwert, der die Periode darstellt, eine 1600 steht bspw. für einen Duty Cycle von 20% (1-(1600/2000))). Der Wert war bewusst nicht auf die volle Aussteuerung ausgelegt, um als Test einen gemäßigten Betrieb zu nutzen und Übermodulation beziehungsweise Blocktaktung zu vermeiden (zumindest im Betrieb ohne Regler, nachträglich wurde dann ein PI-Regler implementiert, durch dessen Regelabweichung es zu Blocktaktung kommen kann).

Beim übertragen der Werte aus dem Sinus-Array wird also der Reload-Wert des jeweiligen ePWM-Registers gesetzt, der damit die Zeit für beide logischen Zustände festlegt. Da es sich um 6 PWMs handelt, verhalten sich jeweils zwei zueinander entgegengesetzt und diese 3 Paare wiederum um 120 Grad verschoben zueinander.

3) Hinweise zum CCS-Projekt: Das Makefile des Demoprogramms, das wir als Framework nutzten, sucht teilweise fehlerhaft s. Bugreport an absoluten Pfaden, zum Beheben haben wir einen symbolischen Link auf das "angebliche" Verzeichnis gesetzt:

mklink /D "C:\TI\controlSUITE2_DMC_Rev""C:\
Beuth\ti_controlSUITE\"

Das Projekt nutzt zahlreiche Includes, teilweise aus DSP2803x_headers und DSP2803x_common, aber häufig auch aus den TI-Installationsverzeichnissen beziehungsweise wieder absolute Pfade, daher empfiehlt es sich wahrscheinlich meistens TI-Produkte nur mit Standardeinstellungen (gegebenenfalls in einer virtuellen Maschine) zu installieren.

IV. TEST UND MESSUNG VON KENNWERTEN DER ASYNCHRONMASCHINE

Am Ende der Inbetriebnahme haben wir verschieden Tests und Messungen gemacht. Unter anderem wurden die Ansteuersignale zweier Schalter aufgezeichnet. Man sieht gut, VER. 1.0, 14 FEBRUAR 2016

dass sich der Duty Cycle sinuidal verändert und es lange Aus-Zeiten gibt(ein hoher Pegel öffnet den Schalter). Die Phasenverschiebung der beiden Sinui beträgt 120 Grad, was sich aus dem Bild näherungsweise ermitteln lässt.




Fig. 7. Schaltmomente)

Des Weiteren wurde der Strom durch eine Phase im Leerlauf mit einer Stromzange ermittelt. Leerlauf heißt, dass die Anschlüsse des Generators offen waren. Hierbei gilt, dass 100mV einem A entsprechen. Zu sehen sind neben mehreren Messfehlern vor allem die Sinuskurvenform des Stroms. Aufgrund des Messaufbaus war es leider nicht möglich Spannung und Strom zum selben Zeitpunkt zu messen, wir würden dabei eine Phasenverschiebung auf Grund der Induktivität der Motorinduktivität erwarten.




Fig. 8. Strommmessung einer Phase