Краткая инструкция по автоматизированной поверке

1 Подключение устройств поверки

При запуске программы Вас приветливо встретит меню подключения устройств поверки (рисунок 1).

Для получения списка устройств, подключенных к компьютеру, необходимо нажать на кнопку для соответствующего типа устройства. После нажатия изображение на кнопке должно начать неистовое вращение. Окончания вращения изображения означает конец поиска.

В соответствии с установленным значением в выпадающем списке, будет назначено устройство по умолчанию. Для генераторов реализована функция «**Подключить генератор**» для избегания частых открытия/закрытия сессий обмена информацией, которые могут вызвать сбой в работе генератора. После выбора нужного генератора рекомендуется нажать кнопку «**Подключить генератор**», после чего откроется сессия обмена, которая будет открыта до подключения другого генератора или закрытия программы.




Рисунок 1. Окно подключение приборов.

На данный момент реализовано подключение следующих устройств:

- 1) Генератор DS360.
- 2) Вольтметр Agilent3458A.

К сожалению, подключение **генератора** Agilent затягивается, по вине того, чье имя мы не называем.

Примечание: при первичном подключении устройства к компьютеру может понадобиться провести поиск устройств несколько раз.

После закрытия окна «**Подключение приборов**» окно доступно по нажатию кнопки «**Средства поверки**» (рисунок 2).

2 Работа с маршрутами.

Условные обозначения элементов в маршруте:



- элемент маршрута,

для тематического объединения команд;



- команда управления

генератором DS360;



- команда управления

вибрационной установкой;



- команда на вывод

сообщения пользователю;



- команда проведения

измерения по маршруту СД-23.




Рисунок 2. Основное окно программы.

В программе реализован интуитивно-понятный адекватному пользователю доступ к функциям и дизайн, призванный доставлять эстетическое наслаждение.

Основная работа с программой производится по заранее созданным, сохраненным маршрутам (W:\8.Технический отдел\Общая\Калибровка\DS360 Маршруты).

Существует 2 способа работы с маршрутом:

- 1) Поочередная активация команд:
 - а. выполнить выбранную команду;
 - b. | выполнить предыдущую, следующую команду соответственно.
- 2) Последовательная активация команд с установленными галками.
 - а. Начать последовательное выполнение с выделенной команды.
 - b. Остановить последовательное выполнение команд.

При выполнении команд управления вибрационной установкой, информация о заданных, текущих значениях и корректности работы выводится в поле «Вибрационная Установка».

Дополнительно реализованы функции ручного управления генератором DS360 и вибрационной установкой кнопками «**Управление DS360**» и соответственно.

Управление маршрутами

Для формирования маршрута необходимо перейти: Меню -> Редактирование маршрутов.

Управление маршрутами осуществляется посредством окна «Редактирование сохраненных маршрутов».

Первого, кто разгадает несложный ребус назначения кнопок в представленных окнах ждет незабываемое приключение по конфигурированию маршрутов поверок всех устройств, поверяемых в лаборатории ООО «Ассоциация ВАСТ».




Рисунок 3. Окно управления маршрутами.

Создание и редактирование маршрутов осуществляется посредством окна «Создание и редактирование маршрута».

Настройки в маршрут добавляются и редактируются путем выбора настройки и нажатием кнопки Добавить настройку.

Конфигурация каждой настройки осуществляется в соответствующем диалоговом окне.




Рисунок 4. Окно создания и редактирования маршрута.

Получение адреса узлов маршрута Виброанализатора СД-23.

Что бы получить все адреса необходимо:

- 1) В приборе перейти: Главное меню -> Настройки -> Параметры прибора - и нажать 4.
- 2) В появившемся окне ввести пароль: «**0000**» – и нажать **ВВОД.**
- 3) В окне программы поверки в поле «Подключить поверяемый прибор» выбрать «СД-23».
- 4) В окне программы поверки в поле «Подключить поверяемый прибор» выбрать «СД-23», ввести имя маршрута и нажать «Получить узлы».




Рисунок 5. Окно получения адресов узлов маршрута.

4 Подключение виброанализатора СД-23 для испытаний.

Для подключения виброанализатора необходимо:

- 1) аккуратно включить прибор,
- 2) перейти: Главное меню -> Настройки -> Параметры прибора и нажать 4.
- 3) В появившемся окне ввести пароль: «**0000**» и нажать **ВВОД.**
- 4) В окне программы поверки (рисунок 2) в поле «**Подключить поверяемый прибор**» выбрать «**СД-23**».

ВНИМАНИЕ!!! После перехода в окно ввода пароля из меню «Параметры прибора», выход по кнопке «ОТМЕНА», под страхом смерти, выполнять только после ввода пароля и нажатия кнопки «ВВОД».

ВНИМАНИЕ!!! В процессе проведения автоматической поверки открывается окно маршрута. Выход из окна маршрута осуществляется в окно ввода пароля. В данной ситуации не стоит торопиться: выход по кнопке «**ОТМЕНА**» из окна ввода пароля выполнять только **по прошествии 3-5 секунд.**