- 0.1 A mérés célja
- 0.2 A mérési feladat
- 0.3 A mérés elvégzésével megszerezhető képességek
- 0.4 A mérés során felmerülő fogalmak rövid meghatározása
- 0.4.1 Forrasztás
- 0.4.2 Javítás, rework
- 0.4.3 Forraszötvözetek kézi forrasztáshoz
- 0.4.4 Forraszhuzal
- 0.4.5 Folyatószer kézi forrasztáshoz, rework-höz
- 0.4.6 Forrasztási csomópont
- 0.4.7 A forrasztás hőmérséklete
- 0.4.8 Forrasztópáka
- 0.5 A pákacsúcs hőmérséklete
- 0.5.1 I. táblázat. Az áramkör alkatrészjegyzéke
- 0.6 A mérés menete
- 0.6.1 A munka megtervezése, alktrészek előkészítése
- 0.6.2 Megfelelő pákacsőcs és pákahőmérséklet kiválasztása, beállítása
- 0.6.3 A kézi forrasztás műveleti lépései
- 0.6.3.1 Felmelegedett forrasztópáka megtisztítása és előónozása
- 0.6.3.2 Hővezető híd képzése
- 0.6.3.3 A forrasztási csomópont kialakítása
- 0.6.3.4 Forraszhuzal elvétele, megfelelő intermetallikus réteg kialakítása (500 ms-1 sec), végül a pákacsúcs elvétele
- 0.6.4 Felületszerelt alkatrészek beforrasztása
- 0.6.5 Furatszerelt alkatrészek beforrasztása
- 0.6.6 Minőségellenőrzés
- 0.6.7 A PIC felprogramozása
- 0.7 Ellenőrző kérdések