

Aérodrome C.A.P. Libre d'accès aux ULM

LAT : **CF VAC**

LONG : **CF VAC**

ALT : **CF VAC**

Radio: **CF VAC**

PISTE(S)

QFU	Surface	Dimensions
CF VAC	CF VAC	CF VAC
CF VAC	CF VAC	CF VAC
Piste préférentielle : CF VAC		

Carburants
kérosène et 95

Gestionnaire terrain:
CCI
+33 4 70 35 40 00

Rabattants seuil 08 par vent de nord.

Interdiction aux ULM de couper l'axe de piste ACFT

QFU 262° préférentiel cause procédures IFR et environnement

Piste en herbe au sud réservée aux planeurs basés.



Gestionnaire : CCI

Contact : Aéro-Club de MOULINS

Tél : +33 4 70 35 40 00

mail : aerodrome.moulins@wanadoo.fr

Site :

[Atelier ULM](#)

Observations : AD réservé aux ACFT munis de radio.

Club House Avion : 04 70 20 04 56

Club House Planeur : 04 70 20 46 61

Les antennes et la pompe à kérosène fonctionne, pour le reste c'est à l'abandon...

le club ulm sur place vous dépannera en 95

<http://www.ulm-club-bourbonnais.fr/>

