PLAST INNOVA

Reporte rápido de inspección — MOL-124

Generado: 7/9/2026, 8:44:00 a. m.

DECISIÓN DE INSPECCIÓN

NO CONFORME

2 cota(s) requieren corrección antes de liberar producción.

Referencia / Molde	MOL-124
Fecha de inspección	07/09/2026
Inspector	Laura Gómez
Lote	OT-6831

MEDIDAS	CONFORMES	DESVIACIONES
3	1	2

ACCIÓN: No liberar producción. Ajustar el molde y repetir las medidas señaladas.

Desviaciones (2)

Cota	Estándar	Tolerancia	Medida	Diferencia
C-07	15	14.7 a 15.3	15.42	+0.12
C-12	8	7.85 a 8.15	8.18	+0.03

Evidencia en el sistema: Sin plano activo · 0 archivo(s) de evidencia.