# 自平衡三棱柱调试笔记

#### 目录

自平	- 衡三	棱柱	调试笔记	.1
	一、		说明	.1
	二、		三棱柱倾角测量	.1
	Ξ、		无刷电机简述	
	四、		侧向平衡调试	
		1.	确定三棱柱侧向的机械中值	.4
		2.	确定 kp 值的极性与大小(令 kd=0)	.4
		3.	确定 kd 值的极性与大小(令 kp=O)	.4
		4.	确定 kp 与 ki 值的极性与大小	.5
		5.	确定 kp 与 ki 的大小(开启直立控制)	.5

#### 一、说明

自平衡三棱柱是我在学校时的创新项目独轮三棱柱的一个衍生品,在这里将一套廉价解决方案和调试的过程经验与心得分享给大家,理论什么的不说太多,很多是一些调试经验,有些地方可能写的不是很准确,各位大佬若发现一些问题可以直接向我们淘宝小店纤毫电子反馈,感谢!

#### 二、 三棱柱倾角测量

理想情况下,我们只需测量其中一个方向上的加速度值,就可以计算出三棱柱的倾角。 比如使用 X 轴。三棱柱静止的时候,只存在重力加速度,没有运动加速度,此时 X 轴输出 零。当三棱柱有倾角之后,g 会在 X 轴有重力加速度分量,而且该轴倾斜的角度和重力分量 的大小相关。

Angle\_Y=atan2(AcceL\_Y,Accel Z)\*180/PI (1)

Angle\_X=atan2(Accel X.AcceL Z)\*180/PI (2)

atan2(y,x)是表示 X-Y 平面上所对应的(x,y)坐标的角度,返回的是原点至点(x,y)的方位角,即与坐标系的 x 轴的夹角,输出值要通过\* 180/PI 转化为角度。

Accel X、Accel Y、Accel Z分别表示重力加速度在该轴的分量。

由于运动加速度的累加也会影响角度测量的精度,MPU6050里面也集成了三轴陀螺仪,因为陀螺仪输出的是角速度,我们可以对角速度进行积分得到角度,而积分会导致累积误差,且随着时间增加越来越大。加速度计测量的角度信号在受到外界干扰的情况下有很大的噪

声,我们通过算法融合两者角度值最终得到角度值。

一阶互补滤波:


angle =  $K1 * angle_m + (1-K1)* (angle + gyro_m* dt)$ ,

angle 是融合后的角度值,angle\_m 是加速度测量得到的角度,angle +gyro\_m\* dt 是陀螺仪积分得到的角度,dt 为采样周期,单位是 s,在我们的代码中是 0.003. K1 是滤波器系数,这边我们选取 0.02,一阶互补滤波也可以看做是加权平均。

#### 三、 无刷电机简述

#### 1. 标准版无刷电机

该独轮平衡三棱柱中我们使用日本万宝至无刷伺服电机,内置驱动,支持正反转,PWM 调速,并且带有100线编码器 AB 相双通道信号输出。



该电机接线图如上图所示,

- 1.信号 A 相和信号 B 相为编码器脉冲输出端;
- 2.正反转切换的线我们直接用单片机的引脚 3.3V 电平控制, 是完全没有问题的;
- 3.编码器供电接 3.3V:
- 4.PWM 接单片机的 PWM 输出,启动运行我们接单片机 IO 口,在电机初始化时置为高电平:
  - 5.电源负极接 GND, 电源正极接 12V。
- 6.一定要注意,控制信号的地和供电的地一定要是一个地,这个共地的概念虽然十分基础,但我们还是发现有不少同学没有共地!

无刷电机参数:


70/41/10/20 SVC+	
驱动系统	3 相双极性方波驱动 PWM 控制系统
最大功率	10W
最大扭矩	0.0385N*m
电机驱动电压	12-24V
控制系统电压	5V(经实验 3.3V 也支持)
编码器	100 线
尺寸	直径 42mm,长度 39mm
重量	140g

作为一款三棱柱套件,拆机无刷电机即可满足我们的使用,至于全新的该款无刷电机, 我们经过长时间寻找调研,发现这是一款用在打印机上的电机,无法找到销售渠道,目前只 能用拆机的电机,虽然使用的是拆机电机,但无刷电机的特性决定其运行平稳、安静、精准、 寿命长。

#### 2. 迷你版无刷电机

对于迷你版三棱柱,它使用的无刷电机的尺寸和接线图如下:





#### 四、 侧向平衡调试

在进行侧向调试前先讲一下为什么没有用 DMP,在我调试三棱柱侧向平衡时,过程比较曲折,一直运行失调,起先讲错误归咎于电机,但换了两次电机,不管是直流还是无刷都没有什么效果,加低通滤波算法无果,请教大佬也没有好的建议,但发现使用电位器反馈侧向角度可以正常运行,但陀螺仪反馈不能成功,于是讲问题锁定在陀螺仪上,发现 mpu6050的 DMP 滤波器低通特性过强,使角速度反馈高频段严重失真,而这几乎肉眼无法辨别,抛弃 DMP,读取原始数据,使用互补滤波算法,修改滤波参数,终完成由陀螺仪反馈的侧向平衡。可能是个人水平有限,如果各位大佬能使用 DMP 搞出来的,还望请教。

根据角动量守恒原理,三棱柱往左倾时惯量轮轮要往左运动,三棱柱往右倾时惯量轮要往右运动。由于三棱柱到达平衡的位置之后因为惯性会往另外一个方向倒,所以不仅需要在电机上施加和倾角成正比的回复力,还需要增加和角速度成正比,与运动方向相反的阻尼力。为简化控制,加速度控制反映为 PWM 占空比。

#### 调试技巧:

- 1.比例控制是引入了回复力:
- 2.微分控制是引入了阻尼力;

```
3.微分系数与转动惯量有关;
4.三棱柱质量一定, 重心位置增高, 比例控制系数下降, 微分控制系数增大;
5.重心位置一定, 质量增大, 比例控制系数增大, 微分控制系数增大。
平衡三棱柱侧向直立环使用 PD (比例微分)控制器,下面是直立 PD 控制的代码:
int balance_x(float Angle,float gyro)
//倾角 PD 控制 入口参数:角度 返回值:倾角控制 PWM
    float Balance_KP=230,Balance_KI=0,Balance_KD=-1.6;
                                    //倾角偏差
    float Bias:
    static float D_Bias,Integral_bias;
                                    //PID 相关变量
                                    //PWM 返回值
    int pwm:
                                   //求出平衡的角度中值 和机械相关
    Bias=Angle-zhongzhi;
    Integral_bias+=Bias;
    if(Integral_bias>30000)Integral_bias=30000;
    if(Integral_bias<-30000)Integral_bias=-30000;
                                     //求出偏差的微分 进行微分控制
    D Bias=avro:
    pwm=Balance_KP*Bias+Balance_KI*Integral_bias+D_Bias*Balance_KD;
    //计算倾角控制的电机 PWM
    return pwm;
}
```

调试过程包括确定独轮平衡三棱柱的机械中值、确定 kp 值的极性和大小、kd 值的极性和大小等步骤。

在调试直立环的时候,要在定时中断服务函数里面屏蔽速度环: Balance\_Pwm\_x=balance\_x(Angle\_x,Gyro\_x); //角度 PD 控制 //velocity\_Pwm\_x=velocity\_x(Encoder\_x); //速度 PI 控制

#### 1. 确定三棱柱侧向的机械中值

把平衡三棱柱(此时其不会前后倾斜,各位客官老爷想想办法哈)放在地面上,关闭电机 pwm,记录能让三棱柱接近平衡的角度,一般在 91°附近(三棱柱左右并非对称),所以就是 zhongzhi=91;

## 2.确定 kp 值的极性与大小(令 kd=0)

首先我们估计 kp 的取值范围。我们的 PWM 设置的是 7200 代表占空比 100%,假如设定 kp 值为 360,那么三棱柱在±5 度的时候就会达到最大输出。我们大概估算一下感觉还可以,首先给个试探值 kp:-100,可以观察到,三棱柱往哪边倒,电机会往那边加速让三棱柱倒下,说明 kp 值的极性反了,接下来设定 kp=100,这个时候可以看到三棱柱有直立的趋势,具体的数据接下来再仔细调试。

我们将 kp 值增加, 直到出现大幅度的低频抖动, 最终确定 KP=230;

# 3.确定 kd 值的极性与大小(令 kp=O)

通过观察 MPU6050 角速度原始数据,最大值不会超过 4 位数,再根据 7200 代表占空比 100%,所以估算 kd 值在 10 以内,先设定 kd 值为-1,kd 值的作用在此表现为施加阻尼

力阻碍三棱柱的左右摆动,但此时表现的时加速三棱柱的摆动,说明了 kd 的极性反了。接下来设定 kd=1,当我们左右摇摆三棱柱的时候,惯量轮旋转产生阻碍三棱柱运动的力量,可以确定 kd 的板性是正的,具体的数据接下来再仔细调试。

我们让 kd 一直增加,直到三棱柱出现高频抖动,这时我们把 kp 值也增加进去,最终取值为 kp: 230, kd: 1.6。

## 4.确定 kp 与 ki 值的极性与大小

在前面调节直立控制后,我们虽然看到惯量轮能提供反扭力让三棱柱维持直立一段时间, 但是,惯量轮最终会不断加速,到电机的速度极限后,电机不能进一步加速提供反扭,三棱柱最终还是倒了。

```
接下来关闭已经调试好的直立控制部分:
   //balance_Pwm_x=balance_x(Angle_x,Gyro_x); //角度 PD 控制
   velocity_Pwm_x=velocity_x(Encoder_x); //速度 PI 控制
   速度 PI 正反馈控制函数:
   int velocity x(int encoder)
   //位置式 PID 控制器 入口参数:编码器测量位置信息,目标位置 返回 值:电机 PWM
        float Position_KP=25,Position_KI=0.015,Position_KD=0;
        static float Pwm, Integral bias, Last Bias, Encoder;
                                                      //一阶低通滤波器
        Encoder *= 0.65;
        Encoder += encoder*0.35:
                                                      //一阶低通滤波器
                                                      //求出偏差的积分
        Integral_bias+=Encoder;
        if(Integral_bias>20000)Integral_bias=20000;
        if(Integral_bias<-20000)Integral_bias=-20000;
        Pwm=Position_KP*Encoder+Position_KI*Integral_bias+Position_KD*(Encoder-
Last Bias);
              //位置式 PID 控制器
        Last_Bias=Encoder;
                                                       //保存上一次偏差
                                                       //增量输出
        return Pwm:
```

积分项由偏差的积分得到,所以积分控制和比例控制的极性是相同的。以上代码实现的效果是: 使三棱柱在保持侧向平衡的同时惯量轮速度为零。调试过程包括计算速度偏差、确定 kp 和 ki 值的极性(也就是正负号)与大小。

我们通过 STM32 定时器的编码器接口模式对编码器进行四倍频,并使用 M 法测速(每6ms 的脉冲数)得到三棱柱惯量轮的速度信息,这里的速度控制是正反馈的,当三棱柱侧向倒下的时候,我们要让三棱柱回正,惯量轮需要更大的反扭力去矫正,所以这是一个正反馈的效果。

怎么判断速度控制是正反馈还是负反馈?先设定 kp=20, ki=0.005, 拿起三棱柱, 旋转三棱柱惯量轮, 惯量轮会加速,直至电机的最大速度, 这是正反馈, 也是我们期望看到的。至此, 我们可以确定 kp, ki 的符号应该是正的。

#### 5.确定 kp 与 ki 的大小(开启直立控制)

}

下面我们进行三棱柱惯量轮速度控制 kp 与 ki 值的整定, 此时需要打开直立环, 因为我们需要结合直立环观察速度环对直立环的影响:



Balance\_Pwm\_x=balance\_x(Angle\_Balance\_x,Gyro\_Balance\_x); //角度 PD 控制 velocity Pwm x=velocity x(Encoder x); //速度 PI 控制

调试的理想结果应该是:三棱柱保持侧向平衡的同时,惯量轮速度接近于零。实际上我们想像一下,这当然无法实现!三棱柱会受到扰动,惯量轮需要一直旋转来提供反扭力使三棱柱平衡,不过我们速度控制的目的在于让惯量轮的速度不要太大,超出 3000 转每分钟,电机就没有办法再加速提供反扭力了。

根据工程经验, ki 值大约为 kp 值的 200 分之一, 所以大家可以以这个为参考。

首先,设定 kp=10,ki=0.005; 三棱柱的惯量轮速度控制比较弱,很难让惯量轮速度维持在较小值。

设定 kp=15,ki=0.01; 三棱柱的速度惯量轮控制的响应有所加快,但是速度来回摆动还是有点大,还是不足以让惯量轮速度维持在较小值。

设定 kp=25,ki=0.015; 三棱柱已经性能很完美了,接下来加大 kp 值看一下效果。

设定 kp=50,ki=0.02; 这个时候我们可以看到速度正反馈过于强, 惯量轮速度已经发散。

以上内容就是我在调试三棱柱时的一些心得了,时间紧张,一方面我加紧继续完善,另一方面有不足之处欢迎各位大佬批评指正。