Ejercicio: Mostrar Temperatura del DHT22 en LCD I2C

Requerimientos:

- 1. Diseñar un circuito en Wokwi que incluya un Arduino Uno, un sensor de temperatura y humedad DHT22, y un display LCD 16x2 con interfaz I2C.
- 2. Conectar el sensor DHT22 al Arduino utilizando los pines digitales apropiados para su funcionamiento.
- 3. Conectar el display LCD I2C al Arduino mediante el bus I2C (SDA y SCL). Asegurar la correcta alimentación de todos los componentes.
- 4. Utilizar las bibliotecas necesarias para interactuar con el sensor DHT22 y el display LCD I2C.
- 5. Desarrollar un programa para el Arduino que realice las siguientes acciones:
 - o Inicializar la comunicación con el sensor DHT22.
 - Inicializar la comunicación con el display LCD I2C, utilizando la dirección I2C correspondiente.
 - Leer la temperatura del sensor DHT22 de forma periódica. (cada 10 segundos)
 - Mostrar el valor de la temperatura (en grados Celsius o Fahrenheit, especificar la unidad) en la primera línea del display LCD I2C. Incluir una etiqueta descriptiva como "Temperatura: ".