
Scan-order diagnostic — inspect for drift and structured residuals
CH1 + CH2 (Hz)
Measured total
Fitted total
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
0
200
400
600
800
Measured − fitted (Hz)
CH1
CH2
600
400
200
0
−200
−400
0
200
400
600
800
Acquisition row (scan order)