МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Университет ИТМО

ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РОБОТОТЕХНИКИ

Отчет

по курсовой работе «Синтез следящего управления в условиях внешних возмущений»

Вариант №10

Выполнил: Студент группы R33403 Смирнов Данил Преподаватель: Краснов А. Ю. к.т.н., ассистент факультета СУиР, мегафакультет КТиУ



Цель работы: требуется синтезировать регулятор, обеспечивающий в замкнутой системе заданный набор показателей качества и выполнение целевого условия

$$\lim_{t \to \infty} ||g(t) - y(t)|| = 0$$

Ход работы

Переходные функции от возмущающего воздействия f(t) и от управляющего воздействия u(t) к выходной переменной y(t):

$$W(s) = \begin{bmatrix} \frac{2s-9}{11s^2 - 7s + 5} & \frac{4s-5}{11s^2 - 7s + 5} \end{bmatrix}$$

1. Определение объекта управления в виде модели вход-состояние-выход

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t) + B_f f(t) \\ y = Cx(t) \end{cases}$$

Исходя из переходных функций можно составить матрицы в канонической наблюдаемой форме вход-состояние-выход:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{5}{11} \\ 1 & \frac{7}{11} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 9 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -\frac{9}{11} \\ \frac{2}{11} \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B_f = \begin{bmatrix} -\frac{5}{11} \\ \frac{4}{11} \end{bmatrix}$$

Назначим произвольные ненулевые начальные условия:

$$x(0) = [1 \quad 1]^T$$

2. Проверка объекта управления на свойство полной управляемости и наблюдаемости.

Матрица управляемости А и В:

$$U = \begin{bmatrix} B & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{9}{11} & -\frac{11}{121} \\ \frac{2}{11} & -\frac{85}{121} \end{bmatrix}$$

Матрица наблюдаемости А и С:

$$Q = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & \frac{7}{11} \end{bmatrix}$$

Проверка свойств:

$$rank(U) = 2 = n$$

$$rank(Q) = 2 = n$$

Значит, ОУ обладает свойствами полной управляемости и наблюдаемости.

3. Определение математической модели возмущающего воздействия.

Модель внешнего возмущения:

$$\begin{cases} \dot{\xi}_f = \Gamma_f * \xi_f \\ f = H_f * \xi_f \end{cases}$$

Заданное возмущение:

$$f(t) = 7\cos(5t - 6)$$

На его основе рассчитаем матрицы Γ_f и H_f :

$$z_{1} = 7\cos(5t - 6)$$

$$\dot{z}_{1} = -35\sin(5t - 6) = z_{2}$$

$$\dot{z}_{2} = -175\cos(5t - 6) = -25z_{1}$$

$$\xi_{f}(0) = \begin{bmatrix} 7\cos(6) \\ 35\sin(6) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6,721 \\ -9,779 \end{bmatrix}$$

$$\Gamma_{f} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H_{f} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xi_{f}(0) = \begin{bmatrix} 6.721 \\ -9,779 \end{bmatrix}$$

4. Определение математической модели задающего воздействия.

Модель задающего воздействия:

$$\begin{cases} \dot{\xi}_g = \Gamma_g * \xi_g \\ g = H_g * \xi_g \end{cases}$$

Заданное воздействие:

$$g(t) = 11\sin(5t - 1)$$

Найдем матрицы Γ_{g} и H_{g} :

$$z_1 = 11\sin(5t - 1)$$

$$\dot{z_1} = 55\cos(5t - 1) = z_2$$

$$\dot{z_2} = -275\sin(5t - 1) = -25z_1$$

$$\Gamma_{g} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -25 & 0 \end{bmatrix}$$

$$H_{g} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xi_{g}(0) = \begin{bmatrix} -11\sin(1) \\ 55\cos(1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -9.256 \\ 29.717 \end{bmatrix}$$

5. Формирование расширенной модели ошибок.

Состояние внутренней модели задаются в виде:

$$\begin{cases} \dot{e}_{\xi} = \Gamma_g e_{\xi} + G_e \epsilon \\ \epsilon = g - y \end{cases}$$

Матрица G_e выбирается из условия полной управляемости матриц Γ_g и G_e :

$$G_e = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Чтобы сформировать расширенную модель ошибки, нам необходимо оценить вектор x(t), т. к. по условию задачи он является неизмеряемым. Для этого сформируем модель наблюдателя полной размерности:

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + L(y - C\hat{x}) + Bu(t) + B_f f(t)$$
$$\dot{\tilde{x}} = x - \hat{x} = (A - LC)\tilde{x}$$

Теперь сформируем расширенную модель ошибок:

$$\bar{x}(t) = \begin{vmatrix} e_{\xi} \\ \hat{x} \end{vmatrix}$$

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x}(t) + \bar{B}\bar{u}(t) + \bar{A}_f f(t)$$

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} \Gamma & -G_e C \\ 0 & A \end{bmatrix}$$

$$\bar{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ B \end{bmatrix}$$

$$\bar{B}_f = \begin{bmatrix} 0 \\ B_f \end{bmatrix}$$

6. Формирование эталонной модели на основе требуемых показателей качества.

Желаемые параметры замкнутой системы:

$$5 < |Re\lambda_i^*| < 7$$
$$0 \le |Im\lambda_i^*| < 1$$

Для достижения поставленных условий возьмем модель с кратными вещественными корнями, равными -6:

$$\bar{\Gamma} = \begin{bmatrix} -6 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -6 \end{bmatrix}$$

Матрица \overline{H} выбирается из условия полной наблюдаемости \overline{H} и $\overline{\Gamma}$

$$\overline{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Тогда, эталонная модель наблюдателя:

$$\overline{\Gamma}_{H} = \begin{bmatrix} -6 & 1 \\ 0 & -6 \end{bmatrix}$$

Матрица $\overline{H}_{\mathrm{H}}$ выбирается из условия полной наблюдаемости $\overline{H}_{\mathrm{H}}$ и $\overline{\Gamma}_{\mathrm{H}}$

$$\overline{H}_{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$$

7. Расчёт матрицы стационарных обратных связей К расширенной модели.

$$\begin{cases} \overline{M}\,\overline{\Gamma} - \overline{A}\overline{M} = \overline{B}\,\overline{H} \\ \overline{K} = -\overline{H}\,\overline{M}^{-1} \end{cases}$$

Решая систему уравнений, получаем матрицы \overline{M} и \overline{K} :

$$\overline{M} = \begin{bmatrix} -0.0039 & -0.0009 & -0.0001 & 0\\ -0.0161 & -0.0065 & -0.0017 & -0.0003\\ 0.1475 & 0.0266 & 0.0048 & 0.0009\\ -0.0394 & -0.0080 & -0.0016 & -0.0003 \end{bmatrix}$$

$$\overline{H} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Найдем \overline{F} для проверки корней:

$$\bar{F} = \bar{A} - \bar{B}\bar{K} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ -25 & 0 & 0 & 0 \\ -415 & 88 & -113 & -395 \\ 92 & -19 & 26 & 89 \end{bmatrix}$$

Корни матриц \overline{F} и $\overline{\Gamma}$ оказались равными -6 кратности 4.

8. Расчёт матрицы входа наблюдателя L.

$$\begin{cases} M_H \Gamma_H - A^T M_H = C^T H_H \\ L^T = -H_H M_H^{-1} \end{cases}$$

Решая систему уравнений, получаем матрицы M_H и L:

$$M_{H} = \begin{bmatrix} 0.0248 & 0.0078 \\ -0.149 & -0.0219 \end{bmatrix}$$

$$L = \begin{bmatrix} 48.3247 \\ 12.5455 \end{bmatrix}$$

Найдем F_H для проверки корней:

$$F_H = A - LC = \begin{bmatrix} 0 & -36 \\ 1 & -12 \end{bmatrix}$$

Корни матриц F_H и Γ оказались равными -6 кратности 2.

9. Компьютерное моделирование САУ.




Рисунок 1 — Схема моделирования с внутренней моделью и наблюдателем полной размерности




Рисунок 2 – Выход системы и задающее воздействие




Рисунок 3 – Ошибка слежения




Рисунок 4 – Возмущающее воздействие




Рисунок 5 – Вектор невязки

Вывод

Во время выполнения курсовой работы был освоен синтез следящего управления в условиях внешних возмущений путём синтеза регулятора на основе внутренней модели и наблюдателя полной размерности по состояниям объекта управления.