

Firma * Abteilung Strasse * D-12345 Ort

Demo10 GmbH Zentrallager Abteilung A1 Hr. Demo10 Wolfskaulstr. 84

D-66292 Riegelsberg

Ihre Kundennummer	10
Ihr Auftrag	12345-67
Bestellt am	01.07.2025
Bestellt von	Herr Demo10
Service erbracht am	6 07 2025
	6.07.2025
Service erbracht von	Volker
Datum	3.08.2025

Servicebericht V6 - UVV-Prüfung - Eine Schöne Leiter

Hallo Herr Demo10,

wir haben einen Servicevorgang für Sie durchgeführt. Das Wichtigste dazu haben wir in einem Servicebericht für Sie zusammengestellt. Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Mit freundlichen Grüßen



Volker, Techniker

Firma Abteilung Strasse Land-Plz Ort Telefon: Telefonnummer E-Mail: E-Mailadresse Web: Web-Adresse Bank: Name der Bank Empfänger: Name des Empfängers IBAN: IBAN-Nummer

BIC: BIC-Kennung



Seite -1-

Ihr Inventar

Hersteller Eine Unsere Inventar-Nr. 02

Bezeichnung Schöne Leiter Ihre Inventar-Nr. KdInv-123

Gerätetyp Leiter
Gerätenummer SNR-123
Baujahr 2024

Standort im Schuppen

Nächste Prüfung Jun 2026

X Plakette erhalten

Wir haben wenige kleine Mängel gefunden. Einer Nutzung stehen keine Bedenken entgegen. Sie bekommen die neue Prüfplakette. Gekennzeichnete Mängel sollten jedoch zeitnah beseitigt werden!



Sicherheitsrelevante Kommentare: Sicherheitsrelevante Kommentare....#



Riegelsberg, 6.07.2025

Ort, Datum

Volker, Techniker

9 Sprossen / Stufen

10 Wandabstützung / -befestigung

Wiederkehrende Prüfung von Steigleitern 2025-07-10-02-UVV-Pruefung-Leiter



Seite -2-

Angaben zum Servicevorgang

Kunde Demo10 GmbH Kunden-Nr 10

Zentrallager Abteilung A1

Hersteller Eine Unsere Inventar-Nr. 02

Bezeichnung Schöne Leiter Ihre Inventar-Nr. KdInv-123

Techniker Volker Durchführung am 6.07.2025 (30 min)

Nächste Prüfung Jun 2026

Pos	Checkpunkt	Status
1	Zubehör (Holmverbindung, Fußverbreiterung, Wandabstützung, etc.) Test	geringe Mängel
2	Beschlagteile Allgemeiner Zustand: mechanische Mängel Störungsbeschreibung: Verschleiß Maßnahme(n): Austausch Bearbeitungshinweise: Hinweis 1 Grund für die Anschaffung: Test 2.1 benötigte Menge: 2,2 Währung: EUR Lieferant: Banana	Mängel beseitigt
3	Füße / Rollen	✓
4	Haltevorrichtung	✓
5	Holme / Holmverbindung	✓
6	Platform / Ruheplatz	✓
7	Rückenschutz	✓
8	Spreizsicherung	✓

Wiederkehrende Prüfung von Steigleitern 2025-07-10-02-UVV-Pruefung-Leiter



Seite -3-

Ersatzteile

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit
1	Ausgebaut: E1Aus Ersatzteil ausgebaut	1 Stück	
	Eingebaut: E1Ein Ersatzteil eingebaut	1	Stück
	Chargennummer ausgebaut: SNR ausgebaut Chargennummer eingebaut: SNR eingebaut Fehlerort Untergruppe: Fehlerort Untergruppe Einbauort: Einbauort Fehlerart: Fehlerart Durchgeführte Maßnahme: Austausch		

Zubehör

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit
1	Z1 Zubehörteil 1	1	Stück
	Serien- oder Chargennummer: Z-SNR-12345-6		

Einmalartikel

Pos	Bezeichnung	Menge	Einheit
1	E1 E-Artikel 1	1	Liter