土法壳型鑄造鋼齿輪


四平机械二厂 吳树文 代玉閣

我厂用土办法搞壳型鑄造,是在党的社义主义总路 綫光輝照耀下,大關技术与文化革命, 掀起 生 产 大 跃 进,澈底解放思想,破除迷信,敢想敢干,試制成功的。

在今年八月間,我厂承担着生产冶金設备——10吨 桥式吊車 30 台的艰巨任务。此設备共需 90 台减速机, 1260 套齿輪。我厂仅有一台滾齿机加工,需 59 年一季 度末才能搞完,影响鋼鉄元帅迅速升帳。党政領导根据 这一問題与有关技术人員研究,利用売型鑄造解决这一 关鍵。經过三晝夜的苦战,克服种种困难,利用土办法 試制成功壳型鑄鋼齿輪。

試驗准备工作

- 1.材料的准备: (1)砂——采用烘干的大罕砂,过 50* 篩子; (2)树脂——由第一汽車厂購买的粉状 苯酚——甲醛树脂; (3) 烏洛托品——采用医藥上的 六亞甲基四銨,磨成粉状; (4)分型剂——采用乳化 切削油与温水 1:3 的混合液。
- 2.混合料的配制: (1)配合比例——大罕砂100%, 树脂 6%, 島洛托品 0.72%, 煤油0.4%; (2)配制方 法——我們沒有碾砂机, 就用一鉄桶用手混合。混合順 序是: 先往砂中加入称好的煤油, 边加边攪拌, 直到砂 子完全湿潤均匀为止。再加入树脂与磨成粉状的島洛托 品, 細致攪拌混合約 20 分鐘, 达到均匀为止。



- 4. 其他工具:沒有反斗装置,利用鉄桶代替。作一个 \$\phi\$120 \times 60的鉄圈,選在齿輪周圍,避免砂子往外流。
- 5.加热設备:由于急于試驗,来不及搞專門加热設备,我們便利用普通鍛工焦炭加热爐来加热型板。


結壳試驗

将齿輪放在型板上,送往爐中加热約攝氏 300 多度 取出。稍凉一会,便用刷子沾分型剂刷齿輪和底板,齿 輸和底板分別塗刷,以免积存分型剂。然后套上鉄圈, 拌在齿輪中間放一 \$ 30的圓木塊以便起模。利用鉄桶往 型板上倒砂子,用手在齿輪四周輕輕压一压,大約 20 秒 左右,去掉鉄圈,将未結壳的混合料用手抓掉。将型板 送往爐中加热,待表面变成棕黄色硬化后取出。用手錘 敲一敲型板,使齿輪与底板分开,将齿輪与完型放在 \$ 77 高 50 的鉄圈上起模(圖 2),在齿輪壳型孔中放一铁 塊,用手錘輕輕敲打,使齿輪与壳分开,进行起模。

但是第一次試驗沒有成功,沒有得到完整的売型, 裂紋很多,齿型損坏严重,并有表面疏松等毛病,原因是:

- 1) 齿型太小,不易起模, 使齿型破坏; 2) 用手錘敲 打起模,用力不均,加之不 平,使壳型破裂,不成型;
- 3)由于沒有表面溫度控制 器,溫度控制不当,有过高 現象。

为了克服起模裂紋,損 坏齿型的現象,我們作了一 个簡單的螺 旋 起 模 器 (圖 3) 和一塊型板(圖 4)。同 时,我們又作了一个. \$\phi\$ 232, M5、高 50 公厘的鑄鉄齿輪 型板(圖 5)。



1-齿輪; 2-鉄圈; 3-鉄塊; 4-売型。




圖 3 旋轉起模器 1—带有銷槽的 φ 30 方牙絲 杠; 2—带有方牙螺紋的手 輪; 3—带銷 压 板; 4—φ 107, 高85, 厚20的鉄閱; 5—φ105, M5, 高75的直 齿輪; 6—壳型; 7—压板; 8—棺; 9—絲杠。

将齿輪与型板分別在爐中加热約250~300℃,取出后稍冷一会,用刷子分別往齿輪与型板上刷分型剂,我們沒有表面溫度計,根据刷分型剂时所發生的烟和水泡来





圖4 齿輪壳型型板装置(△)型板圖。(B)装配圖: 1一薄皮鉄图。2--齿輪; 3-工板; 1--螺絲(A\30×35ā。



判定其溫度高底 在試驗时,溫度在160~200°C之間变化,刷分型剂应便型板表面上有一層油膜为好。然后将齿輪与底板用螺絲固定一起,圍上鉄圈傾倒混合料,用手压一压四周,使齿型不至發生疏松現象,待20秒結壳后去掉于混合料,然后送爐中加热,便化后取出,利用螺旋起模器起模(見圖3): 先拆掉螺絲,用錘敲打底板,使与齿輪分开,在壳型上面放上一个中107的鉄圈,压在齿輪周圍,旋轉絲杠,使压板压在鉄圈上,轉动手輪,使齿輪垂直上升,起出壳型。

这次試驗結果非常良好,売型沒有任何裂紋現象, 齿輪很規矩,沒有損坏,表面較光。用同样起模方法, 我們試成功了中232、M5、高50公厘带輻板的大齿輪, 試驗結果,表面非常光滑,起模很容易,比用 鋼 制 的 中105的齿輪好的多。

澆 鑄 試 驗

将砂型上于止口对好,用彈簧夹子夹住,周圍用干砂培好,放上澆口圈(用水玻璃砂制成),即开始澆鑄。 澆鑄用手抬包較适宜,因为澆鑄均勻平稳。鋼水溫度不 要太高,一般在1500℃左右較好。

在澆注和清砂中有两种現象: 1. 澆注后,在900~1000°C左右打箱,并立即用鉄刷清砂,这时很好清理,无粘砂現象,表面較好,但是若在500~600°C左右打箱清砂,便不好清理,并有粘砂現象。什么原因,目前尚无法解釋。

2. 德出的鋼齿輪表面有金屬凸点,这是因为模型不 光,有粘砂現象,加之砂子較粗而形成的。为防止鑄鋼 件粘砂現象,我們也會用鎂砂作过試驗,澆注后清砂容 易,不粘砂,但在作試驗时壳型强度不太高,因而表面 也并不太光潔,不过比硅砂較好清理。

生产情况

壳型鑄鋼齿輪試制成功后,我們便用紅磚修砌一个500×650的小焦炭加热爐,專門加热型板,其他工具都照旧,在沒有反斗,頂壳机,表面溫度計,噴霧器等情況下便投入生产。

生产工人我們用二名家屬(女工)和一名男工(普通工)来操作。过去他們不但沒作过,而且連看都沒有看过,但是他們肯学,只一天便掌握了操作技术,自己可以独立生产了,由于工序簡單,容易控制,所以完全可以由普通工人和家屬进行生产。

在生产初期也遇到一些問題: 1.分型油用乳化油,用久了結垢很厚,不好清理,尤其对齿輪这零件; 2.沒有表面溫度計,因而掌握不当,有溫度过高,过低現象,不太稳定; 3.由于型板表面不太光潔,仅有▽▽4.分型剂刷不勻,因而模型表面有粘砂現象。但这些問題是能克服的: 采用 NaOH 溶液可以去掉污垢,采用鑄鉄模型和分型剂噴霧的方法也克服了壳型表面不光現象。

几点体会

- 1.政治挂帅,澈底的解放思想,破除迷信,是这次 売型鑄造鋼齿輪試驗成功的重要因素。在試驗过程中, 要紧紧依靠群众,集思广益,如我們采用的螺旋起模器, 就是边試驗、边制作、边改进而作成的。虽沒斜度仍能 起模、同时模型制作簡單。
 - 2.鑄鉄模型比鑄鋼模型好,起模容易。
- 3. 澆注低碳鋼鑄件打箱要早些(在900°C 左右),并及时清砂,以免粘砂。
 - 4. 作齿輪零件,在結壳时加以压力,可得到光潔无

疏松的齿型,鑄件也光滑,不致渗砂。

- 5.爐溫不一定非控制在350~450°C不可,我們作試驗时,一般溫度都較高,在500°C 左右。売型硬化时間可以縮短,一分鐘左右即可。
- 6.用鎂砂作壳型清砂容易,能防止鋼鑄件粘砂現象, 有必要进一步試驗。
- 7. 壳型鑄造是一种先进技术,但是它并不是高不可攀的技术,事实証明了,我們厂子是在沒有任何設备套

料和技术力量的情况下空手搞起来的,而且一开始便搞 比較复杂的齿輪壳型,抖試驗成功投入了生产,因此我 們認为壳型鑄造不一定要有很多現代化的机械設备和研 究能力的大工厂才能搞。

任何鑄工車問都能搞起壳型鑄造来,我們相信売型 鑄造一定会在我国普遍开花結果,在最短的时間內,在 壳型鑄造技术上起上或超过世界水平。

半 干 型 鑄 造

湘潭电机厂 段傳福

在技术革新中、技术人員深入現場,亲自动手,与工人密切配合,試验成功半干型鑄造。現在我們車間的大、中型鑄件都用此法鑄造,这些鑄件有壁厚达 200 公厘、高达 500 公厘、重达 1 吨的,解决了过去干型鑄造多所造成的烘爐不够,砂箱周轉不过来的問題,同时降低了鑄件的成本。

型砂和涂料的配制

- 1.型砂、型砂的配料成分及物理性能如表1。1号型砂是用做鑄件壁厚不大、重量不大及形状不复杂的砂型的面砂;2号型砂是用做鑄件壁厚較厚,重量較大和形状較复杂的砂型的面砂。我們用的河砂是湘潭古伞洲的,粘土是由長沙購买的白蛟坭粉,它們的化学成分如表2。

造型及砂型干燥

- 1.造型: 造型与其他砂型鑄造完全一样, 但要注意 下列几点:
- 1) 砂型被鉄水冲钻的地方要插少量的**鉄釘,以**及 粘砂。
- 2)大型鑄件的冒口園園最好插几个鉄釘,以免冒口通过热气过多面使冒口周圍的砂型开裂,致使型砂掉入型腔內。
- 3)造好型后用刷子均匀的将逾料刷在型腔表面, 其厚度为0.8~1公厘,不能过薄,也不能过厚,过薄效 果不良,过厚在干燥时容易开裂。

2.砂型干燥:砂型在烘爐內干燥,爐溫約 150°C 左右,大型鑄件的砂型干燥 90~120 分鐘,中型鑄件砂型干燥 60~90 分鐘,小型鑄件砂型干燥 30~60 分鐘。

几个优点

- 1.提高造型面积利用率: 千型鑄造砂型干燥时間較長,一般是当天不能澆注,这些砂型占去很大的造型面积。用半干型鑄造,大部分可以当天澆注,提高造型面积利用率,特別在造型面积不够用的情况下,有它更大的作用,同时还可以減少烘爐和減少砂箱30~40%。
 - 2.降低了鑄件瓜本:
- 1) 与干型比較: 半干型型砂与干型型砂价值相差不大, 但可以节約干燥用的焦煤70~80%。
- 2)与化学硬化法比較:我們車間由于沒有二氧化碳,也是用烘爐来干燥水玻璃砂型。其干燥时間和所需之燃料与半干型鑄造相差不多,而水玻璃型砂較半干型型砂要多消耗7%的水玻璃,一吨型砂栗多消耗70公斤水玻璃。水玻璃的單价是每公斤0.23元,一吨型砂可节約16.1元,根据我們車間型砂的消耗量,鑄件重量与型砂重量之比約为1:1.5,即一吨半干型鑄件可降低成本24.05元。
- 3. **清砂容易**: 华干型鑄造的鑄件比干型和化学硬化 法容易出砂的多。

妻儿 型砂配料成份及物理性能

型砂編号	配料成份(%)			碾压时間(分)		物理性能		
	50/100	旧	粘	子碾	湿暖	湿压强	湿	水
	河砂	砂	Э:	一门版	征吸	湿压强 度,公斤 /公分 ²	22 <u>E</u>	份。
1	21)	77	3	3	8	0.7	130	6.5~7
2	30	62	8	3	8	0.₹	125	6.5~7