对性质已变坏的焦炭(如生焦、蜂焦,数量增加,强度显著降低),必须减轻焦炭负荷。

毛主席教导我们: "世界上的事情是复杂的,是由各方面的因素决定的。"小高炉生产和其他事情一样,也是复杂的。我们必须遵循毛主席关于对于具体的事物作具体的分析的教导,在实践中充分发挥人的积极因素,不断总结经验,摸索规律,创造更好的精料条件,使小高炉吃好吃饱,稳产高产,生产出更好更多的生铁,支援社会主义革命和社会主义建设。

绍兴矿冶厂革委会炼铁连

土法炼铁沙烧结矿

我们嵊县北庄公社烧结厂(原北庄公社炼铁厂)的革命职工,在毛主席革命路线指引下,坚持自力更生、艰苦奋斗的方针,经过一年的艰苦奋战,继用炭化木、三界褐煤代焦炼铁试验成功(在二十多次试炉中,共出铁60574斤)的基础上,今年六月,为贯彻落实毛主席关于"开发矿业"的指示,土法上马,又试验成功铁沙烧结矿(即海绵铁)437吨,为小高炉提供优质原料开辟了新门路。

在铁沙烧结试验开始时,由于缺乏设备,又不懂烧结技术,头几次试炉中,出来的烧结矿,很多部分变成氧化铁,结砂率也不高。但在困难面前,大家不灰心,更加努力认真学习毛主席著作,坚持实践,反复试验,并请参观过武义烧结经验的同志来我厂作指导,对原来的土炼铁炉进行了改进,把炉腹从原大1.1公尺改为1.3公尺,加上精细操作,结果,产量从原来不到一千斤提高到二千五百斤(最高一炉达到五千零三十六斤)。自七月份开始,已正常生产,正品率达到100%,结沙率达到80%。铁沙烧结试验终于获得成功。

现将土法铁沙烧结工艺简介如下:

(一)铁沙烧结的好处:

- 1.铁沙是一种粉末细粒的矿沙、不适台于高炉生产。通过烧结成为海绵铁后,就能为高炉提供优质原料。
- 2.由于铁沙烧结成海绵铁,是一种多孔结构,冶炼时通风好,上炉后还原性快,因而可显著降低焦比,以达到节约燃料的目的。
- 3.提高生铁质量。铁沙烧结后是一种高炉熟料,就能相应地提高炉温,并能出紫灰口铁。据我县三立方米小高炉四十多天生产情况看,紫灰口铁达80%。
- 4.能延长炉子寿命。炉子温度提高,不仅使铁质牙,而且可相应地减少事故,从而延长炉子寿命,提高利用系数。

(二)土法铁沙烧结炉结构及操作方法:

- 1. **炉子结构**。用地面堆积烧结法,结构简易。炉的结构: 炉底离地面高16—20公分,炉**腹宽**1.3公尺。建筑方法: 先挖深地面25公分、挖宽2公尺,用砖先砌平炉底,一般炉底离地面16—20公分为宜,然后用砖砌成圆形、与地面相平的炉墙。砌墙时按置好进风位置,一般用7—10公分钢管和铁管与底般平放,进风管口露地面,另接风管,炉顶放上炉栅(炉栅均用7×30厘米扁钢),炉栅下装有炉柴4—5支,用30厘米圆钢,炉柴端平以后,再放炉-栅,一般密度相隔30厘米为宜,一般按上述结构按装方可使用。
 - 2.操作过程。①配料方法: 煤粉 8 %、熟石灰粉 3 %拌匀, 烧炉时炉栅上 再 放 稻 草20

. 7 .

斤,稻草上又放煤粉20—30斤,中间留有草苗引火,一般拌好4000斤铁沙。其他煤粉,石灰按比例配足。点火后,稻草开始燃烧方可打风,到旺火发烟时即可加料。

- ②加料方法:逐渐上料,一般掌握见火苗就加,一直加光为止。一般每炉四小时,加完料后,再打风一小时。停风后,自然燃烧3-4小时为宜,方可出炉,一般料加高到70-80公分就止。加料不足,容易松散,产量不高,加料过多,底脚容易变氧化铁,也要影响产量。
- 3.注意事项:①风力要均匀,在未放炉栅前,要放好引风砖。一般离风管10—20公分,对准风口,横放12公分、高的半块砖,边角两外倾放长砖各一块,放好后进行试风,一般都用手探索风势旋转,如风势有扁重些,把引风砖移动位置,使风力均匀,如果发现风力不匀,就要影响加料和产量。②操作要及时注意火苗、及时加料,否则就会造成落料钻空,以致无法加料,直接影响生产。在初期浓烟顺发时越是要把好这一关,做到及时加料。③在停风后,最好自然燃烧3—4小时,能提高成结率,由于炉子比较简易,最好一班一只炉子,一套鼓风机设备。如果连续生产,可管三只炉子。引风管一般以胶皮管比较适宜,换炉子时方便。

嵊县北庄公社烧结厂

交流可控硅串级调速系统 在矿井绞车上的应用

长广煤矿公司和省科技局新技术组的革命职工,响应毛主席关于"扭转北煤南运"的伟大号召,高举"鞍钢宪法"的光辉旗帜,发扬"独立自主、自力更生"的革命精神,经过半年亩战,试制成功了我省第一台矿井绞车可控硅串级调速装置,并在长广煤矿一号井的北风井1.2米绞车上顺利地投入通行,为扭转北煤南运作出了贡献。

为了及时总结、交流矿山应用可控硅新技术的情况,遵循毛主席"要认真总结经验"的教导,根据实际应用的情况,作了初步总结,介绍如下,希望同志们批评指正。

一、概 述

矿井绞车是煤矿主要设备之一,用于提升煤和矿石、下放物料等工作。其电力拖动装置在操纵上比较复杂。目前,一般采用线绕型异步电动机拖动,利用金属电阻或液体电阻进行调速。这种方法虽然简单,但由于电机转子的转差能量消耗在电阻上,耗电量大,效率低,同时存在着工作不稳定,操作困难,设备易损坏,常发生事故等缺点,大大限制了这种拖动装置的应用。

交流可控硅串级调速系统是近年发展起来的一项先进技术。在矿井绞车中应用可控硅串级调速,替代原有电力拖动装置,可以克服上述缺点,而且具有效率高、耗电少、调速范围宽、实现无级调速、工作可靠、运行稳定、线路简单、易于维护等优点,是很有发展前途的调速系统。