
## 为夺煤大会战服务

### 矿用軸流式局部扇风机試制成功

在伟大领袖毛主席"**备战、备荒、为人民**"的伟大方针指引下,我们杭州曙光黑白铁厂广大革命职工,为了扭转北煤南运贡献力量,向兄弟厂杭州半导体器件厂学习,高举《**鞍钢宪法**》旗帜,狠批江华之流散布的"浙江无煤论"等谬论,发扬自力更生,艰苦奋斗精神,在杭州电器厂的协助下,经过反复试验,我厂第一台矿用轴流式局部扇风机在最近试制成功。

这种JBT51—1型轴流式局部扇风机, 额定输出5.5瓩。它具有体积小, 重量 轻, 结构 坚固, 风量大, 风压高, 防爆连续使用等优点, 特别适用于煤矿、坑道、化工厂煤气场所应用。目前, 这种扇风机正在我厂成批生产, 以满足夺煤大会战的需要。

#### 杭州曙光黑白铁厂革委会



JBT51-1型轴流式局部扇风机图

# 土法上馬鬧革新

## 诸暨皮革厂自制搁管式锅炉烧石煤成功

诸暨皮革厂的革命职工,在县革委会夺煤指挥部的帮助下,遵照伟大领袖毛主席:"自力更生"、"艰苦奋斗"、"勤俭办工厂"的教导,土法上马,自己设计,自己制造了一台 0.2 吨的搁管式锅炉,全部烧本地石煤(1700大卡~2500大卡)。四个月来,不要国家分配一斤煤。既解决了生产用煤问题,又解决了生活用煤问题。

• 10 :

这种搁管式锅炉,结构非常简单:将燃烧炉和蒸气包分开,当中通以管道,使冷水循环于气包与炉镗之间,使炉内温度保持平衡。炉顶加铁板盖门两片,硫磺气从烟道中排入高空。这样,既解决了石煤烧锅炉的结焦问题,也解决了气包的腐蚀和硫磺气影响工人健康的问题。四个月来,生产正常,未发生任何事故,还节约了人力物力。这个厂原来烧锅炉三班要七个人,现在只要三个人,八小时加一次石煤(400~500公斤),出一次渣(二小车),其余时间敲煤块,过去日烧好煤450公斤,合16元,现在日烧石煤1500公斤,合15元(10元1吨,开采地只4元1吨),过去120多名职工生活用煤在外,现在全部利用石煤锅炉余热余气。


目前存在问题是蒸气流量未掌握(因无蒸气流量表),大量蒸气放出后,压力上升慢。现准备扩大试验,解决这一问题,同时,拟进行综合利用,既回收硫磺又利用煤渣烧制碳化砖。

(省科技局生产组提供)

#### 热压鑄成型陶瓷灭弧罩低温脱蜡工艺簡介

近年来,电器行业发展了CJ10系列的交流接触器以代替过去的仿苏老产品。CJ10系列产品赶上和超过了世界先进水平。CJ10系列接触器用多纵缝陶瓷灭弧罩,形状复杂,一般所采用的半干压成型方法已无法适应,需要用热压铸成型。遵照伟大领袖毛主席:"独立自主、自力更生"的指示,一定要淘汰苏修产品,赶超世界先进水平。我厂从无到有地发展起热压铸新工艺生产线。

热压铸成型工艺流程:



热压铸成型工艺原理:陶瓷粉料经烘干后,调以适量的石蜡。石蜡熔点在60℃左右,因此粉料中调入石蜡后,加热至一定温度时,便成浆状,可以流动。利用压缩空气将料浆铸入模型内,料浆温度下降至石蜡的熔点以下时,便凝固成固定形状,成型好的蜡坯,埋入具有吸附性的氧化铝粉(或其他粉料)缓慢升温,烧至1100℃以上。在低温阶段,500℃以下时,蜡便可挥发完全,坯体靠氧化铝粉等保护,得以保持一定形状,继续升温,坯体则呈初步烧结状态(但坯体未收缩),有一定强度。然后再冷却将氧化铝粉等吸附介质刷去,最后再在高温下(约1300℃)烧成。显然,这里需要烧两次。一次烧成的困难在于:若不装氧化铝粉等 吸附 介质,当升温时,蜡在超过一定温度,则具有流动性,坯体要倒塌。若装入氧化铝粉,在高温时坯体收缩不