

TDC Moto Garage



A.123 Lê Lợi, Ho Chi Minh City
T.028 1234 5678

Nguyen Thi Dieu Linh

Chung Cư Ngọc Lan 35 Đ. Phú Thuận, Phú Thuận,
Quận 7,
Thành phố Hồ Chí Minh
T.+84 1649 408 109

Honda - Scooter Lead

72X2-7913

60000 km

Date d'émission 01/12/2025

Date d'échéance 01/12/2025

010002720251201-00072

Tâche et main-d'œuvre

N°	Description	Qte	Prix brut	Réd.	Coût
1.1	Remplacement du pneu arrière	1	50 000 €	100 %	0 €
1.2	Remplacement des segments de piston	1	750 000 €	100 %	0 €
1.3	Réparation du compteur de vitesse	1	250 000 €	100 %	0 €
1.4	Remplacement de la transmission (chaîne/courroie)	1	750 000 €	100 %	0 €
1.5	Réparation du feu arrière	1	50 000 €	100 %	0 €
1.6	Réparation de la jauge à carburant	1	375 000 €	100 %	0 €
1.7	Remplacement de la transmission (chaîne/courroie)	1	750 000 €	100 %	0 €
1.8	Remplacement du filtre à air	1	50 000 €	100 %	0 €
1.9	Remplacement des mâchoires de frein arrière	1	100 000 €	100 %	0 €
1.10	Réparation du frein avant	1	150 000 €	100 %	0 €
1.11	Remplacement du tendeur de chaîne de dis- tribution	1	150 000 €	100 %	0 €
1.12	Remplacement de la béquille centrale	1	150 000 €	100 %	0 €
1.13	Réparation du frein avant	1	150 000 €	100 %	0 €
1.14	Remplacement du rétroviseur	1	75 000 €	100 %	0 €
1.15	Remplacement de l'huile de fourche avant	1	225 000 €	100 %	0 €
1.16	Remplacement du disque de frein avant	1	150 000 €	100 %	0 €
1.17	Remplacement du roulement de roue avant	1	150 000 €	100 %	0 €
1.18	Réglage des culbuteurs / jeu aux soupapes	1	150 000 €	100 %	0 €
1.19	Nettoyage du corps de papillons / injecteurs	1	150 000 €	100 %	0 €
1.20	Lavage de la moto / lavage extérieur	1	50 000 €	100 %	0 €
1.21	Dépose / démontage du moteur	1	750 000 €	100 %	0 €
1.22	Vidange moteur	1	150 000 €	100 %	0 €
1.23	Vidange boîte de vitesses	1	150 000 €	100 %	0 €
	Total HT		5 725 000 €		0 €

Pièce détachée

N°	Description	Qte	Prix brut	Réd.	Coût
2.1	Ensemble coulisseau d'embrayage	1	127 500 €	100 %	0 €
2.2	Ensemble de rouleaux de variateur	1	247 500 €	50 %	123 750 €

2.3	Moyeu d'entraînement	1	225 000 €	100 %	0 €
2.4	Jeu de segments de piston (standard)	1	1 275 000 €	50 %	637 500 €
2.5	Carter avant / Cache avant	1	450 000 €	50 %	225 000 €
2.6	Circlips d'axe de piston	1	180 000 €	50 %	90 000 €
2.7	Joint torique de pompe à essence	1	135 000 €	50 %	67 500 €
2.8	Filtre à air	1	180 000 €	50 %	90 000 €
2.9	Écrou spécial 28mm	1	120 000 €	100 %	0 €
2.10	Caoutchouc amortisseur d'embrayage	1	105 000 €	50 %	52 500 €
2.11	Roulement à aiguilles 20x29x18	1	180 000 €	100 %	0 €
2.12	Roulement 6902U	1	225 000 €	100 %	0 €
2.13	Courroie de transmission	1	225 000 €	50 %	112 500 €
2.14	Pignon de démarreur	1	540 000 €	100 %	0 €
2.15	Chaîne de distribution DID SCR-0404 SV	1	120 000 €	50 %	60 000 €
2.16	Tendeur de chaîne de distribution	1	180 000 €	100 %	0 €
2.17	Ensemble poussoir de tendeur	1	225 000 €	50 %	112 500 €
2.18	Jeu de mâchoires de frein	1	435 000 €	50 %	217 500 €
2.19	Ensemble boîte de vitesses	1	225 000 €	50 %	112 500 €
2.20	Disque de frein avant gauche	1	315 000 €	50 %	157 500 €
2.21	Roulement 6201U	1	330 000 €	50 %	165 000 €
2.22	Roulement 6201U	1	330 000 €	50 %	165 000 €
2.23	Jeu de joints de fourche avant	1	420 000 €	50 %	210 000 €
2.24	Joint de culasse	1	330 000 €	100 %	0 €
2.25	Joint de cylindre	1	150 000 €	50 %	75 000 €
2.26	Joint de queue de soupape	1	195 000 €	100 %	0 €
2.27	Joint / Joint d'étanchéité	1	120 000 €	50 %	60 000 €
2.28	Béquille centrale	1	540 000 €	100 %	0 €
2.29	Axe de piston	1	180 000 €	50 %	90 000 €
2.30	Joint d'huile 12x24x5	1	112 500 €	100 %	0 €
2.31	Joint d'huile 20,8x53x9	1	240 000 €	100 %	0 €
2.32	Goupille / axe de plaquette de frein	1	105 000 €	50 %	52 500 €
2.33	Chaîne de distribution	1	600 000 €	50 %	300 000 €
2.34	Joint / cale de support de bobine d'allumage	1	135 000 €	50 %	67 500 €
2.35	Clignotant avant	1	495 000 €	50 %	247 500 €
2.36	Cadran du tableau de bord	1	405 000 €	50 %	202 500 €
2.37	Poignée de guidon	1	180 000 €	100 %	0 €
2.38	Rétroviseur	1	360 000 €	50 %	180 000 €
	Total HT		10 942 500 €		3 873 750 €

Article consommable

N°	Description	Qte	Prix brut	Réd.	Coût
3.1	Huile moteur	1	360 000 €	65 %	126 000 €
3.2	Huile de boîte de vitesses	1	120 000 €	65 %	42 000 €
3.3	Liquide de refroidissement / Antigél	1	150 000 €	100 %	0 €
3.4	Essence	1	150 000 €	65 %	52 500 €
	Total HT		780 000 €		220 500 €

Récapitulatif

Pièces & Main d'oeuvre	5 725 000	17 447 500 €
	10 942 500	
	780 000	
Discount	5 725 000	13 353 250 €
	7 068 750	
	559 500	

Total HT		4 094 250 €
TVA	10%	409 425 €
Total TTC		4 503 675 €

Accord

Raison de la remise (le cas échéant)

Mode de paiement : Espèces / Virement bancaire

Garantie : Pièces 3 mois / Main-d'œuvre 3 mois

Le représentant du garage

Le client