LA VOILE - 2022-01



OBJECTIF

Créer un accès latéral sur un véhicule sur le toit

JUSTIFICATION

- Véhicule sur le toit accès par l'arrière impossible.
- Technique limitant les coupes pour une sortie rapide.

RISQUES

- Coupes dans le longeron ne permettant pas une bascule efficace du montant B + portière.
- Bascule accidentelle du bloc montant B + portière avant sa sécurisation.

MATERIELS

• Cisaille, écarteur, coupe-boulon, kit de gestion du verre, rope ratchet, protections de coupes.

clouile, courteur, coupe bouler, ill de gooden du verre, repertatione, protectione de coupee.	
CRITERES DE REUSSITE ET SECURITE	POINTS CLES
 Rapidité Protection des coupes Gestes et postures lors de la bascule du bloc montant B et la porte 	 Ouverture des deux portes. Couper la ceinture de sécurité. Dégarnissage. Commencer par les coupes dans le longeron (évite au montant B de pénétrer dans l'habitacle). Vérification des coupes. Fixer le montant B et la porte avec un rope ratchet. Le longeron peut être une zone à risque. (voir FAD) Prendre en compte les risques liés aux dispositifs de sécurité du véhicule
REALISATION	

- Ouverture des deux portes (CF fiche ouverture de porte par la serrure)
- Dégarnissage des points de coupe.
- □ Couper la ceinture de sécurité.
- □ Coupes dans le longeron de part et d'autre du montant B.
- □ Coupe montant B au plus près du toit (sol).
- Vérification du calage.
- □ Relevage du montant B + porte.
- □ Sécurisation à l'aide d'un Rope Ratchet.
- □ Protéger les coupes.





