1377/555

ตรวจสอบ 30-Mar-2025 01:54

จุดที่	1	จากหั้งหมด	5
ห้อง	โถงทางเดินส่วนกลาง	บริเวณที่เสีย หาย	ผนัง



<u>สภาพความเสียหาย</u>

เกิดรอยร้าว

1377/555

ตรวจสอบ 30-Mar-2025 01:54

จุดที่	2	จากทั้งหมด	5
ห้อง	โถงลิฟท์โดยสาร	บริเวณที่เสีย หาย	ผนัง



<u>สภาพความเสียหาย</u>

เกิดรอยร้าว และแผ่นปูนหลุดร่อน

1377/555

ตรวจสอบ 30-Mar-2025 01:54

จุดที่	3	จากทั้งหมด	5
ห้อง	โถงทางเดิน	บริเวณที่เสีย หาย	ฝ้าเพดาน




เกิดการทรุดตัว

1377/555

ตรวจสอบ 30-Mar-2025 01:54

จุดที่	4	จากหั้งหมด	5
ห้อง	บันไดหนีไฟชั้น 9	บริเวณที่เสีย หาย	ผนัง



<u>สภาพความเสียหาย</u>

เกิดรอยร้าวหลายจุด

1377/555

ตรวจสอบ 30-Mar-2025 01:54

จุดที่	5	จากทั้งหมด	5
ห้อง	ลานจอดรถชั้น 10	บริเวณที่เสีย หาย	ฝ้าเพดาน



สภาพความเสียหาย

มีแผ่นปูนหลุดลงมา และมีน้ำไหลนองเต็มพื้นบริเวณกว้าง