

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗАССР

ЕДИНАЯ СИСТЕМА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ. ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

ΓΟCT 2.721-74

Издание официальное

ГОСУЛАРСТВЕННЫЙ СТАНЛАРТ СОЮЗА C C P

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ B CXEMAX. ОБОЗНАЧЕНИЯ ОБШЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

ΓΟСΤ 2.721 - 74

Unified system for design documentation. Graphical decignations in schemes. Graphical symbols of general use

Дата введения 1975—07—01

1. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения общего применения на схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Обозначения направлений распространения тока, сигнала, информации и потока энергии, жидкости и газа должны соответствовать приведенным в табл. 1.

*

зременно

(Измененная редакция, Изм. № 2).

Таблица 4	Обозначение					ת מעה	<u> </u>			nun — —	40mun ⁻¹	
	Наименование	 Линия механической связи, передающей движение: 	а) прямолинейное одностороннее в направлении, указанном стрелкой	б) прямодинейное возкратное	в) прямолинейное с ограниче-	. 19		г) прямолинейное возвратно- поступательное с ограничением с двух сторон	с ограничением с одной стороны	д) вращательное по часовой стрелке (наблюдатель слева)	допускается указывать частоту вращения, например, 40 мин ⁻¹	е) вращательное в обоих направлениях
Таблица 3	Обозначение							 		- +	_ \	
	Наименование	1. Линия механической связи в гидравлических и пневматических схемах	 Линия механической связи в электрических схемах. 	Примечание. При неболь- шом расстоянии между элемен-	тами и их составными частями допускается применять следующее обозначение	2а. Линия механической связи сэластичным элементом	3. Разветвление линии меха- нической связи в электрических схемах:	а) под углом 90°	6) под углом 45°	4. Пересечение линий механи- ческой связи в электрических схемах:	а) под углом 90°	б) под углом 45°

-T002

должны

движения

ветствовать приведенным в табл. 4. 5. Обозначения передачи

4. Обозначения линий механической связи должны


соответствовать приведенным в табл. 3.

Продолжение табл. 4	Обозначение
	Наименование

0603	<i>n</i> —
Наименование	ж) вращательное в обоих направлениях с ограничением с одной стороны


з) вращательное в обоих направлениях с ограничением с двух сторон


допускается указывать угол поворота, например, 120° и) вращательное в одном направлении с ограничением




cpa6aмеханической связи с частотой срабатывания $17 \, c^{-1}$ Примечание. Если необзначение частоты следует проставлять около знака периодичности, например, линия кодимо указать частоту TO гывания,

3. Линия механической связи со ступенчатым движением. Примечание. При необобозначать число ступеней, например 5 следует ходимости















Наименование

Обозначение

4. Линия механической связи, имеющей выдержку времени:

а) при движении вправо

6) при движении влево

обоих В движении направлениях. в) при


Примечания:

1. Замедление происходит при движении в направлении от дуги к центру.

цует проставлять около знака выдержки времени, например, линия 2. Если необходимо указать значение выдержки времени, то его слемеханической связи, имеющей выцержку времени 5 с при движении 5. Линия механической связи с автоматическим возвратом до сосприводящей силы. Возврат в напгояния покоя после исчезновения равлении, указанном стрелкой

6. Движение винтовое:

а) вправо



б) влево

Продолжение табл. 5

4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 1).

	И	5.
. (-	саморегулирования	приведенным в табл.
	регулирования,	соответствовать
·/	6. Обозначения	преобразования должны соответствовать приведенным в табл.

Продолжение та	Обозначение	ト ト ト ト	/,/,/,/		•	•	Φ			0=1	0=0
	Наименование	в) регулирование подстроенное	7	способа регулирования следует применять следующие обозначе- ния:	а) регулирование ручкой, выве- денной наружу	б) регулирование инструментом; элемент регулирования (например ось потенциометра) выведен наружу	в) регулирование инструментом; элемент регулирования (например ось потенциометра) находится внутри устройства	г) при выполнении схем автоматизированным способом вместо зачернения допускается применять наклонную штриховку	3 Около квалифицирующего символа допускается указывать уточняющие данные, например:	а) регулирование линейное при токе, равном нулю	б) регулирование линейное при напряжении, равном нулю
13м. № 1). ания, саморегулирования и	вовать приведенным в табл. 5.	Таблица 5	Обозначение			\				18 18 18 18 18	
 4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 1). 6. Обозначения регулирования, са 	преобразования должны соответствовать		Наименование	 Регулирование задействованием органов управления: инейное 	б) нелинейное	2. Регулирование автоматичес- кое: а) линейное	б) нелинейное3. Саморегулирование, вызванное физическими процессами или	величинами: а) линейное б) нелинейное	Примечания: 1. При необходимости уточнения характера регулирования следует		б) регулирование ступенчатое

C. (100.	1 2./21—/4									
в привода и управляющих	ь приведенным в таол. 6, оощие их обозначений, линии для :хемы и для экранирования — в	бозначения заземления и возможных повреждений в табл. 66; обозначения электрических связей, абелей и шин — в табл. 6в; обозначения рода тока и — в табл. 6г; обозначения видов обмоток в изделиях 6д; обозначения форм импульсов — в табл. 6е;	5л. 6ж; обозначения видов чения появления реакций при нин — в табл. 6и; обозначения начение воздействий, эффектов, ачения излучений — в табл. 6м; ующих символов — в табл. 6н;	фавитно-цифровых печатающих Таблица 6	Обозначение					<i>¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬</i>	_
7. Обозначения элементов	устройств должны соответствовать приведенным в табл. 6, общие элементы условных графических обозначений, линии для выделения и разделения частей схемы и для экранирования — в	табл. ба; обозначения заземления и возможных повреждений изоляции — в табл. бб; обозначения электрических связей, проводов, кабелей и шин — в табл. бв; обозначения рода тока и напряжения — в табл. бг; обозначения видов обмоток в изделиях — в табл. бц; обозначения форм импульсов — в табл. бе;	обозначения сигналов—в табл. 6ж; обозначения видов модуляции—в табл. 63; обозначения появления реакций при достижении определенных величин—в табл. 6и; обозначения веществ (сред)—в табл. 6к; обозначение воздействий, эффектов, зависимостей—в табл. 6л; обозначения излучений—в табл. 6м; обозначения излучений—в табл. 6м; обозначения прочих квалифицирующих символов—в табл. 6н; обозначения прочих квалифицирующих символов—в табл. 6н; обозначения	обозначения, выполняємые на алфавитно-цифровых печатающих устройствах, — в табл. 60. Т а б л и ц а	Наименование	1. Фиксирующий механизм:	а) общее обозначение	б) в положении фиксации	в) приобретающий положение фиксации после передвижения	вправо г) приобретающий положение	фиксации после передвижения влево
Продолжение табл. 5	Обозначение	lnx	<u>5</u>	© /					4	k	
	Наименование	в) функциональная зависимость регулирования, например, логарифмическая зависимость	г) при изображении ступен- чатого регулирования допускается указывать число ступеней, напри- мер, регулирование пятиступен- чатое	д) при необходимости указания направления движения органа регулирования, при котором про-	исходит увеличение регулируемой величины, используют стрелку, например, регулирование ручкой,	й наружу	4. Обозначение в соответствии с	пп. 1—3 должно пересекать услов- ное графическое обозначение, с которым оно применяется, нап- ример:	а) конденсатор с подстроечным	регулированием	б) усилитель с автоматическим регулированием усиления

(Измененная редакция, Изм. № 2, 4).

положение передвижения

д) приобретающий фиксации после вправо и влево

X/V A/D

преобразования,

4. Функция

например, аналого-цифрового

Продолжение табл. 6

Обозначение					<u></u> €		Ð ⊏	ı Z
Наименование	4. Муфта. Общее обозначение:	б) включенная5. Тормоз:а) общее обозначение	б) в отпущенном состоянии	в) в состоянии торможения.	Примечание к пп. 4 и 5. При необходимости следует указывать способ включения муфты или тормоза, например, электромагнитом	6. Поводок	ı (рейка). : чан е.	обходимости следует указывать направление движения 9. Пружина
Обозначение			$\frac{1}{\sqrt{1-unu}} - \frac{1}{\sqrt{1-unu}} - \frac{1}$					
Наименование	 Механизм с защелкой: а) общее обозначение 	б) препятствующий передвижению влево в фиксированном положении	в нефиксированном положении в) препятствующий передвижению вправо в фиксированном положении	в нефиксированном положении	г) препятствующий передвижению в обе стороны.	При мечание к пп. 1 и 2. При необходимости следует указывать способ возврата механизма в исходное положение, например, электромагнитом	3. Механизм свободного расцеп-	

C. a	100	1 2./21—/2	•							
Продолжение табл. 6	Обозначение					\longrightarrow $nun1$	-	- - - -	 - - -	-
	Наименование	ж) приводимый в движение нажатием кнопки с ограниченным доступом	з) приводимый в движение вытягиванием кнопки	и) приводимый в движение поворотом кнопки. Примечаниек пп. 13е—13и. Предполагается, что привод кнопками имеет самовозврат.	к) приводимый в движение рычагом	л) аварийного срабатывания	м) приводимый в движение эффектом близости	в движени	движение нитной защи г	п) приводимый в движение с помощью электрических часов
Продолжение табл. б	Обозначение	Q			<i>nun</i>	——————————————————————————————————————	nνn	nun 🔷	<i>πυ</i> η	
	Наименование	10. Толкатель	11. Ролик	12. Ролик, срабатывающий в одном направлении. П р и м е ч а н и е к пп. 1—12. При необходимости указания конкретных видов элементов привода следует применять обозначения по гост 2 770.	13. Привод ручной: а) общее обозначение	б) приводимый в движение ключом	в) приводимый в движение несъемной рукояткой	г) приводимый в движение съемной рукояткой	д) приводимый в движение маховичком	е) приводимый в движение нажатием кнопки

-идп

р привод щупом или

жимной планкой

димости

лический

з) центробежный

ж) поплавковый

C. 1	0 TO	CT 2.721—74									
Продолжение табл. ба	Обозначение			Таблина 66	Обозначение	- 1•	•		T nun 4		N
	Наименование	5. Экранирование группы элементов. Примечание. Экранирование допускается изображать с любой конфигурацией контура	 Экранирование группы линий электрической связи Инликатор контрольной 		Наименование	1. Заземление, общее обозначе-	2. Бесшумное заземление (чистое)	3. Защитное заземление	4. Электрическое соединение с корпусом (массой). Примечание. При отсутствии наклонных линий допускается	горизонтальную линию изображать толстой 5. Эквипотенциальность	6. Возможность повреждения изоляции, общее обозначение
Таблица ба	Обозначение				\sim		ر ا			 	
	Наименование	1. Прибор, устройство	вак.), при	Примечание учине. Комбинированные электровакуумные при- боры при раздельном изображении систем электродов			3. Линия для выделения vcr-	нкциональных гр л рование.	Примечание с приуточне- нии характера экранирования (электростатическое или электро- магнитное) под изображением	артиния окранирования проставляют ветственно: а) электростатическое	б) электромагнитное

Продолжение табл. 66

Обозначение	##	——————————————————————————————————————	\times
Наименование	2. Графическое разветвление (слияние) линий электрической связи в линию групповой связи, разводка жил кабеля или проводов жгута. Примена и на на на на ними линиями, отходящими в разные стороны, должно быть не менее 2 мм. 2. Для облегчения поиска отдельных линий связи можно указывать направление каждой линии при ломощи излома под углом 45°, при этом:	удалена от групповой линии связи не менее чем на 3 мм; б) наклонные участки соседних линий, изображенных по одну сторону от групповой линии связи, не должны пересекаться или иметь общие точки 3. Графическое разветвление (слияние) линий групповой связи, пиний групповой связи, пиний групповой связи, провода, кабеля, шины: а) под углом 90° б) под углом 135° 5. Пересечение линий электрической связи, линий групповой	связи электрически не соединен- ных проводов, кабелей, шин, электрически не соединенных.
Обозначение		Обозначение ——————————————————————————————————	ABCDEF ————————————————————————————————————
Наименование	7. Возможность повреждения изоляции: а) между проводами б) между проводом и корпусом (пробой на корпус) в) между проводом и землей (пробой на землю). П р и м е ч а н и е. Допускается применять точки для обозначения повреждения изоляции между проводами	Наименование 1. Линия электрической связи, провода, кабели, шины, линия групповой связи. П р и м е ч а н и я: 1. Допускается защитный проводник (РЕ) изображать тонкой штрих-пунктирной линией 2. При необходимости для линий групповой связи применяются уголщенные линии 3. При наличии текста к линии электрической связи, кабелю, шине или к линии прупповой связи текст помещают: а) над линией б) в разрыве линии	в) в начале или в конце линии

\	99	
•	табл.	
	<i>эпнэж</i> сгороа	
ו	lboo	
١	7	

Обозначение	$\frac{\lambda}{\lambda}$ $\frac{\lambda}{\lambda}$	- x		× πυπ × ×						
Наименование	7. Линии электрической связи, графически сливаемые и расположенные: а) вертикально	Ë	и р и м с ч а и и с. на моло знаков X и Удолжны быть указаны условные обозначения линий по ГОСТ 2.702	8. Обрыв линии электрической связи. Примечание. На месте знака X указывают необходимые дан-	ные о продолжении линии на схеме 9. Шина		твление шины нь, графически пере	кающиеся и электрически не соединенные	воды (отнаики) от ши м е ч а н и е к пп. 9 сение шин при пом линий применяется	случаях, когда неооходимо гра- фически отделить их от изоб- ражения линии электрической связи
Обозначение	× πυπ +	nun +		חעח	⊢		4	- -		
Наименование	Линии должны пересекаться под углом 90°. Пр и м е ч а н и е. Линия, имеющая излом под углом 135°, не должна пересекаться с другой линией в точке излома	6. Линия электрической связи с ответвлениями: а) с одним б) с двумя.	Примечания:	 Ответвления допускается изо- бражать под углами, кратными 45° 	2. Линию электрической связи с одним ответвлением допускается изображать без точки	3. При изображении ответв- лений электрической связи не	допускается в качестве точек ответвления использовать элементы условных графических обозначений, имеющие вид точек,	изломов, пересечении и г. д. 4. Если при выполнении схем	автоматизированным спососом ли- нии групповой связи выполняют неутолщенными, то для графи- ческого отделения этих линий от	пересскающимся с ними или па- раллельных им линий электри- ческой связи на линию групповой связи наносят наклонные штрихи.

8
табл.
<i>эпнэж</i> горо
Ш

а) два провода

б) четыре провода

в) более четырех проводов

14. Линия электрической связи с ответвлением в несколько параллельных идентичных цепей.

Внутри обозначения ответвления количество включая изображенную цепь, например: цепей, общее параллельных VKa3bibarot

изображение


соответствует изображению


15. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, изображенная:

- а) однолинейно
- 6) многолинейно.
- указывающим количество линий в 1. В однолинейном изображении буква и заменяется числом, Примечания:

группе, например группа линий электрической связи, состоящей из

семи линий





нии группы линий электрической


связи, состоящей из 2-4 линий,


цопускается изображать:

а) группу из двух линий

6) группу из трех линий

3. В однолинейном изображе-





нальное назначение, каждая из

которых имеет ответвление

связи, имеющих общее функцио-

18. Группа линий электрической

связи, имеющих общее функцио-

нальное назначение и

кабелем,

MHOFOXKIVIBHIM

MIRCMENT

изобра-

например семижильным,

женная:


6) многолинейно а) однолинейно

ocymecr-

17. Группа линий электрической

пинейному (например, восемь линий)







Наименование

подгруппе должно быть


каждой

одинаковое количество линий; крайняя подгруппа может содеркать меньшее количество линий









рической связи, имеющих общее

функциональное назначение, от мнотолинейного изображения к одно-

16. Переход группы линий элек-

в) группу из четырех линий.




Обозначение

19. Группа линий электрической Наименование

связи, четыре из которых осуще-

ствлены многожильным кабелем

- 20. Группа линий электрической ными проводами, например, шесгью скрученными проводами, изосвязи, осуществленная п скрученбраженная:
 - а) однолинейно
- 6) многолинейно



21. Группа линий электрической связи, четыре из которых осуществлены скрученными проводами

22. Линия электрической связи, осуществленная гибким проводом

линия и доводп кабель с экранированием. электрической связи, 23. Экранированная

משמ

ходимости обозначение экраниоования можно показывать не по всей длине линии, а на отдельных Примечание. При необе участках

- экранированные инния электрической связи, про-24. Частично вод и кабель
- линия ornerra-ပ 25. Экранированная СВЯЗИ электрической

Обозначение

Продолжение табл. бв

Наименование

- MHMA OTBETB-ပ 26. Экранированная электрической связи пением от экрана
- индивидуально имеющих общее линий электрифункциональное назначение экранированных ческой связи, 27. Группа


**


- индивидуально имеющих общее линий электриназначение экранированных функциональное ческой связи, 28. Группа ответвления
- 29. Группа линий электрической связи в общем экране, например, шесть линий электрической связи, изображенные:
 - а) однолинейно
- 6) многолинейно

30. Группа линий электрической KOTOPLIX находятся в общем экране. Termo

Примечание к пп. 23—30. Соединение экрана:

- а) с корпусом
- 6) с землей
- 31. Экранированный провод или кабель с отводом на землю:
 - а) от конца экрана





а) промышленные

янного лака напряжением U, нап-

ример:

3. т проводная линия посто-

Обозначение

- 110 B

2

	Наименование	а) двухпроводная линия постоянного тока напряжением 110 В б) трехпроводная линия посто	янного тока, включая среднии провод, напряжением 110 В между каждым внешним проводником и средним проводом 220 В — между внешними проводниками		ного тока указывать воличину частоты, например: переменного тока частотой 10 кГц переменного тока в диапазоне в доличителем тока в диапазоне	4астот от 100 до 000 мл и 5. Переменный ток с числом фаз m, частотой f, например, переменный ток с числом фаз m, частотой f, напряжением U, например: а) переменный ток, трехфазный,	частотой 20 I ц, напряжением 220 В б) переменный ток, трехфазный, четырехпроводная линия (три провода, нейтраль) частотой 50 Гц,	напряжением 220/380 В в) переменный ток, трехфазный, пятипроводная диния (три провода	фаз, нейтраль, один провод защитный с заземлением) частотой
Продолжение табл. 6в	Обозначение	-	ф	H 100 H	фн•	ф ф	П р и м е ч а н и е. При выполнении схем автоматизированным особом допускается точки ответвления не зачернять. Т а б л и ц а 6 г	Обозначение	I
	Наименование	б) от промежуточной точки экрана	32. Коаксиальный кабель	33. Коаксиальный кабель: а) соединенный с корпусом	б) заземленный	34. Коаксиальный экранированный кабель. П р и м е ч а н и е к пп. 32—34. Если коаксиальная структура не продолжается, то касательная к окружности направлена в сторону изображения коаксиальной структуры	Примечание. При выполнении схем авт способом допускается точки ответвления не зачернять	Наименование	1. Постоянный ток, основное обозначение.

3NPE ~50ſ4 220/380 B 3PEN ~ 50/4 220/380 B 3N ~ 50F4 220/380 B вода фаз, один защитный провод с заземлением, выполняющий функ-(три ток, трехфазный, ния (три провода лением) частотой г) переменный ток, трехфазный, четырехпроводная линия (три про-7. Частоты переменного тока гок, трехфазный, частотой 50 Гц, проводп цию нейтрали) частотой 50 Гц, 50 Гц, напряжением 220/380 В линия ОДИН (основные обозначения): напряжением 220/380 В

ľ

Примечание. Если невоз-

основное

обозначение, то используют сле-

дующее обозначение.

использовать

онжом

2. Полярность постоянного тока:

а) положительная б) отрицательная

3~50F4 220B

~100...600 кГц

 $\sim 10~\mathrm{K}\Gamma \mathrm{H}$

?

3 **~** 50 F 4

J St

∃ **>** fU

C. I	010	CI Z.	/21—	/4											
Продолжение табл. 6д	Обозначение	~ <u>E</u>			JI	-	>	$\bigvee_{\ell \theta^o} \bigvee_{\ell Z \theta^o}$		>-	· >	_	Ţ.	◁	1
	Наименование		примечание к пп. 0—8. Обозначения применяются для обмоток с раздельными фазами,	для которых допускаются различные способы внешних соединений 9. Двухфазная трехпроводная	ырех	 Двух-трехфазная оомотка Т-образного соединения (обмотка Скотта) 	разного соединения двух фаз в	открытый греугольник. Примечание Допускается указывать угол, под которым включены обмотки например, пол	углом 60° и 120°.	13. Трехфазная обмотка, соеди- ненная в звезпу	ая обм	ненная в звезду, с выведеннои нейтралью	15. Трехфазная обмотка, соединенная в звезду, с выведенной заземленной нейтралью	 Трехфазная обмотка, соеди- ненная в треугольник 	17. Трехфазная обмотка, соеди- ненная в разомкнутый треугольник
Продолжение табл. 6г	Обозначение	₩	₩	\\\\	15	{	Таблица 6д	Обозначение				=	ш	~2	<u>≈</u>
	Наименование	б) звуковые	в) ультразвуковые и радиочас- тоты	г) сверхвысокие	8. Постоянный и переменный ток	9. Пульсирующий ток		Наименование	 Однофазная обмотка с двумя выводами 	2. Однофазная обмотка с выводом от средней точки	3. две однофазные обмотки, каждая из которых с двумя выводами	4. Три однофазные обмотки, каждая из которых с двумя выводами	5. <i>т</i> однофазных обмоток, каждая из которых с двумя выводами	6. Двухфазная обмотка с раздельными фазами	7. Трехфазная обмотка с раздельными фазами

	Продолжение табл. 6д		Продолжение табл. 6д
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
18. Трехфазная обмотка, соеди- ненная в зигзаг	<u>ج</u>	29. Шестифазная обмотка, сое- диненная в двойной зигзаг	*
19. Трехфазная обмотка, соеди- ненная в зигзаг, с выведенной нейтралью	٨	30. Шестифазная обмотка, сое- диненная в двойной зигзаг, с выводом от средней точки	; ; ;
20. Четырехфазная обмотка	×	Наименование	таолипаое
21. Четырехфазная обмотка с выводом от средней точки	*	1 Прамочгольный импольс.	
22. Шестифазная обмотка, сое- диненная в звезду	X	т. трямоугольный ампульс. а) положительный б) отрицательный	ረ >
23. Шестифазная обмотка, соединенная в звезду, с выводом от средней гочки	*	2. Трапецеидальный импульс	ζ
24. Шестифазная обмотка, сое- диненная в двойную звезду	>	3. Импульс с крутым спадом	≺
25. Шестифазная обмотка, сое- диненная в две обратные звезды	≺ ≻	4. Импульс с крутым фронтом	ረ
26. Шестифазная обмотка, соединенная в две обратные звезды, с раздельными выводами от средних	≺ ⊁	5. Двуполярный импульс	5
точек 27. Шестифазная обмотка, сое- диненная в два треугольника	**	 Остроугольный импульс: положительный отрицательный 	< >
28. Шестифазная обмотка, сое- диненная в шестиугольник		7. Остроугольный импульс с экспотенциальным спадом	₹

	Продолжение табл. бе		Таблица 63
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
8. Пилообразный импульс: а) с линейным нарастанием	W nun 7	1. Амплитудная модуляция	¥
б) с линейным спадом	2 nun 4	2. Частотная модуляция	f unu F
9. Гармонический импульс	\	3. Фазовая модуляция	e.
10. Ступенчатый импульс	کم	4. Импульсная модуляция:	7 unu P
11. Импульс высокой частоты (радиоимпульс)		а) фазово-импульсная	#
12. Импульс переменного тока	M	б) частотно-импульсная	록
13. Искаженный импульс	1	в) амплитудно-импульсная	₹
II р и м е ч а н и е. Квалифицирующие символы щенным воспроизведением форм осциллограмм импульсов.	осциллограмм соответствующих Таблица 6ж	г) время-импульсная	
Наименование	Обозначение	д) широтно-импульсная	₫
1. Аналоговый сигнал	O unu A unu A	е) кодово-импульсная.Примечание. Допускается	# ८
2. Цифровой сигнал	# nun #	вместо символа ## указывать характеристику соответствующего кода, например:	
3. Положительный перепад уровня сигнала	5	лвоичного пятиразрялного кола	ر ح
 Отрицательный перепад уровня сигнала Высокий уровень сигнала 	۲ ۽	кода три из семи	ر ₍₃)
6. Низкий уровень сигнала	7		

Таблица 6и

Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение
			OCCINE TOTAL
 Срабатывание, когда дейст- вительное значение выше номи- нального 	^	13. Срабатывание при превышении определенного значения нап-	∧ _n T
батывание, когда	`		\ \ \
вительное значение ниже номи- нального	/	 14. Сраоатывание при макси- мальной температуре 	
3. Срабатывание, когда действительное значение ниже или выше номинального	/\	15. Срабатывание при мини-мальной температуре	> ° <i>t</i>
			Таблица 6к
4. Срабатывание, когда действительное значение равно номинальному	II	Наименование	Обозначение
5. Срабатывание, когда действительное значение равно нулю	0	Вещество (среда): 1. Твердое	
6. Срабатывание, когда дейст-		2. Жидкое	3
_	<i>∍</i> ∷	3. Газовое	
7. Срабатывание при макси-мальном токе	^	4. Газовое (защитное)	•
8. Срабатывание при мини-	¥	5. Вакуумное	0
рабатывание при	^ T	6. Полупроводниковое	
понии определенного значения тока	\	7. Изолирующее	
10. Срабатывание при обратном токе	<u></u>	8. Электрет.	Ø
11. Срабатывание при макси-мальном напряжении	^ n	Примечание к пп. 3—5. Прямоугольное обрамление допускается не выполнять, если это не	
12. Срабатывание при мини-мальном напряжении	<i>o</i>	приведет к неправильному пони- манию схемы	

C. 2	0 ГО	CT 2.721	—74										
Таблица 6м	Обозначение	4	F	C	سر سر	*	††	×	≅	'n	8	β	I ~
_	Наименование	1. Неионизирующее электромагнитное излучение, фотоэлектрический эффект	2. Неионизирующее излучение, например когерентный свет	3. Ионизирующее изпучение		4. Световое излучение, опто- электрический эффект	5. Связь оптическая	 Излучение ламп накаливания. П р и м е ч а н и е. Для указания 	вида излучения допускается применять следующие буквы: а) для излучений по пп. 1 и 6: инфракрасное	ультрафиолетовое	 б) для излучений по п. 3: альфа-частицы 	бета-частицы гамма-лучи	кси-частицы лямбда-частицы
Таблица 6л	Обозначение	л.	^	{	\$\$	C	ı <u></u>	¢	{ 	X	()	Ι	°+
	Наименование		 Электромагнитное воздейст- вие 	3. Электродинамическое воздей- ствие	4. Магнитострикционное воз-	действие 5. Магнитное воздействие	6. Пьезоэлектрическое воздейст- вие	7. Воздействие от сопротив- ления	8. Воздействие от индуктив- ности 9. Электростатическое воздей- ствие, емкостной эффект	 Гальваномагнитный эффект (эффект Холла) 	11. Воздействие от ультразвука	12. Воздействие замедления	13. Температурная зависимость

										10	C1 2.721—74 C. 21
Продолжение табл. бн	Обозначение	×]	_×]	\subset	Ф-	-	У	Таблица 60	Обозначение	
	Наименование	д) реактивное емкостное	4. Магнит постоянный.	Примечание. При необхо- димости указания полярности магнита применять для обоз- начения северного полюса букву <i>N</i>	5. Подогреватель	6. Идеальный источник тока	7. Идеальный источник напря- жения	8. Идеальный гиратор	_	Наименование	1. Прибор, устройство
Продолжение табл. бм	Обозначение	μ ν	\sim	8 K	2 + x	е Таблица 6н	Обозначение	Δ	₩	† ×	
	Наименование	мю-мезон нейтрино	пи-мезон сигма-частицы	дейтрон <i>k-</i> мезон нейтрон	протон тритон ренттеновские лучи	электрон	Наименование	1. Усиление	 Суммирование Сопротивление: эктивное 		в) полное г) реактивное индуктивное

C. 2	2100	1 2.721—74		
Продолжение табл. 60	Обозначение	ГОРИЗОНТАЛЬНО 	COPU3OHTAJBHO	ABCDEFABCDEF ABCDEFABCDEF
	Наименование	5. Линия электрической связи, провод, кабель, шина, линия групповой связи.	Примечания: 1. В случае необходимости для линий групповой связи допускается применять обозначение	 При наличии текста к линии электрической связи, кабелю, шине, линии групповой связи текст помещают: а) над линией в разрыве линии в начале или в конце линии
Продолжение табл. 60	Обозначение	ГОРИЗОНТАЛЬНО ВЕРТИКАЛЬНО	HHHHH 	MHH HHH MUM MUM MUM MUM MUM MUM MUM MUM
	Наименование	2. Линия для выделения устройств, функциональных групп, частей схемы.	Примечание с электрическими сое- динениями контур прерывают	 Заземление, общее Электрическое соединение с корпусом (массой)

Обозначение
I

C. 2	7100	1 2,/21—/4	
Продолжение табл. 60	Обозначение	и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	
	Наименование	б) с двумя. Примечания: 1. Расстояние между двумя точками ответвления выбирают	равлым одному интервалу (строкс, позиции) печатающего устройства одним ответвлением допускается изображать без выделения точки, если это не приведет к неправильному пониманию схемы
Продолжение табл. 60	Обозначение		Z
	Наименование	9. Пересечение линий электрической связи, линий групповой связи электрически не соединенных проводов, кабелей, шин, электрически не соединенных. Примечание и и е е на одной схеме применять голько одну форму точки пересечения	10. Линия электрической связи с ответвлениями:а) с одним

	Продолжение табл. 60		Продолжение табл. 60
Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение

Обозначение		= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	=== <i>U</i> /===0=== <i>U</i> /=== I I I I I I I I I I	*		
Наименование	12. Переход группы линий электрической связи (например восьми линий), имеющих общее функциональное назначение, от многолинейному		13. Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, каждая из которых имеет ответвление			
Обозначение	MIN MIN //==========================	//	или	/3 или ///	или нли ///	
Наименование	 Группа линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение. Примечание. Воднолинейном обозначении буква п заменяется числом, указывающим количество линий в группе, например, группа линий электрической связи, состоящая из семи линий 	2. В однолинейном обозначении для группы линий электрической связи, состоящей из 2—4 линий, допускается применять следующие обозначения:	а) группа из двух линий	б) группа из трех линий	в) группа из четырех линий	

ipovoimenue maon.	Обозначение	==== <u>0</u> <i>u/</i> ====0	ГОРИЗОНТАЛЬНО ==== <u>0</u> /8===== ВЕРТИКАЛЬНО X X X X X X X X X X X X X X X X X X X			+ 1	2 = 110B	2M = 110/220 B
	Наименование	18. Группа из <i>п</i> линий электрической связи, имеющих общее функциональное назначение, каждая из которых индивидуально экранирована и имеет ответвления	 Группа линий электрической связи в общем экране, например шесть линий 	20. Кабель коаксиальный	21. Ток постоянный, основное обозначение	22. Полярность постоянного тока: а) положительная б) отрицательная	23. <i>т</i> -проводная линия постоянного тока напряжением <i>U</i> , например: а) двухпроводная линия постоянного тока напряжением 110 В	б) трехпроводная линия постоянного тока, включая средний провод, напряжением 110 В между каждым внешним проводником и средним проводом, 220 В между внешними проводниками
upoonmenue muon. oo	Обозначение	ГОРИЗОНТАЛЬНО =====\$6===== ИЛИ \$6	ВЕРТИКАЛЬНО X X ИЛИ I \$56 II X X III X I I	ГОРИЗОНТАЛЬНО <u>0</u> ВЕРТИКАЛЬНО I	4 D II		I⊷⊷	ГОРИЗОНТАЛЬНО ======/ <u>//0</u> ===== ВЕРТИКАЛЬНО X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
	Наименование	14. Группа линий электрической связи, осуществляемых <i>п</i> скрученными проводами, например шестью скрученными проводами		 Линия электрической связи, провод, кабель экранированные 		16. Экранированная линия электрической связи с ответ- влением		17. Группа из <i>п</i> линий элект- рической связи, имеющих общее функциональное назначение, каж- дая из которых экранирована индивидуально

90		1					ΓΟCT 2.72	21—74
Продолжение табл. 60	Обозначение	А # ИЛИ D H			X	Х	X	1, 2, 4).
	Наименование	29. Аналоговый сигнал30. Цифровой сигнал31. Высокий уровень сигнала32. Низкий уровень сигнала	 З3. Распространение тока, сигнала, информации, потока энертии, основное обозначение: а) в одном направлении 	б) в обоих направлениях неод- новременнов) в обоих направлениях одно- временно	34. Усиление35. Обрыв линии электрической связи.	11 р и м с ч а н и м. 1. Стрелку образуют наложением символов «минус» и «больше» или «минус» и «меньше».	 На месте знака X помещают информацию о продолжении линии на схеме. Допускается упрощенное изображение обрыва линии без указания стрелки 	 (Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4).
Продолжение табл. 60	Обозначение	≠ ≠ 10 KΓų	3 ≠ 50 KΓLJ	3 ≠ 50 Fu, 220 B	3N ≠ 50 FL, 220/380B	3NPE ≠ 50 fy 220/380B	3PEN ≠ 50 Fy 220/380 B	<i>‡= NUN ‡</i>
	Наименование	24. Ток переменный, основное обозначение. П р и м е ч а н и е. Допускается справа от обозначения переменного тока указывать величину частоты, например, ток переменный 10 кГц	25. Ток переменный с числом фаз <i>m</i> , частогой <i>f</i> , например, ток переменный трехфазный 50 Гц 26. Ток переменный с числом фаз <i>m</i> , частогой <i>f</i> , напряжением <i>U</i> .	например: а) ток переменный, трехфазный 50 Гц, 220 В	6) ток переменный, трехфазный, четырехпроводная линия (три провода фаз, нейтраль) 50 Гц, 220/380 В	в) ток переменный трехфазный, пятипроводная линия (три провода фаз, нейтраль, один провод защитный с заземлением) 50 Гц,	го) дост рабор в ток переменный, трехфазный, четырехпроводная линия (три провода фаз, один провод защитный с заземлением, выполняющий функцию нейтрали) 50 Гц, 220/380 В	27. Ток постоянный и пере- менный


(Измененная редакция, Изм. № 1, 2, 4).

B

28. Ток пульсирующий

8. Размеры условных графических обозначений должны соответствовать приведенным в табл. 7.

Продолжение табл. 7	Обозначение	30° 30° 812	450		Z", > -	Z ***
	Наименование	б) одностороннее с выстоем	 Регулирование линейное. Об- щее обозначение 	 6. Регулирование ручкой, вывеленной наружу. П р и м е ч а н и е к пп. 3—6. Размеры стрелки должны быть в пределах I=35, α=1530° 	7. Линия механической связи в гидравлических и пневматических схемах	8. Линия механической связи со
Таблица 7	Обозначение	o 09	009		12	
	Наименование	1. Поток электромагнитной энергии, сигнал электрический в одном направлении (например, влево)	2. Поток газа (воздуха): а) в одном направлении (например, вправо)	б) в обоих направлениях3. Движение прямолинейное:а) одностороннее	б) возвратное	в) одностороннее с выстоем



9. Линия механической связи, имеющей выдержку времени

ступенчатым движением



4. Движение вращательное:

а) одностороннее

Продолжение табл	Обозначение	900	500		8		8	5 9
_	Наименование		 Ролик, срабатывающий в одном направлении 	18. Кулачок	19. Линейка (рейка)	20. Привод ручной:а) общее обозначение	6) приводимый в движение ключом	
Продолжение табл. 7	Обозначение	05%		Z h Z	2 2 2	η η φ. (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Z	
	Наименование	10. Механизм с защелкой, пре- пятствующий передвижению в обе стороны	11. Механизм свободного рас- цепления	12. Муфта: а) выключенная	б) включенная	13. Тормоз	14. (Исключен, Изм. № 1).	15. Толкатель

C. 3	0 100	C1 2.721—74					
Продолжение табл. 7	Обозначение	600	<i>D1</i>				DI O
	Наименование	21. Привод ножной	22. Другие приводы:а) общее обозначение	б) электромагнитный	в) пневматический или гидрав- лический	г) электромашинный	д) тепловой (двигатель тепловой)
Продолжение табл. 7	Обозначение	\(\frac{1}{\chi_{\chi_{\chi_{\chi}}}}\)		9021 1200°			200 Zo
	Наименование	в) приводимый в движение несъемной рукояткой	г) приводимый в движение съемной рукояткой	д) приводимый в движение маховичком	е) приводимый в движение нажатием кнопки	ж) приводимый в движение нажатием кнопки с ограниченным доступом	з) приводимый в движение рычагом

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. (Введено дополнительно, Изм. № 2).

9. Термины, применяемые в стандарте, и их пояснения приведены в приложении 1. Размеры (в модульной сетке) условных графических обозначений приведены в приложении 2. Продолжение табл. 7 Обозначение

Наименование

е) мембранный

(Введен дополнительно, Изм. $N_{\overline{9}}$ 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное


ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ПОЯСНЕНИЯ

Термин	Пояснение
Электрическая связь	Проводящая среда, электрически сое- диняющая группу точек электрического соединения (электрических контактов)
Линия электрической связи	Условное графическое обозначение электрической связи, показывающее путь прохождения тока.
	Примечания электрической связи не дает информации о проводах (кабелях, шинах), осуществляющих данную электрическую связь
Ответвление линии электрической связи	Условное изображение электрического узла, в котором происходит сложение и вычитание токов.
	Приме ечание. Ответвления линий электрической связи не дают информации о реальных электрических контактах, соединенных данной электрической связью
Линия групповой свя- зи	Линия, условно изображающая группу линий электрической связи (проводов, кабелей, шин), следующих на схеме в одном направлении
Графическое слияние линий электрической связи (проводов, кабелей, шин)	Графическое слияние Упрощенное изображение нескольких линий электрической электрически не соединенных линий связи связи (проводов, кабе- (проводов, кабелей, шин), использующее лей, шин)

и) с помощью биметалла

з) центробежный

ж) поплавковый



к) струйный

л) пиропатрон.

следует выполнять линиями той же ловных графических обозначений Примечаниекпп. 1—20. Все геометрические элементы устолщины, что и линии связей.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЛАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Госуларственным комитетом СССР по стандартам

ИСПОЛНИТЕЛИ

- В.Р. Верченко, Ю.И. Степанов, Э.Я. Акопян, Ю.П. Широкий, В.С. Мурашов, Т.Н. Назарова
- 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.03.74 № 605
- 3. B3AMEH FOCT 2.721-68, FOCT 2.783-69, FOCT 2.750-68, FOCT 2.751-73
- 4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 2.702—75	7, табл. 6в
ГОСТ 2.770—68	7, табл. 6

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (январь 1998 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, утвержденными в марте 1981 г., апреле 1987 г., июле 1991 г., марте 1994 г. (ИУС 6—81, 7—87, 10—91, 5—94)

Электронная версия

Редактор *Р.Г. Говердовская* Технический редактор *Н.С. Гришанова* Корректор *В.И. Кануркина* Компьютерная верстка *С.В. Рябовой*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 09.01.98. Подписано в печать 02.03.98. Усл.печ.л. 4,18. Уч.-изд.л. 3,37. Тираж 594 экз. С/Д 5815. Зак. 515.